



I  
**ALTERNATORI AUTOREGOLATI SERIE BTA3**  
ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

**GB**  
**SELF- REGULATING ALTERNATORS SERIES BTA3**  
OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS


**F**  
**ALTERATEURS AUTO - REGULES SERIE BTA3**  
MANUEL D'INSTRUCTION ET DE MAINTENANCE

**D**  
**SELBSTREGELNDER GENERATOR SERIE BTA3**  
BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG

**ES**  
**ALTERNADORES AUTOREGULADOS SERIE BTA3**  
INSTRUCCIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO

**CE**

**BTA3**



ISO 9001

**INDICE****PAG****INDEX**

<b>DESCRIZIONE MACCHINA</b>	2-3	<b>MACHINE DESCRIPTION</b>
<b>PREMESSA</b>	4-5	<b>INTRODUCTION</b>
<b>IDENTIFICAZIONE MACCHINA</b>	4-5	<b>MACHINE IDENTIFICATION</b>
<b>VERIFICA ALLA CONSEGNA</b>	4-5	<b>INSPECTION ON DELIVERY</b>
<b>PRESCRIZIONI DI SICUREZZA</b>	4-9	<b>SAFETY REQUIREMENTS</b>
<b>TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO</b>	10-13	<b>TRANSPORT AND STORAGE</b>
<b>ACCOPIAMENTO MECCANICO</b>	12-15	<b>MECHANICAL COUPLING</b>
<b>ACCOPIAMENTO ELETTRICO</b>	16-19	<b>ELECTRICAL CONNECTIONS</b>
<b>AVVIAMENTO E ARRESTO</b>	20-21	<b>STARTING AND STOPPING OPERATIONS</b>
<b>PULIZIA E LUBRIFICAZIONE</b>	20-21	<b>CLEANING AND LUBRICATION</b>
<b>MANUTENZIONE</b>	20-25	<b>MAINTENANCE</b>
<b>ANOMALIE E RIMEDI</b>	26-27	<b>DEFECTS AND REMEDIES</b>
<b>PARTI DI RICAMBIO</b>	28-29	<b>SPARE PARTS</b>
<b>TAVOLE</b>	30-33	<b>TABLES</b>
<b>DIMENSIONI D'INGOMBRO</b>	34	<b>OVERALL DIMENSIONS</b>
<b>GARANZIA</b>	35	<b>WARRANTY</b>

**DESCRIZIONE  
MACCHINA****MACHINE  
DESCRIPTION**

I generatori della serie BTA3 sono a spazzole con regolazione compound sulle tre fasi, a 2 e 4 poli.

Hanno induttore rotante provvisto di gabbia di smorzamento (generatori a 2 poli) e indotto fisso a cave inclinate.

Gli avvolgimenti sono a passo raccorciato per ridurre il contenuto armonico.

I generatori sono costruiti in conformità alle direttive 89/392, 73/23, 89/336 e loro modifiche, alle norme CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000, EN 50081/1, EN 50082/1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95.

Le prove per la verifica della compatibilità elettromagnetica sono state eseguite nelle condizioni prescritte dalle norme, con il neutro collegato a terra. Esecuzioni in accordo ad altre specifiche possono essere eseguite su richiesta del cliente.

La struttura meccanica, sempre molto robusta, consente un facile accesso ai collegamenti e permette di eseguire le verifiche nelle diverse parti altrettanto facilmente.




La carcassa è realizzata in acciaio, gli scudi in alluminio pressofuso, l'albero in acciaio C45 con ventola calettata.

Il grado di protezione è IP23 (a richiesta è possibile realizzare un grado di protezione superiore).

Gli isolamenti sono eseguiti in classe H, le impregnazioni con resine epossidiche per le parti rotanti e trattamenti sottovuoto per le parti di più elevata tensione, quali gli statori (a richiesta trattamenti speciali).

Nel campo dei radio disturbi, la produzione di serie soddisfa i gradi "G" e "N" della norma VDE 0875.

Su richiesta forniamo filtri per normative più restrittive, quali VDE 0875 "K", MIL 461 - 462 D etc.



The BTA3 alternators are brushless with regulation compound on three phases, 2 and 4 pole.

Self regulating and incorporate a rotating inductor with damper cage (2 poles generators) and a fixed stator with skewed slots.

The stator windings have a shortened pitch to reduce the harmonic content of the output waveform.

The alternators are made in compliance with the 89/392, 73/23, 89/336 directives and their amendments, and the CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000, EN 50081/1, EN 50082/1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95 regulations.

Tests to verify the electromagnetic compatibility have been carried out in the foreseen conditions by the standards with the neutral connected to the earth.

On customer's request alternators can be manufactured according to different specifications.

The robust mechanical construction gives good access to the generator output connections, and allows the user to inspect the various components with ease.

The casing is made of steel, the shields of cast iron, and the shaft of C45 steel and it has a keyed fan.

The mechanical protection level meets standard IP23 (upon request higher levels of protection can be supplied).

Insulation materials meet Class H requirements, and all rotating components are epoxy resins impregnated, higher voltage parts, such as the stators, are vacuum-treated (special treatments are available on request).

Radio interference suppression meets the requirements of VDE 0875 Grade "G" e "N" regulations. On request we supply filters meeting more stringent regulations, such as VDE 0875 "K", MIL 461-462 D ect.


INDEX	INHALT	INDICE
<p>DESCRIPTION DE LA MACHINE</p> <p>INTRODUCTION</p> <p>IDENTIFICATION DE L'ALTERNATEUR</p> <p>VERIFICATION A LA LIVRAISON</p> <p>PRESCRIPTIONS DE SECURITE</p> <p>TRANSPORT ET STOCKAGE</p> <p>ACCOUPLEMENT MECANIQUE</p> <p>RACCORDEMENT ELECTRIQUE</p> <p>MISE EN MARCHE ET ARRET</p> <p>ENTRETIEN ET LUBRIFICATION</p> <p>MANUTENTION</p> <p>ANOMALIES ET REPARATIONS</p> <p>PIECES DE RECHANGE</p> <p>TABLEAUX</p> <p>ENCOMBREMENT</p> <p>GARANTIE</p>	<p>MASCHINENBESCHREIBUNG</p> <p>VORWORT</p> <p>MASCHINENIDENTIFIKATION</p> <p>ÜBERPRÜFUNG BEI LIEFERUNG</p> <p>SICHERHEITSVORSCHRIFTEN</p> <p>TRANSPORT UND LAGERUNG</p> <p>MECHANISCHER ANSCHLUß</p> <p>ELEKTRISCHER ANSCHLUß</p> <p>ANTRIEB UND STILLSETZUNG</p> <p>REINIGUNG UND SCHMIERUNG</p> <p>WARTUNG</p> <p>STÖRUNGEN UND ABHILFE</p> <p>ERSATZTEILE</p> <p>TABELLEN</p> <p>BAUMASSE</p> <p>GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG</p>	<p>DESCRIPCION MAQUINA</p> <p>ACLARACION</p> <p>IDENTIFICACION MAQUINA</p> <p>CONTROL A LA ENTREGA</p> <p>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</p> <p>TRANSPORTE Y DEPOSITO</p> <p>ACLOPAMIENTO MECANICO</p> <p>CONEXION ELECTRICO</p> <p>ARRANQUE Y PARADA</p> <p>LIMPIEZA Y LUBRIFICACION</p> <p>MANTENIMIENTO</p> <p>PROBLEMAS Y SOLUCIONES</p> <p>PARTES DE REPUESTO</p> <p>TABLAS</p> <p>DIMENSIONES MAXIMAS</p> <p>GARANTIA</p>
<b>DESCRIPTION DE LA MACHINE</b>	<b>MASCHINEN BESCHREIBUNG</b>	<b>DESCRIPCION MAQUINA</b>
<p>Les alternateurs de série BTA3 sont à bagues avec régulation compound sur les trois phases, à 2 et 4 pôles.</p> <p>Ils sont à inducteur tournant avec cage d'amortissement (série 2 pôles) et statos à encoches inclinées.</p> <p>Les bobinages sont à pas raccourcis afin de réduire le taux d'harmoniques.</p> <p>Les alternateurs sont construits en conformité aux directives CEE 89/392, 73/23, 89/336 et leurs modifications, aux normes CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000, EN 50081/1, EN 50082/1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95.</p> <p>Les exécutions en accord avec d'autres spécifications peuvent être suivies sur demande du client.</p> <p>La structure mécanique, toujours très robuste, permet un accès facile aux raccordements et permet les vérifications des autres parties très facilement.</p> <p>La carcasse est en acier, les flasques en fonte, l'arbre est en acier C45 avec ventilateur clavé.</p> <p>Le grade de protection est IP23 (sur demande, il est possible de réaliser un grade de protection supérieur).</p> <p>Les isolements sont de la classe H, les imprégneries en vernis epoxy pour les parties tournantes et les parties plus élevées en tension comme les statos sont imprégnées sous vide et pression (sur demande, nous pouvons exécuter des traitements spéciaux).</p> <p>Dans le domaine des anti-parasitages, la production de série satisfait au grade "G" et "N" de la norme VDE 0875. Sur demande, nous fournissons des filtres pour des normes plus restrictives telles que VDE 0875 Grade "K", MIL 461-462 D etc.</p>	<p>Die Generatoren der Serie BTA3 haben Stromabnehmer mit Compound Regulierung auf den drei Fasen, mit 2 und 4 Polen.</p> <p>Sie besitzen eine mit einem Dämpfungskäfig ausgestattete, rotierende Drossel und einen fest eingebauten Anker mit schrägen Nuten. Die Wicklungen sind im Schritt Verkürzt, um den harmonischen Gehalt zu reduzieren.</p> <p>Die Generatoren sind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 89/392 sowie mit 73/23 und 89/336 und deren entsprechenden Änderung, und den Normen CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000, EN 50081/1, EN 50082/1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95, hergestellt.</p> <p>Ausführungen, die anderen als den angegebenen Spezifikationen entsprechen sollen, können auf Kundenanfrage hergestellt werden.</p> <p>Die mechanische, sehr widerstandsfähige, robuste Struktur ermöglicht leichten Zugang zu den Verbindungen und Anschlüssen und erlaubt eine ebenso leichte Kontrolle der verschiedenen Teile. Das Gehäuse besteht aus Stahl, die (Schutz) schilder aus Gußeisen, die Welle aus C45-Stahl mit aufgezogenem Lüfterrad.</p> <p>Die Schutzklass ist IP23 (auf Anfrage kann auch eine höhere Schutzklass realisiert werden).</p> <p>Die Isolierungen entsprechen der Klasse H, die Imprägnierungen erfolgen mit Epoxidharzen für die drehbaren Teile, bzw. durch Vakuumverfahren für die Teile, die erhöhte Spannung ausgesetzt sind, wie z.B. Ständer (auf Anfrage auch Sonderverfahren möglich).</p> <p>Bezüglich der Funkstörungen, entspricht die Produktionsserie dem Grad "G" und "N" der VDE Normen. Auf Anfrage liefern wir Filter, die noch strengeren Anforderungen gerecht werden, wie z.B. VDE 0875 Grad N und "K", MIL 461-462 D usw.</p>	<p>Los generadores serie BTA3 son cepillos con regulación compound sur tres fase, a 2 y 4 polos.</p> <p>Posen inductor rotante con jaula de atenuación e inducido fijo con canaletas inclinadas.</p> <p>Los bobinados son a paso recortado para reducir el contenido armónico.</p> <p>Los generadores están construidos en conformidad a las directivas 89/392, 73/23, 89/336 y sus modificaciones, normas CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000, EN 50081/1, EN 50082/1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95.</p> <p>Construcciones de acuerdo con otras específicas podrán ser realizadas bajo pedido del cliente.</p> <p>La estructura mecánica, siempre de gran consistencia, permite un fácil acceso a los conexionados, como así también un control de las diferentes partes de la misma.</p> <p>La carcasa está construida en acero, las tapas en fundición, el eje en acero C45 con ventilador acoplado.</p> <p>El grado de protección es IP23 (a pedido es posible realizar un grado de protección superior).</p> <p>Los aislantes son en clase H, las partes rotantes son impregnadas con resinas epoxídicas con tratamiento en vacío para las partes que trabajan a mayor tensión, como son los estatores (a pedido tratamientos especiales).</p> <p>En el campo de la radio-interferencia, la producción de serie satisface el grado "G" y "N" de las normas VDE.</p> <p>Bajo pedido entregamos filtros para satisfacer normas más exigentes, como VDE 0875 grado "K" y normas MIL 461-462 D ect.</p>

## PREMESSA

I generatori della serie BTA3, rispondono alle direttive CEE 73/23 - 89/392 - 89/336 e loro modifiche; pertanto non presentano pericolo per l'operatore, se installati, usati, manutenuti secondo le istruzioni fornite dalla Mecc Alte e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in perfetta efficienza.

Per questa ragione occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate in questo manuale.

E' vietata qualsiasi riproduzione di questo manuale.



## INTRODUCTION

The BTA3 alternators comply with the EEC directives 73/23 - 89/392 - 89/336 and their amendments; therefore they pose no danger to the operator if they are installed, used and maintained according to the instructions given by Mecc Alte and provided the safety devices are kept in perfect working conditions.

Therefore a strict observance of these instructions is required.

Any reproduction of this manual is forbidden.

## IDENTIFICAZIONE MACCHINA

Per qualsiasi comunicazione con la Mecc Alte o con i centri di assistenza autorizzati, citare sempre il tipo e il codice del generatore.


mecc alte spa		Via Roma n.20, 36051 CREAZZO VICENZA ITALIA	Tel. 0444/396111-R.A. Fax 0444/396166	LR 110794	CE
TYPE	N.	PHASE			
KVA	COSPHI	INS. CL.			
R.P.M.		Hz			
V					
A	AMBIENT TEMPERATURE 40°C				
CONNECTION	IP.				
SERV.	V. exec.	T. exec.			
KG	J	COD.		MADE IN ITALY	
CUSCINETTI BEARINGS ROLLERBETS					
1000 GUARIGLIANI PER 2 H. IN A 24 H. PER TUTTO L'ALTERRRDO AUTOMATICO DI MECC ALTE. ALTERNATOR APPROVATO EN 60034-1 CEI 2-2 IEC 34-1 VDE 0530 IEC 60034-30 IEC 61-111					

## MACHINE IDENTIFICATION

Always indicate the generator type and code when contacting Mecc Alte or the authorized after-sales service centres.

## VERIFICA ALLA CONSEGNA

Alla consegna del generatore controllare con la bolla di accompagnamento che non ci siano danni o parti mancanti; nel caso informare immediatamente lo spedizionere, l'assicurazione, il rivenditore o la Mecc Alte.



## INSPECTION ON DELIVERY

When the alternator is delivered, check that unit conforms with the delivery note and ensure that there are no damaged or defective parts; should there be any, please inform the forwarding agent, the insurance company, the seller or Mecc Alte immediately.

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima di qualsiasi intervento di pulizia, lubrificazione o manutenzione il motore primario a cui e' collegato il generatore non deve essere in funzione, ma fermo e isolato dalle sue fonti di energia.

Per fermare il generatore occorre seguire scrupolosamente la procedura di arresto del sistema di trascinamento; il generatore non e' previsto di Stop/Emergenza, ma si arresta istantaneamente in relazione al sistema di arresto predisposto dall'installatore.



## SAFETY REQUIREMENTS

Before any cleaning, lubrication or maintenance operation, ensure that the generator is stationary and disconnected from the power supply.

When stopping the generator, ensure the compliance with the procedures for stopping the prime mover. The generator, in fact, has no Emergency Stop, but is controlled by the device arranged by the installer.

<b>INTRODUCTION</b>	<b>VORWORT</b>	<b>ACLARACION</b>
<p>Les alternateurs de la série BTA3 répondent aux directives CEE 73/23 - 89/392 - 89/336 et leurs modifications. Toutefois, ils ne présentent aucun danger pour l'utilisateur si l'installation, l'utilisation, les manutentions suivent les instructions fournies par Mecc Alte et à condition que les dispositifs de protection soient tenus en parfait état de marche.</p> <p>Pour cette raison, il faut se conformer scrupuleusement aux instructions indiquées dans ce manuel.</p> <p>Il est interdit de reproduire quoique ce soit dans ce manuel.</p>	<p>Die Generatoren entsprechen den BTAs 73/23 - 89/392 - 89/336 und deren entsprechenden Änderungen; aus diesem Grunde stellen sie keinerlei Gefahr für den Bediener dar, sofern sie in Übereinstimmung mit den von Mecc Alte vorgeschriebenen Anweisungen installiert, verwendet und gewartet werden und unter der Bedingung, daß die Schutzvorrichtungen stets in einem voll funktionstüchtigen Zustand gehalten werden.</p> <p>Aus den oben genannten Gründen ist es erforderlich, sich streng an die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen zu halten.</p> <p>Jegliche Form der Verbreitung und Reproduktion dieses Handbuchs ist verboten.</p>	<p>Los generadores de la serie BTA3, responden a las directivas CEE 73/23 - 89/392 - 89/336 y a sus respectivas modificaciones, por lo tanto no se presentan peligros para el operador, si instalados, usados y mantenidos según las instrucciones dadas por la Mecc Alte y con la condición que los dispositivos de seguridad sean mantenidos en una condición de perfecta eficiencia.</p> <p>Por esta razón es necesario adecuarse a la perfección a las instrucciones indicadas en este manual.</p> <p>Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual.</p>
<b>IDENTIFICATION DE LA MACHINE</b>	<b>MASCHINEN IDENTIFIKATION</b>	<b>IDENTIFICACION MAQUINA</b>
<p>Pour toute demande auprès de Mecc Alte ou auprès des centres agréés autorisés, citer toujours le type et le code de l'alternateur.</p>	<p>Für Mitteilungen an Mecc Alte oder an die autorisierten Service-Zentralen, ist der Generatortyp und der Code anzugeben.</p>	<p>Para cualquier tipo de comunicación con la Mecc Alte o con los centros de reparación autorizados, indicar siempre el tipo y el código del generador.</p>
<b>VERIFICATION A LA LIVRAISON</b>	<b>ÜBERPRÜFUNG BEI LIEFERUNG</b>	<b>CONTROL A LA ENTREGA</b>
<p>A la livraison de l'alternateur, contrôler avec le bon de livraison qu'il n'y a aucun dommage ou pièces manquantes; si tel est le cas, informer immédiatement l'expéditeur, l'assureur, le revendeur ou Mecc Alte.</p>	<p>Bei Lieferung des Generators ist anhand des Lieferscheins dieser auf Schäden, bzw. auf fehlende Teile hin zu überprüfen; in diesem Falle sind der Spediteur, die Versicherung, der Wiederverkäufer oder Mecc Alte umgehend darüber zu informieren.</p>	<p>A la entrega del generador, controlar junto con la factura que no existan defectos o piezas faltantes; en caso contrario informar inmediatamente la empresa de transportes, la compañía de seguros, el revendedor o la Mecc Alte S.p.a.</p>
<b>PRESCRIPTIONS DE SECURITE</b>	<b>SICHERHEITS VORSCHRIFTEN</b>	<b>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b>
<p>Avant une quelconque intervention de nettoyage, lubrification ou manutention, le moteur avec lequel est accouplé l'alternateur ne doit pas être en fonctionnement mais isolé de ses sources d'énergie.</p> <p>Pour couper un alternateur, il faut suivre scrupuleusement la procédure d'arrêt du système d'entraînement, l'alternateur n'est pas pourvu d'arrêt d'urgence, mais il s'arrête instantanément en fonction du système d'arrêt prévu par l'installateur.</p>	<p>Vor jedem Eingriff für Reinigung, Schmierung oder Wartung, muß der Hauptmotor, an den der Generator angeschlossen ist, außer Betrieb gesetzt werden; er muß stillstehen und von seinen Energiequellen isoliert werden.</p> <p>Um dem Generator zu stoppen, ist es erforderlich genaugestens das Abstellverfahren für das Zugsystem einzuhalten; der Generator ist nicht mit einem Sicherheitsabschalter ("NOTAUS") versehen, sondern er stoppt unmittelbar in Abhängigkeit von dem Abschaltsystem, das vom Hersteller vorgesehen ist.</p>	<p>Antes de cualquier tipo de operación de limpieza, lubricación o mantenimiento, el motor primario al cual está acoplado el generador no debe estar en funcionamiento, el mismo deberá estar inmóvil y aislado de sus fuentes de energía.</p> <p>Para detener el generador es necesario seguir escrupulosamente los procedimientos de detención del sistema de arrastre; el generador no posee un Stop/Emergencia, pues el mismo se detiene instantáneamente en función del sistema de stop preparado por el instalador.</p>

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Al momento dell'installazione le norme prevedono che il generatore sia collegato a terra. Per questa ragione assicurarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente ed in conformita' con le direttive del paese dove il generatore sara' installato.

### ATTENZIONE

L'INSTALLATORE FINALE E' RESPONSABILE DELLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE PROTEZIONI (DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO, PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI, PROTEZIONI CONTRO SOVRACCORRENTI E SOVRATENSIONI, ARRESTO DI EMERGENZA ECC.) NECESSARIE PER RENDERE CONFORME IL MACCHINARIO E L'IMPIANTO UTILIZZATORE, ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA INTERNAZIONALI / EUROPEE

Per la movimentazione dei generatori disimballati usare sempre ed esclusivamente gli appositi golfari.

Utilizzare funi di portata adeguata senza sollevare il generatore troppo dal pavimento (max 30 cm.)

Alla fine del periodo di vita della macchina, rivolgersi alle agenzie di smaltimento materiali ferrosi e non disperderne parti nell'ambiente.

Gli addetti all'installazione, conduzione e manutenzione del generatore devono essere tecnici adeguatamente qualificati e che conoscano le caratteristiche dei generatori.

Le persone addette alla movimentazione devono sempre indossare guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche.

Qualora il generatore o l'intero impianto debba essere sollevato da terra, gli operatori devono usare un casco protettivo.

Il generatore va installato in un ambiente aerato. Se non c'e' sufficiente aria oltre al mal funzionamento esiste pericolo di surriscaldamento.

Sulla porta di ingresso del locale ci deve essere un cartello indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Assicurarsi che il basamento del generatore e del motore primario sia calcolato per sopportarne il peso e tutti gli eventuali sforzi dovuti al funzionamento.

L'installatore deve collegare la macchina perfettamente in asse al motore primario; in caso contrario l'insieme puo' generare vibrazioni pericolose.






La macchina e' stata progettata per garantire la potenza nominale in ambienti con temperatura massima di 40°C e altitudine inferiore ai 1000 metri; per condizioni diverse vedere il catalogo commerciale (depliant).

## SAFETY REQUIREMENTS

Before installing the generator, arrangements must be made to earth the machine in compliance with any relevant electrical regulations. This is the reason why you must make sure that the grounding system is in good conditions and in compliance with the regulations of the country where the generator will be installed.

### CAUTION

THE FINAL INSTALLER IS RESPONSIBLE FOR THE INSTALLATION OF ALL THE PROTECTIONS (SECTIONING DEVICES, PROTECTIONS AGAINST DIRECT AND INDIRECT CONTACTS, OVERCURRENT AND OVERVOLTAGE PROTECTIONS, EMERGENCY STOP, ETC.) NECESSARY FOR THE MACHINE TO COMPLY WITH THE EXISTING INTERNATIONAL/EUROPEAN SAFETY REGULATIONS.



For handling the unpacked generators, always use the special eyebolts only; use ropes having a suitable carrying capacity and do not lift the generator too much from the floor (max 30 cm.)

When the machine is worn out, contact the companies in charge of the disposal of ferrous material and do not throw away its parts into the environment.

The operators in charge of the installation, operation and maintenance of the generators must be skilled technicians who know the characteristics of the generators.

The people in charge of the handling must always wear work gloves and safety shoes. In case the generator or the whole plant must be lifted from the floor, the operators must wear a safety helmet.

The generator must be installed in an airy room. If there is not enough air, a malfunction or an overheating may occur. All entry doors into generator room should be clearly marked "Authorized persons only".

Make sure that gen-set foundations and baseframe are suitable to bear the combined weight of the alternators and prime mover.

The alternator should be securely connected and perfectly aligned with the prime mover, otherwise dangerous vibrations may occur.

The machine has been designed to ensure the rated output when it is installed in rooms having a max temperature of 40°C and at an altitude not exceeding 1000 meters; in case of different conditions, please make reference to our catalogue (brochure).

PRESCRIPTIONS DE SECURITE	SICHERHEITS VORSCHRIFTEN	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
<p>Au moment de l'installation, les normes prévoient que l'alternateur soit relié à la terre. Pour cette raison, s'assurer que l'installation de mise à la terre fonctionne bien, et soit en conformité avec les directives du pays où le générateur sera installé.</p> <p><b>ATTENTION</b>  <b>L'INSTALLATEUR FINAL EST RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE DE TOUTES LES PROTECTIONS NÉCESSAIRES (DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE COUPURE, PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS DIRECTS ET INDIRECTS, PROTECTIONS CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS, ARRÊT D'URGENCE ETC.), POUR RENDRE CONFORME LE MATERIEL ET SON IMPLANTATION AUX NORMES DE SÉCURITÉ INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES EN VIGUEUR.</b></p> <p>Pour le déplacement des alternateurs sortis de leur emballages, utiliser toujours et exclusivement les points d'enrage, utiliser les moyens de levage adéquates sans trop soulever l'alternateur du sol (max. 30 cm).</p> <p>A la fin de la période de vie de la machine, s'adresser aux organismes de recyclage du matériel concerné.</p> <p>Les ouvriers, conducteurs et manutentionnaires de l'alternateur doivent être techniquement qualifiés et connaître les caractéristiques du générateur.</p> <p>Les personnes employées à la manutention doivent avoir des gants et des chaussures de sécurité. Dans le cas où l'alternateur ou le groupe électrogène doivent être soulevés de terre, les opérateurs doivent utiliser un casque de protection.</p> <p>L'alternateur doit être installé dans un endroit aéré. Si la quantité d'air n'est pas suffisante, outre un mauvais fonctionnement, il existe aussi un risque de surchauffe. Sur la porte d'entrée du local il doit y avoir un écriteau indiquant "entrée interdite aux personnes non autorisées".</p> <p>S'assurer que le chassis, support de l'alternateur et du moteur, est dimensionné pour supporter la masse totale.</p> <p>L'installateur doit monter la machine parfaitement dans l'axe du moteur d'entrainement. Dans le cas contraire, l'ensemble peut générer des vibrations dangereuses.</p> <p>La machine est prévue pour garantir sa puissance nominale à une température ambiante de 40°C max, et pour une altitude inférieure à 1000 m. Pour des conditions différentes, voir le catalogue commercial (dépliant).</p>	<p>Bei der Installation ist, gemäß Vorschriften, darauf zu achten, daß der Generator geerdet wird. Aus diesem Grunde ist es erforderlich sicherzustellen, daß die Erdungsanlage leistungsfähig ist und mit den Vorschriften des Landes, in dem der Generator installiert wird, übereinstimmt.</p> <p><b>ACHTUNG</b>  <b>DER ENDMONTEUR IST VERANTWORTLICH FÜR DIE VOREINSTELLUNG UND VORBEREITUNG ALLER SCHUTZVORRICHTUNGEN (TRENNVORRICHTUNGEN, SCHUTZVORRICHTUNGEN GEGEN DIREKTUND INDIREKTKONTAKT, SCHUTZVORRICHTUNGEN GEGEN ÜBERSTROM UND ÜBERSPANNUNG, NOTAUS, ETC.), DIE MACHINE UND DIE ANLAGE DES ANWENDERS AN DIE GÜLTIGEN INTERNATIONALEN UND EUROPÄISCHEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ANZUPASSEN.</b></p> <p>Für den Transport der nicht verpackten Generatoren sind immer und ausschließlich die entsprechend geeigneten Transportösen zu verwenden. Es sind Seile mit geeigneter Tragfähigkeit zu verwenden, ohne den Generator zu sehr von der Bodenfläche anzuheben (max. 30 cm).</p> <p>Am Ende der Lebensdauer der Maschinen ist sich an die Entsorgungsunternehmen für Eisenmaterialen zu wenden; Teile dürfen nicht einfach weggeworfen werden.</p> <p>Das für Installation, Bedienung und Wartung zuständige Personal muß aus entsprechend qualifizierten Technikern bestehen, die die Eigenschaften des Generators genau kennen.</p> <p>Die für den Transport zuständigen Personen haben stets Arbeitshandschuhe und Schuhwerk gemäß den Unfallverhütungsvorschriften zu tragen. Sofern der Generator oder die gesamte Anlage vom Boden angehoben werden müssen, haben die Arbeiter ein Schutzhelm zu verwenden.</p> <p>Der Generator muß in einem belüfteten Raum installiert werden. Wenn ausreichende Belüftung nicht gegeben ist, besteht die Gefahr fehlerhaften Funktionierens und der Überhitzung. An der Eintrittstür zu diesem Raum ist ein Schild anzubringen, das den Eintritt für nicht autorisierte Personen untersagt.</p> <p>Es ist sicherzustellen, daß der Untergrund für den Generator und den Hauptmotor so berechnet ist, daß er das Gewicht tragen kann.</p> <p>Der Aufsteller muß die Maschine genau auf der Mittellinie mit dem Haupmotor anschließen; andernfalls kann die Konstruktion gefährlich Schwingungen auslösen.</p> <p>Die Maschinen wurde projektiert, um die Nominalleistung bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Höhe unterhalb von 1000 Metern zu gewährleisten. Sollen andere Voraussetzung erfüllt werden, konsultieren sie bitte unseren Handelskatalog.</p>	<p>Al momento de la instalación, las normas preveen la conexión a tierra del generador. Por lo tanto es necesario que la instalación de puesta a tierra sea eficiente y en conformidad con las directivas del país donde el generador será montado.</p> <p><b>ATENCION</b>  <b>EL INSTALADOR FINAL ES RESPONSABLE DEL MONTAJE DE TODAS LAS PROTECCIONES (DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PROTECCIONES CONTRA SOBRECORRIENTE Y SOBREPRESIÓN, PARADA DE EMERGENCIA, ETC.), NECESARIAS PARA PRODUCIR LA CONFORMIDAD DE LAS MAQUINAS Y LA INSTALACION CON LAS NORMAS VIGENTES DE SEGURIDAD INTERNACIONALES Y EUROPEAS.</b></p> <p>Para mover los generadores desembalados, usar siempre y exclusivamente los correspondientes ganchos que poseen los mismos. Utilizar correas de resistencia adecuada sin necesidad de elevar demasiado el generador del pavimento (max 30 cm).</p> <p>Al final del periodo de vida útil de la máquina, dirigirse a una agencia de reciclaje de materiales ferrosos, de manera de no perder partes en el ambiente.</p> <p>Las personas dedicadas a la instalación, transporte y mantenimiento del generador deberán ser técnicos adecuadamente calificados y que conozcan las características de los generadores.</p> <p>Las personas dedicadas al transporte deberán usar siempre guantes de trabajo y zapatos de seguridad. Siempre que el generador o el equipo completo sea elevado del suelo, los operadores deberán usar cascos de protección.</p> <p>El generador debe ser instalado en un ambiente aireado. Si no hay suficiente ventilación, además del mal funcionamiento existirá el peligro de sobrecalentamiento. A la puerta de ingreso del local se deberá colocar un cartel que prohíba el acceso a las personas no autorizadas.</p> <p>Asegurarse que la base de apoyo del generador y del motor primario sean calculadas para soportar el peso total.</p> <p>El instalador deberá acoplar el generador coaxialmente con el motor primario, en caso contrario, todo el conjunto podrá tener peligrosas vibraciones.</p> <p>La máquina eléctrica fue diseñada para garantizar la potencia nominal con una temperatura ambiente máxima de 40 °C y una altitud inferior a 1000 m; para condiciones diferentes ver el catálogo comercial (deplante).</p>
		7

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Nelle vicinanze della macchina non ci devono essere persone con indumenti svolazzanti tipo: sciarpe, fular, bracciali, etc e qualsiasi indumento deve essere chiuso con elasticci alle estremità.

I generatori non devono mai e per nessuna ragione funzionare con le seguenti protezioni aperte:

- copertura morsetti
- protezioni delle ventole.

I generatori sono rumorosi; anche se il livello acustico è sicuramente inferiore a quello del motore primario, devono essere installati in ambienti isolati (stanza, sala macchine, etc.) e chi vi accede deve munirsi di cuffie antirumore.

I generatori sviluppano calore anche elevato in funzione della potenza generata. Pertanto non toccare il generatore se non con guanti antiscottatura e attendere, una volta spento, che esso raggiunga la temperatura ambiente.

Anche se la macchina è protetta in tutte le sue parti evitare di sostare nelle sue vicinanze.

Per nessuna ragione appoggiarsi o sedersi sul generatore.

Non togliere per nessuna ragione le etichette, anzi richiederne la sostituzione in caso di necessità.

### PERICOLO DI CORTO CIRCUITO

Il generatore è costruito con grado di protezione IP23; pertanto è fatto divieto di spruzzare o di mettere contenitori di liquidi sopra le parti elettriche.

In caso di sostituzione di pezzi di ricambio richiedere esclusivamente ricambi originali.

Per la sostituzione di parti usurate comportarsi rigorosamente come descritto al capitolo manutenzione; queste manutenzioni devono essere eseguite da tecnici adeguatamente qualificati.

## SAFETY REQUIREMENTS

No person must wear fluttering clothes (such as scarves, etc.) near the machine and any garment must be fastened with elastic bands at its ends.

The generators must never and for no reason run with the following guards removed:

- terminals cover
- fan guards.

The generators are noisy; even if the sound level is certainly lower than that of the prime motor, they must be installed in soundproof rooms (room, engine room, etc.) where it is necessary to wear antinoise car protectors.

The generators produce heat proportional to the output.

Therefore, do not touch the generator if you do not wear antiscorch gloves and, after switching it off, do not touch it until it has cooled down.

Even if all the machine components are protected, keep away from the machine.

Do not lean or sit on the generator for whatever reason.








Do not remove the labels for whatever reason; on the contrary, if necessary, replace them.

### DANGER OF SHORT CIRCUIT

The degree of protection of the generator is IP23; short circuits may occur if liquids are spilt onto areas containing electrical parts.

In case of replacement of spare parts, use original spare parts only.

For the replacement of worn parts, carefully follow the maintenance instruction; these operations must be carried out by skilled technicians.



## PRESCRIPTIONS DE SECURITE

## SICHERHEITS VORSCHRIFTEN

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Dans le voisinage de la machine, il ne doit y avoir aucune personne portant des vêtements flottants type écharpe, foulard... et quelque soit le vêtement, il doit être fermé avec un élastique à l'extrémité.

Les alternateurs ne doivent jamais et pour aucune raison fonctionner avec les protections suivantes ouvertes:  
 - couvercle de boîte à bornes  
 - protection du ventilateur.

La machine génère du bruit même si son niveau est inférieur à celui du moteur, il doit être alors installé dans un local isolé, et il est nécessaire pour les personnes d'être munies de casque antibruit.

Les alternateurs produisent de l'énergie calorifique directement proportionnelle à la puissance utilisée.  
 Ainsi, ne pas toucher l'alternateur ou bien avec des gants appropriés, et attendre que celui-ci, une fois arrêté soit de nouveau à la température ambiante.

La machine est protégée dans tout son environnement, éviter de rester dans son voisinage.

Pour aucune raison, il ne faut s'appuyer ou s'asseoir sur l'alternateur.

Ne pas arracher non plus les étiquettes ou adhésifs, au contraire, les réclamer en cas de nécessité.

### DANGER DE COURT-CIRCUIT

L'alternateur est construit avec un grade de protection IP23; il est formellement déconseillé d'asperger ou de mettre tout récipient contenant du liquide sur les parties électriques.

En cas de changement de tout composant, il est indispensable de les remplacer par les pièces d'origine.

Ces modifications doivent être exécutées par du personnel technique qualifié.

In der Nähe der Maschinen dürfen sich keine Personen aufhalten, die nicht anliegende Kleidungs- oder Schmuckstücke tragen (wie z.B. Schals, Tücher, Armbänder, usw.). Jedes Kleidungsstück muß an den Gelenken durch Gummis geschlossen werden.

Die Generatoren dürfen niemals und aus keinem Grund in Betrieb sein, wenn folgende Schutzvorrichtungen geöffnet sind:  
 - Klemmenabdeckung  
 - Schutzvorrichtungen des Lüfterrades.

Die Generatoren sind laut; auch wenn der Geräuschpegel durchaus unterhalb dem Pegel des Hauptmotors liegt, müssen sie in isolierten Räumlichkeiten (Räume, Maschinenräume, usw.) aufgestellt werden. Personen, die diese Räume betreten, müssen sich mit Kopfhörern vor dem Lärm schützen.

Die Generatoren entwickeln Wärme auch in erhöhtem Maße, jeweils in Abhängigkeit von der erzeugten Leistung. Aus diesem Grunde ist die Maschine nur mit Verbrennungsschutzhandschuhen zu berühren. Ist die Maschine ausgeschaltet, ist abzuwarten, daß diese wieder Umgebungstemperatur annimmt.

Auch wenn die Maschine vollständig abgesichert ist, ist der Aufenthalt in ihrer Nähe zu vermeiden.

Aus keinem Grunde darf man sich an den Generator lehnen oder sich auf ihn setzen.

Aus keinem Grunde sind die Etiketten zu entfernen, stattdessen ist bei Bedarf Ersatz anzufordern.

### GEFAHR VON KURZSCHLÜSSEN

Der Generator ist mit einem Schutzgrad IP23 konstruiert; daher ist es verboten, die elektrischen Teile zu bespritzen oder Behälter mit Flüssigkeiten auf diese zu stellen.

Müssen Teile ausgewechselt werden, sind ausschließlich originale Ersatzteile anzufordern.

Beim Austausch von Verschleißteilen müssen die im Kapitel "Wartung" angegebenen Vorschriften strengstens eingehalten werden; diese Wartungsarbeiten müssen von entsprechend qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

En proximidades de la máquina no deberá haber personas con indumentaria volante como pulseras, bufandas, etc., cualquier otro tipo de indumentaria deberá ser fijada con elásticos en las extremidades.

Los generadores no deberán bajo ninguna condición funcionar con las siguientes protecciones descubiertas:  
 - tapa de bornes  
 - protección de ventilador.

Los generadores son ruidosos, y si bien su nivel acústico es seguramente inferior al motor primario, los mismos deberán ser instalados en ambientes aislados (cabina, sala máquinas, etc.) y las personas que acceden deberán llevar auriculares antiruido.

Los generadores producen calor, y el mismo puede ser elevado en función de la potencia generada, por lo tanto no tocar la máquina si no se posee quantes ant quemaduras, después de un tiempo de haber detenido el generador, hasta que el mismo alcance la temperatura ambiente.

Si bien la máquina está protegida en todas sus partes, evitar de pararse cerca de la misma.

Por ninguna razón apoyarse o sentarse sobre el generador.

No quitar por ninguna razón las etiquetas, por el contrario, pedir la sustitución en caso de necesidad.

### PELIGRO DE CORTO CIRCUITO

El generador está construido con grado de protección IP23; por lo tanto se prohíbe salpicar o colocar recipientes con líquido sobre las partes eléctricas.

En caso de sustitución de partes de repuesto, exigir exclusivamente repuestos originales.

Para la sustitución de partes usadas, comportarse rigurosamente como descripto en el capítulo mantenimiento; estas operaciones deberán ser realizadas por técnicos adecuadamente calificados.

## TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

In funzione della destinazione gli alternatori possono essere imballati per la spedizione in vari modi.

In ogni caso per movimentarli, osservare nella bolla di accompagnamento, il peso, e con mezzi adeguati, sollevare da terra il meno possibile.

Nel caso che l'imballo debba essere movimentato con carrelli, occorre che le forche siano tenute il più larghe possibile in modo da evitare cadute o scivolamenti.

In caso di immagazzinamento, gli alternatori imballati e non, devono essere depositati in un locale fresco e asciutto o comunque mai esposto alle intemperie.

Una volta disimballato il generatore, (monosupporto) non scollegare il sistema di fissaggio rotore, in quanto quest'ultimo potrebbe scivolare.

Per la movimentazione al fine della installazione, sollevare i generatori, sempre, attraverso i propri golfari.

### ATTENZIONE:

**Dopo lunghi periodi di immagazzinamento o in presenza di segni evidenti di umidità/ condensa, verificare lo stato di isolamento.**

**La prova di isolamento deve essere eseguita da un tecnico adeguatamente qualificato.**

**Prima di eseguire tale prova è necessario sconnettere il ponte diodi; se le prove daranno un risultato troppo basso (inferiore a 1 MΩ) si dovrà asciugare l'alternatore in un forno a 50 - 60°C.**

## TRANSPORT AND STORAGE

Alternators will be packed for shipment in a manner suitable to their mode of transport and final destination.

Prior to handling goods, please ensure that lifting equipment is of sufficient capacity. Under lifting conditions machinery should be elevated to a minimal distance from the ground.

When lifting or moving goods by forklift apparatus, care should be taken to ensure that forks are correctly positioned to prevent slipping or falling of pallet or crate.

Both packed and unpacked alternators shall be stored in a cool and dry room, and shall never be exposed to the inclemency of the weather.

With regard to single bearing alternators (form MD35) please ensure that the rotor securing device is in place. Failure to do so may lead to slippage or assembly.






When installing the alternators, always lift them by using their eyebolts.

### PLEASE NOTE :

**AFTER PROLONGER STORAGE OR IF THE MACHINES SHOW SIGNS OF CONDENSATION, ALL WINDINGS SHOULD BE SUBJECTED TO INSULATION TESTS PRIOR TO OPERATING.**

**THE INSULATION TEST SHALL BE MADE BY SKILLED PERSONNEL.**

**BEFORE CARRYING OUT THE TEST, THE DIODE BRIDGE MUST BE DISCONNECTED; IF THE TEST RESULTS ARE TOO LOW (LOWER THAN 1 MΩ) THE ALTERNATOR MUST BE DRIED IN AN OVEN AT 50-60°C.**



## TRANSPORT ET STOCKAGE

## TRANSPORT UND LAGERUNG

## TRANSPORTE Y DEPOSITO

En fonction de la destination des alternateurs, ils peuvent être emballés de différentes manières pour l'expédition.

En cas de déplacement des caisses, il est nécessaire de contrôler sur le bordereau de livraison le poids et, avec du matériel adéquate les soulever de terre le moins haut possible.

Dans le cas où l'emballage devra être déplacé avec des chariots élévateurs, il est nécessaire que les sangles soient maintenues le plus large possible de façon à éviter des chutes ou des glissements.

En cas de stockage, les alternateurs emballés ou non, doivent être déposés dans un local frais et aéré et jamais exposés aux intempéries.

Une fois l'alternateur sorti de l'emballage, (monopalier) ne pas enlever le système de fixation du rotor, car dans ce cas, ce dernier pourrait glisser.

Pour les manutentions à la fin de l'installation, soulever les alternateurs, toujours avec leurs propres anneaux de levage.

### ATTENTION :

**APRÈS DE LONGUES PÉRIODES DE STOCKAGE OU EN PRÉSENCE DE SIGNES ÉVIDENTS D'HUMIDITÉ / CONDENSATION, VÉRIFIER L'ÉTAT D'ISOLEMENT.**

**L'ESSAI D'ISOLEMENT DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**

**AVANT DE PROCÉDER À UN TEL ESSAI, IL EST NÉCESSAIRE DE DÉCONNECTER LES PONTS DE DIODES. SI LES VALEURS MESURÉES SONT INFÉRIEURES À CELLES REQUISES (NFÉRIEURES À 1 MΩ) IL EST NÉCESSAIRE DE SUPPRIMER L'HUMIDITÉ EN METTANT L'ALTERNATEUR DANS UN FOUR À 50-60°C.**

In Abhängigkeit von dem Zielort, können die Generatoren entsprechend auf verschiedene Art und Weise für den Versand verpackt werden.

In jedem Fall sind für den Transport die Angaben des begleitenden Lieferscheins bezüglich Gewicht zu beachten; der Generator soll mit geeigneter Hilfsmittel so wenig wie möglich vom Boden hochgehoben werden.

Sollte die Verpackung mit dem Generator mit Gabelstaplern bewegt werden müssen, ist es erforderlich, die Gabelstellung so weit wie möglich einzustellen, um dadurch zu verhindern, daß die Verpackung herunterfallen oder herunterschlagen kann.

Die Lagerung von verpackten und unverpackten Generatoren muß in einem kühlen und trockenen Raum erfolgen, der keinesfalls Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.

Sobald der Generator (1 Lager Schild) aus seiner Verpackung entnommen ist, darf die Sicherungsvorrichtung für den Rotor nicht entfernt werden, da dieser abrutschen könnte.

Zum Trasport der Generatoren für installationszwecke, dürfen diese stets ausschließlich an ihren dafür vorgesehenen Ringschrauben aufgehängt werden.

### ACHTUNG :

**NACH EINER LÄNGEREN LAGERUNGSZEIT ODER BEI DEUTLICHEN ANZEICHEN VON FEUCHTIGKEIT ODER KONDENSAT, IST DER ZUSTAND DER ISOLIERUNGEN ZU ÜBERPRÜFEN.**

**DIE ÜBERPRÜFUNG DER ISOLIERUNG DARF NUR VON EINEM FACHMANN DURCHGEFÜHRT WERDEN.**

**VOR DER DURCHFÜHRUNG EINER SOLCHEN PRÜFUNG IST ES ERFORDERLICH, DEN SPANNUNGSSREGLER ABZUTRENnen; SOLLTE DIE ÜBERPRÜFUNG EIN ZU NIEDRIGES ERGEBNIS ERBRINGEN, (UNTERHALB VON 1 MΩ), MUß DER GENERATOR IN EINEM OFEN BEI 50-60°C GETROCKNET WERDEN.**

En función del destino final, los alternadores podrán ser embalados para su expedición en varios modos.

En todos los casos, para moverlos, observar en la factura, el peso y con los medios adecuados, elevarlos del piso lo menos posible.

En caso que el embalaje sea movido por medio de un elevador, será necesario que las cuerdas del mismo ocupen todo la base de la caja, para evitar caídas o deslizamientos.

En caso de depósito, los alternadores con o sin embalaje, deberán ser puestos en un lugar fresco y seco o por lo menos nunca ser expuestos a la intemperie.

Una vez desembalado el generador, (Monosporte) no quitar el eventual sistema de fijación del rotor, pues de otra manera el mismo podría deslizarse y caer.

Para mover los generadores antes de su instalación, elevarlos siempre por medio de sus ganchos respectivos.

### ATENCION:

**DESPUES DE LARGOS PERIODOS DE DEPOSITO O EN PRESENCIA DE EVIDENTES SIGNOS DE HUMEDAD O CONDENSACION, CONTROLAR EL ESTADO DE AISLACION.**


**LA PRUEBA DE AISLACION DEBE SER EFECTUADA POR UN TECNICO ADECUADAMENTE CALIFICADO.**

**ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA ES NECESARIO DESCONECTAR EL PUENTE DE DIODOS; SI LOS RESULTADOS SON DEMASIADO BAJOS (INFERIOR A 1MΩ), SE DEBERA SECAR EL ALTERNADOR EN UN HORNO A 50-60°C.**

## TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

Ricordarsi che, una volta che il generatore sara' accoppiato al motore primario, o montato su un basamento, o installato in un telaio in modo da formare un corpo unico, non dovrà più essere sollevato dai propri golfari ma si dovranno seguire le indicazioni dell'installatore.

Non disperdere l'imballo nell'ambiente, ma rivolgersi alle agenzie di smaltimento.



## TRANSPORT AND STORAGE

Once the generator is coupled with an engine, mounted on a baseframe, or installed on a complete generating set, it cannot be lifted by its lifting bolts. The relevant instructions for lifting complete generating set should be followed.

Any packing materials should be disposed of via correct waste disposal methods. Do not discard waste materials into the environment.

## ACCOPIAMENTO MECCANICO

L'accoppiamento del generatore al motore primo è a cura dell'utilizzatore finale ed è eseguito secondo la sua sola discrezione.


Le attenzioni richieste sono:

NELLA MESSA IN SERVIZIO AVER CURA CHE LE APERTURE DI ASPIRAZIONE E SCARICO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO SIANO SEMPRE LIBERE.

IL LATO DI ASPIRAZIONE NON DEVE ESSERE VICINO A SORGENTI DI CALORE.

IN OGNI CASO, SE NON SPECIFICATAMENTE CONCORDATO, LA TEMPERATURA DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO DEVE ESSERE QUELLA AMBIENTE E COMUNQUE NON SUPERIORE A 40°C.

**IN CASO DI GENERATORI MONOSUPPORTO IN FASE DI ACCOPPIAMENTO CON IL MOTORE PRIMO, FARE ATTENZIONE CHE IL ROTORE NON SI SFILI; TOGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO ROTORE.**



## MECHANICAL COUPLING

The mechanical coupling is under the sole responsibility of the final user, and has to be done at his discretion.

Warnings:

BEFORE STARTING THE ALTERNATOR, CHECK THAT THE AIR INLETS AND OUTLETS ARE FREE OF ANY OBSTRUCTIONS.

THE AIR INLETS SHOULD NOT BE NEAR ANY HEATING SOURCES.  
IN ANY CASE, IF NOT SPECIFICALLY REQUESTED, THE COOLING AIR TEMPERATURE MUST BE EQUAL TO THE ENVIRONMENT TEMPERATURE AND NEVER HIGHER THAN 40°C.

**BEFORE MECHANICAL COUPLING OF SINGLE BEARING ALTERNATORS REMOVE THE ROTOR SECURING DEVICE PLACED THERE TO PREVENT ROTOR FROM SLIPPING.**

TRANSPORT ET STOCKAGE	TRANSPORT UND LAGERUNG	TRANSPORTE Y DEPOSITO
<p>Se rappeler qu'une fois l'alternateur accouplé au moteur d'entraînement, ou monté sur socle, ou installé sur un châssis de manière à former un seul bloc, il ne devra plus être soulevé par ses propres anneaux de levage mais il faudra suivre les indications de l'installateur.</p> <p>Ne pas jeter l'emballage dans la nature mais s'adresser à un centre de recyclage.</p>	<p>Sobald der Generator eineal an einen Antriebsmotor angeschlossen wird, bzw. auf einem Unterbau montiert oder in einem Rahmen installiert wird, so daß ein einziger Block entsteht, darf er nicht mehr an den Ringschrauben angehoben werden. Es sind die Vorschriften des Monteurs zu beachten.</p> <p>Die Verpackung ist durch die entsprechenden Entsorgungsunternehmen zu entsorgen.</p>	<p>Recordar que, una vez que el generador será acoplado al motor primario, o montado en su base, o instalado en una estructura de manera de formar un cuerpo único, no deberá ser elevado por medio de sus ganchos, sino que se deberán seguir las indicaciones del instalador.</p> <p>No dejar que el embalaje se pierda en el ambiente, dirigirse siempre a cualquier agencia que trate el reciclaje de residuos.</p>
ACCOUPLEMENT MECANIQUE	MECHANISCHER ANSCHLUß	ACOPLAMIENTO MECANICO
<p>L'accouplement de l'alternateur au moteur d'entraînement est à la charge de l'utilisateur final et est exécuté selon sa propre méthode.</p> <p>Les précautions requises sont :</p> <p>DANS LA MISE EN SERVICE, S'ASSURER QUE LES OUVERTURES D'ASPIRATION ET L'EVACUATION DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT SOIENT TOUJOURS LIBRES.</p> <p>LE CÔTÉ DE L'ASPIRATION NE DOIT PAS ÊTRE PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR. DANS CHAQUE CAS, S'IL N'Y A PAS DE SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE, LA TEMPÉRATURE DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT DOIT ÊTRE CELLE AMBIANTE ET DE TOUTE FAÇON, NE DOIT PAS ÊTRE SUPÉRIEURE À 40°C.</p>	<p>Der Anschluß des Generatores an einen Antriebsmotor obliegt dem Anwender und erfolgt nach eigenen Ermessen.</p> <p>Folgende Punkte sind zu beachten :</p> <p>BEI DER INBETRIEBNAHME IST ZU GEWÄHRLEISTEN, DABÌ DIE ÖFFNUNGEN FÜR DIE ANSAUGUNG BZW. FÜR DEN AUSTRITT DER KÜHLLUFT IMMER FREI BLEIBEN.</p> <p>DIE ANSAUGSEITE DARF SICH NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN BEFINDEN. FALLS NICHT ANDERWEITIG VEREINBART, MUß DIE KÜHLLUFT RAUMTEMPERATURE AUFWEISEN UND DARF DEN WERT VON 40°C NICHT ÜBERSCHREITEN.</p>	<p>El acoplamiento del generador al motor primario es responsabilidad del usuario final, y el mismo será efectuado a propia discreción.</p> <p>Los puntos de atención requeridos son :</p> <p>EN LA PUESTA EN SERVICIO ASEGURARSE QUE LAS ABERTURAS DE ASPIRACION Y DESCARGA DEL AIRE DE REFRIGERACION SE ENCUENTREN SIEMPRE LIBRES DE OBSTACULOS.</p> <p>EL LADO DE ASPIRACION NO DEBE ESTAR CERCA A FUENTES DE CALOR. DE CUALQUIER MANERA, SI NO ES PREVIAMENTE CONVENIDO, LA TEMPERATURA DEL AIRE DE RIFREGERACION DEBE SER AQUELLA DEL AMBIENTE, DE TODOS MODOS, NO SUPERIOR A 40 °C.</p>
<p>DANS LE CAS DES ALTERNATEURS MONOPALIER EN PHASE D'ACCOUPLEMENT AVEC LE MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT, FAIRE ATTENTION QUE LE ROTOR N'AIT PAS GLISSÉ SUR SON AXE. ÔTER LE SYSTÈME DE FIXATION DU ROTOR.</p>	<p>BEI EIN LAGER SCHILD GENERATOREN IST IN DER PHASE DES ANSCHLUSSES AN DEN ANTRIEBSMOTOR DARAUF ZU ACHTEN, DABÌ SICH DER ROTOR NICHT LÖST; EINE VORHANDENE BEFESTIGUNGSSICHERUNG DES ROTORS IST ZU ENTFERNEN.</p>	<p>EN CASO DE GENERADOR MONOSOPORTE EN FASE DE ACOPLAMIENTO CON EL MOTOR PRIMARIO, ASEGURARSE QUE EL ROTOR NO SE DESLIZE; QUITAR EL SISTEMA DE FIJACION DEL MISMO.</p>

## ACCOPPIAMENTO MECCANICO

Nel caso di accoppiamento di un generatore serie BTA3 avente forma costruttiva B3/B9 seguire le seguenti istruzioni:

-) montare il coperchio anteriore sul motore fissandolo con le apposite viti e applicando una coppia di serraggio di  $48 \pm 7\%$  Nm se si impiegano viti M10 o  $21 \pm 7\%$  Nm nel caso di viti M8 (figura 1)




Fig. 1

-) bloccare l'alternatore sul coperchio fissando i quattro dadi M8 sui tiranti, applicando una coppia di serraggio pari a  $16 \pm 7\%$  Nm (figura 2)




Fig. 2

-) avvitare il dado autobloccante sul tirante centrale ed inserire quest'ultimo nella sua sede (figura 3)




Fig. 3

-) bloccare il tirante centrale applicando sul dado M8 una coppia di serraggio pari a  $21 \pm 7\%$  Nm; rimontare le retine di protezione laterali e la griglia di chiusura posteriore applicando sulle viti M5 una coppia di serraggio pari a  $3,5 \pm 7\%$  Nm (figura 4).




Fig. 4

## MECHANICAL COUPLING

When coupling with an BTA3 series generator having a B3/B9 form, follow the instructions below:

-) mount the front cover on the motor, fixing it with the appropriate screws and applying a tightening torque of  $48 \pm 7\%$  Nm if using M10 screws or  $21 \pm 7\%$  Nm for M8 screws (figure 1)

-) lock the alternator into the cover by fixing the four M8 nuts onto the bolts, applying a tightening torque of  $16 \pm 7\%$  Nm (figure 2)

-) screws the self-locking nut onto the central bolt and insert the latter into its housing (figure 3)

-) lock the central bolt by applying a tightening torque of  $21 \pm 7\%$  Nm to the M8 nut; reassemble the lateral protective nets and the rear closing grid by applying a tightening torque of  $3,5 \pm 7\%$  Nm to the M5 screws (figure 4)

ACCOUPLEMENT MECANIQUE	MECHANISCHER ANSCHLUß	ACOPLAMIENTO MECANICO
En cas de montage d'un générateur série BTA3 ayant la forme constructive B3/B9, suivre les instructions suivantes:	Bei Anschluß eines Generators der Serie BTA3 mit Bauform B3/B9 müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden :	En el caso de acoplamiento de un generador serie BTA3 con forma constructiva B3/B9, siga las instrucciones siguientes :
-) monter le couvercle avant sur le moteur en le fixant avec les vis prévues à cet effet et en appliquant un couple de serrage de $48\pm7\%$ Nm si on utilise des vis M10 ou de $21\pm7\%$ Nm en cas de vis M8 (figure 1)	-) den vorderen Deckel auf den Motor setzen und ihn mit Hilfe der entsprechenden Schrauben und einem Anzugsmoment von $48\pm7\%$ festziehen, wenn Schrauben M10 verwendet werden, oder aber mit einem Anzugsmoment von $21\pm7\%$ Nm bei Verwendung von Schrauben M8 (Abbildung 1)	-) monte la tapa anterior encima del motor sujetándola con sus tornillos y aplicando un par de apriete de $48\pm7\%$ Nm si utiliza tornillos M10, o de $21\pm7\%$ Nm si utiliza tornillos M8 (fig. 1)
-) bloquer l'alternateur sur le couvercle en fixant les quatre écrous M8 sur les tirants, en appliquant un couple de serrage de $16\pm7\%$ Nm (figure 2)	-) den Umwandler auf dem Deckel befestigen und ihn mit Hilfe der vier Schraubmuttern M8 an den Zugstangen befestigen bei Aufbringen eines Anzugsmoments von $16\pm7\%$ Nm (Abbildung 2)	-) sujeté el alternador en la tapa fijando las cuatro tuercas M8 en los tirantes, aplicando un par de apriete de $16\pm7\%$ Nm (fig. 2)
-) visser l'écrou autobloquant sur le tirant central et enfiler ce dernier dans son logement (figure 3)	-) die Stoppschraubmutter auf die mittlere Zugstange schrauben und diese in ihrem Sitz positionieren (Abbildung 3)	-) enrosque la tuerca autobloqueante en el tirante central e introduzca este último en su lugar (fig. 3)
-) bloquer le tirant central en appliquant à l'écrou M8 un couple de serrage de $21\pm7\%$ Nm; remonter les grilles de protection laterales et la grille de fermeture arrière en appliquant aux vis M5 un couple de serrage de $3,5\pm7\%$ Nm (figure 4).	-) die mittlere Zugstange blockieren und hierfür ein Anzugsmoment von $21\pm7\%$ Nm auf die Schraubmutter aufbringen; die seitlichen Schutznetze sowie das hintere Abschlußrost wieder aufsetzen und hierfür ein Anzugsmoment von $3,5\pm7\%$ Nm auf die Schrauben M5 aufbringen (Abbildung 4).	-) sujeté el tirante central aplicando en la tuerca M8 un par de apriete de $21\pm7\%$ Nm; vuelva a montar las redecillas de protección laterales y la rejilla de cierre posterior, aplicando a los tornillos M5 un par de apriete de $3,5\pm7\%$ Nm (fig. 4).

## ACCOPPIAMENTO ELETTRICO

L'accoppiamento elettrico e' a cura dell'utilizzatore finale ed e' eseguito secondo la sua sola discrezione.

Per l'ingresso nella scatola morsetti si raccomanda di utilizzare passacavi e serracavi in accordo con le specifiche del paese di esportazione.

### Collegamento avvolgimenti

Sono previsti entrambi i collegamenti, stella con neutro ( Y ) e triangolo ( Δ ) in tutti gli alternatori.

Per passare da un collegamento Y a Δ (es.da 380V a 220V) e' sufficiente spostare i ponti sulla morsettiera principale (vedere schema tav. 2 pag. 31).

Nessun intervento e' richiesto, sul regolatore compound.

A richiesta sono previsti esecuzioni a 12 cavi di uscita, per consentire di ottenere tensioni diverse (es. 220 / 380 / 440 / 760V ).

I generatori, vanno sempre collegati a terra con un conduttore di adeguata sezione utilizzando uno dei due (interno/esterno) appositi morsetti.

Dopo aver eseguito il collegamento rimontrare il coperchio scatola morsetti.

### IMPORTANZA DELLA VELOCITA'

La frequenza e la tensione del generatore dipendono direttamente dalla velocità di rotazione dello stesso; è perciò necessario che sia mantenuta il piu' possibile costante con qualsiasi tipo di carico.

Normalmente il sistema di regolazione della velocita' dei motori di trascinamento presenta una leggera caduta di velocita' tra vuoto e carico; si raccomanda quindi di regolare la velocità a vuoto del 3 ÷ 4% superiore alla velocità nominale.

### VERIFICA DELLA TENSIONE

Tutte le macchine vengono tarate in fase di collaudo nel seguente modo: a vuoto, con velocità del 3 ÷ 4% superiore a quella nominale e con macchina fredda si ha una tensione pari a 1,02 volte quella nominale.

Con carico nominale a cosφ 0,8 e con macchina fredda si ha invece una tensione pari a 1,05 volte quella nominale.

Pertanto se la tensione dovesse risultare diversa dai valori sopra riportati si consiglia di verificare la velocità del motore e lo strumento con cui si è effettuata la misura.

### REGOLAZIONE DELLA TENSIONE

**Vuoto:** per la regolazione della tensione a vuoto si dovrà agire sul traferro del trasformatore di regolazione nel seguente modo come mostrato nella tav. 3

a) regolare la velocità del motore a vuoto circa il 4% superiore della velocità nominale;

b) applicare per qualche secondo un carico non minore del 30% della potenza nominale;

c) allentare i dadi di serraggio "1",

## ELECTRICAL CONNECTIONS

All electrical output connections are the responsibility of, and are at the discretion of, the end user.

When making terminal box connections, all cable and terminal lugs should meet the relevant standards of the country of final destination.

### Windings connection

All alternators feature both star with neutral ( Y ) and delta ( Δ ) connections.

To reconnect from a star to delta connection (for ex. from 380V to 220V), modify the linking arrangements on the output terminal board (see diagram on table 2 page 31).

It is not necessary to adjust the compound regulator.

If required, configurations with 12 output cables can be had, so that different voltages can be obtained (for example, 220 / 380 / 440 / 760V ).

The alternator must always be earthed by sufficiently rated cable, using one of the inside or outside terminals. After completing output connections, ensure that the terminal box cover is securely in place.

### IMPORTANCE OF SPEED

The alternator's frequency and voltage depend directly from its rotational speed; thus it is necessary that it be maintained constant as much as possible at any load.

Normally, the speed regulation system of drive engines show a slight speed drop between no load and load; thus it is recommended that the no-load speed be regulated at 3 ÷ 4% higher than the nominal speed.

### VOLTAGE CHECK-UP

All units are calibrated,in production, during the test phase as follows:at no load with a speed which is 3 ÷ 4% higer than nominal speed and with unit cold one obtains a voltage equal to 1,02 times the nominal value.

At nominal load at 0,8 power factor and unit cold there is, instead, a voltage which is equal to 1,05 the nominal voltage.

therefore, if the voltage were different from the above indicated values it is recommended that the drive engine speed be checked as well as the instrument with which the measurement is obtained.







### VOLTAGE REGULATION

**No load:** for the no-load voltage regulation it is necessary to work on the regulation trasformer air-gap in the following way as shown in table 3

a) regulate drive engine speed at no load about 4% higher than nominal speed;

b) apply for a few seconds a load of not less than 30% of the nominal power;

c) loosen up the tighteming bolts "1"



## RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le raccordement électrique est à la charge de l'utilisateur final et il est exécuté par ses soins.

Pour le raccordement à la boîte à bornes, il est recommandé d'utiliser des passe-câbles et des serre câbles en accord avec les spécifications du pays d'exportation.

### Couplage des enroulements

Tous les alternateurs sont prévus pour être couplés soit en étoile avec neutre ( $Y$ ) ou soit en triangle ( $\Delta$ ).

Pour passer de la connexion  $Y$  à  $\Delta$  (par exemple de 380V à 220V) il est suffisant de modifier la position des barettes sur la planchette à bornes (vois schéma Tab. 2 pag. 31).

Aucune intervention n'est nécessaire sur le transformateur compound.

Sur demande, sont prévues des exécutions à 12 câbles de sortie, pour permettre d'obtenir des tensions différentes (exemple 220 / 380 / 440 / 760V).

Les alternateurs doivent toujours être reliés à la terre avec un conducteur de section adéquate en utilisant une des deux (interne/externe) bornes appropriées.

Après avoir fait la liaison, remonter le couvercle de la boîte à bornes.

### IMPORTANCE DE LA VITESSE

La fréquence et la tension de l'alternateur dépendent directement de vitesse de rotation de celui-ci, par conséquent il faut qu'elle soit gardée constante le plus possible à sa valeur nominale avec n'importe quelle charge.

Le système de réglage de la vitesse des moteurs d'entraînement présente en principe une légère chute de vitesse entre le vide et la charge, c'est pourquoi, nous recommandons de régler la vitesse à vide de 3 ÷ 4% supérieure à la vitesse nominale.

### CONTRÔLE DE LA TENSION

Toutes les machines sont réglées au cours de l'essai selon le mode suivant.

A vide, avec une vitesse de 3 ÷ 4% supérieure à celle nominale et avec une machine froide, nous avons une tension égale à 1,02 fois la tension nominale. A charge nominale  $\cos\phi = 0.8$  et avec une machine froide, on a, au contraire une tension égale à 1,05 fois de la tension nominale. Si la tension devait révéler des résultats différents de ceux indiqués, nous vous conseillons de vérifier la vitesse du moteur et l'instrument avec lequel la mesure a été prise.

### REGLAGE DE LA TENSION

**A vide:** pour la régulation de la tension à vide, nous devons agir sur l'entrefer du transformateur de régulation comme indiqué sur le tableau 3

a) régler la vitesse du moteur à vide à environ 4% supérieure de la vitesse nominale;

b) appliquer pendant quelques secondes une charge inférieure de 30% de la puissance nominale;

c) dévisser les écrous "1"

## ELETTRISCHER ANSCHLUß

Der elektrische Anschluß obliegt dem Endanwender und erfolgt nach eigenem Ermessen.

Für den Eingang des Klemmenkastens wird empfohlen, Kabelführungen und Kabelschellen zu verwenden, die den Vorschriften und Spezifikationen des Exportlandes entsprechen.

### Anschluß Wicklungen

Für alle Generatoren sind beide Anschlußarten vorgesehen: Stern mit Stempunktleiter ( $Y$ ) und Dreieckschaltung ( $\Delta$ ). Um von einer  $Y$ -Schaltung auf eine  $\Delta$ -Schaltung zu wechseln, (z.B. von 380V auf 220V), ist es ausreichend, die Brücken auf der Hauptklemmleiste zu verschieben (siehe Schema Tab. 2 Seite 31).

Für den Compound transformator ist keinerlei Eingriff erforderlich.

Auf Wunsch sind Ausführungen mit 12 Ausgangskabeln für verschiedene Spannungen (z.B. 220 / 380 / 440 / 760V).

Die Generatoren müssen immer mit einem Leiter mit geeigneten Querschmitt unter Verwendung einer der dafür vorgesehenen Klemmen (innen / außen) geerdet werden.

Nach Durchföhrung des Anschlusses ist die Abdeckung des Klemmenkastens erneut anzubringen.

### BEDEUTUNG DER DREHZAHL

Die Frequenz und Spannung hängen direkt von der Drehzahl des Generators ab.

Daher ist auf konstante Drehzahl bei Last zu achten.

Um den Motordrehzahlabfall beim Übergang von Leerlauf vollständig auszugleichen, ist eine Leerlaufdrehzahl von 3 ÷ 4% über Nenndrehzahl einzustellen.

### SPANNUNGSPRÜFUNG

Alle Generatoren werden nach folgendem Verfahren geeicht: im Leerlauf mit einer Drehzahl von 3 ÷ 4% über Nennwert und kalter Maschine beträgt die Spannung 1,02 der Nennspannung.

Mit Last bei Leistungsfaktor 0,8 und kalter Maschine beträgt die Spannung 1,05 der Nennspannung.

Bei einer Spannungsänderung der obigen Werte sind die Drehzahl und das Messgerät zu prüfen.

### SPANNUNGS REGULIERUNG

**Leerlauf:** die Spannung ist durch den Compoundtransformatorluftspalt nach folgenden Verfahren regulierbar Abbildung 3

a) die Leerlaufdrehzahl auf 4% über Nenndrehzahl einstellen;

b) für einige Sekunden den Generator mit mindestens 30% der Vollast beladen;

c) die Schrauben "1" des Jocheisen des Transformators lockern;

## CONEXION ELECTRICA

La conexión eléctrica es responsabilidad del usuario final y la misma se efectúa a discreción de este último.

Para la entrada en la caja de bornes se recomienda utilizar pasa-cables con su sistema de fijación respectivo en conformidad con las especificaciones del país de exportación.

### Conexión bobinados

Se preveen ambas conexiones, estrella con neutro ( $Y$ ) y triángulo ( $\Delta$ ) en todos los alternadores.

Para pasar de una conexión  $Y$  a  $\Delta$  (ej. de 380V a 220V) es suficiente desplazar los puentes sobre los bornes principales (ver esquema tab. 2 pag. 31).

Ningún tipo de intervención es requerido en el transformador compound.

A petición se pueden realizar ejecuciones con 12 cables de salida, para poder obtener unas tensiones diferentes (por ej. 220 / 380 / 440 / 760V).

Los generadores, deben ser siempre conectados a tierra con un conductor de sección adecuada, utilizando uno de los dos bornes (interno/externo) previstos para la misma.

Después de haber realizado la conexión, montar nuevamente la tapa de la caja de bornes.

### IMPORTANCIA DE LA VELOCIDAD

La frecuencia y la tensión del generador dependen directamente de la velocidad de rotación del mismo, por lo tanto es necesario que sea mantenida lo mayormente posible con cualquier tipo de carga.

Normalmente el sistema de regulación de la velocidad del motor de arrastre presenta una ligera caída de velocidad entre vacío y carga, se recomienda por lo tanto regular la velocidad en vacío del 3 ÷ 4% superior a la velocidad nominal.

### VERIFICACION DE LA TENSION

Todas las máquinas están taradas en la fase de comprobación en fábrica del siguiente modo: en vacío, con una velocidad de 3 ÷ 4% superior a aquella nominal y con la máquina fría si hay una tensión parecida a 1,02 veces del nominal.

Con carga nominal a  $\cos\phi = 0.8$  y con la máquina fría si hay en su lugar una tensión parecida a 1,05 en lugar de la nominal.

Por tanto si la tensión debiera resultar diversa del valor arriba indicado, se aconseja verificar la velocidad del motor ó los instrumentos con los que se efectúa la medida.

### REGULACION DE LA TENSION

**Vacio:** para la regulación de la tensión en vacío se deberá actuar sobre el entrehierro del transformador de regulación de la siguiente forma con lo mostrado en la tabla 3

a) regular la velocidad del motor en vacío cerca de 4% superior de la velocidad nominal;

b) aplicar durante algunos segundos una carga no menor del 30% de la potencia nominal;

c) aflojar las tuercas del transformador "1";

## ACCOPPIAMENTO ELETTRICO

d) aumentare il traferro per aumentare la tensione o diminuirlo per diminuire la tensione;

e) richiudere bene i dadi di serraggio "1"

### Carico:

per la regolazione della tensione a carico è possibile agire sul numero delle spire "2" (tavola 3) del trasformatore di regolazione. Si tenga presente che con un carico equilibrato si ha normalmente una sopraelevazione della tensione che può arrivare, nel caso di macchina fredda, fino al +5% con  $\cos\varphi = 0.8$  e fino al + 10 % con  $\cos\varphi = 1$ . Tali sopraelevazioni di tensione si riducono comunque a metà entro i primi 10 minuti di funzionamento del generatore. Qualora si voglia diminuire la tensione si dovrà togliere una spira dal trasformatore verificando successivamente se il nuovo valore della tensione erogata a carico sia soddisfacente. Qualora non lo fosse ripetere l'operazione fino a che non viene raggiunto il valore desiderato.

### VERIFICA DEI DIODI

Tale verifica deve effetturarsi scollegando tutti i cavi di collegamento del ponte raddrizzatore. Se si usa l'ohmetro si dovrà verificare che ogni singolo diodo dia continuità in un solo senso.

Oppure, con una pila ed una lampadina, come mostrato in tavola 4, invertendo la polarità della pila si avrà l'accensione della lampada in un solo senso.

Dopo aver eseguito tutti i collegamenti elettrici e **solo dopo aver chiuso tutte le protezioni** è possibile effettuare la prova di primo avviamento del sistema.

## ELECTRICAL CONNECTIONS

d) increase the air-gap to increase the voltage, decrease it to reduce the voltage;

e) retighten the bolts "1"

### Load:





to regulate voltage at load, it is possible to modify the number of wire turns "2" (table 3) of the regulating transformer.

Take note that with a balanced load normally there is a voltage increase which can reach in the case of a cold unit up to + 5% with 0.8 power factor and up to + 10 % with unity power factor. Such voltage increases, however, drop down to half their value within the initial 10 minutes of the alternator's operation. At any rate, if a voltage decrease is desired, a wire turn per each transformer column will need to be removed and then the voltage output will need to be checked to be found satisfactory; in case it is not so, one must repeat this operation until the desired voltage value is reached.

### DIODE CHECK

This check-up must be done by disconnecting all rectifying bridge wires. If the ohmmeter is used each diode will be tested for continuity in only one direction.

Otherwise, as shown on table 4, the test can be done with a battery and a small lamp and by inverting the battery polarity the lamp will light up in one direction only.



After all the electric connections have been made and **only after all the protections have been put in place**, can the system be started.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE	ELETRISCHER ANSCHLUß	CONEXION ELECTRICA
<p>d) augmenter l'entrefer pour augmenter la tension ou diminuer l'entrefer pour diminuer la tension;</p> <p>e) bien revisser les écrous "1"</p> <p><b>En charge:</b> pour la régulation de la tension à charge, il est possible d'agir sur le nombre de spires "2" (table 3) du transformateur de régulation.</p> <p>En charge équilibrée, on a normalement une élévation de la tension qui peut aller, dans le cas d'une machine froide jusqu'à + 5% à <math>\cos\phi</math> 0.8 et à + 10% à <math>\cos\phi</math> 1.</p> <p>Une telle élévation de tension se réduit au bout de 10 min. de fonctionnement de l'alternateur. Si vous souhaitez à ce moment là diminuer la tension, il sera nécessaire d'enlever une spire au transformateur. En vérifiant successivement si la nouvelle valeur de la tension mesurée est satisfaisante en charge.</p> <p>Vous devez ainsi répéter l'opération jusqu'à ce que vous obteniez la valeur désirée.</p>	<p>d) um die Spannung zu steigern, wird der Luftspalt vergrößert und umgekehrt;</p> <p>e) die Schrauben "1" wieder anziehen</p> <p><b>Vollast:</b> die Spannung ist durch Veränderung der Windungszahl der Ausgleichswicklung "2" am Transformator regulierbar (Abbildung 3) Bei Gleichbelastung und kalten Generator steigt die Spannung bis +5% bei <math>\cos\phi = 0.8</math> und bis +10% bei <math>\cos\phi = 1</math>. Innerhalb 10 Minuten nach Inbetriebsnahme setzen sich die obigen Werte auf die Hälfte herab. Wenn der Bedarf der Abspaltung besteht, ist eine Windung vom Transformator abzuspannen und nacher zu prüfen, ob der neue Spannungswert den Sollwert entspricht. Anderfalls ist das Verfahren zu wiederholen, solange den gewünschten Wert erreicht wird.</p>	<p>d) aumentar el entrehierro para aumentar la tensión ó disminuirlo para reducir la tensión;</p> <p>e) apretar bien las tuercas del transformador.</p> <p><b>Carga:</b> para la regulación de la tensión en carga es posible actuar sobre el número de las espiras "2" (tabla 3) del transformador de regulación. Debe tenerse presente que con una carga equilibrada existe normalmente una sobreelevación de la tensión que puede llegar en el caso de la máquina fría hasta un + 5 % con <math>\cos\phi = 0.8</math> y hasta + 10% con <math>\cos\phi = 1</math>. Tal sobreelevación de tensión se reduce a la mitad dentro de los primeros 10 minutos de funcionamiento del generador. Si en cualquier momento se desea tener una disminución de la tensión se deberá cortar temporalmente una espira por cada columna del transformador verificando sucesivamente si el nuevo valor de la tensión suministrada en carga es satisfactoria. En el caso no lo fuese repetir la operación hasta conseguir el valor deseado.</p>
<p><b>VÉRIFICATION DES DIODES</b> Pour cette opération, il est nécessaire de déconnecter le bobinage. Si on utilise l'ohmmètre, on devra vérifier que chaque diode fonctionne dans un seul sens. Ou bien, avec une pile et une lampe comme indiqué table 4, en utilisant la polarité de la pile, on vérifiera que la lampe ne s'allume que dans un sens.</p> <p>Après avoir exécuté tous les raccordements électriques et <b>seulement après avoir contrôlé le fonctionnement de toutes les protections</b>, il est possible d'effectuer l'essai de la première mise en marche du système.</p>	<p><b>ÜBERPRÜFUNG DER DIODEN</b> Die Prüfung muß mit mindestens einem abgehlemmt Feldwicklungsverschluss ausgeführt werden. Mit einem Ohmmeter (Widerstandsmeßgerät) wird jede Diode daraufhin überprüft. ob Durchlaß nur in einer Lampe und einer Batterie: Die Lampe sollte nur in einer Polungsrichtung der Batterie aufleuchten (Siehe Abbildung 4).</p> <p>Nachdem alle elektrischen Anschlüsse angeführt und nur nachdem alle <b>Schutzaufbauten geschlossen wurden</b>, ist es möglich, die Prüfung eines ersten Systemstarts durchzuführen.</p>	<p><b>VERIFICACION DE LOS DIODOS</b> Tal verificación debe efectuarse desconectando todos los cables de conexión del puente rotante. Si se usa un ohmímetro se deberá verificar que cada diodo individualmente muestre continuidad en un solo sentido. También puede hacerse con una pila y una lámpara como se indica en la tabla n. 4 invirtiendo la polaridad de la pila se obtendrá la iluminación de la lámpara en un solo sentido.</p> <p>Después de haber realizado todas las conexiones eléctricas y "<b>solo después de haber cerrado todas las protecciones</b>" es posible efectuar el primer arranque del sistema.</p>

## AVVIAMENTO E ARRESTO


La strumentazione per l'avviamento, la conduzione e l'arresto del sistema e' a carico dell'installatore.

**LE OPERAZIONI DI AVVIAMENTO,  
CONDUZIONE E ARRESTO DEVONO  
ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE  
ADEGUATAMENTE QUALIFICATO E  
CHE ABbia LETTO E COMPRESO LE  
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA AL-  
L'INIZIO DEL MANUALE.**

### ATTENZIONE:

Durante il primo avviamento, che deve essere eseguito a velocita' ridotta, l'installatore dovrà verificare che non si presentino rumori anomali.

In caso di rumori anomali provvedere a fermare immediatamente il sistema e intervenire per migliorare l'accoppiamento meccanico.



## STARTING AND STOPPING OPERATIONS

All the instrumentation for starting, running and stopping the system shall be provided by the installer.

**THE STARTING, RUNNING AND  
STOPPING OPERATIONS MUST BE  
CARRIED OUT BY SKILLED  
PERSONNEL WHO HAVE READ AND  
UNDERSTOOD THE SAFETY INSTRU-  
CTIONS AT THE BEGINNING OF THIS  
MANUAL.**

### PLEASE NOTE:

When the system is set to work for the first time, which has to be done at a reduced speed, the operator shall check that no anomalous noises can be detected.

If an anomalous noise is detected, stop the system immediately and improve the mechanical coupling.


## PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

Prima di avvicinarsi al generatore assicurarsi che sia a stato energetico zero e a temperatura ambiente; a questo punto è possibile pulirlo esternamente con aria compressa.

**NON UTILIZZARE MAI LIQUIDI  
O ACQUA.**

**NON PULIRE CON ARIA COMPRESSA  
LE PARTI ELETTRICHE INTERNE,  
POICHÉ POSSONO VERIFICARSI COR-  
TOCIRCUITI O ALTRE ANOMALIE.**

Per i generatori della serie BTA3 non è necessaria la lubrificazione per tutto il periodo di funzionamento (30.000 h).



## CLEANING AND LUBRICATION

Prior to approaching or touching the alternator, ensure that it is not live and it is at room temperature; at this stage it is possible to clean it on the outside using compressed air.

**NEVER USE LIQUIDS OR WATER.**


**DO NOT CLEAN THE INSIDE ELECTRIC  
COMPONENTS WITH COMPRESSED  
AIR, BECAUSE THIS MAY CAUSE  
SHORT-CIRCUITS OR OTHER  
ANOMALIES.**

For the alternator Series BTA3 it is not necessary the lubrication for all the period of functioning (30.000 h).

## MANUTENZIONE

Per smontare l'alternatore della serie BTA3 è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:

Togliere la chiusura posteriore.



## MAINTENANCE

It is not necessary to extract the excitor rotor before removing the rotor assembly on alternator series BTA3:

Remove the rear panel.

<b>DEMARRAGE ET ARRET</b>	<b>ANTRIEB UND STILLSETZUNG</b>	<b>ARRANQUE Y PARADA</b>
<p>La manipulation pour le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt est à la charge de l'installateur.</p> <p><b>LES OPERATIONS DE DEMARRAGE, FONCTIONNEMENT ET ARRET DOIVENT ETRE FAITES PAR DU PERSONNEL QUALIFIE AYANT LU ET COMPRIS LES PRESCRIPTIONS DE SECURITE AU DEBUT DU MANUEL.</b></p> <p><b>ATTENTION:</b> Durant le premier démarrage, qui doit être exécuté à vitesse réduite, l'installateur doit vérifier qu'aucun bruit anormal ne se présente. Dans le cas de bruits anormaux, interrompre immédiatement le fonctionnement et vérifier l'accouplement mécanique.</p>	<p>Die Instrumentierung für Antrieb, die Netzführung und die Stillsetzung der Systeme obliegt dem Monteur.</p> <p><b>ANTRIEB, NETZFÜHRUNG UND STILLSETZUNG DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON ENTSPRECHEND QUALIFIZIERTEN FACH-PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN UND ZWAR ERST NACHDEM DIE SICHERHEIT-SVORSCHRIFTEN AM ANFANG DIESES HANDBUCHS GELESEN UND VERSTANDEN WORDEN SIND.</b></p> <p><b>ACHTUNG:</b> Während der ersten Inbetriebnahme, die mit reduzierter Geschwindigkeit erfolgen muß, hat der Monteur zu überprüfen, ob Anomalien in der Geräuschenwicklung auftreten. Im Falle von Anomalien in der Geräuschenwicklung, ist dafür zu sorgen, daß die Anlage unverzüglich gestoppt wird. Die mechanischen Anschlüsse müssen in diesem Falle verbessert werden.</p>	<p>La instrumentación para el arranque, la conducción y la parada del sistema es a cargo del instalador.</p> <p><b>LAS OPERACIONES DE ARRANQUE, CONDUCCION Y PARADA DEBEN SER REALIZADAS POR PARTE DE PERSONAL ADECUADAMENTE CALIFICADO Y QUE HAYA LEIDO Y COMPRENDIDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD AL PRINCIPIO DEL MANUAL.</b></p> <p><b>ATENCION:</b> Durante el primer arranque, que deberá efectuarse a baja velocidad, el instalador deberá controlar que no se presenten rumores anormales. En caso de rumores anormales, detener inmediatamente el sistema e intervenir para mejorar el acoplamiento mecánico.</p>
<b>NETTOYAGE ET GRAISSAGE</b>	<b>REINIGUNG UND SCHMIERUNG</b>	<b>LIMPIEZA Y LUBRIFICACION</b>
<p>Avant tout contact avec l'alternateur, s'assurer de sa propreté parfaite et qu'il soit à température ambiante; il est alors possible de le nettoyer extérieurement avec de l'air comprimé.</p> <p><b>NE JAMAIS UTILISER DE LIQUIDE OU DE L'EAU.</b></p> <p><b>NE PAS NETTOYER AVEC DE L'AIR COMPRISE LES PARTIES ELECTRIQUES INTERNES, CAR L'ON POURRAIT PROVOQUER UN COURT-CIRCUIT OU AUTRES ANOMALIES.</b></p> <p>Pour les alternateurs de la series BTA3 aucun graissage n'est nécessaire durant toute la période de fonctionnement (30.000h).</p>	<p>Bevor Sie sich dem Generator nähern, ist sicherzustellen, daß dieser nicht mehr stromführend ist und sich auf Raumtemperatur abgekühlt hat; zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, den Generator von außen mit Preßluft zu reinigen.</p> <p><b>NIEMALS FLÜSSIGREINIGER ODER WASSER VERWENDEN.</b></p> <p><b>DIE INNENLIEGENDEN ELEKTROTEILE NIEMALS MIT PRESSLUFT REINIGEN, DA SICH KURZSCHLÜSSE ODER ANDERE STÖRUNGEN DARAUS ERGEBEN KÖNNEN.</b></p> <p>Für die Generatoren der Serie BTA3 ist keine Schmierung notwendig fridie ganze Funktrionsdarier (30.000 Stunden).</p>	<p>Antes de acercarse al generador, asegurarse que el mismo sea a estado energético cero y a temperatura ambiente; en estas condiciones es posible limpiarlo externamente con aire comprimido.</p> <p><b>NO UTILIZAR NUNCA LIQUIDOS O AGUA.</b></p> <p><b>NO LIMPIAR CON AIRE COMPRI-MIDO LAS PARTES ELECTRICAS INTERNAS, DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE CAUZAR CORTOCIRCUITOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROBLEMA.</b></p> <p>Por los generadores de la series BTA3 no es necesario la lubrificacion por todos el periodo de funcionamiento (30.000 h).</p>
<b>MANUTENTION</b>	<b>WARTUNG</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>
<p>Pour démonter l'alternateur de la série BTA3, il n'est pas nécessaire d'enlever le rotor de l'excitatrice.</p> <p>Oter la tôle de fermeture.</p>	<p>Um den Generator der Serie BTA3 zu demontieren, ist es nicht notwendig, den Erregerrotor zu entfernen.</p> <p>Den hinteren Verschluß entfernen.</p>	<p>Para desmontar el alternador de la serie BTA3, no es necesario quitar el rotor excitatriz.</p> <p>Quitar la tapa posterior.</p>

## MANUTENZIONE

Smontare lo scudo anteriore svitando i 4 dadi di fissaggio.

Battendo con un apposito martello in gomma sull'albero, lato opposto accoppiamento,

SFILARE IL ROTORE UTILIZZANDO UN MEZZO DI SOLLEVAMENTO CON FUNI MORBIDE MA DI PORTATA ADEGUATA. ESEGUIRE L'ESTRAZIONE MOLTO DELICATAMENTE E APPOGGIARLO NELLA ZONA DI LAVORO PREDISPOSTA.

Per l'eventuale sostituzione del/i cuscinetto/i utilizzare un estrattore, del tipo illustrato in figura.

Per il rimontaggio del cuscinetto, riscaldare lo stesso con un apposito dispositivo magnetico, del tipo illustrato in figura.

Indossare gli appositi guanti antiscottatura, rimontare il/i cuscinetto/i.

## MAINTENANCE

To remove the front shield, unscrew the four fixing nuts.






Beating with an appropriate rubber-hammer on the shaft, opposite side of the coupling,

EXTRACT THE ROTOR USING A HOISTING MECHANISM WITH SOFT ROPES OF SUFFICIENT STRENGTH. SLOWLY AND CAREFULLY EXTRACT THE ROTOR AND PLACE IT IN THE WORK AREA WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY PREPARED.

To replace the bearing/s, use a puller of the type shown in the figure.

To reassemble the bearing, heat it with a special magnetic device of the type shown in the figure.

Wear special anti-scorch gloves, reassemble the bearing/s.




MANUTENTION	WARTUNG	MANTENIMIENTO
Démonter le flasque avant en défaisant les 4 écrous de serrage.	Das entsprechende Lagerschild abbauen, dem man die 4 Klemmutterm ausschraubt.	Desmontar el escudo anterior destornillando los 4 dados de fijato.
Taper avec un maillet en bois ou caoutchouc dur sur l'arbre du côté opposé à l'accouplement.	Mit einem Gummihammer auf die Welle schlagen, gegenüberliegende Verbindungsseite	Golpeando con una deliberado martillo en goma sopra el árbol, lado opuesto al empleme.
DEMONTER LE ROTOR EN UTILISANT UN MOYEN DE LEVAGE AVEC DES SANGLES SOUPLES MAIS DE DIMENSION ADQUATE : EFFECTUER L'EXTRACTION TRES DELICATEMENT ET LE POSER SUR LA ZONE DE TRAVAIL PREVUE.	DEN ROTOR MIT HILFE EINER HEBEVORRICHTUNG (WEICHE SEILE MIT EINER ANGEMESSENEN TRAGFÄHIGKEIT) VORSICHTIG HERAUSZIEHEN UND IM VORGESEHENEN ARBEITSBEREICH ABSTELLEN.	SACAR EL ROTOR UTILIZANDO UN EQUIPO DE ELEVACION DOTADO DE CUERDAS DE RESISTENCIA ADECUADA. REALIZAR LA EXTRACCION CON SUMO CUIDADO, LUEGO APOYARLO EN LA ZONA DE TRABAJO DISPUESTA A TAL FIN.
Pour le remplacement éventuel du/des roulement/s utiliser un extracteur, comme illustré sur la figure.	Für einen eventuellen Austausch des/der Lagers/Lager ist eine Ausziehvorrichtung, gemäß Abbildung, zu verwenden.	Para la sustitución eventual del/de los cojinetes/s utilizar un extractor, del tipo representado en la figura.
Pour remonter le roulement, réchauffer ce dernier avec un dispositif magnétique spécial, comme illustré sur la figure.	Für den Wiedereinbau des Lagers ist dieses mit einer Magnetvorrichtung zu erhitzen (siehe Abbildung).	Para volver a montar el cojinete, calentar este último por medio de un dispositivo magnético adecuado, del tipo representado en la figura.
En mettant les gants spéciaux anti-brûlure remonter le/les roulement/s.	Beim Wiedereinbau des/der Lagers/Lager sind zweckmäßige Schutzhandschuhe zu tragen.	Llevando puestos los específicos guantes antiquemaduras, volver a montar el/los cojinetes/s.


## MANUTENZIONE

Per l'eventuale sostituzione del gruppo porta spazzole, attenersi alle seguenti istruzioni:

Smontare la griglia di chiusura posteriore.



Sconnettere il cavo ROSSO (+) e il cavo VERDE (-) dal ponte raddrizzante a diodi.



Sostituire il gruppo e seguendo le istruzioni a ritroso, rimontare il tutto.

### ATTENZIONE

rispettare le polarità delle connessioni (vedi schema elettrico pag. 32 tav. 5).

## MAINTENANCE

To replace the brush gear assembly, follow the below instructions:

Remove the grid of rear panel.

Disconnect the RED wire (+) and the GREEN wire (-) of the rectifying diode bridge.

Replace the brush gear assembly and following the instructions, reassemble all.

### ATTENTION

Respect the polarity of the connections (see electrical diagram pag. 32 tav. 5).


MANUTENTION	WARTUNG	MANTENIMIENTO
Pour le demontage eventuel de l'ensemble porte balais complet,	Für den eventuellen Austausch des Stromabnehmer-Blocks, sich an folgende Anweisungen zu halten:	Para la situación eventual de los grupo portaescobillas, cumplirse las instrucciones siguientes:
Démonter la grille de fermeture.	Demontage des hinteren Schließgitters.	Desmonter la tapa posterior.
Déconnecter le fil ROUGE (+) et le fil VERT (-) du pont redresseur à diodes.	Das ROTEN Kabel (+) und das GRUNEN Kabel (-) von der gerademachenden Diodenbrücke lösen.	Desconectar el cable ROJO (+) y el cable VERDE (-) del puente rectificador.
Remplacer l'ensemble, procéder aux opérations inverses, remonter le tout.	Den Block austauschen und alles wieder aufmontieren, indem man den Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge folgt.	Sustituir el grupo y ejecutando al revés las operaciones volver todos.
<b>ATTENTION</b> Respecter la polarité des connexions (schéma électrique pag. 32 tab. 5).	<b>ACHTUNG</b> Die Polarität der Zusammenschlüsse respektieren (siehe Elektroschema Seite 32 Abbildung 5).	<b>ATENCIÓN</b> Respectar las polaridad de las conexiones (ver esquema electrico pag. 32 tav. 5).

## ANOMALIE E RIMEDI

## DEFECTS AND REMEDIES

### IL GENERATORE NON SI ECCITA

- Controllare la velocità e se necessario, riportarla al valore nominale.
- Controllare e se necessario, sostituire il ponte diodi.
- Controllare i cavi di collegamento, servendosi delle tavole allegate.



### A VUOTO TENSIONE BASSA

- Controllare la velocità e se necessario, riportarla al valore nominale.
- Controllare e se necessario, sostituire il ponte diodi.
- Controllare la resistenza degli avvolgimenti servendosi delle tabelle allegate.

### A VUOTO TENSIONE ALTA

- Controllare la velocità e se necessario, riportarla al valore nominale.
- Controllare la resistenza degli avvolgimenti servendosi delle tavole allegate.


### TENSIONE BASSA A VUOTO -

### A CARICO SI DISECCITA

- Controllare e se necessario sostituire i diodi del ponte.

### A CARICO TENSIONE INFERIORE ALLA NOMINALE

- Controllare la velocità e se necessario, riportarla al valore nominale.
- Controllare l'entità del carico e se necessario intervenire.



### A CARICO TENSIONE SUPERIORE ALLA NOMINALE

- Controllare la velocità e se necessario riportarla al valore nominale.


### TENSIONE INSTABILE

- Controllare le connessioni, servendosi delle tavole allegati.
- Verificare l'uniformità di rotazione

### GENERATORE RUMOROSO

- Controllare e se necessario sostituire i cuscinetti.
- Verificare e se necessario migliorare l'accoppiamento.

Per qualsiasi altra anomalia rivolgersi al rivenditore, ai centri di assistenza autorizzati o direttamente alla Mecc Alte Spa.



### ALTERNATOR DOES NOT EXCITE

- Check the speed and if necessary, set at nominal value.
- Check and if necessary, substitute the bridge diodes.
- Check connection cables as attached tables.

### LOW VOLTAGE AT NO LOAD

- Check the speed and if necessary, set at nominal value.
- Check and if necessary, substitute the diode bridge.
- Check the resistance of the windings as attached tables.

### HIGH VOLTAGE AT NO LOAD

- Check the speed and if necessary, set at nominal value.
- Check the resistance of the windings as attached tables.

### LOW NO - LOAD VOLTAGE, DE-ENERGIZES WHEN UNDER LOAD

- Check and if necessary substitute the diode bridge.

### AT LOAD CONDITIONS, VOLTAGE LOWER THAN RATED VALUE

- Check the speed and if necessary, set at nominal value.
- Check the entity of load and if necessary adjust it.

### AT LOAD CONDITIONS, VOLTAGE HIGHER THAN RATED VOLTAGE

- Check the speed and if necessary set at nominal value.

### UNSTABLE VOLTAGE


- Check the connections as attached tables.
- Verify the uniformity of rotation.

### NOISY GENERATOR

- Check and eventually replace the bearings.
- Check and improve the coupling if necessary.

For any other defect, please contact the seller, the after-sales service or Mecc Alte Spa directly.

<b>ANOMALIES ET REPARAT.</b>	<b>STÖRUNGEN UND ABHILFE</b>	<b>PROBLEM. Y SOLUCIONES</b>
<b>L'ALTERNATEUR NE S'EXCITE PAS</b> - Contrôler la vitesse et si nécessaire, se reporter à la valeur nominale. - Contrôler, si nécessaire substituer le pont de diodes. - Contrôler les enroulements avec les schémas électriques.	<b>DER GENERATOR ERREGT SICH NICHT</b> - Die Geschwindigkeit überprüfen und, wenn notwendig, sie wieder auf den Nominalwert bringen. - Überprüfen und, wenn notwendig die Diodenbrücke austauschen. - Mit Hilfe der Abbildungen, die Anschlüsse kontrollieren.	<b>GENERADOR NO SE EXCITA</b> - Comprobar la velocidad y se necesario, llevarla al valor nominal. - Comprobar y se necesario, sustituir le puente diodes. - Comprobar cables de connexion, con las tablas.
<b>A VIDE TENSION TROP BASSE</b> - Contrôler la vitesse et si nécessaire, se reporter à la valeur nominale. - Contrôler si nécessaire, le pont de diodes. - Contrôler la resistance des enroulements avec les schémas électriques.	<b>NIEDRIGE SPANNUNG BEI LEERLAUF</b> - Die Drehzahl Kontrollieren, und sie eventuell auf den Nominalwert bringen. - Überprüfen und, wenn notwendig die Diodenbrücke austauschen. - Die Spannung der Wicklungen überprüfen, indem man sich der beiliegenden Abbildungen bedient.	<b>EN VACIO TENSION BAJA</b> - Comprobar la velocidad y se necesario, llevarla al valor nominal. - Comprobar y se necesario, sustituir le puente diodes. - Comprobar la resistencia de los bobinados con las tablas.
<b>A VIDE TENSION TROP ELEVÉE</b> - Contrôler et si nécessaire, se reporter à la valeur nominale. - Contrôler la resistance des enroulements avec les schémas électriques.	<b>ZU HOHE SPANNUNG BEI LEERLAUF</b> - Die Drehzahl Kontrollieren, und sie eventuell auf den Nominalwert bringen. - Die Spannung der Wicklungen überprüfen, indem man sich der beiliegenden Abbildungen bedient.	<b>EN VACIO TENSION ELEVADA</b> - Comprobar la velocidad y se necesario, llevarla al valor nominal. - Comprobar la resistencia de los bobinados con las tablas.
<b>TENSION BASSE À VIDE; EN CHARGE IL SE DÉSEXCITE</b> - Contrôler et si nécessaire, substituer le pont de diodes.	<b>HOHE SPANNUNG BEI LEERLAUF REGT SICH BEI LAST AB</b> - Überprüfen und, wenn notwendig die Diodenbrücke austauschen.	<b>TENSIÓN BAJA EN VACÍO, EN CARGA NO SE EXCITA</b> - Comprobar y se necesario sustituir le puente diodes.
<b>EN CHARGE LA TENSION EST INFÉRIEURE A LA TENSION NOMINALE</b> - Contrôler la vitesse et si nécessaire, se reporter à la valeur nominale. - Contrôler la valeur du courant de charge et si nécessaire intervenir.	<b>BEI BELASTUNG NIEDRIGERE SPANNUNG ALS NORMAL</b> - Die Drehzahl Kontrollieren, und sie eventuell auf den Nominalwert bringen. - Die Ladung überprüfen und, wenn notwendig, ändern.	<b>EN CARGA TENSION INFERIOR A LA NOMINAL</b> - Comprobar la velocidad y se necesario, llevarla al valor nominal. - Comprobar l'entidad de el cargado y se necesario intervenir.
<b>EN CHARGE, LA TENSION EST SUPÉRIEURE A LA NOMINALE</b> - Contrôler la vitesse et si nécessaire se reporter à la valeur nominale.	<b>BEI BELASTUNG HÖHERE SPANNUNG ALS NORMAL</b> - Die Drehzahl Kontrollieren, und sie eventuell auf den Nominalwert bringen.	<b>EN CARGA TENSION SUPERIOR A LA NOMINAL</b> - Comprobar la velocidad y se necesario, llevarla a la valeur nominal.
<b>TENSION INSTABLE</b> - Contrôler les enroulements, avec les schémas électriques. - Vérifier l'uniformité de rotation.	<b>UNSTABILE SPANNUNG</b> - Mit Hilfe der Abbildungen, die Anschlüsse kontrollieren. - Die Regelmäßigkeit der Drehungen prüfen.	<b>TENSION INESTABLE</b> - Comprobar les conexions, con las tablas. - Verifier l'uniforme de rotaciòn.
<b>ALTERNATEUR BRUYANT</b> - Contrôler et si nécessaire changer les enroulements. - Vérifier et si nécessaire améliorer l'accouplement.	<b>LÄRMENDEN GENERATOR</b> - Kugellager prüfen un eventuell ersetzen. - Der Spiel prüfen und eventuell verbessern.	<b>GENERADORE RUIDOSO</b> - Comprobar y se necesario sustituir les cojinetes. - Comprobar y se necesario mejorar l'acoplamiento.
Pour n'importe quelles autres anomalies, se référer au revendeur, aux centres d'assistance ou directement à Mecc Alte Spa.	Bei Auftreten von anderen Störungen, wenden Sie sich bitte an den Händler, an die Service-Zentralen oder direkt an die Firma Mecc Alte Spa.	En caso de cualquier tipo de problema dirigirse siempre al revendedor, centros de reparación o directamente a la Mecc Alte Spa.

**BTA3**

Nella richiesta di pezzi di ricambio specificare il tipo e il codice dell'alternatore.

When requesting spare parts always indicate the alternator's type and code.

Pour toute demande de pièces de rechange, prière de mentionner le type et le code de l'alternateur.

Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung den Typ und den Code des Generators angeben.

En cada pedido de piezas de recambio especificar siempre el tipo y el código del alternador.

FORMA FORM FORME	N.	DENOMINAZIONE	NAME	DESIGNATION	NAMEN	DENOMINACION	CODICE CODE
B9	1	cuffia	terminal box lid	couvercle	deckel	tapa	0390302397
	4	trasformatore compound	compounding transformer	transformateur de compoundage	compound-transformator	trasformatore compound	***
	5	morsettiera di utilizzazione	terminal board	planchette à bornes	klemmbrett	placa de bornes	0391100101
	7	coperchio posteriore	non drive end bracket	flasque arriere	hinteres gehäuse	cierre posterior	0391100101
	8	carcassa con statore	frame and stator	carcasse avec stator	gehäuse mit stator	carcasa con estator	***
	9	coperchio anteriore	drive end bracket	flasque avant	vorderer gehäuse	cierre anterior	0391700118
	14	induttore rotante	rotor assy	roue polaire	rotierender induktor	inductor rotante	***
	15	ventola	fan	ventilateur	lüfter	ventilador	0392000002
	19	cuscinetto posteriore 6305-2RS	rear bearing 6305-2RS	roulement arrière 6305-2RS	hinterer lager 6305-2RS	cojinete posterior 6305-2RS	0390302517
	24	morsettiera ausiliaria	terminal board auxiliary	bornes auxiliaires	neben-klemmbrett	regleta	0391100111
B14	28	tirante coperchi S	cover stay bolt S	tige de flasque S	zugstange S	tirante del cierre S	0391800325
	28	tirante coperchi L	cover stay bolt L	tige de flasque L	zugstange L	tirante del cierre L	0391800326
	39	retina di protezione	protection screen	Grille de protection	schutzgitter	rejilla de proteccion	0391600252
	41	gruppo spazzole completo	brush gear assembly	ensemble porte balais complet	bürstenhalter	portaeescobillas	0390700058
	41/a	spazzole (MV - 816)	carbon brush (MV - 816)	balais (MV - 816)	bürsten (MV - 816)	escobillas (MV - 816)	0391701404
	50	ponte raddrizzante a diodi	rectifying diode bridge	pont redresseur à diodes	richtbrücke	puente rectificador	0391400601
	70	soppressore disturbi radio	radio disturbs suppressor	antiparasitage	Funk-Enstörfilter	supresor de radio interferencias	0391701630
	71	collettore ad anelli	slip ring	bagues	bürstenring	colector de anillos	0390302358
		anello compens. BN 4033	fixing ring BN 4033	rondelle de bloquage BN 4033	toleranzringe BN 4033	anillo de fijacion BN 4033	0390100202
	29	tirante centrale S	securing stud S	tige centrale S	zentriersstift S	tirante central S	***
MD35	29	tirante centrale L	securing stud L	tige centrale L	zentriersstift L	tirante central L	***
	17	cuscinetto anteriore 6308-2RS	front bearing 6308-2RS	roulement avant 6308-2RS	vorderes lager 6308-2RS	cojinete delantero 6308-2RS	0390302509
MD35	47	giunti a dischi	coupling disc plates	disque de monopalier	scheibenkupplung	junta a discos	***

Tavola

Table

Tableau

Abbildung

Tabla

1

RESISTENZA DEGLI AVVOLGIMENTI A 20°C AMBIENTE  
 WINDING RESISTENCES AT 20°C ROOM TEMPERATURE  
 RESISTANCE DES BOBINAGES A 20°C DE TEMPERATURE AMBIANTE  
 WIDERSTAND DER WICKLUNG BEI 20°C RAUMTEMPERATUR  
 RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS A 20°C DE TEMPERATURA AMBIENTE

**GENERATORI 2 POLI - 2 POLE GENERATORS - ALTERNATEURS 2 POLES****GENERATOREN 2 POLIG - GENERADORES 2 POLOS****3000 RPM 230/400V**

TIPO TYPE TYP	GENERATORE GENERATOR PARTIE PUSSANCE GENERADORES			REGOLATORE COMPOUND COMPOUND REGULATOR REGULATION COMPOUND COMPOUND REGLER REGULADOR COMPOUND	
	STATORE STATOR	ROTORE ROTOR	AVVOLGIMENTO AUSILIARIO AUXILIARY WINDING HILFS WICKLUNG BOBINADO AUXILIAR	POTENZA MAIN PUISANCE LEISTUNG POTENCIA	ECCITAZIONE EXCITATION EXCITATION ERREGUNG EXCITATION
	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
BTA3 SA	1,496	6,702	0,989	0,130	1,09
BTA3 SB	0,940	7,364	0,870	0,103	1,09
BTA3 SC	0,600	8,238	0,637	0,063	1,09
BTA3 LA	0,426	9,487	0,605	0,050	1,09
BTA3 LB	0,325	9,627	0,579	0,033	1,09


**GENERATORI 4 POLI - 4 POLE GENERATORS - ALTERNATEURS 4 POLES****GENERATOREN 4 POLIG - GENERADORES 4 POLOS****1500 RPM 220/380V**

TIPO TYPE TYP	GENERATORE GENERATOR PARTIE PUSSANCE GENERADORES			REGOLATORE COMPOUND COMPOUND REGULATOR REGULATION COMPOUND COMPOUND REGLER REGULADOR COMPOUND	
	STATORE STATOR	ROTORE ROTOR	AVVOLGIMENTO AUSILIARIO AUXILIARY WINDING HILFS WICKLUNG BOBINADO AUXILIAR	POTENZA MAIN PUISANCE LEISTUNG POTENCIA	ECCITAZIONE EXCITATION EXCITATION ERREGUNG EXCITATION
	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
BTA3 SA	1,690	6,514	1,090	0,166	1,090
BTA3 SB	1,330	7,723	0,920	0,110	1,090
BTA3 LA	0,930	8,785	1,010	0,063	1,090
BTA3 LB	0,630	10,08	0,780	0,050	1,090
BTA3 LC	0,630	10,08	0,400	0,035	1,090


Tavola  
Table  
Tableau  
Abbildung  
Tabla

# 2

COLLEGAMENTO A STELLA  
STAR CONNECTION  
CONNECTION ETOILE  
STERNSCHALTUNG  
CONEXION EN ESTRELLA



COLLEGAMENTO A TRIANGolo  
DELTA CONNECTION  
CONNECTION TRIANGLE  
DREIECKSCHALTUNG  
CONEXION EN TRIANGULO



COLLEGAMENTI GENERATORI A 12 FILI  
CONNECTIONS FOR 12 LEAD ALTERNATORS  
CONNECTIONS ALTERNATEURS 12 FILS  
ANSCHLUSSE DER GENERATOREN MIT 12 WICKLUNSEN  
CONEXION ALTERNADOR DE 12 HILOS









Tavola  
Table  
Tableau  
Abbildung  
Tabla

# 3






Tavola  
Table  
Tableau  
Abbildung  
Tabla

# 4



Tavola

Table


Tableau

Abbildung

Tabla

**5**

SCHEMA ELETTRICO BTA3 CON SOPPRESSORE RADIO DISTURBI  
 BTA3 ELECTRICAL DIAGRAM WITH RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR  
 SCHEMA ELECTRIQUE BTA3 AVEC ANTIPARASITAGE  
 SCHALTPLAN BTA3 MIT FUNK-ENTSTORFILTER  
 ESQUEMA ELECTRICO BTA3 CON SUPRESOR DE INTERFERENCIAS



Tavola

Table

Tableau


Abbildung

Tabla

**6**

SCATOLA REGOLAZIONE BTA3  
 BTA3 TERMINAL BOX  
 BOITIER DE REGULATION BTA3  
 REGLERKASTEN BTA3  
 CAJA DE REGULACION BTA3

SOPPRESSORE RADIO DISTURBI SDR 182/6  
 RADIO DISTURBS SUPPRESSOR 182/6  
 ANTIPIRA SITAGE 182/6  
 FUNK-ENTSTORFILTER 182/6  
 SUPRESOR DE INTERFERENCIAS 182/6



Tavola

Table

Tableau

Abbildung

Tabla

7

VOLMI D'ARIA E RUMOROSITA' (PRESSIONE SONORA (A) A VUOTO)  
 AIR FLOW AND NOISE LEVEL (NO LOAD (A) SOUND PRESSURE LEVEL)  
 VOLUME D'AIR ET NIVEAU SONORE (NIVEAU SONORE (A) à VIDÉ)  
 LUFTMENGE UND GERÄUSCHPEGEL (LAUTSTÄRKE (A) BEI LEERAUF)  
 VOLUMEN DE AIRE Y RUIDO (PRESIÓN SONORA (A) EN VACIO)

Tipo Type Typ	Volume d'aria		Rumore		Rumore		Volume d'aria		Rumore		Rumore	
	Air volume		Noise		Noise		Air volume		Noise		Noise	
	Volume d'air		Bruit		Bruit		Volume d'air		Bruit		Bruit	
Luftmenge			Gerausch		Gerausch		Luftmenge		Gerausch		Gerausch	
Volumen de aire			Ruido		Ruido		Volumen de aire		Ruido		Ruido	
m <sup>3</sup> /min			1500		1800		m <sup>3</sup> /min		3000		3600	
1500 RPM	1800 RPM	dBA	dBA	dBA	dBA	3000 RPM	3600 RPM	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
BTA3 SA	4,2	5,1	58	72	60	78	7,8	9,2	70	85	73	89
BTA3 SB	4,1	5	58	72	60	78	7,8	9,4	70	85	73	89
BTA3 SC	/	/	/	/	/	/	7,9	9,6	70	85	73	89
BTA3 LA	4	5	58	72	60	78	7,5	9,3	70	85	73	89
BTA3 LB	3,9	4,9	58	72	60	78	7,4	8,9	70	85	73	89
BTA3 LC	3,9	4,9	58	72	60	78	/	/	/	/	/	/

Tavola

Table

Tableau

Abbildung

Tabla

8

MOMENTI DI INERZIA E PESI  
 MOMENTS OF INERTIA AND WEIGHTS  
 MOMENT D'INERTIE ET POIDS  
 TRAGHEITSMOMENT UND GEWICHT  
 MOMENTO DE INERCIA Y PESO


Tipo Type Typ	PD <sup>2</sup>			Peso		
	Kgm <sup>2</sup>			Weight		
				Poids		
	FORMA / FORM / FORME			Gewicht		
	B3/B14	B3/B9	MD35	Kg		
BTA3 SA/2	0,097	0,097	0,189	50	48	59
BTA3 SB/2	0,188	0,117	0,204	54	52	63
BTA3 SC/2	0,148	0,148	0,225	61	59	70
BTA3 LA/2	0,179	0,178	0,249	71	69	80
BTA3 LB/2	0,207	0,206	0,273	78	76	87

Tipo Type Typ	PD <sup>2</sup>			Peso		
	Kgm <sup>2</sup>			Weight		
				Poids		
	FORMA / FORM / FORME			Gewicht		
	B3/B14	B3/B9	MD35	Kg		
BTA3 SA/4	0,143	0,142	0,269	53	51	57
BTA3 SB/4	0,178	0,178	0,309	59	57	63
BTA3 LA/4	0,213	0,213	0,353	69	67	73
BTA3 LB/4	0,238	0,237	0,377	74	72	78
BTA3 LC/4	0,247	0,246	0,417	79	77	83


**DIMENSIONI DI INGOMBRO**  
**OVERALL DIMENSIONS**  
**ENCOMBREMENT**  
**BAUBMESSUNGEN**  
**DIMENSIONES EXTERNAS**

dimensions in mm


**FORMA FORM FORME FORM FORMA B14**




**FORMA FORM FORME FORM FORMA B9**



**FORMA FORM FORME FORM FORMA J609b**



**FORMA FORM FORME FORM FORMA MD35**



FORMA FORM FORME		A	B	C	D	E	F
B14	S	511	441	301	351	-	-
	L	581	551	371	421	-	-
B9	S	441	-	301	351	-	-
	L	511	-	371	421	-	-
J609b	S	411	-	301	351	146,1 163,6	165,1 196,8
	L	511	-	371	421	163,6 177,8	196,8
MD35	S	478	-	301	351	-	-
	L	548	-	371	421	-	-

Forma Form Forme	CENTER OF GRAVITY 4 POLI					CENTER OF GRAVITY 2 POLI				
	SA	SB	LA	LB	LC	SA	SB	SC	LA	LB
B14	207	220	260	248	235	235	232	215	265	255
B9	217	230	270	257	245	255	252	235	285	275
J609b	217	230	270	257	245	255	252	235	285	275
MD35	220	245	275	270	265	238	244	235	280	270

SAE N°	Flangia / Flange / Bride Flansch / Bridas				
	O	P	Q	n° fori	α
6	308	266,7	285,75	8	22°30'
5	356	314,3	333,4	8	22°30'
4	403	362	381	12	15°
3	451	409,6	428,6	12	15°

SAE N°	Giunti a dischi Disc coupling Disque de monopalier Scheibenkopplung Juntas a discos						
	L	d	Q1	n° fori	S1	α1	D
6 ½	30,2	215,9	200	6	9	60°	120
7 ½	30,2	241,3	222,25	8	9	45°	120
8	62	263,52	244,47	6	11	60°	160
10	53,8	314,32	295,27	8	11	45°	160
11 ½	39,6	352,42	333,37	8	11	45°	160

GARANZIA	WARRANTY	GARANTIE	GARANTIE	GARANTIA
<b>A</b> La MECC ALTE garantisce la buona costruzione e qualita' dei propri alternatori per 12 mesi dalla data di consegna, all'installatore.	<b>A</b> MECC ALTE warrants the good manufacture and quality of all its products during 12 months, starting from the time of delivery to the user.	<b>A</b> La société MECC ALTE garantie la bonne construction et la qualité de tous ses alternateurs pour une durée de 12 mois à partir de la date de vente à l'installation.	<b>A</b> MECC ALTE garantiert einwandfreie Konstruktion und Qualität für alle Generatoren für 12 Monate, ab Datum der Lieferung und den Hersteller (aggregatebauer).	<b>A</b> La MECC ALTE garantisca la buena construcción y calidad de todos los alternadores durante 12 meses, a partir de la fecha de entrega al instalador.
<b>B</b> Durante il suddetto periodo la MECC ALTE si impegna a riparare o sostituire (a proprie spese) nella propria sede, quelle parti che si fossero avariate, senza pero' essere tenuta a risarcimenti di danni diretti o indiretti.	<b>B</b> During said period MECC ALTE obliges to repair replace at its cost, at its works, all those parts which failed without any other liability of any type, direct or indirect.	<b>B</b> Durant la période indiquée, MECC ALTE s'engage à réparer ou à remplacer (à prix équivalent) dans la société, la partie qui serait endommagée sans toutefois être tenue de prendre en considération les frais directs ou indirects.	<b>B</b> Während der genannten Periode MECC ALTE repariert oder ersetzt zu seinen Kosten alle fehlerhaften Teile, ohne Rücksicht ob direkt oder indirekt.	<b>B</b> Durante dicho periodo la MECC ALTE se obliga a reparar o sustituir a su cargo, en su establecimiento todas aquellas piezas que hubieran sido averiadas, sin hacerse cargo de otro tipo de danos, directos o indirectos.
<b>C</b> La decisione sul riconoscimento o meno della garanzia e' riservata esclusivamente alla MECC ALTE previo esame delle parti avariate che dovranno pervenire in porto franco, alla sua sede di Vicenza.	<b>C</b> The decision for warranty approval is MECC ALTE's exclusive right and subject to a previous examination of the failed parts which are to be forwarded fob MECC ALTE Italy for analysis.	<b>C</b> La décision sur la prise en charge ou non de la garantie est réservée exclusivement à MECC ALTE sur examen préalable des pièces endommagées qui devront parvenir en port franc à l'usine de Vicenza.	<b>C</b> MECC ALTE behält sich das Recht vor, die fehlerhaften Teile frei MECC ALTE Vicenza zurückzufordern, zur schadensuntersuchung	<b>C</b> La decision acerca del reconocimiento de garantía esta reservada exclusivamente a la MECC ALTE, previo examen de las partes averiadas que deberán permanecer en puerto franco o en su propia sede de Vicenza.
<b>D</b> Tutte le eventuali spese di viaggio, trasferta, trasporto, mano d'opera per lo smontaggio e rimontaggio dell'alternatore dall'apparecchiatura azionante sono sempre a carico dell'utente.	<b>D</b> All the eventual expenses concerning travel, board, transport, and labour for assembly/disassembly of alternator from the drive unit are always at the user's charge.	<b>D</b> Tout les éventuels frais de voyage, transfert, transport, main d'oeuvre pour le démontage de l'alternateur sont toujours à la charge de l'utilisateur.	<b>D</b> Alle eventuellen Kosten wie Transport, Fahrkosten, Arbeitslohn für den Montage/Desmontage gehen zu lasten des Kunden.	<b>D</b> Todos los eventuales gastos de transporte, viaje, transferencia o mano de obra, para el desmontaje y nuevo montaje, del alternador o elemento accionante serán siempre a cargo del usuario.
<b>E</b> La garanzia decade se durante il periodo predetto, i prodotti MECC ALTE fossero:  1 immagazzinati in luogo non adatto; 2 riparati o modificati da personale non autorizzato dalla MECC ALTE; 3 usati o sottoposti a manutenzione non in base alle norme stabilite dalla MECC ALTE; 4 sovraccaricati o impiegati in prestazioni diverse da quelle per le quali sono stati forniti.  La garanzia cessa comunque qualora il cliente fosse inadempiente nei pagamenti per qualunque ragione.	<b>E</b> The warranty shall be void if during the above described period the following anomalies should occur:  1 inadequate storage; 2 repair or modification by unauthorized personnel; 3 use or maintenance conditions which do not conform with norms established by MECC ALTE; 4 overload or application other than what the product was meant for.  Warranty coverage also expires whenever the client, for whatever reason, is late in payment.	<b>E</b> La garantie ne s'applique pas si durant la période indiquée il y a:  1 emmagasinement dans un local non adapté; 2 réparations ou modifications personnelles non autorisées par MECC ALTE; 3 usage et manutentions non conformes aux normes établies par MECC ALTE; 4 surcharges et emplois des fonctions différentes de celles pour lesquelles ils sont fournis.  Il est bien évident que la garantie ne s'applique que sur le matériel payé en totalité.	<b>E</b> Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn während der oben beschriebenen Periode folgende Anomalien auftreten:  1 nicht korrekte Lagerung; 2 Reparatur oder Modifizierung von unbekanntem Personal; 3 Gebrauch oder Einsatz bei Bedingungen die nicht den Normen von MECC ALTE entsprechen; 4 Überlast Gebrauch oder Montage anders als wofür das Produkt bestimmt ist.  Die Garantie erlischt auch, wenn aus welchen Gründen auch immer, der Kunde in Zahlung überfallen ist.	<b>E</b> La garantía caduca si durante el periodo descrito se produjeron las siguientes anomalías:  1 almacenaje en lugar inadecuado; 2 reparación o modificación por personal no autorizado por MECC ALTE; 3 utilización o condiciones de manutención que contravengan las normas establecidas por MECC ALTE; 4 sobrecarga o empleo en prestaciones distintas de aquellas para las que ha estado suministrado.  La garantía cesa igualmente en el momento que el cliente sea moroso de pago, cualquiera que sea la razón.

# CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI ITALIANI

<b>VALLE D'AOSTA</b> O.R.M.E. DI JANNIN SECONDINO FRAZ.CLOS DE BARME,2 (S.S.26) 11020 ARNAD (AO) TEL/FAX 0125/966108	SVALUTO M.IVO ELETTROMECCANICA VIA G. GOER MAHL ZONA INDUSTRIALE OVEST, 26 39031 BRUNICO (BZ) TEL 0474/553033 FAX 0474/51955	ANTONIOLI LUCIANO VIA DELL'ARTIGIANO, 14/16 43010 FONTANELLE DI ROCCABIANCA (PR) TEL/FAX 0521/870351	ELETTROMECC. FUTURA S.N.C. VIA SALINE EST S.N. 65013 CITTA S. ANGELO (PE) TEL./FAX 085/950120	<b>PUGLIA</b> CEL ELETTROMECCANICA VILLAGGIO ARTIGIANA CAPANNONE 2B 71100 FOGLIA TEL 0881/709073 FAX 0881/703683
<b>PIEMONTE</b> R.I.M.E.M. S.N.C. VIA L. DA VINCI, 141 10095 GRUGLIASCO (TO) TEL 011/4117972 FAX 011/4117972	ELETTROMECCANICA PLET di FICICH E SCABINI & C. S.N.C. VIA MUGGIA 12 34018 SAN DORLINGO DELLA VALLE, TRIESTE TEL 040/281049-281098 FAX 040/8324518	TOSCANA AUTOEL.GROSSETANA S.N.C. VIA NAPOLI, 2/6 58100 GROSSETO TEL/FAX 0564/24505	LAZIO - MOLISE MOSCATELLI GIANCARLO VIA G.MATTEOTTI 00013 MENTANA (RM) TEL 06/9060707 FAX 06/9090676	<b>SICILIA</b> EMERIF.OFF.ELETTR. DI NOTARO CARMELO VIA CALA, 62/B 90100 PALERMO TEL / FAX 091/6221837
<b>LOMBARDIA</b> ESSE GI ESSE S.R.L. VIA CALDINI, 87 20100 MILANO TEL 02/6466688 FAX 02/6466654	LEONCINI LUIGI DI LEONCINI STEFANO & DAVIDE S.N.C. VIA P.PASTORIONI, 128R 16162 GENOVA BOLZANETO TEL 010/7450066 FAX 010/7450154	UMBRIA ELETTR.F.V.VENTANNI G. & L. Z.I. MADONNA DEL MORO 06019 UMBERTIDE (PG) TEL/FAX 075/9415792	ELETTR.REMAS VIA G.ROSSA, 1/B 57013 ROSIGNANO SOLVAJ (LI) TEL/FAX 0586/790658	<b>CAMPANIA</b> ELETTR.REGA S.N.C. VIA MULTIELLO, 15 80040 STRIANO (NA) TEL/FAX 081/8276655
<b>VENETO - TRENTO ALTO</b> <b>ADIGE - FRIULI</b> EREDI DI FIORASO SERGIO VIA MONTEVERDALO, 115 36073 CORNEDO (VI) TEL 0445/951190 FAX 0445/951454	EMILIA ROMAGNA OBERTI TOMMASO S.N.C. VIA M.GIOIA,2 44044 CASSANA (FE) TEL 0532/730219 FAX 0532/732137	MARCHE - ABRUZZO ELETTR.MONTESILVANO C.SO UMBERTO, 590 65015 MONTESILVANO (PE) TEL/FAX 085/4453458	CALABRIA OFF.LUCIA ANTONIO VIA DE FILIPPIS 88100 CATANZARO TEL/FAX 0961/773209	<b>SARDEGNA</b> DITTA FRANCO SAINAS & C. S.N.C. VIA TRENTINO, 16/18 09127 CAGLIARI TEL 070/290129 FAX 070/270274
ELETTR.TREVIGIANA VIA SILE,33 31067 SILEA (TV) TEL/FAX 0422/360515			ORIP.EG. VIA GIBERTI, 4 87100 COSENZA TEL/FAX 0984/463943	DITTA FRANCO SAINAS & C. S.N.C. C/O DEINA PIERO Z.I. SETTORE 2 GOLFO ARANCI 07026 OLBIA (SS) TEL/FAX 0789/58409

# MECC ALTE SERVICE NETWORK EUROPE

<b>ITALIA</b> <b>MECC ALTE SPA</b> 36051 CREAZZO (VI) ITALIA VIA ROMA,20 TEL 0444/396111 FAX 0444/396166 TELEX 480374 MECCAL I	<b>ENGLAND</b> MECC ALTE U.K. LTD 6 LANDS' END WAY OAKHAM RUTLAND TEL 1572/771160 FAX 1572/771161	<b>GREECE</b> A.ARGYRIOU & CO. AGIAS ANNIS 6A 18233 RENTIS TEL/ FAX 01/4916601 TELEX 224807 VIMA GR	<b>MALTA</b> ZAHRA ENTERPRISES LTD ST CATHERINE STREET ATTARD BZN,12 TEL 6431961 FAX 6437842	<b>SLOVENIA/CROATIA</b> MOLL-MOTOR ZAGREB FALLEROVO SETALISTE,22 CR - 41000 ZAGREB TEL 0038/541317646 FAX 0038/541311927
<b>AUSTRIA</b> LEOPOLD PFEIFFER BECKMANNGASSE,15 1140 WIEN TEL 01/8942351 FAX 01/8942340 TELEX 136185 ELMOT A	<b>FINLAND</b> HSA OY HOLLOLAN SANKOAUTOMATIKA OY VILAAJANKATU 10 15520 LAHTI TEL 03/7520732 FAX 03/7520532	<b>HOLLAND</b> TECHNO GAMMA ALKMAAR B.V. PETTEMERSTRAAT 50 1823 CW ALKMAAR TEL 072/5121620 FAX 072/5150533	<b>NORWAY</b> GENETECH NORGE AS RINGSVEIEN 11A 1368 STABEKK TEL. 47/675303320 FAX 47/67530411	<b>SPAIN</b> MECC ALTE S.A. POLIGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE PARCELA,12 D 03180 TORREVIEJA (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103
MOLL MOTOR ELEKTROMOTOREN DONAUSTRASSE,6 2000 STOCKERAU TEL 02266/63421 FAX 02266/6342180	<b>FRANCE</b> MECC ALTE INTERNATIONAL S.A. Z.E. LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 0545/397562 FAX 0545/398820	<b>HUNGARY</b> GANZ - SET KARASZ u.6 6400 KISKUNHALAS ST.AMANT DE BOIXE TEL 36/77321806 FAX 36/77322037 TELEX 26983	<b>POLSKA</b> BIURO TECHNICZNO HANDLOWE ul.GRANICZNA 73 A 05-500 NOWA IWICZNA K/ WARSZAWY TEL/FAX (0-22)7569229 / 7569616 GSM 0-90219311 / 0-90209959	<b>SWEDEN</b> BUSCK AND CO AB BOX 14021 40020 GOTEBORG TEL 031/870900 FAX 031/872712 TELEX 20784 BUSCKEN S
<b>CANARY ISLES</b> MECC ALTE ESPANA S.A. POLIGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE PARCELA,12 D 03180 TORREVIEJA (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103	<b>GERMANY</b> MECC ALTE GENERATOREN GmbH POLL - VINGSTERSTR., 124 D-51105 KÖLN TEL 0221/9831990 FAX 0221/8302728	OETL MOTORGYAR RT ASZTALOS S. u. 9 - 12 1087 BUDAPEST TEL 36/1-114-0315 FAX 36/1-114-3824 TELEX 22-2458	<b>PORTUGAL</b> SORSADO AV.LUISA TODY,408-1 2900 SETUBAL TEL 065/535109 FAX 065/535084	<b>SWITZERLAND</b> REPELEC ROUTE DE LA PETITE CORNICHE 1095 LUTRY TEL 021/7914575 FAX 021/7911247

# MECC ALTE SPAIN

<b>MECC ALTE ESPANA S.A.</b> POLIGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE PARCELA,12C 03180 TORREVIEJA (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103	<b>ALMERIA</b> TALLER ELECTROMECHANICA TORSAN, S.L. CL. GRANADA, 299 04008 ALMERIA TEL Y FAX : 950-234004	<b>BARCELONA</b> FILLS DE ROCHA I LOPEZ, S.L. NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, 7 08903 HOSPITALET DE LLOBREGAT TEL 93-333753 FAX 93-3337236	<b>CUIDAD REAL</b> SALVADOR CAMACHO GALLEG CL. GRANADA, 13 13170 MIGUEL TURRA CUIDAD REAL TEL 926-241775	<b>GUIPUZCOA</b> AIZPURU, S.A. ESTACIOKO KALEA, 21 20750 ZUMAIA GUIPUZCOA TEL 943-861327 FAX 943-860020
<b>ALAVA</b> AYERBE IND. DE MOTORES, S.A. AVDA. DEL ZADORRA, 10, APDO. 689 01013 VITORIA ALAVA TEL 954-292297 FAX 954-292298	<b>BADAJOZ</b> ELECTROMECHANICA VAZQUEZ, S.L. FERNANDO MORENO MARQUEZ, 45 06300 ZAFRA (BADAJOZ) TEL Y FAX 924-554039	<b>BURGOS</b> ELECTRO CARCA BURGOS JAIME GARCA CAMARERO Y OTRO, C.B. SAN PEDRO DE CARDEÑA, 28 09002 BURGOS TEL Y FAX 947-204122	<b>GERONA</b> ELECTROMECANIKES MATA, S.A. SANT ANDREU, 67-69 17834 MATA GERONA TEL 972-572508 FAX 972-582674	<b>HUELVA</b> COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A. SR. FCO. GARCIA AVDA. NORTE, S/N 21080 HUELVA TEL 955-248622
<b>ALICANTE</b> ONCINA ELECTRICIDAD, S.L. SR. JORGE ONCINA AVDA. MARE NOSTRUM, NAVE 20 03006 ALICANTE TEL Y FAX 96-5100934	<b>BALEARES</b> AGROSERVICIO BALEAR CL. INFANTA PAZ, 5 BAJO 07006 PALMA DE MALLORCA BALEARES TEL Y FAX 971-460519	<b>CANTABRIA</b> ELECTROCHISPA Y MECANICA DE SANTONA, S.L. POL.IND. NAVE 37 39740 SANTONA CANTABRIA TEL. Y FAX 942-661569	<b>GUADALAJARA</b> MULTILEC, C.B. FRANCISCO ARITIO, 117, NAVE 24 19004 GUADALAJARA TEL Y FAX 949-202136	<b>HUESCA</b> AMADEO ORDUNA, S.A. SAN URBEZ, 8-12 22005 HUESCA TEL.: 974-211176 FAX : 974-211206

<b>LA CORUÑA</b> GRUPOS ELEC, LESTON, S.L. CL. GUTEMBERG, 40, P.I.LA GRELA 15008 LA CORUÑA TEL. : 981-250024 FAX : 981-268299	<b>MADRID</b> VESERTEC, S.L. CL.PLOMO, 17, POL.IND. AIMAYR 28330 SAN MARTIN DE LA VEGA MADRID TEL. : 91-6915704 FAX: 91-6920721	<b>NAVARRA</b> BOBINADOS LABRIT, S.L. POL. TALLUNTXE, 2, CL. B, N° 80 31110 NOAIN (NAVARRA) TEL 948-312031 FAX 948-312012	<b>VALENCIA</b> HNOS. SALES VALLS, S.A. CL. COLON, 64- PRENTE, N°1 46290 ALCACER VALENCIA TEL 96-1231180 FAX 96-1240076	<b>ZARAGOZA</b> SORILUX, S.L. DEBAJO DE LA VENTA, NAVE 22 50410 CUARTE HUERTA ZARAGOZA TEL 976-503963 FAX 976-504515
<b>LUGO</b> UNISOLDA, S.L. CL. ARIAS DE ARQUIETO, S/N 27680 SARRIA LUGO TEL 982-533406 FAX 982-532200	<b>MURCIA</b> ALCARAZ LARRIBA, MANUEL DR. PELAYO SIMARRO, 13, 1º 30730 SAN JAVIER MURCIA TEL. : 968-190036	<b>SEVILLA</b> ELECTROMECANICA MARTINEZ, S.C. POL. EL PINO, PARCELA 17, NAVE 47 41016 SEVILLA TEL 95-4255602 FAX 95-4251017	<b>VIGO</b> CERVIMAR, S.L. BEIRAMAR, 117 BAJO 36028 VIGO TEL 986-206442 FAX 986-204450	

## MECC ALTE UK

<b>MECC ALTE U.K. LTD</b> 6 LANDS' END WAY OAKHAM RUTLAND TEL 1572/771160 FAX 1572/771161	<b>PEDEN POWER PRODUCTS LTD</b> STATION ROAD IND EST MAGHERAFELT CO LONDONDERRY NORTHERN IRELAND	<b>WALCO GENERATORS</b> PARFILLAN COTTAGE KILMACOLM ROAD HOUSTON RENFREWSHIRE PA6 7HY TEL 0505/615258	<b>SCORPION GENERATORES</b> 124 WEYHILL ROAD ANDOVER - HANTS SP10 3NP TEL 0264/332312	<b>BROOK THOMPSON LTD</b> FACTORY 5 INDUSTRIAL ESTATE BRECON POWYS LD3 8LA TEL 0874/624244
				<b>ADDICOTT ELECTRICS LTD</b> QUAY ROAD TEIGNMOUTH - DEVON TQ14 8EL TEL 0626/774087

## MECC ALTE GERMANY

<b>MECC ALTE GENERATOREN GmbH</b> POLL - VINGSTERSTR., 124 D-51105 KÖLN TEL 0221/9831990 FAX 0221/8302728	09380 THALHEIM/ERZGEB. ELEKTROM. & TECHNIK GmbH ZWONITZTALSTR,11 TEL 03721/84313 FAX 03721/84256	30519 HANNOVER HELMKE & CO. HERR VON DER RECKE GARVENSTR, 5 TEL 0511/8703128 FAX 0511/863930	68169 MANNHEIM OTTO A. WAGNER ELEKTROMASCHINENBAU INH. THORSTEN LULEI WALTHER-BOTHE-STR.,14 TEL 0621/313332 FAX 0621/313337	86152 AUGSBURG ELEKTROMASCHINENBAU INH. THORSTEN LULEI ALTES ZEUGHAUSSGAßCHEN, 3 TEL 0821/510005 FAX 0821/510006
01139 DRESDEN G. GLASER MOTOREN FRANKE STERNSTR., 47 TEL 0351/8491533 FAX 0351/8497464	13405 BERLIN HEINZ GRAF GmbH ELEKTROMEISTER NORDLICHTSTR. 24 TEL 030/4137024-25 FAX 030/4139401	39126 MAGDEBURG EINBECK ELEKTROMOTOREN GUTENSWEGER STR. 15 TEL 0391/5051722 FAX 0391/5051723	72762 REUTLINGEN G. MAIER GmbH ELEKTROTECHNIK GUSTAV-SCHWAB - STR, 14/20 TEL 07121/26900 FAX 07121/269090	90518 ALTDORF WOLFGANG FREI ELEKTROMOTOREN MUHLWEG 31 TEL 09187/804447 FAX 09187/804448
03253 DOBERLUG-KIRCHHAIN KARL-HEINZ FROESCHKE ELEKTROMOTOREN-SERVICE SUEDSTR. 45 TEL 035322/2624 FAX 035322/2635	17321 LOCKNITZ HERR MATZ ELEKTROMASCHINEN E.G. STRÄÙE D. REPUBLIK 14b TEL 039754/20331 FAX 039754/20331	48231 WARENDFOR TIKKOTTER GmbH ELKTROMASCHINENBAU VELSEN 49 TEL 02584/930250 FAX 02584/930250	73033 GOPPINGEN W. KRAUTER GmbH STROMAGGREGATE SIEMENSSTR., 5 TEL 07161/73333 FAX 07161/69612	93059 REGensburg ELEKTRO HERMANN WEICH PFAFFENSTEINER WEG, 8/10 TEL 0941/85612 FAX 0941/897419
04129 LEIPZIG A. HENTSCHEL ELEKTROMASCHINENBAU WERKSTAETTENWEG 6 TEL 0341/3015953 FAX 0341/3015953	18059 ROSTOCK IBH ING BURO HARM SCHWAENER LANDSTR, 110 TEL 0381/445125 FAX 0381/445126	50937 KOLN ROLF SEEMANN GmbH ELEKTROBAU NIKOLAUSSTR, 107 TEL 0221/428519 FAX 0221/412622	73066 UHINGEN W. KRAUTER GmbH STROMAGGREGATE ROMER STR., 74 TEL 07161/93830 FAX 07161/938370	97514 OBERAURACH LUDWIG LIPS ELEKTRO OT TRETZENDORF WEISBRUNNER WEG 8 TEL 09522/1279 FAX 09522/7505
04651 BAD LAUSICK G. LEHMAN BLITZSCHUTZANLAGEN BORNAER STR.40 TEL 034345/2932 FAX 034345/2932	22848 NORDERSTEDT IHB HERR HINZE GUTENBERGRING, 35 TEL 040/5230520 FAX 040/5281174	55120 MAINZ-MOMBACH FREY GmbH ELEKTROMASCHINENBAU INDUSTRIESTR, 44 TEL 06131/969620 FAX 06131/684396	74930 ITTLINGEN ELEKTRO-SERVICE ELMER AUF DER SPREIT 26 TEL 07266/3963 FAX 07266/3862	98574 SCHMALKALDEN ANSCHUTZ GmbH ELEKTROMOTOREN SERVICE ROTHWEG, 4A TEL 03683/402567 FAX 03683/62261
04758 OSCHATZ ELEKTRO-MECHANIK GmbH WELLERSWALDER WEG,11 TEL 03434/622555	23556 LUBECK IBH ING BURO HARM SPENGLER STR,1A TEL 0451/893083 FAX 0451/898659	56729 KEHRIG FUHRMANN ELKTROMOTOREN MAYENER STR., 16 TEL 02651/3715 FAX 02651/76502	77652 OFFENBURG BRUNO SCHNEIDER ELEKTROMOTOREN WINDSCHLAGER STR., 95 A TEL 0781/25701 FAX 0781/25698	99867 GOTHA ELEKTROREPARATUREN & MASCHINEN ANACKER GmbH LANGENSALZER STR, 24 TEL 03621/45820 FAX 03621/458213
08012 ZWICKAU RELMA SERVICE GmbH ELEKTROMASCHINEN AM BAHNHOF 7 TEL 0375/293811-13 FAX 0375/293814	24768 RENDSBURG IBH ING BURO HARM HELGOLANDER STR,22 TEL 04331/42011 FAX 04331/42993	66115 SAARBRUCKEN KLUG & KAYSER GmbH ELEKTROMECH. WERKSTATT BRUNNENSTR/BAHNGELANDE TEL 0681/776191 FAX 0681/776460	79108 FREIBURG BOHLER ANTRIEBSTECHNIK HERR PLAGA WEIßERLENSTR., 1G TEL 0761/130970 FAX 0761/1309755	
08228 RADEWISCH BERND SCHWABE ELEKTROMASCHINENBAU STIFTSTR., 4 TEL 03744/33176 FAX 03744/33176				

# MECC ALTE FRANCE

MECC ALTE INTERNATIONAL S.A. Z.E.LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 0545/397562 FAX 0545/398820	DPT. 17 VOIR 79 DPT. 18 SAET RUE ANDRE' CHARLES BOULLE 18230 ST. DOULCHARD TEL 48/708292	DPT. 33 SEMIBEN 83, COURS E. VAILLANT BP N.13 33028 BORDEAUX TEL 56/396844	DPT. 55 VOIR 51 DPT. 56 VOIR 44	DPT. 79 REDIEN 374, AV. DE PARIS 79000 NIORT TEL 49/330442
DPT. 01 FLASH ELEC ZONE INDUSTRIELLE SURE 01390 ST.ANDRE DE CORCY TEL 72/261259	DPT. 19 ELECTRO BOBINAGE 1, AV.WINSTON CHURCHILL 19000 TULLE TEL 55/201902	DPT. 34 LOCAWATT 96 RUE DE MONTPELLIERS 34200 SETE TEL 67/518900	DPT. 57 EST BOBINAGE DISTRIBUTION CHAMP DE MARS 57270 RICHEMONT TEL 87/717050	DPT. 80 VOIR 60 DPT. 81 VOIR 31 DPT. 82 VOIR 31
DPT. 02 VOIR 59 DPT. 03 VOIR 63	DPT. 20 FERRATO RUE NICOLAS PERALDI 20000 AJACCIO TEL 95/224236	DPT. 35 ROULIN Z.A. MIVOIE 35136 ST. JACQUES DE LA LANDE TEL 99/353535	DPT. 59 PREVOST 12, RUE DE PLANQUE 59128 FLERS EN ESCREBIEUX TEL 27/889696	DPT. 83 GAY RUE SAINT HERMENTAIRE 83300 DRAGUIGNAN TEL 94/684177
DPT. 05 ROSTANT Z.A. LA JUSTICE 05000 GAP TEL 92/510776	DPT. 21 S.N.J.B. 10, RUE J.DAGUERRE 21300 CHENOYE TEL 80/523734	DPT. 36 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 30, RUE CANTRELLE 36000 CHATEAUROUX TEL 54/340459	DPT. 60 SEIBO 6, RUE DUCHAMP DES COSAQUES 60400 NOYON TEL 44/441496	DPT. 84 E.I.T.B. 167 ROUTE DE MONTFAVET 84000 AVIGNON TEL 90/876423 FAX 90/889167
DPT. 06 LUZORO Z.FUON SANTA 06340 NICE LA TRINITE TEL 93/542555	DPT. 22 MOTELEC 7, RUE A.LUMIERE Z.I. 22000 ST. BRIEUX TEL 73/833850	DPT. 37 LEPRON BP N°1 / VALLERES 37190 AZAY LE RIDEAU TEL 47/454550	DPT. 62 FDRC RUE DE VERROTIERES Z.I. DES DUNES 62105 CALAIS TEL 21/967424	DPT. 85 GIRARD Z.I. ACTI SUD BP 161 85004 LA ROCHE SUR YON TEL 51/055629
DPT. 07 GASCON ELECTRO DIST. 76 AV. DE MARSEILLE 07200 AUBENAS TEL 75/350766	DPT. 23 VOIR 63 DOSSOT 22,RUE DES SOURCES 08000 CHARLEVILLES MEZIERES TEL 24/597515	DPT. 40 SUD BOBINAGE ROUTE DE MONT MARSAN 40990 ST. PAUL LES DAX TEL 58/916969	DPT. 64 VOIR 40 DPT. 66 VOIR 34	DPT. 86 ELECTRO BOBINAGE 77, BLD GRAND CERF 86000 POITIERS TEL 49/582471
DPT. 08 DOSROT 22,RUE DES SOURCES 08000 CHARLEVILLES MEZIERES TEL 24/597515	DPT. 24 SUDER Z.A. DE MARSAC BP N 1 24430 MARSAC/L'ISLE TEL 53/047160	DPT. 41 BEFIM 6, RUE D'AMBOISE 41400 MONTRICHARD TEL 54/322547	DPT. 69 BEI LES PETIT PASSELOUP 69400VILLEFRANCHE SUR SAONE TEL 74/628011	DPT. 88 TOUSSAINT 30, GRANDE RUE 88260 SANS VALOIS TEL 29/075233
DPT. 09 VOIR 31 HALLIER 57 RUE H DUNANT 10800 ST.JULIEN LES VILLAS TEL 25/713029	DPT. 25 GRANDJEAN Z.A.AUSORBIE RUE THALES 25410 DANNEMARIE SUR CRETE TEL 81/585526	DPT. 43 VOIR 63 DPT. 45 OURY 48, RUE DE LA BATARDIERE 45140 ST JEAN DE LA RUELLE TEL 38/432336	DPT. 71 PRUDHOMME 173, RUE DES FLANDINES 71040 MACON TEL 85/347776	DPT. 89 PICHON Z. DES VAUGUILLETTES 89100 SENS TEL 86/652257
DPT. 10 GASCON ELECTRO DIST. 76 AV. DE MARSEILLE 26000 VALENCE TEL.75/416844	DPT. 26 SOBELEC 534 AV. DOCTEUR FLEMING 30900 NIMES TEL. 66/621463	DPT. 46 VOIR 47 DPT. 47 BERBIGUIER 5, RUE A BERGER 47304 VILLENEUVE SUR LOT TEL 53/703704	DPT. 72 SMEM 74, RUE DE LA MARIETTE 72000 LE MANS TEL 43/846640	DPT. 90 ELECTRO BELFORT Z.A. DE LA JUSTICE 90000 BELFORT TEL 84/221220
DPT. 11 VOIR 34 MASSABUAU RUE LAVOISIER 12100 MILLAU TEL 65/600890	DPT. 27 VOIR 76 DPT. 29 ARCEM Z.I. DE KERVIN 29210 MORLAIX TEL 98/885565	DPT. 48 RUBIO J. 8, RUE CARRIERES 48000 MENDE TEL 66/650270	DPT. 73 GIRARD 330, CHEMIN DE LA ROTONDE 73000 CHAMBERY TEL 79/620054	DPT. 91 VOIR 93 DPT. 92 VOIR 93
DPT. 12 MIS PROVENCE 183 ROUTE NATIONALE 113 13170 LES PENNES MIRABEAU TEL 91/961333	DPT. 30 SOBELEC 534 AV. DOCTEUR FLEMING 30900 NIMES TEL. 66/621463	DPT. 49 VOIR 44 DPT. 50 VOIR 76	DPT. 74 SECA Z.I. RUE DU MONT BLANC BP229 74105 ANNEMASSE CEDEX TEL 79/620054	DPT. 93 SOSELEC 67, RUE RACINE 93320 ROMAINVILLE TEL 48/573091
DPT. 13 BORELEC srl Z.I. RUE BELLEVUE B.P. 56 14650 CARPIQUET	DPT. 31 LAURENT Z.I. PRAT GIMONT 31130 BALMA TEL 61/484214	DPT. 51 NAUDE & FILS 15, PLACE ST. NICHAISE 51100 REIMS TEL 26/853277	DPT. 75 VOIR 93 DPT. 76 SEEM Z.I. N°2/88 6 RUE F. ARAGO 76300 SOTTEVILLE LES ROUENS TEL 35/732476	DPT. 94 VOIR 93 DPT. 95 VOIR 93
DPT. 14 Z.E.LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 45/397562 FAX 45/398820	DPT. 32 VOIR 40	DPT. 52 VOIR 51 DPT. 54 VOIR 57	DPT. 77 VOIR 93 DPT. 78 VOIR 93	DPT. 97 SOMATE SAV Z.I. DE HUELBOURG JARRY 97122 BAIE-MAHAULT TEL 590/267497

# MECC ALTE SERVICE WORLDWIDE

## AFRICA

ALGERIA REFER TO FACTORY	MALAWI REFER TO SOUTH AFRICA	NIGERIA INTERNATIONAL DIESEL SALES LTD 198B ISALE EKO AVE DOLPHIN ASTATE IKOYI - LAGOS - NIGERIA TEL 01/2694430	SWAZILAND REFER TO SOUTH AFRICA	ZAMBIA REFER TO SOUTH AFRICA
EGYPT EL DEGHEIDY ALEX CO CAIRO HEAD OFFICE 4 MAMAAL EL SUCRE ST. GARDEN CITY 4TH FLOOR CAIRO TEL 02/3551531 FAX 02/3548935 TELEX 22644 DEGCO UN	MOZAMBIQUE REFER TO SOUTH AFRICA	NAMIBIA ELWERE 5,BOHR STREET WINDHOEK - NAMIBIA P.O.BOX 80380 - WINDHOEK NAMIBIA TEL 061/228298 - 230713 FAX 061/33921	TANZANIA REFER TO SOUTH AFRICA	ZIMBABWE REFER TO SOUTH AFRICA
LESOTO REFER TO SOUTH AFRICA		SOUTH AFRICA MC.BEAN'S IMPL CO PTY LTD P.O.BOX 455 PIETERMARITZBURG 3200 NATAL TEL 031/421541 FAX 031/421570 TELEX 43067 SA	PROMOTECHNI S.A. Z.I. - CITE DISPENSAIRE 2013 BEN AAROUS TEL 01/383889 FAX 01/383509	

## NORTH AMERICA

### U.S.A. & CANADA

MAGIL CORPORATION  
815 N. OAKWOOD RD., UNIT I  
LAKE ZURICH, IL 60047 (USA)  
TEL 847/550-0530  
FAX 847/550-0528

## CENTRAL AMERICA

**EL SALVADOR**  
LA CASA CASTRO S.A.  
CALLE RUBEN DARIO N. 1027  
SAN SALVADOR C.A.  
TEL 503/711177  
FAX 503/229256  
TELEX 20556 CASTROL

**HONDURAS**  
AGRINSA  
1a AV 10 Y 11 CALLE SE  
BARRIO MEDINA  
SAN PEDRO SULA  
TEL 504/576407  
FAX 504/576649

**MEXICO**  
INDUSTRIAL FUNDIDORA VALSI  
SA DE C.V.  
HEROES FERROCARRILEROS  
N 283 COL AURORA  
C.P. 44440 GUADALAJARA  
JALISCO  
TEL 38/119547  
FAX 38/122236  
TELEX 683246 COVAME

**REPUBLICA DOMINICANA**  
PATIÑO C.ELECTRICIDAD  
BOBINADO  
AV.HERMANAS MIRABAL #632  
VILLA MELLA  
SANTO DOMINGO  
TEL 809/5695228  
FAX 908/5687248

## SOUTH AMERICA

**ARGENTINA**  
CASA FENK SACIFI  
J.B. ALBERDI 7138  
1440 BUENOS AIRES  
TEL 1/6870000  
FAX 1/6871871

**BOLIVIA**  
IMPORTADORA Y  
DISTRIBUIDORA TOA  
AV.CANHOTO,100  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
TEL 03/32 - 1272, 32 - 6303  
FAX 03/34 - 0485

**BRASILE**  
REFER TO FACTORY

**CHILE**  
LUREYE IND.  
ELECTROMECANICAS  
S.A.C.E.I.  
VICUNA MECKENNA 1503 -  
SANTIAGO  
TEL 02/5561723 - 5555487

**COLOMBIA**  
ENERGI & POTENCIA  
P.O. BOX 95521  
CALLE 25 AA SUR NO 48 - 105  
MEDELLIN  
TEL 4/3319200  
FAX 4/3320354

**EQUADOR**  
MAGSUM CIA LTDA  
AV.J. AROSEMENA, KM 1.1/2  
GUAYAQUIL  
TEL 04/20 - 1339, 20 - 2618  
FAX 04/20 - 0953

**PARAGUAY**  
GOTZE INGENIERIA  
MCAL ESTIGARIBIA, KM 9  
ASUNCION  
TEL 021/50 - 9231, 50 - 9232  
FAX 021/67 - 2779

**PERU'**  
MABECO TRADING SYSTEM  
AV.AVIACION, 3297  
LIMA  
TEL 014/75 - 5336  
FAX 014/76 - 3537

**URUGUAY**  
FIVISA - FIERRO VIGNOLI S.A.  
AV.URUGUAY, 1274  
MONTEVIDEO  
TEL 02/92 - 1230  
FAX 02/92 - 0808

**VENEZUELA**  
RIMES ELECTRO MECANICA C.A.  
APARTADO 124  
LAGUNILLAS 4016 - A  
EDO, ZULIA  
TEL 065/24865 - 24972  
FAX 065/24907  
TELEX 75193

## MIDDLE EAST

**CYPRUS**  
M.KYRIACOU AND SON LTD  
P.O.BOX 5460  
NICOSIA CIPRO  
TEL 02/438123  
FAX 02/437171  
TELEX 3838 KYRIACOU CY

**CYPRUS**  
REFER TO FACTORY

**IRAN**  
DIESEL SAZ CO  
N. 1, 3TH FLOOR EGHTESED BLDG  
BOUSHERI ALLEY SADI AVE  
TEHRAN  
TEL021/301585  
FAX 021/399349  
TELEX 215657 DISL IR

**JORDAN**  
AFANEH TRADING AGENCIES CO  
PO BOX 183457  
AMMAN  
TEL 782698  
FAX 745485  
TELEX 23609 AFANEH JO

**LEBANON**  
HASANIEH CO  
FOR TRADING & INDUSTRY  
B.P.380 - SAIDA  
TEL 07/721411 -724006  
FAX 07/725673  
TELEX 47445 HAFNI LE  
BEIRUT TEL 01/864743

**SAUDI ARABIA**  
REFER TO FACTORY

**SYRIA**  
REFER TO FACTORY

**TURKEY**  
AKSA MAKINA SANAYI A.S.  
BARBAROS BULVARI 91  
80690 BESIKTAS - INSTANBUL  
TEL 212/2616380  
FAX 212/5504157  
TELEX 27382 AKSM TR

## NEAR EAST

**INDIA**  
UCAL POWER SYSTEMS  
1188 ANNA SALAI  
MADRAS 600 002  
TEL91/44/842383  
FAX 91/44/831124  
CONTACT MR VENKATARAMAN  
AND MR SURESH

**PAKISTAN**  
REFER TO FACTORY

**SRI LANKA**  
REFER TO FACTORY

## FAR EAST

**AUSTRALIA**  
MECC ALTE ALTERNATORS PTY LTD  
UNIT5-17/9 CHURCHILL ROAD NTH  
DRY CREEK  
SOUTH AUSTRALIA 5094  
TEL 08/83498422  
FAX 08/83498455

**CHINA**  
REFER TO FACTORY

**HONG KONG**  
REFER TO FACTORY

**INDONESIA**  
REFER TO FACTORY

**JAPAN**  
REFER TO FACTORY


**NEW ZEALAND**  
V.M.DIESELS (NZ) LTD  
130 NELSON STREET  
P.O. BOX 38 - 370  
PETONE  
TEL 04/688843  
FAX 04/684789

**PHILIPPINES**  
REFER TO FACTORY

**SINGAPORE**  
MECC ALTE (F.E.) PTE LTD  
19 KIAN TECK DRIVE  
628836 SINGAPORE  
TEL 2657122  
FAX 2653991

**TAIWAN**  
JEMMYTEX INTERNATIONAL CORP.  
3FL NO 35  
FU HSING SOUTH ROAD SEC 2  
TAIPEI 10841  
TAIWAN R.O.C.  
TEL 02/754 - 9449 - 51  
FAX 02/754 - 9213

**THAILAND**  
REFER TO FACTORY



#### **FRANCE**

MECC ALTE INTERNATIONAL S.A.  
Z.E.LA GAGNERIE  
16330 ST.AMANT DE BOIXE  
TEL. 0545/397562 FAX 0545/398820  
e-mail : mecc.alte@wanadoo.fr

#### **UNITED KINGDOM**

MECC ALTE U.K LTD  
6 LANDS' END WAY  
OAKHAM RUTLAND LE 15 6RF  
TEL. 1572/771160 FAX 1572/771161  
e-mail : fjt@meccalte.co.uk

#### **DEUTSCHLAND**

MECC ALTE GENERATOREN GmbH  
POLL - VINGSTERSTRASSE 124  
D-51105 KÖLN  
TEL. 0221/9831990 FAX 0221/8302728  
e-mail : MECCALTE@aol.com

#### **POLSKA**

MECC ALTE GENERATOREN GmbH  
ODDZIAŁ w WARSZAWIE  
SKIERDY-OSIEDLE JABLONIE  
PL 05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI  
TEL 48(0)22/7755603 FAX 48(0)22/7755680  
e-mail : biuro@meccalte.com.pl

#### **ESPAÑA**

MECC ALTE ESPAÑA S.A.  
POLIGONO INDUSTRIAL  
CASAGRANDE PARCELA 12 C  
03180 TORREVIEJA (ALICANTE)  
TEL. 096/6702152 FAX 096/6700103  
e-mail : mecesp@arrakis.es

#### **AUSTRALIA**

MECC ALTE ALTERNATORS PTY LTD  
UNIT 5 - 17/19 CHURCHILL ROAD NTH  
DRY CREEK - SOUTH AUSTRALIA 5094  
TEL. 08/3498422 FAX 08/3498455  
e-mail : mecc\_alte@cybercrow.net.au

#### **FAR EAST**

MECC ALTE (F.E.) PTE LTD  
19 KIAN TECK DRIVE  
SINGAPORE 628836  
TEL. 2657122 FAX 2653991  
e-mail : mafe@PACIFIC.NET.SG

#### **U.S.A. AND CANADA**

MAGIL CORPORATION  
815 N. OAKWOOD RD., UNIT I  
LAKE ZURICH, IL 60047  
TEL. 847/550-0530 FAX 847/550-0528  
sales@magilcorp.com



via Roma, 20 - 36051 Creazzo (VI)  
Tel 0444 / 396111 - Fax 0444 / 396166  
e-mail : mecc-alte-spa@meccalte.it  
web site : www.meccalte.com