

**PW2 E.L.**


### I ALTERNATORI SERIE PW2 E.L. MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE

**GB  
PW2 E.L. SERIES ALTERNATORS  
USE AND MAINTENANCE MANUAL**

**F  
ALTERATEURS SERIE PW2 E.L.  
MANUEL POUR L'ENTRETIEN ET LA MANUTENTION**

**D  
GENERATOREN DER BAUREIHE PW2 E.L.  
HANDBUCH FÜR DIE BEDIENUNG UND WARTUNG**

**E  
ALTERNADORES DE LA SERIE PW2 E.L.  
MANUAL PARA EL USO Y MANTENIMIENTO**



Via dei Laghi 48/B  
36077 Altevilla Vicentina (Vicenza)  
tel. +39 0444 370799 fax. +39 0444 370330  
E-mail: [info@zanardialternatori.it](mailto:info@zanardialternatori.it)  
Web site: [www.zanardialternatori.it](http://www.zanardialternatori.it)

#### DESCRIZIONE MACCHINA

I generatori-saldatrice della serie PW2 E.L. sono monofase a spazzole con regolazione mista condensatore/impedenza, a 2 poli. Sono costruiti in conformità alla direttive 2006/42, 2006/95, 2004/108 e relative modifiche, alle norme EN 60034-1, CEI 2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, N.F. 51.111, EN 60974-1.

La saldatrice in corrente continua permette la fusione di elettrodi di tipo rutillo e celluloso, e grazie alla regolazione della corrente in uscita consente l'utilizzo di tutti i diametri più comuni in commercio. I coperchi e la carcassa sono pressofusi in lega di alluminio ad alta resistenza, l'albero è in acciaio C 45 con ventola calettata. Il grado di protezione è IP 23. Gli isolamenti sono in classe H e gli avvolgimenti con resine epoxidiche. La produzione di serie soddisfa la normativa VDE 0875 grado "K" e i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla direttiva europea sulla compatibilità eletromagnetica; la conformità a quest'ultima è garantita dall'applicazione delle norme europee EN 61000-6-3, EN61000-6-1.

#### PREMESSA

I generatori della serie PW2 E.L. rispondono alle direttive CEE 2006/42, 2006/95, 2004/108 e relative modifiche; pertanto non presentano pericoli per l'operatore, se installati, usati, mantenuti secondo le istruzioni fornite dalla Zanardi e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in perfetta efficienza.

#### MACHINE DESCRIPTION

PW2 E.L. Series alternators are single phase capacitor/impedance regulation alternators with brushes, 2 poles. PW2 E.L. alternators are made in compliance with the 2006/42, 2006/95, 2004/108 and their amendments, and the EN 60034-1, CEI 2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000, N.F. 51.111, EN 60974-1.

The d.c. welder allows the melting of rutile and cellulose type electrodes and through the exit current regulation it is possible to employ all the most commonly used electrode diameters. The end brackets are diecast in high resistance aluminum alloy, the shaft is in C45 steel and is fitted with fixing ring.

The mechanical protection level meets standard IP23 (upon request higher levels of protection can be supplied). The H-class insulation and windings are impregnated with tropicalized epoxy resins. The standard generators comply with the specification VDE 0875 degree "K" and with the basic safety requirements of the European regulation on electromagnetic compatibility; by applying the European standards EN 61000-6-3, EN61000-6-1 the above mentioned regulation is complied with.

#### INTRODUCTION

The PW2 E.L. alternators comply with the EEC 2006/42, 2006/95, 2004/108 directives and their amendments; therefore they pose no danger to the operator if they are installed, used and maintained according to the instructions given by Zanardi and provided that the safety devices are kept in perfect working conditions.

#### DESCRIPTION DE LA MACHINE

Les alternateurs de la Serie PW2 E.L. sont à bagues avec régulation condensateur/reactance à 2 pôles. Les alternateurs PW2 E.L. sont construits en conformité aux directives 2006/42, 2006/95, 2004/108 et leurs modifications, aux normes EN 60034-1, CEI 2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000, N.F. 51.111, EN 60974-1.

La génératrice de soudage à courant continu permet la fusion des électrodes de type rutile et cellulose, et grâce à la régulation de courant déserte permet l'utilisation de tous les diamètres les plus couramment répandus dans le commerce. Les flasques sont en aluminium coulé à haute résistance, l'arbre est en acier C45 avec rondelle de blocage. Le grade de protection est IP23 (sur demande, il est possible de réaliser un grade de protection supérieure). Les isolements sont de classe H et les enroulements imprégnés de résines époxy tropicales. La production en série est conforme à la norme VDE 0875 degré "K" et aux conditions essentielles requises de sécurité imposées par la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique; la conformité à cette dernière est garantie par l'application des normes européennes EN 61000-6-3, EN61000-6-1.

#### INTRODUCCIÓN

Los generadores de la serie PW2 E.L. responden a las directivas CEE 2006/42, 2006/95, 2004/108 y sus modificaciones; por lo tanto no se presentan peligros para el operador, si instalados, usados y mantenidos según las instrucciones dadas por la Zanardi y con la condición que los dispositivos de seguridad sean mantenidos en una condición de perfecta eficiencia.

#### MASCHINEN BESCHREIBUNG

Die Generatoren der Serie PW2 E.L. haben Stromabnehmer mit kondensator/reactanz mit 2 Polen. Die Generatoren PW2 E.L. sind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 2006/42 sowie mit 2006/95 und 2004/108 und deren entsprechenden Änderungen, en und den Normen EN 60034-1, CEI 2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000, N.F. 51.111, EN 60974-1.

Mit der wechselstromschweissmaschine kann man schmelzschweißelektroden mit den heute im handel üblichen durchmessen verwenden, dies dank der a us g a n g s stromregelung. Die Deckel sind aus einem sehr widerstandsfähigen Aluminiumdruckguß angefertigt, die Welle aus C45-Stahl mit kompensator ring. Die Schutz klasse ist IP23 (auf Anfrage kann auch eine h o h e Schutzklasse realisiert werden). Die Isolierung entspricht Klasse H und die Wicklungen sind mit Tropen-Epoxydharz imprägniert. Die Serienproduktion entspricht der Bestimmung VDE 0875 Grad "K" und den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Kompatibilität; die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie wird durch die Anwendung der europäischen Normen EN 61000-6-3, EN61000-6-1 gewährleistet.

#### VORWORT

Die Generatoren entsprechen den EG-Bestimmen 2006/42, 2006/95, 2004/108 und deren entsprechenden Änderungen; aus diesem Grunde stellen sie keinerlei Gefahr für den Bediener dar, sofern sie in Übereinstimmung mit den von Zanardi vorgeschriebenen Anweisungen installiert, verwendet und gewartet werden und unter der Bedingung, daß die Schutzvorrichtungen in einem voll funktionstüchtigen Zustand gehalten werden.

#### DESCRIPCION MAQUINA


Los generadores de la Serie PW2 E.L. son ce pillos con regulación condensador/reactancia sur tres fase, a 2 polos. Los generadores PW2 E.L. están construidos en conformidad a las directivas 2006/42, 2006/95, 2004/108 y sus modificas, normas EN 60034-1, CEI 2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, N.F. 51.111, EN 60974-1.

La soldadora en corriente continua permite la fusión de electrodos de tipo rutil y celuloso, gracias a la regulación de la corriente de salida, consiente el empleo de todos los diámetros mas comunes en comercio.

Las tapas son fundidas a presión en una aleación de aluminio de alta resistencia, el eje en acero C45 con anillo. El grado de protección es IP23 ( a pedido es posible realizar un grado de protección superior). Los aislamientos son de clase H y los revestimientos están impregnados de resina de epoxido tropicalizado. La producción de serie satisface la normativa VDE 0875 grado "K" y los requisitos esenciales de seguridad impuestos por la directiva europea sobre la compatibilidad electromagnética; la conformidad con esta ultima está garantizada por la aplicación de las normas europeas EN 61000-6-3, EN61000-6-1.

#### ACLARACION

Los generadores de la serie PW2 E.L. responden a las directivas CEE 2006/42, 2006/95, 2004/108 y sus modificaciones; por lo tanto no se presentan peligros para el operador, si instalados, usados y mantenidos según las instrucciones dadas por la Zanardi y con la condición que los dispositivos de seguridad sean mantenidos en una condición de perfecta eficiencia.



#### DESCRIPCION MAQUINA

Los generadores de la Serie PW2 E.L. son ce pillos con regulación condensador/reactancia sur tres fase, a 2 polos. Los generadores PW2 E.L. están construidos en conformidad a las directivas 2006/42, 2006/95, 2004/108 y sus modificas, normas EN 60034-1, CEI 2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, N.F. 51.111, EN 60974-1.

La soldadora en corriente continua permite la fusión de electrodos de tipo rutil y celuloso, gracias a la regulación de la corriente de salida, consiente el empleo de todos los diámetros mas comunes en comercio.

Las tapas son fundidas a presión en una aleación de aluminio de alta resistencia, el eje en acero C45 con anillo. El grado de protección es IP23 ( a pedido es posible realizar un grado de protección superior). Los aislamientos son de clase H y los revestimientos están impregnados de resina de epoxido tropicalizado. La producción de serie satisface la normativa VDE 0875 grado "K" y los requisitos esenciales de seguridad impuestos por la directiva europea sobre la compatibilidad electromagnética; la conformidad con esta ultima está garantizada por la aplicación de las normas europeas EN 61000-6-3, EN61000-6-1.

Los generadores de la serie PW2 E.L. responden a las directivas CEE 2006/42, 2006/95, 2004/108 y sus modificaciones; por lo tanto no se presentan peligros para el operador, si instalados, usados y mantenidos según las instrucciones dadas por la Zanardi y con la condición que los dispositivos de seguridad sean mantenidos en una condición de perfecta eficiencia.

Per questa ragione occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate in questo manuale.

Per qualsiasi comunicazione citare sempre il tipo e il codice delle del generatore.

Non disperdere l'imballo nell'ambiente, ma rivolgersi alle agenzie di smaltimento.

#### PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Durante la consultazione del presente manuale d'uso e manutenzione troverete alcuni simboli; questi hanno un preciso significato qui di seguito illustrato.

#### IMPORTANTE


Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta un rischio che può avere come conseguenza un danno alla macchina, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza.

#### PERICOLO

Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta un rischio immediato che ha come conseguenza lesioni gravi o morte, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza.

#### ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE

Identifica il tipo di operatore a cui è riservato l'intervento trattato. Questa qualifica presuppone una piena conoscenza e comprensione delle informazioni contenute nel manuale d'uso del costruttore oltre che competenze specifiche dei mezzi di sollevamento, dei metodi e delle caratteristiche d'imbragatura e della movimentazione in sicurezza.



#### IMPORTANTE IMPORTANT WICHTIG



Therefore a strict observance of these instructions is required.

Always indicate the generator type and code when contacting Zanardi or the authorized after-sales service centres.

Any packing materials should be disposed of via correct waste disposal methods. Do not discard waste materials into the environment.

#### SAFETY REQUIREMENTS

In consulting this use and maintenance manual, you will find several symbols, which have a specific meaning, as illustrated below.

**IMPORTANT**  
This symbol warns the personnel concerned that the described operation may cause damages to the machine if it is not carried out according to the safety standards.

**DANGER**  
This symbol warns the personnel concerned that the described operation may immediately cause serious injuries or death to the personnel if it is not carried out according to the safety standards.

**HANDLER**  
This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described. This qualification requires a complete knowledge and understanding of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills about the hoisting means, slinging methods and characteristics of lifting, transport and handling procedures.

Pour cette raison, il faut se conformer scrupuleusement aux instructions indiquées dans ce manuel.

Pour toute demande, citer toujours le type et le code de l'alternateur.

Ne pas jeter l'emballage dans la nature mais s'adresser à un centre de recyclage.

#### PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Au cours de la consultation du présent manuel d'utilisation et d'entretien, vous trouverez des symboles dont la signification précise est expliquée ci-après.

**WICHTIG**  
Signalisieren Sie dem zuständigen Personal, daß die beschriebene Arbeit ein Risiko darstellt, welches Schäden an der Maschine zur Folge haben kann; falls die Arbeit nicht unter voller Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgt.

**DANGER**  
Signale au personnel intéressé que l'opération décrite présente, une risque qu'il peut avoir comme conséquence une dommage à la machine si n'effectuée pas dans le respect des normes de sécurité.

**TRANSPORT-BEAUFTRAGTER**  
Identifie le type de operateur dont il est réservé l'intervention traitée. Cette qualification suppose une pleine connaissance et compréhension des renseignements contenus dans le manuel d'instruction du constructeur plus loin que les compétences spécifiques de l'entreprise, was die spezifischen Kompetenzen, was die Transport- und Anhebemittel, die Eigenschaften der Transportslings und Transportschlingen und der sicheren Bewegung betrifft.

Aus den oben genannten Gründen ist es erforderlich, sich streng an die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen zu halten. Für Mitteilungen, ist der Generatoren Typ und der Code anzugeben. Die Verpackung ist durch die entsprechenden Entsorgungsunternehmen zu entsorgen.

Por esta razón es necesario adecuarse a la perfección a las instrucciones indicadas en este manual.

Para cualquier tipo de comunicación, indicar siempre el tipo y el código del generador.

No dejar que el embalaje se pierda en el ambiente, dirigirse siempre a cualquier agencia que trate el reciclaje de residuos.

#### SICHERHEITS VORSCHRIFTEN

Beim Lesen dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung finden Sie einige Symbole zu finden; diese habe eine ganz genaue Bedeutung, die im Folgenden erläutert wird.

**WICHTIG**  
Signalisieren Sie dem zuständigen Personal, daß die beschriebene Arbeit ein Risiko darstellt, welches Schäden an der Maschine zur Folge haben kann; falls die Arbeit nicht unter voller Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgt.

**DANGER**  
Signale a el personal interesado que el operation descrita presenta, una riesgo que puede hacer como consecuencia una daño a la maquina, se no efectuada en el respecto de las normativas de seguridad.

**APLICADO A LA MOVIMENTATION**  
Identifica el tipo de operador la cual es reservado el intervención tratado. Esta calificación presupone una llena conocimiento y compresión de las informaciones contenidos en el manual para uso de el constructor de la parte de allá que competencia especificación de los medios de levantamiento, de los métodos y de las características de barrachera y de movimentación en seguridad.

Por esta razón es necesario adecuarse a la perfección a las instrucciones indicadas en este manual.

Para cualquier tipo de comunicación, indicar siempre el tipo y el código del generador.

No dejar que el embalaje se pierda en el ambiente, dirigirse siempre a cualquier agencia que trate el reciclaje de residuos.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando consulte este manual de uso y manutención, verá dentro de los mismos símbolos con un significado preciso, el cual encontrará ilustrado a continuación.

**WICHTIG**  
Signala a el personal interesado que el operation descrita presenta, una riesgo que puede hacer como consecuencia una daño a la maquina, se no efectuada en el respecto de las normativas de seguridad.

**PELIGRO**  
Signala a el personal interesado que el operation descrita presenta, una riesgo que puede hacer como consecuencia una daño a la maquina, se no efectuada en el respecto de las normativas de seguridad.

**ATTENZIONE L'INSTALLATORE FINALE E' RESPONSABILE DELLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE PROTEZIONI (DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO, PROTEZIONI CONTRO CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI, PROTEZIONI CONTRO SOVRACCORRENTE E SOVRATENSIONE, ARRESTO DI EMERGENZA, ECC.) NECESSARIE PER RENDERE CONFORME IL MACCHINARIO E L'IMPIANTO UTILIZZATORE, ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA INTERNAZIONALI / EUROPEE.**

#### MANUTENTORE MECCANICO

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described. This qualification requires a complete knowledge and understanding of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform installation, adjustment, maintenance, cleaning and/or repair operations.



#### MANUTENTORE ELETTRICO

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described. This qualification requires a complete knowledge and understanding of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform electrical operations such as connections, adjustment, maintenance and/or repair.



#### PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Nel caso di interventi straordinari e su autorizzazione scritta del servizio assistenza rivolgersi ai centri autorizzati Zanardi.

Prima di qualsiasi intervento sul generatore assicurarsi che il motore principale a cui è collegato non sia in funzione e che non ci siano parti in movimento.

**ATTENZIONE THE FINAL INSTALLER IS RESPONSABLE FOR THE INSTALLATION OF ALL THE PROTECTIONS (SECTIONING DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE COUPE, PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS DIRECTS ET INDIRECTS, PROTECTIONS CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS, EMERGENCY STOP, ETC.) NECESSARY FOR THE MACHINE TO COMPLY WITH THE EXISTING INTERNATIONAL / EUROPEAN SAFETY REGULATIONS.**

#### IMPORTANTE IMPORTANT WICHTIG



#### MECHANICAL SERVICE MAN

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described. This qualification requires a complete knowledge and comprehension of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform installation, regulation, maintenance, cleaning and/or repair operations.



#### ELECTRICAL SERVICE MAN

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described. This qualification requires a complete knowledge and comprehension of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform electrical operations such as connections, adjustment, maintenance and/or repair.



#### SAFETY REQUIREMENTS

In case of exceptional operations and upon written request of servicing operations please apply to Zanardi authorized centers.

Avant une quelconque intervention sur l'alternateur assurer que le moteur principal avec lequel est accouplé l'alternateur ne doit pas être en fonctionnement et qu'il n'y a aucun pièces en fonctionnement.

**ATTENTION THE ENDMONTEUR EST VERANTWORTLICH FÜR DIE VORBEREITUNG UND VORBEREITUNG ALLER SCHUTZVORRICHTUNG (TRENNOVERRICHTUNGEN, SCHUTZVORRICHTUNGEN, ARRÊT D'URGENCE, ETC.), POUR RENDRE CONFORME LE MATERIEL ET SON IMPLANTATION AUX NORMES DE SÉCURITÉ INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES EN VIGUEUR.**

#### PRÉPOSÉ MÉCANIQUE

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described. This qualification requires a complete knowledge and comprehension of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform installation, regulation, maintenance, cleaning and/or repair operations.



#### PRÉPOSÉ ÉLECTRIQUE

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described. This qualification requires a complete knowledge and comprehension of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform electrical operations such as connections, adjustment, maintenance and/or repair.



#### PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

En cas de interventions extraordinarias y sur autorización escrita del servicio de asistencia rivolgersi ai centros autorizados Zanardi.

Avant une quelconque intervention sur l'alternateur assurer que le moteur principal avec lequel est accouplé l'alternateur ne doit pas être en fonctionnement et qu'il n'y a aucun pièces en fonctionnement.

**ATTENCION EL INSTALADOR FINAL ES RESPONSABLE DEL MONTAJE DE TODAS LAS PROTECCIONES (DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y SOBREPOTENCIAS, ARRÉSTO DE EMERGENCIA, ETC.), PARA HACER QUE EL EQUIPO Y SU INSTALACION SEAN CONFORMES CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES Y EUROPEAS.**

#### MANUTENDOR MECANICO

Identifica el tipo de operador la cual es reservado el intervencion tardado. Esta calificación presupone una llena conocimiento y comprensión de las informaciones contenidos en el manual para uso de el constructor de la parte de allá que competencia especificación por efectuar los intervenciones de instalación, regulación, mantenimiento, limpieza y/o reparación.

#### MANUTENDOR ELÉCTRICO

Identifica el tipo de operador la cual es reservado el intervencion tardado. Esta calificación presupone una llena conocimiento y comprensión de las informaciones contenidos en el manual para uso de el constructor de la parte de allá que competencia especificación por efectuar los intervenciones de natura electrica de coligamiento, regulación, manutención, y/o reparación.

Es en grado de trabajar en presencia de tensión a los internos de armarios y cuadros electricos.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En caso de intervenciones extraordinarias y su autorización escritura de servicio assistencia revolverse a los centros autorizado Zanardi.

Antes de cualquier tipo de operacion sobre el generador, el motor principal al cual está acoplado no sea en funcionamiento y que no existan piezas faltantes en movimiento.

#### ATENCION

**EL INSTALADOR FINAL ES RESPONSABLE DEL MONTAJE DE TODAS LAS PROTECCIONES (DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y SOBREPOTENCIAS, ARRÉSTO DE EMERGENCIA, ETC.), PARA HACER QUE EL EQUIPO Y SU INSTALACION SEAN CONFORMES CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES Y EUROPEAS.**

Per questa ragione assicurarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente ed in conformità con le direttive del paese dove il generatore sarà installato.




Per il collegamento terra è prevista anche la possibilità di utilizzare un foro presente sul coperchio posteriore, che è accessibile senza dover smontare la cuffia.

Le persone addette alla manutenzione devono sempre indossare guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche. Qualora il generatore o l'intero impianto debba essere sollevato da terra, gli operatori devono usare un casco protettivo.

**ATTENZIONE**  
QUALORA IL GENERATORE SIA STATO A LUNGO IMMAGAZINATO, PER EVITARE DANNI DOVUTI ALL'UMIDITÀ, È CONSIGLIABILE VERIFICARE (MEDIANTE MEGGER A 500V) LA RESISTENZA D'ISOLAMENTO DI TUTTI GLI AVVOLGIMENTI VERSO MASSA, ROTORE COMPRESO. I VALORI RILEVATI DEVONO ESSERE SUPERIORI AD 1 MΩ (EN60204-1). IN CASO CONTRARIO BISOGNA INVESTIRE GLI AVVOLGIMENTI CON UN GETTO D'ARIA CALDA FINO A CHE NON SI OTTENGA IL VALORE SOPRA RIPORTATO.

Il generatore va installato in un ambiente areato. Se non c'è sufficiente aria oltre al mal funzionamento esiste pericolo di surriscaldamento.

La macchina è stata progettata per garantire la potenza nominale in ambienti con temperatura massima di 40 °C e altitudine inferiore ai 1000 metri (EN60034-1), se non diversamente indicato. Per condizioni diverse vedere il catalogo commerciale (depliant).



#### IMPORTANTE IMPORTANT WICHTIG

This is the reason why you must make sure that the grounding system is in good conditions and in compliance with the regulations of the country where the generator will be installed.

For ground connection there is hole in the upper part of the end bracket which is accessible without having to remove end cover.

The people in charge of the handling must always wear work gloves and safety shoes. In case the generator or the whole plant must be lifted from the floor, the operators must wear a safety helmet.

**PLEASE NOTE**  
IN CASE THE ALTERNATOR HAS BEEN STORED FOR A LONG TIME AND IN ORDER TO AVOID DAMAGES CAUSED BY HUMIDITY, WE SUGGEST THAT THE INSULATION RESISTANCE OF ALL WINDINGS TO GROUND BE CHECKED BY MEANS OF A 500V MEGGER INCLUDING THE ROTOR. THE RESULTING DATA MUST BE HIGHER THAN 1 MΩ (EN60204-1). DANS LE CAS CONTRAIRE IL EST NÉCESSAIRE DE RÉCHAUFFER LES BOBINAGES EN INFLANT DE L'AIR CHAUD.

The generator must be installed in an airy room. If there is not enough air, a malfunction or an overheating may occur.

The machine was designed to guarantee the nominal power in environments with a maximum temperature of 40 °C, at altitudes lower than 1000 m asl (EN60034-1), unless otherwise specified; for different operating conditions, see the commercial catalogue (brochure).

Pour cette raison, s'assurer que l'installation de mise à la terre fonctionne bien et soit en conformité avec les directives du pays ou le générateur sera installé.

Pour le raccordement à la masse il est prévu sur la partie supérieure un trou accessible sans avoir à démonter le couvercle.

Les personnes employées à la manutention doivent avoir des gants et des chaussures de sécurité. Dans le cas où l'alternateur ou le groupe électrogène doivent être soulevé de terre, les opérateurs doivent utiliser un casque de protection.

Die für den Transport zuständigen Personen haben stets Arbeitshandschuhe und Schuhwerk gemäß den Unfallverhütungsvorschriften zu tragen. Sofern der Generator oder die gesamte Anlage vom Boden angehoben werden müssen, haben die Arbeiter einen Schutzhelm zu verwenden.

**ATTENTION**  
AU CAS OU LES ALTERNATEURS AURAIENT SÉJOURNÉ LONGUEMENT EN MAGASIN IL EST CONSEILLÉ DE CONTRÔLER LES RÉSISTANCES D'ISOLATION DE SOLEILMENT DE TOUS LES ENROULEMENTS À LA MASSE Y COMPRIS LE ROTOR. LA VALEUR RELEVÉE DOIT ÊTRE SUPÉRIEURE À 1 MΩ (EN60204-1). DANS LE CAS CONTRAIRE IL EST NÉCESSAIRE DE RÉCHAUFFER LES BOBINAGES EN INFLANT DE L'AIR CHAUD.

L'alternateur doit être installé dans un endroit aéré. Si la quantité d'air n'est pas suffisante, outre un mauvais fonctionnement, il existe aussi un risque de surchauffe.

Das Gerät wurde entwickelt, um die Nennleistung in Ambientes mit einer maximalen Temperatur von 40 °C und einer Höhe unter 1000 Meter (EN60034-1) zu garantieren, wenn nicht anders angegeben; bei anderen Bedingungen bitte im Handelskatalog (Prospekt) nachschlagen.

Aus diesem Grunde ist es erforderlich sicherzustellen, daß die Erdungsanlage leistungsfähig ist und mit den Vorschriften des Landes, in dem der Generator installiert wird, übereinstimmt.

Hinsichtlich der Erdung ist auf der oberen Seite des hinteren Deckels ein zugängliches Loch vorgeschenkt, so daß die Haube nicht abgenommen werden muß.

Las personas dedicadas al transporte deberán usar siempre guantes de trabajo y zapatos de seguridad. Siempre que el generador o el equipo completo sea elevado del suelo, los operadores deberán usar cascos de protección.

**ATENCION**  
SI ACASO EL GENERADOR HAYA ESTADO DEPOSITADO UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO, PARA EVITAR DANOS DEBIDO A LA HUMEDAD, SE ACONSEJA VERIFICAR (MEDIANTE UN MEGGER A 500 V) LA RESISTENCIA DE TODOS LOS BOBINADOS CON RESPECTO A MASA, INCLUIDO EL ROTOR. LOS VALORES ISOLACIONES WIDERSTAND AL- LER WICKLUNGEN GEGEN MASSE, EINSCHLIEßLICH LÄUFER, ZU ÜBER- PRÜFEN. DIE GE- MESSENEN WERTE MÜSSEN ÜBER 1 MΩ (EN60204-1) LIEGEN.

El generador debe ser instalado en un ambiente aireado. Si no hay suficiente ventilación, además del mal funcionamiento existirá el peligro de sobrecalentamiento.

El mecanismo ha sido diseñado para garantizar la potencia nominal en ambientes con una temperatura máxima de 40 °C y en altitud inferior a 1000 metros (EN60034-1), salvo indicaciones distintas; para conocer condiciones diferentes de las indicadas, vea el catálogo comercial (folleto).

Por lo tanto es necesario que la instalación de puesta a tierra sea eficiente y en conformidad con las directivas del país donde el generador será montado.

Para la conexión a masa se provee sobre la parte superior de la tapa posterior un orificio accesible, sin tener que desmontar la cubierta.

Die für den Transport zuständigen Personen haben stets Arbeitshandschuhe und Schuhwerk gemäß den Unfallverhütungsvorschriften zu tragen. Sofern der Generator oder die gesamte Anlage vom Boden angehoben werden müssen, haben die Arbeiter einen Schutzhelm zu verwenden.

**ATENCIÓN**  
SI ACASO EL GENERADOR HAYA ESTADO DEPOSITADO UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO, PARA EVITAR DANOS DEBIDO A LA HUMEDAD, SE ACONSEJA VERIFICAR (MEDIANTE UN MEGGER A 500 V) LA RESISTENCIA DE TODOS LOS BOBINADOS CON RESPECTO A MASA, INCLUIDO EL ROTOR. LOS VALORES ISOLACIONES WIDERSTAND AL- LER WICKLUNGEN GEGEN MASSE, EINSCHLIEßLICH LÄUFER, ZU ÜBER- PRÜFEN. DIE GE- MESSENEN WERTE MÜSSEN ÜBER 1 MΩ (EN60204-1) LIEGEN.

El generador debe ser instalado en un ambiente aireado. Si no hay suficiente ventilación, además del mal funcionamiento existirá el peligro de sobrecalentamiento.

El mecanismo ha sido diseñado para garantizar la potencia nominal en ambientes con una temperatura máxima de 40 °C y en altitud inferior a 1000 metros (EN60034-1), salvo indicaciones distintas; para conocer condiciones diferentes de las indicadas, vea el catálogo comercial (folleto).

I generatori non devono mai e per nessuna ragione funzionare con le protezioni rimosse.

I generatori sviluppano calore anche elevato in funzione della potenza generata. Pertanto non toccare il generatore se non con guanti antiscottatura e attendere, una volta spento, che esso raggiunga la temperatura ambiente.

#### PERICOLO DI CORTO CIRCUITO

Il generatore è costruito con grado di protezione IP23; pertanto è fatto divieto di spruzzare o di mettere contenitori di liquidi sopra le parti elettriche.

Non pulire con aria compressa le parti elettriche interne, poiché possono verificarsi cortocircuiti o altre anomalie.







Nelle vicinanze della macchina non ci devono essere persone con indumenti svolazzanti tipo sciarpe, foulard, bracciali, ecc., e qualsiasi indumento deve essere chiuso con elastici alle estremità.

Anche se la macchina è protetta in tutte le sue parti evitare di sostare nelle sue vicinanze.

Alla fine del periodo di vita della macchina, rivolgersi alle agenzie di smaltimento materiali ferrosi e non disperderne parti nell'ambiente.

In caso di sostituzione di pezzi di ricambio richiedere esclusivamente ricambi originali.

Nella messa in servizio aver cura, che le aperture di aspirazione e scarico dell'aria di raffreddamento siano sempre libere.



#### IMPORTANTE IMPORTANT WICHTIG

The generator must never be operated with the protective devices removed.

The heat produced by the generators may be very high according to the power generated. Therefore, do not touch the generator if you do not wear anti-scorch gloves and, after switching it off, do not touch it until it has cooled down to ambient temperature.

#### DANGER DE COURT-CIRCUIT

L'alternateur est construit avec un grade de protection IP23; il est donc formellement déconseillé d'asperger ou de mettre tout récipient contenant du liquide sur les parties électriques.

Do not clean the inside electric components with compressed air, because this may cause short circuits or other anomalies.

No person must wear fluttering clothes (such as scarves, bracelets etc.) near the machine and any garment must be fastened with elastic bands at its ends.

Keep away from the machine even if all the machine components are protected.

When the machine is worn out, contact the companies in charge of the disposal of ferrous material and do not throw away its parts into the environment.

In case of replacement of spare parts, use original spare parts only.

Make sure, when starting up, that cooling air intake and discharge openings are free and unblocked.

#### IMPORTANTE IMPORTANT WICHTIG

Les générateurs ne doivent jamais et pour aucune raison fonctionner si les protections ont été enlevées.

Les alternateurs produisent de l'énergie calorifique directement proportionnelle à la puissance utilisée. Ainsi, ne pas toucher l'alternateur ou bien avec des gants appropriés, et attendre que celui-ci une fois arrêté soit de nouveau à la température ambiante.

#### DANGER DE KURZSCHLÜSSEN

L'alternateur est construit avec un grade de protection IP23; il est donc formellement interdit de saupoudrer ou de placer des contenants remplis de liquides sur les parties électriques.

Ne pas nettoyer avec l'air comprimé les parties électriques internes, car l'on pourrait provoquer un court-circuit ou autres anomalies.

Dans le voisinage de la machine, il ne doit y avoir aucun autre personne portant des vêtements flottants type écharpe, foulard, etc., quelque soit le vêtement, il doit être fermé avec un élastique à l'extrémité.

La machine est protégée dans tout son environnement, éviter de rester dans son voisinage.

Al final del periodo de vida útil de la máquina, dirigirse a una agencia de reciclaje de materiales ferrosos, de manera de no perder partes en el ambiente.

En caso de sustitución de partes de repuesto, exigir exclusivamente repuestos originales.

En la puesta en servicio asegurarse que las aberturas de aspiración y descarga del aire de refrigeración se encuentren siempre libres de obstáculos.

Die Generatoren dürfen unter keinen Umständen ohne Schutzelemente in Betrieb genommen werden.

Die Generatoren entwickeln Wärme auch in erhöhtem Maße, jeweils in Abhängigkeit von der erzeugten Leistung. Aus diesem Grunde ist die Maschine nur mit Verbrennungsschutzhandschuhen zu berühren. Ist die Maschine ausgeschaltet, ist abzuwarten, daß diese wieder Umgebungstemperatur annimmt.

#### GEFAHR VON KURZSCHLÜSSEN

Der Generator ist mit einem Schutzgrad IP23 konstruiert; daher ist es verboten, die elektrischen Teile zu besprühen oder Behälter mit Flüssigkeiten auf diese zu stellen.

Die innenliegenden Elektroteile niemals mit Druckluft reinigen, da sich Kurzschlüsse oder andere Störungen daraus ergeben können.

No limpiar con aire comprimido las partes eléctricas internas, debido a la posibilidad de causar cortocircuitos o cualquier otro tipo de problema.

En proximidades de la máquina no deberá haber personas con indumentaria volante como pulsares, bufandas, etc. Qualquier otro tipo de indumentaria deberá ser fijada con elásticos en las extremidades.

Si bien la máquina está protegida en todas sus partes, evitar de pararse cerca de la misma.

Al final del periodo de vida útil de la máquina, dirigirse a una agencia de reciclaje de materiales ferrosos, de manera de no perder partes en el ambiente.

En caso de sustitución de partes de repuesto, exigir exclusivamente repuestos originales.

Bajo ningún motivo ni por ninguna razón, los generadores deben ser utilizados con las protecciones retiradas.

Los generadores producen calor, y el mismo puede ser elevado en función de la potencia generada, por lo tanto no tocar la máquina si no se posee guantes anti quemaduras durables, después de un tiempo de haber detenido el generador, hasta que el mismo alcance la temperatura ambiente.

#### PELIGRO DE CORTOCIRCUITO

El generador está construido con grado de protección IP23; por lo tanto se prohíbe salpicar o colocar recipientes con líquido sobre las partes eléctricas.

No limpiar con aire comprimido las partes eléctricas internas, debido a la posibilidad de causar cortocircuitos o cualquier otro tipo de problema.

En proximidades de la máquina no deberá haber personas con indumentaria volante como pulsares, bufandas, etc. Qualquier otro tipo de indumentaria deberá ser fijada con elásticos en las extremidades.

Si bien la máquina está protegida en todas sus partes, evitar de pararse cerca de la misma.

Al final del periodo de vida útil de la máquina, dirigirse a una agencia de reciclaje de materiales ferrosos, de manera de no perder partes en el ambiente.

En caso de sustitución de partes de repuesto, exigir exclusivamente repuestos originales.

En la puesta en servicio asegurarse que las aberturas de aspiración y descarga del aire de refrigeración se encuentren siempre libres de obstáculos.

# **PERICOLO DANGER**



**GEFAHR  
PELIGRO**


ACCOPPIAMENTO  
MECCANICO

## MECHANICAL COUPLING


When coupling with an PW2 series generator having a B3 / B9 form, follow the instructions below:

- ) montare il coperchio anteriore sul motore fissandolo con le apposite viti e applicando una coppia di serraggio di  $48 \pm 7\%$  se si impiegano viti M10 o  $21 \pm 7\%$  Nm nel caso di viti M8 (fig. 1).
  - ) bloccare l'alternatore sul coperchio fissando i quattro dadi M8 sui tiranti, applicando una coppia di pari a  $16 \pm 7\%$  Nm (fig. 2).
  - ) inserire il tirante centrale nella sua sede (fig. 3).
  - ) bloccare il tirante centrale applicando sul dado M8 una coppia di serraggio pari a  $21 \pm 7\%$  Nm; rimontare le reti di protezione laterali e la griglia di chiusura posteriore applicando sulle viti M5 una coppia di serraggio pari a  $3,5 \pm 7\%$  Nm (fig. 4).
  - ) mount the front cover on the motor, fixing it with the appropriate screws and applying a tightening torque of  $48 \pm 7\%$  Nm if using M10 screws or  $21 \pm 7\%$  Nm for M8 screws (fig. 1).
  - ) lock the alternator into the cover by fixing the four M8 nuts onto the bolts, applying a tightening torque of  $16 \pm 7\%$  Nm (fig. 2).
  - ) insert the central bolt into its housing (fig. 3).
  - ) lock the central bolt by applying a tightening torque of  $21 \pm 7\%$  Nm to the M8 nut; reassemble the lateral protective nets and the rear closing grid by applying a tightening torque of  $3,5 \pm 7\%$  Nm to the M5 screws (fig. 4).

Fig. 1



**Fig. 2**



**Fig. 3**







Fig.



IMPORTANZA  
DELLA VELOCITA'

**DELLA VELOCITÀ**  
La frequenza e la tensione dipendono direttamente dalla velocità di rotazione; è perciò necessario che sia mantenuta il più possibile costante al suo valore nominale con qualsiasi carico. Il sistema di regolazione della velocità dei motori di trascinamento presenta in generale una leggera caduta di velocità tra vuoto e carico; è perciò raccomandabile regolare la velocità a vuoto di un 3-4% superiore alla velocità nominale.



## THE IMPORTANCE OF SPEED

Frequency and voltage depend directly on rotational speed. This must be kept as constant as possible on its nominal value no matter what the load. Drive-motor speed control system generally have a small drop in speed between no-load and loaded conditions. We therefore recommend setting no-load speed 3-4% above

Note : If the generator does not self-excite, it should be excited by applying an alternate voltage of around  $50\pm 230V$  to the capacitor heads for an instant. This operation can be carried out indifferently on either of the capacitors in two capacitor generators.

DIE WI  
DER D

Die Frequenz und die Spannung sind direkt von der Drehzahl abhängig, daher ist es wichtig, daß sie so konstant wie möglich auf ihrem Nominalwert gehalten werden, unabhängig von jeglicher Last. Generell weist das Regelsystem der Antriebsmotoren einen leichten Abfall der Geschwindigkeit bei Last gegenüber Leerlauf; daher ist es ratsam, die Geschwindigkeit bei Leerlauf 3-4% höher zu stellen, als die Nominalgeschwindigkeit.


Au cas où le auteur ne erait pas uniquement, il le réexciter en appliquant une tension alternée de 50-230V sur quelques aux extrémités du condensateur en cas de court-circuit à deux condensateurs, on peut être averti indifféremment sur un des condensateurs.

Bitte beachten: im Falle dass der Generator sich nicht von selbst auflaadt, so ist dieser fuer einige Augenblicke durch eine Wechselstromspannung von ca. 50-230V an den Enden des Kondensators wieder aufzuladen; bei einem Generator mit zwei Kondensatoren, kann der Eingriff unterschiedlos auf einem der beliebigen Kondensatoren durchgefuehrt werden.

## IMPORTANCIA DE LA VELOCIDAD

La frecuencia y la tensión dependen de la velocidad de rotación. Esta debe ser mantenida lo más constante posible en su valor nominal sea cual sea. Generalmente el sistema de regulación de los motores térmicos es tal que existe una diferencia de velocidad entre vacío y carga. Recomendamos regular la velocidad sin carga a un 3-4% por encima de la velocidad nominal, por cargar a pleno carga la velocidad.


Iota: Caso el generador no se auto excite, deberá ser excitado aplicando, por algunos instantes, en los extremos del condensador, una tensión alterna de proximadamente 50 - 230V; en el caso de generador a dos condensadores, la operación puede ser evada a cabo indiferentemente con cualquier uno de los condensadores.

<b>VERIFICA DEI DIODI</b> Con un ohmmetro controllare ogni singolo diodo che dovrà indicare continuità in un solo senso; oppure con una pila e una lampadina, invertendo la polarità della pila, la lampadina si deve accendere in un solo senso come da figura.		<b>CHECKING THE DIODES</b> Use an ohmmeter to check each diode. Diodes must show continuity in one direction only. This check can also be done using a battery and a light bulb; this one must turn on only in one direction as shown in the figure.	<b>VERIFICATION DES DIODES</b> Utiliser un ohmmètre pour tester individuellement chaque diode. Les diodes sont conductrices du courant dans un seul sens. Ce test peut être fait en utilisant une batterie et une lampe. La lampe s'allume dans un seul sens comme indiqué sur le schéma.	<b>DIODEUEBERPRÜFUNG</b> Mit einem Ohmometer jede einzelne Diode kontrollieren, die Steigigkeit in einer einzigen Richtung zeigen wird. Entweder mit einer Batterie oder mit einer kleinen Lampe, beim Umkehren der Batteriepolarietät, muss die kleine Lampe sich in einer einzigen Richtung entzünden, wie abgebildet.	<b>VERIFICACIONES DE LOS DIODOS</b> Utilizar un ohmímetro para comprobar individualmente cada diodo. Los diodos son conductores de corriente en un solo sentido. Esto puede hacerse utilizando una pila o bien una batería y una lámpara. La lámpara se ilumina en un solo sentido como indica el esquema.	<b>IMPORTANCE DU SENS DE ROTATION</b> Pour obtenir les prestations indiquées, il est nécessaire que l'alternateur tourne dans le sens horaire vu du côté de l'accouplement.	<b>DIE WICHTIGKEIT DER DREHRICHTUNG</b> Um die ausgewiesene Leistung zu erreichen, ist es notwendig, den Generator, von der Antriebsseite aus gesehen, im Uhrzeigersinn anzutreiben.	<b>IMPORTANCIA DEL SENTIDO DE ROTACION</b> Para obtener los datos declarados es necesario que el generador gire en sentido horario visto desde el lado de acople.
<b>INCONVENIENTI / PROBLEMS / PANNES STÖRUNG / FALLOS</b>	<b>CAUSE / CAUSES / CAUSES URSACHE / CAUSAS</b>	<b>COME INTERVENIRE / REMEDIES / QUE FAIRE / GEGENMAßNAHMEN / REMEDIOS</b>						
<b>GENERATORE NON SI ECCITA</b>	<b>Velocità ridotta Condensatore guasto Guasto negli avvolgimenti</b>	<b>Controllare i giri e portarli al valore nominale Controllare e sostituire Controllare la resistenza degli avvolgimenti come da tabella</b>						
<b>GENERADOR DOES NOT EXCITE</b>	<b>Low speed Capacitor failure Winding breakdowns</b>	<b>Check RPM and set at nominal value Check and replace Check windings resistance according to the table</b>						
<b>L'ALTERNATEUR NE S'AMORCE PAS</b>	<b>Vitesse trop lente Condensateur détruit Bobinage détériorés</b>	<b>Régler la vitesse Changer le condensateur Vérifier les valeurs à l'aide du tableau</b>						
<b>GENERATOR ERREGT SICH NICHT</b>	<b>Reduzierte Geschwindigkeit Defekter Kondensator Defekt an den Wicklungen</b>	<b>Die Drehzahl überprüfen und sie auf ihren Nominalwert bringen Bringen Den Widerstand der Wicklungen, gemäß Tabelle überprüfen</b>						
<b>EL ALTERNADOR NO SE EXCITA</b>	<b>Velocidad reducida Condensador destruido Averia en los arrollamientos</b>	<b>Controlarse las revoluciones y llevárselas al valor nominal Cambiar el condensador Controlarse la resistencia de los arrollamientos como resulta en la tabla</b>						


INCONVENIENTI / PROBLEMS / PANNES STÖRUNG / FALLOS	CAUSE / CAUSES / CAUSES URSACHE / CAUSAS	COME INTERVENIRE / REMEDIES / QUE FAIRE / GEGENMAßNAHMEN / REMEDIOS
<b>TENSIONE ALTA A VUOTO</b>	<b>Velocità eccessiva Guasto nel trasformatore</b>	<b>Controllare i giri e regolare Controllare la resistenza degli avvolgimenti come da tabella</b>
<b>HIGH NO-LOAD VOLTAGE</b>	<b>Excessive speed Regulator transformer breakdown</b>	<b>Check and adjust RPM Check winding resistance, as for table</b>
<b>TENSION À VIDE TROP ÉLEVÉE</b>	<b>Vitesse trop rapide Transformateur de régulation détruit</b>	<b>Régler la vitesse Vérifier les valeurs à l'aide du tableau</b>
<b>HOHE SPANNUNG BEI LEERLAUF</b>	<b>Überhohte Geschwindigkeit Defekt an den Transformatoren</b>	<b>Die Drehzahl überprüfen und regulieren Den Widerstand der Wicklungen, gemäß Tabelle überprüfen</b>
<b>ALTA TENSIÓN EN VACÍO</b>	<b>Excesiva velocidad Avería en el transformador regulador</b>	<b>Controlarse las revoluciones y ajustarse Controlarse la resistencia de los arrollamientos como resulta en la tabla</b>
<b>TENSIONE BASSA A VUOTO</b>	<b>Velocità ridotta Condensatore guasto Guasto negli avvolgimenti</b>	<b>Controllare i giri e regolare Controllare e sostituire Controllare la resistenza degli avvolgimenti come da tabella</b>
<b>LOW NO-LOAD VOLTAGE</b>	<b>Low speed Capacitor failure Breakdown in windings</b>	<b>Check and adjust RPM Check and replace Check winding resistance, as for tables</b>
<b>TENSION À VIDE TROP BASSE</b>	<b>Vitesse trop lente Condensateur détruit Bobinage détérioré</b>	<b>Régler la vitesse Changer le condensateur Vérifier les valeurs à l'aide du tableau</b>
<b>NIEDRIGE SPANNUNG BEI LEERLAUF</b>	<b>Reduzierte Geschwindigkeit Defekter Kondensator Fehlerhafte Wicklungen</b>	<b>Die Drehzahl überprüfen und regulieren Bringen Den Widerstand der Wicklungen, gemäß Tabelle überprüfen</b>
<b>BAJA TENSIÓN EN VACÍO</b>	<b>Reducida velocidad Condensador destruido Arrollamientos averiados</b>	<b>Controlarse las revoluciones y ajustarse Cambiar el condensador Controlarse la resistencia de los arrollamientos como resulta en la tabla</b>
<b>TENSIONE ESATTA A VUOTO MA BASSA A CARICO</b>	<b>Velocità ridotta a carico Carico troppo elevato</b>	<b>Controllare i giri e regolare Controllare ed intervenire</b>
<b>PROPER NO-LOAD VOLTAGE BUT LOW VOLTAGE AT LOAD</b>	<b>Low speed at load Load too big</b>	<b>Check and regulate RPM Check and change</b>
<b>TENSION À VIDE CORRECTE, MAIS BASSE EN CHARGE</b>	<b>Vitesse en charge incorrecte Charge trop importante</b>	<b>Vérifier et régler la vitesse Vérifier la charge</b>
<b>EXAKTE SPANNUNG BEI LEERLAUF JEDOCH NIEDRIGE BEI LAST</b>	<b>Reduzierte Geschwindigkeit bei Last Zu hohe Last</b>	<b>Die Umdrehungen überprüfen und regulieren Überprüfen und eingreifen</b>
<b>TENSIÓN EXACTA EN VACÍO, PERO BAJA CON CARGA</b>	<b>Reducida velocidad con carga Carga demasiado elevada</b>	<b>Controlarse las revoluciones y ajustarse Controlarse y hágase la intervención que necesite</b>
<b>TENSIONE ESATTA A VUOTO MA ALTA A CARICO</b>	<b>Velocità elevata a carico</b>	<b>Controllare i giri e regolare</b>
<b>PROPER NO-LOAD VOLTAGE BUT HIGH VOLTAGE AT LOAD</b>	<b>High speed</b>	<b>Check and regulate RPM</b>
<b>TENSION À VIDE CORRECTE, MAIS TROP ÉLEVÉE EN CHARGE</b>	<b>Survitesse moteur</b>	<b>Régler la vitesse</b>
<b>EXAKTE SPANNUNG BEI LEERLAUF JEDOCH HOHE BEI LAST</b>	<b>Erhöhte Geschwindigkeit Bei Last</b>	<b>Die Umdrehungen überprüfen und regulieren</b>
<b>TENSIÓN EXACTA EN VACÍO, PERO ALTA CON CARGA</b>	<b>Elevada velocidad con carga</b>	<b>Controlarse las revoluciones y ajustarse</b>
<b>TENSIONE INSTABILE</b>	<b>Contatti incerti Irregolarità di rotazione</b>	<b>Controllare le connessioni Verificare l'uniformità di rotazione</b>
<b>UNSTABLE VOLTAGE</b>	<b>Poor contacts Uneven rotation</b>	<b>Check connections Check for uniform rotation speed</b>
<b>TENSION INSTABLE</b>	<b>Mauvais contacts Vitesse instable</b>	<b>Vérifier les contacts Vérifier l'uniformité de rotation</b>
<b>SCHWANKENDE SPANNUNG</b>	<b>Unsicchere Kontakte Ungleichmäßige Rotation</b>	<b>Die Anschlüsse überprüfen Die Gleichmaßigkeit der Rotation überprüfen</b>
<b>TENSIÓN INESTABLE</b>	<b>Contactos inciertos Irregularidad de rotación</b>	<b>Controlarse las conexiones Averigüese la uniformidad de rotación</b>
<b>GENERATORE RUMOROSO</b>	<b>Cuscinetti avariati Accoppiamento difettoso</b>	<b>Sostituire Verificare e riparare</b>
<b>NOISY GENERATOR</b>	<b>Broken bearings Poor coupling</b>	<b>Replace Check and repair</b>
<b>ALTERNATEUR BRUYANT</b>	<b>Roulement cassé Accouplement defectueux</b>	<b>Le remplacer Le vérifier et le changer éventuellement</b>
<b>GERÄUSCHE AM GENERATOR</b>	<b>Defekte Lager Falsche Kupplung</b>	<b>Ersetzten Überprüfen und reparieren</b>
<b>GENERADOR RUIDOSO</b>	<b>Cojinetes averiados Acoplamiento defectuoso</b>	<b>Substituyase Averigüese y reparese</b>




**CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES / TECNISCHE MERKMALE / CARACTERISTICAS**

3000 RPM 115/230V - 50Hz											
Tipo	Potenza trifase Three-phase power	Stator	Rotore	Avvolgimento ausiliario	Regolatore compound / Compound regulator / Regulation compound / Compound regler / Regulador compound	Potenza	Eccitazione	Volume d'aria	Rumore	Peso	Corrente saldatura Welding current 35%
Type	Puissance triphasée	Stator	Rotor	Auxiliary winding		Rating	Excitation	Air volume	Noise	Weight	Courant de saudage
Type	Leistung Dreiphasig	Stator	Rotor	enroulement auxiliaire		Puissance	Exitation	Volume d'air	Bruit	Poids	Leistung Einphasig
Typ	Potencia trifasica	Estator		Hilfs wicklung		Leistung	Erregung	Luftmenge	Gerausch	Gewicht	Leistung Eeinphasig
Tipo	KVA	$\Omega$	$\Omega$	Bobinado auxiliar		Potencia	Excitation	Volumen de aire	Ruido	Peso	Corriente de saldadura
								m³/min	7m dBA	1m dBA	(MD35) Kg
<b>PW2 E.L-200</b>	4,5	0,854	11,6	1,404	0,100	0,66	4,7	63	81	51	200
<b>PW2 E.L-220</b>	5	0,668	11,6	1,438	0,109	0,66	4,7	63	81	51	220

**DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS / ENCOMBREMENT / BAUMASSE / DIMENSIONES MAXIMAS**


3600 RPM 120/240V. - 60Hz											
Tipo	Potenza monofase One-phase power	Stator	Rotore	Avvolgimento ausiliario	Regolatore compound / Compound regulator / Regulation compound / Compound regler / Regulador compound	Potenza	Eccitazione	Volume d'aria	Rumore	Peso	Corrente saldatura 35% Welding current 35%
Type	Puissance monophasée	Stator	Rotor	Auxiliary winding		Rating	Excitation	Air volume	Noise	Weight	Courant de saudage 35%
Type	Leistung einphasige	Stator	Rotor	enroulement auxillaire		Puissance	Exitation	Volume d'air	Bruit	Poids	Leistung Einphasig
Typ	Potencia monofásica	Estator		Hilfs wicklung		Leistung	Erregung	Luftmenge	Gerausch	Gewicht	Leistung Eeinphasig
Tipo	kVA	$\Omega$	$\Omega$	Bobinado auxiliar		Potencia	Excitation	Volumen de aire	Ruido	Peso	Corriente de saldadura 35%
								m³/min	7m dBA	1m dBA	(MD35) Kg
<b>PW2 EL240</b>	5,5	0,62	11,6	1,714	0,033	0,98	5,7	65	83	51	240





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE	CE CONFORMITY DECLARATION	DECLARATION DE CONFORMITE' CE	CE KONFORMITÄTS ERKLÄRUNG	DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Noi dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che la macchina	We declare under our sole responsibility that machine	Nous déclarons sous notre responsabilité que la machine	Wir erkären unter unsre Verantwortlichkeit, daß die Maschine	Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que la


### Type : PW2 E.L.

come descritta nella documentazione allegata e nei nostri archivi, è in conformità con le direttive 2006/42, alla direttiva 2006/95, alla direttiva 2004/108, alle norme europee EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60034-1, EN 60974-1.	as described in the attached documentation and in our archives, in conformity with Directive 2006/42, Directive 2006/95, Directive 2004/108, and European norms EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 and EN 60034-1, EN 60974-1.	décrise comme dans la documentation ci-jointe et dans nos archives, est conforme aux directives 2006/42, à la directive 2006/95, et aux normes européennes EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 and EN 60034-1, EN 60974-1.	wie in der Dokumentation im Anhang und in unseren Archiven beschrieben übereinstimmt mit den der Richtlinie 2006/42, der Richtlinie 2006/95, den Richtlinie 2004/108 und den europäischen Normen EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60034-1, EN 60974-1.	como descripta en la documentación adjunta y en nuestros archivos, está de acuerdo con las directivas 2006/42, con las directivas 2006/95, con las directivas 2004/108, y las normas europeas EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60034-1, EN 60974-1.
Questa macchina non può essere messa in servizio prima che la macchina in cui sarà assemblata, sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva macchina 2006/42/CEE.	This machine must not be put into service until the machine in which it is intended to be incorporated into, has been declared in conformity with provisions of 2006/42/CEE directive.	L'utilisation de l'alternateur n'est pas autorisée avant que l'ensemble alternateur et système d'entraînement, soit déclaré conforme aux dispositions de la directive 2006/42/CEE.	Der Betrieb der o.g. Maschine nach dem Zusammenbau darf nur dann erfolgen, wenn die Vorschriften der Maschinenrichtlinien 2006/42/EWG eingehalten werden.	Esta máquina no puede ser puesta en servicio antes que la máquina resultante, con la cual será acoplada, sea declarada conforme con las disposiciones de la directiva máquina 2006/42/CEE.

Ragione sociale/Legal name/Raison sociale/Firmenname/Nombre legal  
 Indirizzo sede/Headoffice address/Adresse du siège/Hauptsitz/Dirección  
 Codice fiscale/Fiscal code/Número R.C./Steuernummer/Código fiscal  
 Partita IVA/VAT Reg.Number/Número TVA/USTID-Nr./Número de IVA  
 Numero di telefono/Telephone number/Número de teléfono  
 Telephonenumber/Telefono  
 Numero di fax/Fax number/Número de fax/Faxnummer/Número de fax  
 E-Mail  
 Web site

Zanardi alternatori s.r.l.  
 Via Dei Laghi, 48/B - 36077 Altavilla  
 Vicentina Vicenza Italy  
 IT02560910248  
 IT02560910248  
 +39 0444 - 370799  
 +39 0444 - 370330  
 info@zanardialternatori.it  
 www.zanardialternatori.it





N°	DENOMINAZIONE	NAME	DESIGNATION	NAMEN	DENOMINACION	CODE
1	CHIUSURA POSTERIORE	REAR SEAL	TOLE DE FERMETURE ARRIERE	HINTERER DECKEL	CIERRE POSTERIOR	9FEGRPOSTM2T2
2	CUFFIA	TERMINAL BOX LID	COUVERCLE	KLEMMENKASTENDECKEL	TAPA	9LMCPSR11587
5	REATTANZA	IMPEDANCE COIL	REACTANCE	REAKTANZ	REACTANCIA	ON DEMAND
8	CARCASSA CON STATORE	FRAME AND STATOR	CARCASSE AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR	CARCASA CON ESTATOR	ON DEMAND
9	COPERCHIO ANTERIORE B14	DRIVE END BRACKET B14	FLASQUE AVANT B14	VORDERES GEHAUSE B14	ATAKA ANTERIOR B14	9ALFLANM2T2B14
9A	COPERCHIO ANTERIORE MD35	DRIVE END BRACKET MD 35	FLASQUE AVANT MD 35	VORDERES GEHAUSE MD 35	ATAKA ANTERIOR MD 35	9ALFLANM2T2S5
9B	COPERCHIO ANTERIORE J609B	DRIVE END BRACKET J609B	FLASQUE AVANT J609B	VORDERES GEHAUSE J609B	ATAKA ANTERIOR J609B	9ALFLANM2T2BS
14	INDUTTORE ROTANTE	ROTOR ASSY	ROUE POLAIRE	ROTOR	INDUCTOR ROTANTE	ON DEMAND
15	VENTOLA	FAN	VENTILATEUR	LUFTRAD	VENTILADOR	9ALVNTM2T***
17	CUSCINETTO ANTERIORE 6306-2RS	FRONT BEARING 6306-2RS	ROULEMENT AVANT 6306-2RS	VORDERESLAGER 6306-2RS	COJINETE ANTERIOR 6306-2RS	9MNCS013062RS
19	CUSCINETTO POSTERIORE 6205-2RS	REAR BEARING 6205-2RS	ROULEMENT ARRIERE 6205-2RS	HINTERESLAGER 6205-2RS	COJINETE POSTERIOR 6205-2RS	9MNCS01205ZZ
25	PONTE RADDRIZZATORE MONOPASE (SKB35-12)	RECTIFYING 1 PHASE BRIDGE (SKB35-12)	PONT REDRESSEUR MONOPHASÉ (SKB35-12)	BRUCKENGLEICHRICHTER EINPHASIG (SKB35-12)	PUENTE RECTIFICADOR (SKB35-12)	9ELRDMB03512*
27	VARISTORE	VARISTOR	VARISTOR	VARISTOR	VARISTOR	9ELVR00320K14
29	TIRANTE CENTRALE	SECURING STUD	TIGE CENTRALE	ZENTRIESSTIFT	TIRANTE CENTRAL	ON DEMAND
39	RETINA PROTEZIONE	PROTECTION SCREEN	GRILLE DE PROTECTION	SCHÜTZGITTER	REJILLA DE PROTECCION	9FEGRLATEM2T2
40	ANELLO COMPENSATORE	FIXING RING	RONDUELLE DE BLOQUAGE	COMPENSATOR RING	ANILLO COMPENSADORES	9MNANBN035023
41	GRUPPO SPAZZOLE COMPLETO	BRUSH GEAR ASSEMBLY	ENSEMBLE PORTE BALAIS COMPLET	BÜRSTENHALTER	PORTAE SCOBILLAS	9ELPSPW2****
65	CONDENSATORE	CAPACITOR	CONDENSATEUR	KONDENSATOR	CONDENSADOR	9ELCD01145450
71	COLLETTORE AD ANELLI	SLIP RING	BAGUES	BURSTENRING	COLECTOR DE ANILLOS	9VACL08028050
75	GOMMINO PASSACAVO	RUBBER CUP	PASSE-CABLES	GUMMI AUGE	GOMA PASACABLES	9PLSR1A1595*
95	PANNELLO LATO CIECO	BLIND SIDE PANEL	PANNEAU LATERAL	TAFEL BLIND SEITE	PANEL EXTERNO CIEGO	8ALPANNIEPW2
96	PANNELLO LATO COMPOS.	COMPONENT HOLDING PANN.	PANNEAU PORTE COMPOSAN	KOMPONENT TAFELE	PANEL LATO COMPONENTE	ON DEMAND
107	TAPPO PER GRIGLIA	GRID RUBBER CUP	OBTURATOURE POUR GRILLE	GUMMINSTOPFER	GOMA PARA REJILLA	9CDPLMR2-TR2
150	DISGIUNTORE TERMICO	THERMIC	DISJONCTEUR THERMIQUE	THERMISCH	INTERRUPTOR TERMICO	ON DEMAND
151	PRESA MONOFASE	1PH. SOCKET	PRISE MONOPHASÉE	EINPHASIGE STECKDOSE	TOMA MONOFASICA	ON DEMAND
152	COMMUTATORE ECCITAZ.	EXCITATION SWITCH	COMMUTATEUR DE EXCIT.	ERREGUNGSSUMHALTER	COMUTADOR EXCITATION	9ELCMSA16M817
154	PRESE DI SALDATURA	WELDING SOCKET	BORNE DE SAUDAGE	STEKDOSE SCHWEISARBEIT	TOMA DE SALDADURA	9ELPRFS400***
159	RADRIZZ. DI POTENZA	POWER RECTIFIER BRIDGE	PONT REDRESSEUR	BRUCKENGLEICHRICHTER	PUENTE RECTIFICADOR	9ELRDPT246751
160	DEVIATORE MIN-MAX.	WELDING SWITCH	COMMUTATEUR DE SAUDAGE	SCHWEISARBEITUMSCHART	COMUTADOR DE SALDAD.	9ELINNTT110
163	STAFFA IMPEDENZA	IMPEDANCE HOLDER	SAUTIEN DE IMPEDANCE	REAKTANZ SUPPORT	APOYO REACTANCIA	8ALTRQDP20X20

Nella richiesta di pezzi di ricambio specificare il tipo e il codice dell'alternatore / When requesting spare parts always indicate the alternator's type and code / Pour toute demande de pieces detachees, preciser le type et le code de l'alternateur / Bei Ersatzteillieferung bitte immer die Teilbenennung den Typ und den code des Wechselstromgenerators angeben / En cada pedido de piezas de recambio especificar siempre el tipo y el codigo del alternador