



DK

SELVREGULERENDE VEKSELSTRØMSDYNAMO SERIE EC - ECO
INSTRUKTIONER TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDESLE

FIN

ITSESÄÄTYVÄT VAIHTOVIRTAGENERAATTORIT, SARJA EC - ECO
KÄYTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

N

SELV REGULERENDE VEKSELSTRØMGENERATORER SERIE EC - ECO
INSTRUKSJONER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

P

ALTERNADORES AUTO-REGULADORES SÉRIE EC - ECO
INSTRUÇÕES PARA O USO E A MANUTENÇÃO

NL

ZELFREGELDE WISSELSTROOMGENERATOREN SERIE EC - ECO
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD

S


SJÄLVREGLERADE GENERATORER SERIER EC - ECO
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

GR




ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑΣ EC - ECO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

CE





CE®



ISO 9001

INDHOLDSFORTEGNELS DK	SIDE SIVU PAG. SIDA	SISÄLLYSLUETTELLO FIN	INDEKS N
BESKRIVELSE AF MASKINEN	2 - 3	LAITTEEN KUVAUS	MASKIN BESKRIVELSE
FORUDSÆTNING	4 - 5	JOHDANTO	INNLEDNING
IDENTIFIKATION AF MASKINEN	4 - 5	LAITTEEN TUNNISTETIEDOT	MASKIN IDENTIFIKASJON
KONTROL VED LEVERING	4 - 5	TULOTARKASTUS	INSPEKSJON VED LEVERING
SIKKERHEDSFORESKRIFTER	4 - 13	TURVAMÄÄRÄYKSET	SIKKERHETSKRAV
TRANSPORT OG OPBEVARING	14 - 17	KULJETUS JA VARASTOINTI	TRANSPORT OG OPPBEVARING
MEKANISK TILSLUTNING	16 - 21	MEKAANINEN LIITÄNTÄ	MEKANISK KOPLING
ELEKTRISK TILSLUTNING	22 - 27	SÄHKÖLIITÄNTÄ	ELEKTRISK KOPLINGSKJEMA
START OG STOP	28 - 29	KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS	START OG STOPP
RENSNING OG SMØRING	28 - 29	PUHDISTUS JA VOITELU	RENGJØRING OG SMØRING
VEDLIGEHOLDELSE	28 - 37	HUOLTO	VEDLIKEHOLD
UREGELMÆSSIGHEDER OG LØSNINGER	38 - 39	TOIMINTAHÄIRIÖT JA NIIDEN POISTO	UREGELMESSIGHETER OG AVHJELPING
RESERVEDELE	40 - 42	VARAOSAT	RESERVEDELER
TAVLER	43 - 53	TAULUKOT	TABELLER
STØRRELSE OG OMFANG	54 - 58	LAITTEEN VAATIMA TILA	TOTALE DIMENSJONER
GARANTI	59 - 60	TAKUU	GARANTI
SERVICECENTER	61 - 64	KORJAAMOT	SERVICE SENTERE
BESKRIVELSE AF MASKINEN		LAITTEEN KUVAUS	MASKIN BESKRIVELSE
Vekselstrømsdynamoerne af serie EC-ECO er selvregulerende, børsteløse og med 2 og 4 poler. De har roterende induktion med et slukningsbur og fast anker med hældende ledninger. Vindingerne er med forkert gang for at mindske det harmoniske indhold. Generatorene er fabrikeret i overensstemmelse med direktiverne 98/37/0g dens ændringere, 73/23, 89/336 og i overensstemmelse med normerne CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. Afprøvningskontrollen af den elektromagnetiske forenelighed er udført efter de foreskrevne normers betingelser og med neutrum forbundet med jorden. Udførelser efter andre specielle forhold kan laves hvis klienten ønsker dette. Den mekaniske struktur, der altid er meget robust, gør at man nemt kan komme til tilslutningerne og tillader at udføre kontrollerne lige så let. Stellet er udført i stål, skjoldene i støbejern, akslen i C45 stål med indfælset blæser. Beskyttelsesfaktoren er på IP21 (hvis man ønsker det kan man få indrettet en højere beskyttelsegrad). Isoleringerne er udført i klasse H, impregneringen med epossidisk harpiks på de drejende dele og vakuumbehandling på de dele, der har højere spænding, som f.eks. statorene (på forespørgsel kan fås særlig behandlinger). Hvad angår radioforstyrrelse, tilfredsstiller denne serieproduktion VDE normerne "N" grad. Ved forespørgsel kan vi levere filtre til strengere normativer, som f.eks. VDE 0875 grad "K", MIL 461 - 462 D osv.	   <p>Sarjan EC - ECO generaattorit ovat itsesäätyviä, harjattomia ja 2 - ja 4 -napaisia. Niihin kuuluu hääkkikäämyksellä varustettu pyörivä induktori ja vinourittetu kintää staattori. Yliaaltosisällön vähentämiseksi käännytysakeleet on lyhennetty. Generaattorit on valmistettu direktiivin 98/37 ja siihen tehtyjen muutosten, direktiivin 73/23, 89/336 ja normien CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95 mukaisesti. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden koestukset on suoritettu normeissa annettujen määräysten mukaisesti nollajohtimen ollessa kytkettyyn maattovirtaan. Asiakaan toivomuksesta on mahdollista suorittaa muiden normien mukaisia koestuksia. Mekaanisen tukevan rakenteen asemesta eri liitäntöihin on helppo pääsy ja eri osien tarkistukset on yhtä helpot suorittaa. Runko on valmistettu teräksestä, suojaalaatat valuraudasta, avainnetulla tuulettimella varustettu akseli C45 teräksestä. Suojaaste on IP21 (tilauksesta voidaan suojaastetta nostaa). Eristysten vaativusluokka on H, pyörivät osat on kyllästetty epoksi-dihartsilla ja korkeimman jännitteentä alaiset osat kuten staattori on tyhjökäsitelty (tilauksesta on mahdollisuus toimittaa erikoiskäsitteilyjä). Radiohäröiden poiston osalta sarja täyttää normien VDE N-asteen vaatimukset. Tilauksesta toimitamme suodattimia tiukempia säätöksiä kuten VDE 0875, asteet "K", MIL 461 - 462 D, jne. varten.</p> <p>EC-ECO 2 og 4 pols generatorer er brushless, selvregulerende og har en roterende induktor med dempet bur og har et fast anker med skrå ledninger. Stator vindingene har en redusert skruegang for å redusere det harmoniske innholdet. Generatorene er laget i overensstemmelse med direktiv 98/37 og dets endringsforslag, 73/23, 89/336 direktivet og CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000, EN 50081-1, EN 50082-1, CAN/CSA-C22.2 N° 14-95 - N° 100-95 regulasjonerne. Prøver for å bekrefte den elektromagnetiske overensstemmelse har blitt utført i henhold til gjeldende normer med nøytralen tilsluttet jorden. På kundens ønske kan generatorene lages med forskjellige spesifikasjoner. Den robuste mekaniske konstruksjonen gir god tilgang til koplingene og gir brukeren mulighet til å inspirere de ulike komponentene med letthet. Innfatningen er laget av stål, skjoldet av støpejern og skaffet i C45 stål og har en sammenføyd vifte. Det mekaniske beskyttelses nivået imøtekommers standard IP21. (På forespørsel kan et høyere nivå av beskyttelse leveres.) Isolasjons materialene er i henhold til klasse H kravene og alle de roterende komponentene er impregnert med epoksy harpiks, deler med høyere volt som statorene er vakum behandlet (spesielle behandlinger er tilgjengelige på forespørsel.) Når det gjelder radio forstyrrelser følger de kravene grad "N" av VDE regulasjonerne. På forespørsel leveres filtere som møter strengere krav som VDE 0875, grad "K", MIL 461-462 D etc.</p>		


ÍNDICE	P	INHOUD	NL	FÖRTECKNING	S	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	GR
DESCRIÇÃO MÁQUINA INTRODUÇÃO IDENTIFICAÇÃO MÁQUINA VERIFICAÇÃO À ENTREGA PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA		BESCHRIJVING VAN DE MACHINE VOORWOORD IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE CONTROLE BIJ AFLEVERING VEILIGHEIDSMAATREGELEN		BESKRIVNING AV APPARATEN INDRODUKTION IDENTIFIKATION AV APPARATEN KONTROLL VID LEVERANSEN SÄKERHETS FÖRESKRIFTER		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	
TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LIGAÇÃO MECÂNICA LIGAÇÃO ELÉCTRICA ARRANQUE E PARAGEM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO MANUTENÇÃO ANOMALIAS E REMÉDIOS		TRANSPORT EN OPSLAG MECHANISCHE KOPPELING ELEKTRISCHE AANSLUITING STARTEN EN STOPPEN REINIGING EN SMERING ONDERHOUD STORINGEN EN OPLOSSINGEN		TRANSPORT OCH MAGASINERING MEKANISK HOPKOPPLING ELEKTRISK HOPKOPPLING PÅSÄTTNING OCH AVSTÄNGNING RENGÖRNING OCK SMÖRJNING UNDERHÅLL FEL OCH ÅTERSTÄLLNING		ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΩΣΕΙΣ	
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO TÁBUAS DIMENSÕES DE ESTORVO GARANTIA CENTROS DE ASSISTÊNCIA		RESERVE-ONDERDELEN TABELLEN PLATSVERDE AFMETINGEN GARANTIE MECC ALTE SERVICEDIENSTEN		RESEERVDELAR PLANSCHER UTRYMMESMÅTT GARANTI ASSISTANS CENTRUM		ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΓΚΟΥ ΕΙΤΥΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ	
DESCRIPÇÃO MÁQUINA		BESCHRIJVING VAN DE MACHINE		BESKRIVNING AV APPARATEN		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	
Os geradores da série EC - ECO são auto-regulados, brushless com 2 e 4 polos. Têm indutor rodante dotado de caixa de amortecimento e indutor fixo a cavidades inclinadas. Os enrolamentos são a passo encurtado para reduzir o conteúdo harmônico. Os geradores são construídos em conformidade com as directivas 98/37 e suas modificações, 73/23, 89/336 e às normas CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. As provas para a verificação da compatibilidade electromagnética foram executadas nas condições prescritas pelas normas, com o neutro ligado à terra. Execuções em acordo a outras alternativas podem ser executadas a pedido do cliente. A estrutura mecânica, sempre muito robusta, permite um acesso fácil às ligações e permite de executar as verificações nas diversas partes também facilmente. A armação é realizada em aço, os escudos em ferro coado, o veio em aço C45 com ventoinha encaixada. O grau de proteção é IP21 (se pedido é possível realizar um grau de proteção superior). As isolações são executadas em classe H, as impregnações com resinas epoxidicas para as partes rodantes e tratamentos a vácuo para as partes de mais elevada tensão, tais como estatores, (a pedido tratamentos especiais). No âmbito das interferências, a produção de série satisfaz o grau "N" das normas VDE. A pedido fornecemos filtros para normativas mais limitadas, tais como VDE 0875 grau "K", MIL 461 - 462 D etc.	De wisselstroomgeneratoren van de serie EC-ECO zijn zelfgeregeld, zonder contactborstels met 2 en 4 polen. Hebben een rotende induktor voorzien van een dempingskooi en van een vaste anker met schuine uithollingen. De omspanningen hebben een verkorte gang om de harmonische te verminderen. De wisselstroomgeneratoren zijn vervaardigd met inachtneming van de richtlijn 98/37 en daarop volgende wijzigingen, van richtlijn 73/23, 89/336 en volgens de normen CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven voor de verificatie van de elektromagnetische compatibiliteit werden uitgevoerd onder de door de normen voorgeschreven condities en met een aardneutraalcontact. Andere uitvoeringen kunnen op verzoek van de klant uitgevoerd worden. De mechanische zeer sterke structuur staat een makkelijke toegang tot de verbindingen toe en vergemakkelijkt de controle van de verschillende delen van de machine. Het geraamte is van staal, de beschermingsdelen van gietijzer, de as is van staal C 45 met vaste ventilator. De beschermingsgraad is IP21 (op verzoek kan een hogere beschermingsgraad aangepast worden). De isolerende delen zijn vervaardigd van klasse H materiaal, de roterende delen zijn doorzonden van epoxyharzen en de delen die onder een hogere spanning staan zijn vacuum behandeld zoals bv. de omhulsels (op verzoek kunnen speciale behandelingen toegepast worden). Met betrekking tot de radio ontstoring voldoet de serieprodukte aan graad "N" van de VDE-normen. Op verzoek kunnen filters geleverd worden voor meer beperkende voorschriften zoals voor VDE 0875 graad "K", MIL 461-462 D, enz.	De wisselstroomgeneratoren van de serie EC-ECO zijn zelfgeregeld, zonder contactborstels met 2 en 4 polen. Hebben een rotende induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan genomföras i enklare delar. Andra utvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Proven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan genomföras i enklare delar. Andra utvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen. Generatoreerna är konstruerade enligt direktiven 98/37 och deras ändringar, 73/23, 89/336 och normerna CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999 - 5000, EN50081-1, EN50082-1, CAN/CSA-C22.2 N°14-95 - N°100-95. De proeven för att kontrollera den elektromagnetiska toleransen har utförts enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. Rörelseutvärderingar kan tillverkas enligt förekommande normer med jordad neutralspunkt. De mekaniska delarna är gjorda i stål, skyddsdelen är gjutjärn, axeln är gjutjärn i C45. Skyddsnivån är IP21 (på begäran kan nivån ökas till IP22). Generatoreerna i serien EC-ECO är självreglerade, brushless med 2 och 4 poler. Roterande induktor med stöt-dämppare och fast induktor med lutande spår. Packningarna har förkortat avstånd för att minska den harmoniska nivån på den utgående vägformen.<br					

FORUDSÆTNING	DK	JOHDANTO	FIN	INNLEDNING	N
Vekslestrømsdynaoer af serien EC - ECO svarer til direktivene CEE 98/37/EG/23, 89/336 og deres ændringer; de er derfor ufarlige for operatøren hvis de bliver installeret, brugt og vedligeholdt ifølge de anvisninger, der gives af Mecc Alte og under forudsætnig af at sikkerheds dispositiverne holdes perfekt i orden.		Sarjan EC-ECO generaattorit vastaanotatut EU-direktiivejä 98/37, 73/23, 89/336 ja niihin tehtyjä muutoksia; tästä syystä ne ovat käytäjällekin täysin vaarattomia kunhan vain ne asennetaan, niitä käytetään ja huolletaan MECC ALTE:n antamien ohjeiden mukaisesti ja edellyttää, että suoja-laitteet pidetään täysin moitteettomina kunnossa.		EC - ECO generatorene er i samsvar med EU direktivene 98/37, 73/23, 89/336 og dets endringsforslag. Derfor er det ingen fare for de som opererer maskinen, hvis de er installert, brukt og vedlikeholdt i samsvar med instruksjonene gitt av Mecc Alte under forutsetning at sikkerhets innretningen blir holdt i perfekt stand.	
Man skal derfor nøje overholde alle de instruktioner, som gives i denne manualen.		Tämän johdosta on vältämätöntä noudattaa tarkoin tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita.		Derfor er det viktig å følge disse instruksjonene.	
Enhver form for reproduktion af denne manual er forbudt.		Tämän ohjekirjan kaikenlainen jäljentäminen on kiellettyä.		Enhver reproduksjon av disse manualene er forbudt.	
IDENTIFIKATION AF MASKINEN		LAITTEEN TUNNISTETIEDOT		MASKIN IDENTIFIKASJON	
Ved enhver henvendelse til Mecc Alte eller til de autoriserede assistance service centre, skal man altid opgive vekselstrømsdynamos type og kodenummer.		Missä tahansa Mecc Alten ja valtuutettujen korjaamoiden kanssa käydessä yhteydenpidossa mainitkaa aina tiedot generaattorin typistä ja ilmoittakaan sen koodi.		Oppgi alltid generator type og kode-nummer når Mecc Alte eller service senteret kontaktes.	
KONTROL VED LEVERING		TULOTARKASTUS		INSPEKSJON VED LEVERING	
Når vekselstrømsdynamo leveres skal man med følgesedden kontrollere at den ikke er beskadiget eller om der mangler nogle dele; hvis der er problemer, skal man omgående underrette speditionsfirmaet, forsikringen, forhandleren og Mecc Alte.		Generaattorin vastaanoton yhteydessä tarkistaa lähetysasiakirjoista, ettiä laite ei ole vaurioitunut tai ettei siitä puutu osia; mikäli näin on, ilmoitataan asiasta välittömästi kuljetusliikkeelle, vakuutusyhtiölle, laitemyyjälle tai Mecc Altelle.		Når generatoren leveres, sjekk at den er i samsvar med leverings seddelen og pass på at det ikke er noen ødelagte eller defekte deler. Hvis dette er tilfelle kontakt leverandøren, forsikrings selskapet forhandleren og Mecc Alte selgeren med en gang.	
SIKKERHEDSFORESKRIFTER		TURVAMÄÄRÄYKSET		SIKKERHETSKRAV	
Før et hvilket som helst indgreb for rengøring, smøring og vedligeholdelse skal man være sikker på at hovedmotoren, som vekselstrømsdynamoen er sluttet til ikke er i gang, men at den står stille og er isoleret fra strømtilførslen.		Ennen kuin suoritatte laitteelle mitään puhdistus-, voitelutaihuoltotoimenpiteitä varmistukaa siitä, että voimalaitte, johon generaattori on yhdistetty on pysähdyksissä ja kytketty irti virtaverkosta.		Før enhver rengjøring-,smørings eller vedlikeholds operasjon, sjekk at generatoren er stillestående og koplet fra strøm forsyningen.	
For at standse vekselstrømsdynamoen er det strengt nødvendigt at følge fremgangsmåden for at standse trækkesystemet nøje; vekselstrømsdynamoen er ikke udstyret med NØDSTOP, men standser øjeblikkeligt med det af installatøren indrettede stoppesystem.		Generaattorin seisauttamiseksi on tarpeen noudattaa tarkoin voimalaitteen pysäytystä annettuja ohjeita. Generaattoria ei ole varustettu hätäpysäytyslaitteella mutta se pysähtyy heti asentajan toimittaman pysäytysjärjestelmän avulla.		Når generatoren stoppes pass på at det er i samsvar med prosedyrene for stopping av slepe systemet. Generatoren er ikke utstyrt med en nød stopp, men er styrt av en innretning forutbestesmt av installatøren.	

INTRODUÇÃO	P	VOORWOORD	NL	INDRODUKTION	S	EISAGWGI	GR
<p>Os geradores da série EC - ECO, respondem às directivas CEE 98/37, 73/23, 89/336 e suas modificações; portanto não apresentam perigos para o operador, se instalados, usados e com manutenção segundo as instruções fornecidas pela Mecc Alte e à condição que os dispositivos de segurança sejam mantidos em perfeita eficiência.</p> <p>Por este motivo ocorre respeitar escrupulosamente as instruções indicadas neste manual.</p> <p>É proibida a reprodução deste manual.</p>		<p>De wisselstroomgeneratoren van de serie EC-ECO voldoen aan de EEG richtlijnen 98/37, 73/23, 89/336 en daarop volgende wijzigingen; zij zijn dus geheel veilig voor het bedienend personeel indien geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de door Mecc Alte geleverde instructies en indien de veiligheidsinrichtingen in perfecte staat van werking gehouden worden.</p> <p>Voor al deze redenen is het belangrijk dat de in deze handleiding gegeven instructies nauw worden gevuld.</p> <p>Nadruk van deze handleiding is streng verboden.</p>		<p>Generatorema i serien EC-ECO motsvarar CEE 98/37, 73/23, 89/336 DIREKТИВEN OCH DERAS ändringar således presenterar de ingen fara för arbetare om de är installerade, använda och underhållda enligt instruktionerna levererade av Mecc Alte och på villkor att skydds mekanismen hålls i perfekt funktion.</p> <p>Det är därför nödvändigt att noggrant hålla sig till instruktionerna i denna handbok.</p> <p>Det är förbjudet att göra kopier av denna handbok.</p>		<p>Oι γεννήτριες της σειράς EC - ECO, είναι σύμφωνες με τις οδηγίες CEE 98/37 , 73/23, 89/336 και τις τροποποιήσεις τους. Γι'αυτό δεν είναι επικύρωντες για τον χειριστή εάν η τοποθέτηση, η χρήση και η συντήρηση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από την Mecc Alte και υπό τον όρο ότι τα εξαρτήματα ασφαλείας βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.</p> <p>Γι'αυτό το λόγο πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες αυτού του εγχειρίδιου.</p> <p>Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπτυξη αυτού του εγχειρίδιου.</p>	
IDENTIFICAÇÃO MÁQUINA		IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE		IDENTIFIKATION AV APPARATEN		TAYTHTHTA MHXANHMATOS	
Para qualquer comunicação com a Mecc Alte ou com os centros de assistência autorizados, citar sempre o tipo e o código do gerador.		Voor elke mededeling aan Mecc Alte of voor elk contact met de geautoriseerde Servicediensten, steeds het type en de code van de generator aangegeven.		För meddelande med Mecc Alte eller andra autoriserade assistent centrum meddela alltid generatorns typ och kod.		Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Mecc Alte ή με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, παρουσιάστε πάντοτε τον τύπο και τον κωδικό της γεννήτριας.	
VERIFICAÇÃO À ENTREGA		CONTROLE BIJ DE AFLEVERING		KONTROLL VID LEVERANSEN		ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	
À entrega do gerador controlar com a guia de remessa que não existam danos ou peças que faltam; em tal caso informar imediatamente o expedidor, o seguro, o revendedor ou a Mecc Alte.		Bij aflevering van de generator dient op basis van het goederenbegeleidingscertificaat gecontroleerd te worden of het apparaat beschadigingen toont en of er onderdelen mankeren. In bevestigend geval dient de expediteur, de verzekerings-maatschappij, de wederverkoper of Mecc Alte daarvan onmiddelijk geïnformeerd te worden.		Vid leveransen av generatorm kontroler på följesedeln att finns skador eller delar som fataas, om så är fallet kontakta omedelbart speditören, förskringen, återförsäljaren eller Mecc Alte.		Kατά την παράδοση της γεννήτριας ελένετε πάντοτε με το δελτίο αποστολής εάν υπάρχουν ζημιές ή μέρη που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή ενημερώστε αμέσως το πρακτορείο μεταφορών, την ασφαλιστική εταιρία, τον αντιπρόσωπο ή την Mecc Alte.	
PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA		VEILIGHEIDSMAATREGELEN		SÄKERHETS FORESKRIFTER		KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
<p>Antes de qualquer intervenção de limpeza, lubrificação ou manutenção, o motor primário ao qual está ligado o gerador não deve estar em função, mas parado e isolado das suas fontes de energia.</p> <p>Para parar o gerador ocorre seguir escrupulosamente o procedimento de paragem do sistema de arrastamento; o gerador não está dotado de STOP/Emergência, mas párase instantaneamente em relação ao sistema de paragem predisposto pelo instalador.</p>		<p>Alvorens over te gaan tot reiniging, smering of onderhoud van het apparaat, dient gezorgd te worden dat de hoofdmotor aan wie de generator aangesloten is niet in werking is, maar stil staat en los staat van zijn energiebronnen.</p> <p>Om de generator te stoppen, dient de procedure voor het uitschakelen van het aandrijfsysteem nauwkeurig gevuld te worden; de generator is niet voorzien van een Stop/Noodtoestand inrichting, maar stopt onmiddellijk op bevel van het door de installateur ingesteld uitschakel-systeem.</p>		<p>Innan rengöring, smörjning eller underhållning ska huvudmotorn med vilken generatorm är kopplad vara ur funktion och isoleras från sin energikälla.</p> <p>Vid stopp av generatorm ska avstängningsprocessen av släp-systemet följas noggrant. Generatorm har inget nödstop men stannar genst med det av monitörer förberedda stop systemet.</p>		<p>Πριν οποιαδήποτε πράξη καθαρισμάτος, λίπανσης ή συντήρησης, το κεντρικό μοτέρ όπου είναι συνδεδεμένη η γεννήτρια δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία. Πρέπει να είναι σταματήμενο και απομονωμένο από το ρεύμα. Γιά να σταματήσετε τη γεννήτρια πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες γιά το σταμάτημα του συστήματος γιά το τράβηγμα. Η γεννήτρια δεν έχει δικό της διακόπη stop/kīndunος, αλλά σταματάει σε σχέση με το σύστημα σταματήματος που προδιατείθεται από τον υπεύθυνο γιά την εγκατάσταση.</p>	

SIKKERHEDSFORESKRIFTER		TURVAMÄÄRÄYKSET	SIKKERHETSKRAV
I forbindelse med konsultation af denne brugs- og vedligeholdelsesmanual støder. De undervejs på en række symboler. Symbolerne har en præcis betydning.		Tässä käyttö- ja huolto-oppaassa on käytetty joitakin symboleita, jotka tarkoittavat seuraavaa:	Du vil finne noen symboler i denne bruker- og vedlikeholdsveiledingen som har følgende betydning.
ALMINDELIGT SYMBOL OG TILHØRENDE DEFINITION		PERINTEISET SYMBOLIT JA NIIDEN MERKITYKSET	SYMBOLBRUK OG DENNS BETYDNING
DEFINITION		MERKITYKSET	DEFINISJON
VIGTIGT Gør personalet opmærksomt på, at det beskrevne indgreb er forbundet med en risiko, som kan resultere i beskadigelse af maskinen, hvis indgrebet ikke udføres i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.	VIGTIGT TÄRKEÄÄ VIKTIG IMPORTANTE BELANGRIJK VIKTIGT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	TÄRKEÄÄ Ilmoittaa laitteen käyttäjille, että tämän turvasäännöksen laiminlyöminen saattaa johtaa laitteen vahingoittumiseen.	VIKTIG Melder fra til vedrørende personale at den oppgitte operasjonen medfører en risiko som kan skade maskinen dersom den ikke utføres i henhold til sikkerhetsnormene.
BEMÆRK Gør personalet opmærksomt på, at det beskrevne indgreb er forbundet med en risiko, som kan resultere i beskadigelse af maskinen og/eller kvæstelse af personalet, hvis indgrebet ikke udføres i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.		HUOMIO Ilmoittaa laitteen käyttäjille, että tämän turvasäännöksen laiminlyöminen saattaa johtaa laitteen vahingoittumiseen ja/tai sen käyttöhenkilöstön loukkaantumisiin.	OBS! Melder fra til vedrørende personale at den oppgitte operasjonen medfører en risiko som kan skade maskinen og/eller selve personalet dersom den ikke utføres i henhold til sikkerhetsnormene.
ADVARSEL Gør personalet opmærksomt på, at det beskrevne indgreb er forbundet med en risiko, som kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald, hvis indgrebet ikke udføres i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.		VAROITUS Ilmoittaa laitteen käyttäjille, että tämän turvasäännöksen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavia tai jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia.	ADVARSEL Melder fra til vedrørende personale at den oppgitte operasjonen medfører en risiko som kan føre til alvorlige skader eller død dersom den ikke utføres i henhold til sikkerhetsnormene.
FARE Gør personalet opmærksomt på, at det beskrevne indgreb er forbundet med en overhængende risiko, som kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald, hvis indgrebet ikke udføres i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.		VAARA Ilmoittaa laitteen käyttäjille, että tämän turvasäännöksen laiminlyöminen johtaa välittömästi vakavaan tai jopa kuolemaan johtavaan onnettomuuteen.	FARE Melder fra til vedrørende personale at den oppgitte operasjonen medfører en overhengende risiko som kan føre til alvorlige skader eller død dersom den ikke utføres i henhold til sikkerhetsnormene.
TRANSPORTPERSONALE Angiver operatøren, som er autoriseret til udførelse af det beskrevne indgreb. Kvalifikationerne forudsætter fuldstændigt kendskab til og forståelse af oplysningerne i brugs- og vedligeholdelsesmanualen fra producenten. Kvalifikationerne forudsætter endvidere specifik kendskab til løfteudstyr, løftemетодer samt karakteristika vedrørende fastgørelse og transport på forsvarlig måde.		LAITTEEN KULJETUKSEEN ERIKOISTUNUT HENKILÖ Osoittaa toimenpiteen suoritukseen valtuutetun työntekijän. Toimenpiteeseen erikoistuneen henkilön on tunneltava valmistajan käyttö- ja huolto-oppaassa antamat ohjeet, nostoon käytetyjen nostolaitteiden käytööhjeet, nostohihnojen ominaisuudet ja käyttötavat sekä turvalaiseen kuljetukseen liittyvät ohjeet.	PERSONALET FOR HÅNDTERING Identifiserer type operatør som må utføre inngrepene. Denne kvalifikasjonen forutsetter en full kjennskap og forståelse av den informasjon som finnes i produsentens bruker- og vedlikeholdsveileding, samt spesifik kjennskap til løftemidlene, metodene og karakteristikkene til løfteutstyret og en sikker håndtering.




P	NL	S	GR
PREScrições de Segurança	VEILIGHEIDSMAATREGELEN	SÄKERHETS FORESKRIFTER	KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Durante a consultação do presente manual de uso e manutenção, encontrar-se-ão vários símbolos; estes símbolos têm um significado preciso.	Tijdens het lezen van deze gebruiks- en onderhoudshandleiding zult u hier en daar enkele symbolen aantreffen; deze symbolen hebben een nauwkeurige betekenis.	När du läser denna bruks- och underhållsanvisning stöter du med jämna mellanrum på några symboler. De har en specifik betydelse.	Διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης θα βρείτε ορισμένα σύμβολα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη σημασία.
SIMBOLOGIA CONVENCIONAL E SUA DEFINIÇÃO	CONVENTIONELE SYMBOLEN EN DEFINITIE DAARVAN	ALLMÄNT VEDERTAGNA SYMBOLER OCH DEFINITIONEN AV DESSA	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ
DEFINIÇÃO	DEFINITIE	DEFINITION	ΟΡΙΣΜΟΣ
IMPORTANTE Assinala ao pessoal interessado que a operação descrita apresenta um risco que pode danificar a máquina, se não for efectuada segundo as normativas de segurança.	BELANGRIJK Attendeert het betrokken personeel erop dat de beschreven handeling een risico met zich meebrengt dat schade aan de machine tot gevolg kan hebben als de bewuste handeling niet met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften verricht wordt.	VIKTIGT Informerar aktuell personal om att det beskrivna arbetsmomentet innebär en risk som kan ge skador på maskinen om det inte utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Προειδοποιεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι εάν η περιγραφόμενη ενέργεια δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, μπορεί να έχει ως επακόλουθο βλάβη του μηχανήματος.
CUIDADO Assinala ao pessoal interessado que a operação descrita apresenta um risco que pode danificar a máquina e/ou provocar lesões ao pessoal, se não for efectuada segundo as normativas de segurança.	VOORZICHTIG Attendeert het betrokken personeel erop dat de beschreven handeling een risico met zich meebrengt dat schade aan de machine en/of letsel aan het personeel tot gevolg kan hebben als de bewuste handeling niet met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften verricht wordt.	OBSERVERA Informerar aktuell personal om att det beskrivna arbetsmomentet innebär en risk som kan ge skador på maskinen och/eller persons kador om det inte utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.	ΠΡΟΣΟΧΗ Προειδοποιεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι εάν η περιγραφόμενη ενέργεια δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, μπορεί να έχει ως επακόλουθο βλάβη του μηχανήματος και/ή τραυματισμό του ίδιου του προσωπικού.
ADVERTÊNCIA Assinala ao pessoal interessado que a operação descrita apresenta um risco que pode provocar lesões graves ou mesmo a morte, se não for efectuada segundo as normativas de segurança.	WAARSCHUWING Attendeert het betrokken personeel erop dat de beschreven handeling een risico met zich meebrengt dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben als de bewuste handeling niet met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften verricht wordt.	VARNING Informerar aktuell personal om att det beskrivna arbetsmomentet innebär en risk som kan medföra allvarliga skador eller dödsolyckor om det inte utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προειδοποιεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι εάν η περιγραφόμενη ενέργεια δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, μπορεί να έχει ως επακόλουθο βαρύ τραυματισμό ή θάνατο.
PERIGO Assinala ao pessoal interessado que a operação descrita apresenta um risco imediato que pode provocar lesões graves ou mesmo a morte, se não for efectuada segundo as normativas de segurança.	GEVAAR Attendeert het betrokken personeel erop dat de beschreven handeling een onmiddellijk risico met zich meebrengt dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben als de bewuste handeling niet met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften verricht wordt.	FARA Informerar aktuell personal om att det beskrivna arbetsmomentet innebär en omedelbar risk som kan medföra allvarliga skador eller dödsolyckor om det inte utförs i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Προειδοποιεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό ότι εάν η περιγραφόμενη ενέργεια δεν εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, μπορεί να έχει άμεσο επακόλουθο βαρύ τραυματισμό ή θάνατο.
ENCARREGADO PELA MOVIMENTAÇÃO Identifica o tipo de operador ao qual está reservada a intervenção tratada. Esta qualificação pressupõe um pleno conhecimento e compreensão das informações contidas no manual de uso do construtor, além das competências específicas dos meios de elevação, dos métodos e das características dos cabos de suspensão e da movimentação em segurança.	MET DE VERPLAATSING BELASTE MEDEWERKER Stelt het type medewerker vast aan wie de handeling die ter sprake komt voorbehouden is. Voor deze hoedanigheid wordt men geacht volledig op de hoogte te zijn en begrip te hebben van de informatie die in de gebruikshandleiding van de fabrikant staat en in het bezit te zijn van een specifieke vakbekwaamheid met betrekking tot hef- en hijswerk具gen, de methoden en de kenmerken om lasten in een strop te hangen en het op een veilige manier verplaatsen van lasten.	TRANSPORTPERSONAL Identifiera typen av operatör som ska utföra ingreppet. Denna befattningsnivå förutsätter en fullständig kunskap om och förståelse av informationen i bruks- och underhållsanvisningen utöver den specifika kändomen om lyftmedlen, lyftmetoder och sättet att utföra en säker slingförankring och flytt.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Προσδιορίζει την ειδικότητα του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εν λόγω επέμβαση. Η ειδικότητα αυτή προϋποθέτει πλήρη γνώση και κατανόηση των πληροφοριών που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή καθώς και ειδικές γνώσεις σχετικά με τα μέσα ανύψωσης, τις μεθόδους και τα χαρακτηριστικά ασφαλούς ανάρτησης και μετακίνησης.

SIKKERHEDSFORESKRIFTER	DK	TURVAMÄÄRÄYKSET	FIN	SIKKERHETSKRAV
<p>VEDLIGEHOLDELSESMEKANIKER Angiver operatøren, som er autoriseret til udførelse af det beskrivne indgreb.</p> <p>Kvalifikationerne forudsætter fuldstændigt kendskab til og forståelse af oplysningerne i brugs- og vedligholdesmanualen fra producenten. Kvalifikationerne forudsætter endvidere specifikt kendskab til installation, justering, vedligholdelse, rengøring og/eller reparation.</p>			<p>KONEMEKAANIKKO Osoittaa toimenpiteen suoritukseen valtuutetun työntekijän. Toimenpiteeseen erikoistuneen henkilön on tunnattava valmistajan käyttö- ja huolto-opassa antamat ohjeet sekä asennukseen, säättöön, huoltoon, puhdistukseen ja/tai korjausien liittyvät tiedot.</p>	<p>VEDLIKEHOLDSMEKANIKER Identifiserer type operatør som må utføre inngrepet.</p> <p>Denne kvalifikasjonen forutsetter en full kjennskap og forståelse av den informasjon som finnes i produsentens bruker- og vedlikeholdsveileining, samt en spesifikk kjennskap for utføring av installasjon, regulering, vedlikehold, rengjøring og/eller reparasjon.</p>
<p>VEDLIGEHOLDELSSES-ELEKTRIKER Angiver operatøren, som er autoriseret til udførelse af det beskrivne indgreb.</p> <p>Kvalifikationerne forudsætter fuldstændigt kendskab til og forståelse af oplysningerne i brugs- og vedligholdesmanualen fra producenten. Kvalifikationerne forudsætter endvidere specifikt kendskab til indgreb i elektriske systemer i forbindelse med tilslutning, justering, vedligholdelse og/eller reparation.</p>			<p>SÄHKÖMEKAANIKKO Osoittaa toimenpiteen suoritukseen valtuutetun työntekijän. Toimenpiteeseen erikoistuneen henkilön on tunnattava valmistajan käyttö- ja huolto-opassa antamat ohjeet sekä sähkökytkentöihin, säättöihin, huoltoon ja/tai korjausien liittyvät tiedot.</p>	<p>VEDLIKEHOLDSELEKTRIKER Identifiserer type operatør som må utføre inngrepet.</p> <p>Denne kvalifikasjonen forutsetter en full kjennskap og forståelse av den informasjon som finnes i produsentens bruker- og vedlikeholdsveileining, samt en spesifikk kjennskap for inngrep av elektrisk natur som tilkopleing, regulering, vedlikehold og/eller reparasjon.</p>
<p>Denne tekniker er i stand til udførelse af indgreb i spændingsførende el-kabinetter og el-paneler.</p> <p>I forbindelse med udførelse af ekstraordinære eller indgreb, som kræver skriftlig autorisation af assistance- og servicecentrene, skal der rettes henvendelse til de autoriserede Mecc Alte centre.</p>			<p>Sähkömekaanikon on kyettävä toimimaan turvallisesti sähkökaapin ja -taulujen kanssa virran ollessa päällä.</p> <p>Ota yhteys Mecc Alte valtuutettuun kesukseen, mikäli laitteeseen joudutaan suorittamaan tavalisesta poikkeavia toimenpiteitä, joiden suorittamiseen tarvitaan huoltopalvelun kirjallinen suostumus.</p>	<p>Denne teknikeren kan arbeide ved spenning inni de elektriske skapene og tavlene.</p> <p>Ved ekstraordinære inngrep og inngrep som trenger skriftlig godkjennelse av tekniske servicepersonale, kontakt et autorisert Mecc Alte servicesenter.</p>
<p>Sikkerhedsnormerne kræver at vekselstrømsdynamoen har jordforbindelse, når den bliver installeret. Derfor skal man sikre sig at jordforbindelsen virker og svarer overens med direktivene i det land, hvor vekselstrømsdynamoen skal monteres.</p> <p>PAS PÅ DEN SIDSTE INSTALLATØR DER GØR INSTALLATIONEN FÆRDIG ER ANSVARLIG FOR INDRETNINGEN AF SAMTLIGE ELEMENTER TIL BESKYTELSE (DISPOSITIVE) TIL INDELING, BESKYTELSE MOD DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKT, BESKYTELSE MOD OVERBELASTNING OG FOR STOR SPÆNDING, NØDSTOP OSV) DER ER NØDVENDIGE FOR AT HELE MASKINEN OG STYREANLÆGGET ER I OVERENSSTEMMELSER MED DE INTERNATIONALE/EUROPEISKE SIKKERHEDS NORMER.</p>			<p>Asennusvaiheessa generaattori tulee määräysten mukaisesti liittää maatöjäristelmään. Tästä syystä teidän tulee varmistua siitä, että järjestelmä toimii moitteettomasti ja on generaattorin asennusmääräysten mukainen.</p> <p>HUOMIO! LAITTEEN LOPPUASENTAJAN VASTUULLA ON KAIKKIEEN SELLAISTEN SUOJALAITTEIDEN (EROTINLAITTEET, SUOJALAITTEET SUORAAN KYTKENTÄÄ VASTAAN, SUOJALAITTEET YLIVIRTAA JA YLIJÄNNITETTÄ VASTAAN, HÄTÄPYSÄYTYSLAITE, JNE.) ASENTAMINEN, JOTKA OVAT TARPEEN LAITTEEN JA KÄYTÖLAITTEIDON SAATTAMISEKSI VOIMASSAOLEVIA KANSAINVÄLISTEN/EUROOPPALAISTEN TURVANORMIEN MUKAISIKSI.</p>	<p>Før installasjon av generatoren må jordforbindelsen være i samsvar med gjeldende elektriske regulasjoner. Dette er årsaken til at en må passe på at jordforbindelsen er i bra forfatning og i henhold til lovene og regulasjonene i det landet hvor generatoren skal installeres.</p> <p>VIKTIG DEN SISTE INSTALLATØREN ER ANSVARLIG FOR ALLE SIKRINGENE (SEKSJONE-RING AV INNRETNINGEN, BE-SKYTELSE MOT DIREKTE OG INDIREKTE KONTAKT, OVERSTRØM, OVERSPEN-NING, NØD STOPP, ETC.) NØDVENDIGHETER FOR AT MASKINEN SKAL VÆRE I SAMSVAR MED DE EKSISTERENDE INTERNASJONALE/EUROPEISKE SIKKERHETS REGULASJONER.</p>

P	NL	S	GR
PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA	VEILIGHEIDSMAATREGELEN	SÄKERHETS FORESKRIFTER	KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Identifica o tipo de operador ao qual está reservada a intervenção tratada. Esta qualificação pressupõe um pleno conhecimento e compreensão das informações contidas no manual de uso do construtor além da competência específica para efectuar as intervenções de instalação, regulação, manutenção, limpeza e /ou reparação.	MECHANISCHE ONDERHOUDSMONTEUR Stelt het type medewerker vast aan wie de handeling die ter sprake komt voorbehouden is. Voor deze hoedanigheid wordt men geacht volledig op de hoogte zijn en begrip te hebben van de informatie die in de gebruikshandleiding van de fabrikant staat en in het bezit te zijn van een specifieke vakbekwaamheid met betrekking tot het uitvoeren van installatie-, afstel-, onderhouds-, reinigings- en/of reparatiwerkzaamheden.	UNDERHÅLLSMEKANIKER Identifierar typen av operatör som ska utföra ingreppet. Denna befattningsnivå förutsätter en fullständig kunskap om och förståelse av informationen i bruks- och underhållsanvisningar utöver den specifika kändedomen om arbetsmomenten vid installation, inställning, underhåll, rengöring och/eller reparation.	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Προσδιορίζει την ειδικότητα του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εν λόγω επέμβαση. Η ειδικότητα αυτή προϋποθέτει πλήρη γνώση και κατανόηση των πληροφοριών που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή καθώς και ειδικές γνώσεις σχετικά με τις επεμβάσεις εγκατάστασης, ρύθμισης, συντήρησης, καθαρισμού και/ή επισκευής.
TÉCNICO ELÉCTRICO DE MANUTENÇÃO Identifica o tipo de operador ao qual está reservada a intervenção tratada. Esta qualificação pressupõe um pleno conhecimento e compreensão das informações contidas no manual de uso do construtor além da competência específica para as intervenções de natureza eléctrica de ligação, regulação, manutenção e/ou reparação.	ELEKTRISCHE ONDERHOUDSMONTEUR Stelt het type medewerker vast aan wie de handeling die ter sprake komt voorbehouden is. Voor deze hoedanigheid wordt men geacht volledig op de hoogte zijn en begrip te hebben van de informatie die in de gebruikshandleiding van de fabrikant staat en in het bezit te zijn van een specifieke vakbekwaamheid met betrekking tot aansluit-, afstel-, onderhouds- en/of reparatiwerkzaamheden van elektrische aard.	UNDERHÅLLSELEKTRIKER Identifierar typen av operatör som ska utföra ingreppet. Denna befattningsnivå förutsätter en fullständig kunskap om och förståelse av informationen i bruks- och underhållsanvisningar utöver den specifika kändedomen om arbetsmomenten av elektrisk karaktär vid anslutning, inställning, underhåll och/eller reparation.	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Προσδιορίζει την ειδικότητα του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εν λόγω επέμβαση. Η ειδικότητα αυτή προϋποθέτει πλήρη γνώση και κατανόηση των πληροφοριών που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή καθώς και ειδικές γνώσεις σχετικά με επεμβάσεις ηλεκτρολογικής φύσεως όπως συνδέσεις, ρυθμίσεις, συντήρηση και/ή επισκευή.
É capaz de operar com tensão no interior dos armários e quadros eléctricos. Em caso de intervenções extraordinárias e com autorização escrita do serviço de assistência dirigir-se aos centros autorizados Mecc Alte.	Is in staat om in elektrische schakelkasten en-borden te werken terwijl er spanning aanwezig is. In geval van buitengewone werkzaamheden en na schriftelijke goedkeuring van de servicedienst zich tot de geautoriseerde centra van Mecc Alte wenden.	Operatören kan arbeta inuti spänningsförande elskåp och eltavlor.	Μπορεί να εργαστεί όταν στα ερμάρια και στους ηλεκτρικούς πίνακες υπάρχει τάση. Στην περίπτωση έκτακτων επεμβάσεων και κατόπιν έγγραφης εγκρίσεως της υπηρεσίας τεχνικής εποπτήριξης απευθυνθείτε ότι η εξουσιοδότημένα κέντρα Mecc Alte.
Ao momento da instalação as normas prevêem que o gerador seja ligado a terra. Por este motivo certificar-se que a instalação de ligação a terra seja eficiente e em conformidade com as directivas do país onde o gerador será instalado.	Bij de installatie dient de generator deugdelijk geaard te zijn. De aardverbindingsinstallatie dient efficiënt te zijn en overeenkomstig de plaatselijke geldende richtlijnen.	Vid installationen ska generatorn enligt normerna vara jordad. Därför måste man försäkra sig om att den jordade ledningen är effektiv och i överensstämmelse med landets normer.	Κατά την εγκατάσταση, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, η γεννήτρια πρέπει να είναι συνδεδεμένη με γείωση. Γιατό το λόγο σιγουρεύετε ότι η εγκατάσταση γιά τη γείωση είναι αποτελεσματική και ότι συμφωνεί με τις οδηγίες της χώρας που η γεννήτρια πρόκειται να εγκατασταθεί.
ATENÇÃO O INSTALADOR FINAL É RESPONSÁVEL PELA PREDISPOSIÇÃO DE TODAS AS PROTECÇÕES (DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO, PROTECÇÕES CONTRA OS CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PROTECÇÕES CONTRA EXCESSOS DE CORRENTE E SUPERTENSÕES, PARAGEM DE EMERGÊNCIA ETC.) NECESÁRIAS PARA TORNAR CONFORMES O MAQUINISMO E INSTALAÇÃO UTILIZÁVEIS, ÀS VIGENTES NORMAS DE SEGURANÇA INTERNACIONAIS/EUROPEIAS.	WAARSCHUWING! DE EINDINSTALLATEUR IS AANSPRAKELIJK VOOR DE VOORBEREIDING VAN ALLE VEILIGHEIDSMAATREGELEN (SECTIEINRICHTINGEN, BE-SCHERMING TEGEN DIREKTE EN INDIREKTE CONTACTEN, BESCHERMING TEGEN OVER-BELASTINGEN EN OVER-SPANNINGEN, NOODSTOP SCHAKELINGEN ENZ.) DIE NODIG ZIJN OM HET APPARAAT EN DE TE BENUTTEN INSTALLATIE CONFORM TE MAKEN AAN DE BESTAANDE GELDENDE INTERNATIONALE/EUROPESE VEILIGHEIDSNORMEN.	OBS DEN SLUTLIGE MONTÖRER ÄR ANSVARIG FÖR FÖRBEREDNING AV ALLA SKYDD (SEKTIONS MEKANISMER, SKYDD MOT DIREKTA OCH INDIREKTA KONTAKETER, SKYDD MOT ÖVERBELASTNING AV STRÖM, ÖVERSÄTTNING, NÖDSTOP OSV.) NÖDVÄNDINGA FÖR ATT GÖRA MASKINERIT OCH ANLÄGGNINGEN GÄLLANDE ENLIGT DE GÄLLANDE INTERNATIONELLA OCH EUROPÉiska SÄKERHETSNORMERNA.	ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΩΝ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ, Η ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΛΠ.) ΠΟΥ ΘΕΟΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

SIKKERHEDSFORESKRIFTER	DK	TURVAMÄÄRÄYKSET	FIN	SIKKERHETSKRAV	N
<p>For at flytte rundt på de udpakkede vekselstrømsdynamoer brug altid løfteringene. Brug reb med passende bærestyrke uden dog at løfte vekselstrømsdynamoen for meget fra gulvet (max 30 cm),</p> <p>Når maskinen skal ophugges, henvend Dem til en destruktionsanstalt for jemholdige materialer og spred ikke delene i naturen.</p> <p>Dem, der tager sig af installation, anvendelse og vedligeholdelse af vekselstrømsdynamoen, skal være kvalificeret teknisk personale med forstand på vekselstrømsdynamoer.</p> <p>Dem, der skal flytte vekselstrømsdynamoen skal altid bruge arbejdshandsker og skridsikre ulykkesforebyggende sko. Hvis vekselstrømsdynamoen eller hele anlægget skal løftes fra gulvet skal operatørene have be skyttelseshjelm på.</p> <p>Vekselstrømsdynamoen skal installeres i et rum, hvor der er tilstrækkeligt med luft. Hvis der ikke er luft nok, vil der udogter at maskinen ikke virker ordentligt være fare for overopvarmning. På døren ind til det lokale, hvor vekselstrømsdynamoen står, skal der være et skilt med adgang forbudt for ivedkommende.</p> <p>Man skal være sikker på at det bærende gulv, hvor vekselstrømsdynamoen og hovedmotoren skal stå, er beregnet til at bære vægten af den og af de eventuelle, belastninger, der kan opstå, når den er i gang.</p> <p>Installatøren skal tilslutte maskinen helt på linje med hovedmotoren; i modsat tilfælde kan der opstå farlige vibrationer.</p> <p>Makinen er udformet til at kunne garantere den nominelle styrke i lokaler, der har en temperatur på højst 40°C og i højder, der ikke overstiger 1000 meter; for andre forhold, se efter i handelskataloget (brochure).</p>		<p>Pakkauksesta purettujen generaattoriin siirtelyssä käytäkää aina ja yksinomaan asianmukaisia nostosilmukoa. Käytäkää tarpeeksi vahvoja vajereita älkääkä nostako generaattoria liian korkealle lattian pinnasta (enintään 30 cm).</p> <p>Kun laite tulee käyttökelvottomaksi, kääntykää rautapitoisten materiaalien hävittämiseen erikostuneiden romutusyritysten puoleen älkääkä hylätkö laitteiden osia luontoon.</p> <p>Generaattorin asennuksesta, käytöstä ja huollossa vastaavilla henkilöillä tulee olla asianmukainen ammattiopettavuus ja heidän tulee tuntea generaattorien toimintaominaisuudet.</p> <p>Laitteen siirtelystä huolehtivien henkilöiden tulee aina käyttää suoja- käsineitä ja turvakankaä. Mikäli generaattoria tai koko laitteistoa pitää nostaa, tätä suorittavien henkilöiden tulee käyttää suojakypärää.</p> <p>Generaattori tulee asentaa ilmosti tuu tilaan. Mikäli tilassa ei ole kylliksi ilmaa, toimintahäiriöiden lisäksi tämä saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen vaaran. Tilaan johtavassa ovessa tulee olla kyltti, jossa kielletään pääsy asiatoimista, valtuuttamattomilta henkilöiltä.</p> <p>Varmistukaa siitä, että generaattori ja voimalaitteen tukialusta on tarpeeksi tukivarakeenteen kantamaan laitteiden painon ja kaikki mahdolliset laitteiston toiminnasta aiheutuvat rasitukset.</p> <p>Asentajan tulee asentaa generaattori täysin samalle akselille voimalaitteen kanssa, pääinvastaisessa tapauksessa laitekokonaisuus saattaa aiheuttaa vaarallista tärinää.</p> <p>Laite on suunniteltu takaamaan niemilisteho tiloissa, joiden enim mäislämpötila on 40°C ja ovat korkeintaan 1000 m merenpinnasta; muunlaisia olosuhteita varten tutustukaa laite-esitteeseen.</p>		<p>Ved håndtering av generatorer som er pakket opp er det viktig å bruke passende øyebolter: bruk tau med riktig bærestyrke og løft ikke generatorene for mye fra gulvet (maks 30 cm.)</p> <p>Når maskinen er oppbrukt, kontakt firmaer som er ansvarlig for bortkasting av jem produkter og kast aldri deler i naturen.</p> <p>De som er ansvarlig for installasjonen, funksjon og vedlikehold av maskinen må være kvalifiserte teknikere som kjenner til særpregene til generatorene.</p> <p>Personene som har ansvar for håndteringen må alltid ha på seg arbeidshandsker og vernesko. Hvis generatoren må løftes fra gulvet må arbeidene bruke vernehjelm.</p> <p>Generatorene må installeres i et luftig rom. Hvis det ikke er nok luft kan uregelmessigheter eller overheting oppstå. Alle inngangsdører til generator rommet må markeres med "Adgang forbudt for uautoriserte personer".</p> <p>Pass på at sokkelen til generatoren og primærmotoren er passelig for å bære den kombinerte vekten og eventuell spenning som kan oppstå ved bruk.</p> <p>Generatoren må være skikkelig tilpasset og i perfekt aksle i forhold til primærmotoren, hvis ikke kan farlige vibrasjoner oppstå.</p> <p>Maskinen er laget slik at den garanterer nominal styrken i rom med maks temperatur på 40°C og med høyde som ikke overgår 1000 meter; i tilfelle kondisjonene er annerledes se i katalogen vår (brosjyre.)</p>	

P PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA	NL VEILIGHEIDSMAATREGELEN	S SÄKERHETS FORESKRIFTER	GR KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Para a manipulação dos geradores desembalados usar sempre e exclusivamente as apósisas argolas. Utilizar cabos de capacidade adequada sem elevar o gerador demasiado do pavimento (máx 30 cm).	Voor de verplaatsing van niet verpakte generatoren steeds en uitsluitend passende metalen haken gebruiken en kabels met een passend draagvermogen zonder de generator te veel van de vloer omhoog te heffen (max 30 cm.).	Vid flytning av uppackade generatorer använd alltid de enkom gjorda lyftkrokarna. Använd rep med lämplig bärformåga utan att lyfta generatorn för högt från golvet (högst 30 cm).	Για τη μετακίνηση των γεννητριών που έχουν βγει από τη συσκευασία τους χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο τους κατάλληλους κοκχιλοδακτύλους. Χρησιμοποιήστε σχοινιά ανάλογης δυνατότητας χωρίς να σηκώνετε τη γεννήτρια πολύ ψηλά από το έδαφος (max 30 cm).
Ao fim do período de vida da máquina, dirigir-se às agências de eliminação de materiais ferroso e não os dispersar partes no ambiente.	Aan het einde van het levensduur van de machine, dient deze door een bedrijf voor het afvoer van ijzerafval opgehaald te worden zodat geen onderdelen in de omgeving achterblijven.	När apparaten är slut ska man vända sig till firmar för jämdemolering och inte sprida delar i miljön.	Στο τέλος της περιόδου ζωής της γεννήτριας, μην πετάξετε τα οιάφορα εξαρτήματα στο περιβάλλον, αλλά απευθυνθείτε σε εταιρίες που αγοράζουν υλικά από σίδηρο για χωνευση.
Os encarregados pela instalação, condução e manutenção do gerador devem ser técnicos adequadamente qualificados e que conhecem as características dos geradores	De personen die met de installatie, bediening en onderhoud van de generator belast zijn moeten technisch gekwalificeerd zijn en goed op de hoogte zijn van de eigenschappen van de apparaten.	Installation, användning och underhåll av generator måste skötas av kvalificerad personal.	Οι τεχνικοί που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της γεννήτριας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των γεννητριών.
As pessoas encarregadas pela manipulação devem vestir sempre luvas de trabalho e calçado anti-acidentes. No caso que o gerador ou a inteira instalação deva ser elevada da terra, os operadores devem usar um capacete protector.	De personen die voor de verplaatsing zorgen, moeten steeds werkhandschoenen en veiligheids schoenen dragen. Bij het opheffen van de generator of van de hele installatie, moeten de werkers een helm dragen.	Personalen måste alltid ta på sig arbetshandskar och arbetsskyddskor. Om generatorm eller hela anläggningen ska lyftas från golvet måste personalen bara en skyddshjälm.	Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη μετακίνηση, πρέπει να φορούν πάντα γάντια και υποδήματα εργασίας. Σε περίπτωση που η γεννήτρια ή όλη η εγκατάσταση πρέπει αν σηκωθεί από το έδαφος, τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη μετακίνηση πρέπει αν φορούν και κράνος προστασίας.
O gerador instalase em ambiente arejado. Se não existe ar suficiente, além do mau funcionamento, existe o perigo de superaquecimento. Na porta de entrada do local deve existir um cartaz que indique a proibição de acesso a pessoas não autorizadas.	De generator moet in een goed geventileerde omgeving geïnstalleerd worden. Indien geen voldoende lucht aanwezig is dan loopt de generator niet goed en is oververhitting mogelijk. Op de ingangsdeur van het lokaalbord dient een uithangbord geplaatst te worden waarop duidelijk staat: "Ingang verboden aan niet bevoegde personen".	Generatorm ska installeras i en luftig miljö. Om det inte är tillräckligt med luft förutom dålig funktion är det risk för överhettning. På dörren till lokalen ska det stå förbjuden ingång för inte autoriserade personer.	Η γεννήτρια πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που αερίζεται. Εάν δεν υπάρχει αρκετός αέρας, εκτός από την κακή λειτουργία, υπάρχει και κίνδυνος υπερθέρμανσης. Στην είσοδο του χώρου αυτού πρέπει να υπάρχει επιγραφή που απαγορεύει την είσοδο σε άτομα που δεν έχουν έγκριση.
Certificarse que a base do gerador e do primeiro motor seja calculado para lhe suportar o peso e todos os eventuais esforços devidos ao funcionamento.	De bodem waarop de generator en de hoofdmotor geplaatst worden moet het gewicht en alle andere eventuele krachtinspanningen als gevolg van de werking van de machine kunnen dragen.	Forska sig om att sokein för generatorm och huvud motorn är tillräcklig för att bärta upp tyngden och arbetsansträngningar.	Βεβαιωθείτε ότι η βάση της γεννήτριας και του κινητήρα έχει υπολογιστεί για να σηκώνει το βάρος και όλες τις σχετικές δυνάμεις που παράγονται από τη λειτουργία της γεννήτριας και του κινητήρα.
O instalador deve ligar a máquina perfeitamente em eixo ao primeiro motor; caso contrário o conjunto pode provocar vibrações perigosas.	De installateur moet de machine perfect op een lijn plaatsen met de hoofdmotor om gevarenlijke vibraties te voorkomen.	Montören ska linjera apparaten perfect med huvudmotorn iannat fall kan det uppkomma vibrationer.	Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση πρέπει να συνδέσει τη γεννήτρια στην ίδια ακριβώς ευθεία με τον κινητήρα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης επικινδυνών δονήσεων.
A máquina foi projectada para garantir a potência nominal em ambientes com temperatura máxima de 40°C e altitudes inferiores aos 1000 metros; para condições diversas ver o catálogo comercial (depliant).	De machine is ontworpen om het nominale vermogen te garanderen in omgevingen met een maximum temperatuur van 40°C en met een hoogte boven de zeespiegel lager dan 1000 meter; bij aanwezigheid van andere omstandigheden dient de catalogus geraadpleegd te worden.	Apparaten är konstruerad för att garantera nominell kraft ien 40°C milja och under 1000 meters tröjd, för andra konditioner se försäljningskatalogen.	Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την ονομαστική ισχύ σε μέγιστη θερμοκρασία 40° C και σε υψόμετρο μικρότερο των 1000 μέτρων. Για διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, συμβουλευτείτε συμβουλευθείτε τον εμπορικό κατάλογο (προστέκτους).

SIKKERHEDSFORESKRIFTER		TURVAMÄÄRÄYKSET	SIKKERHETSKRAV
<p>Man må ikke opholde sig i nærheten af maskinen med løsthængende beklædningsgenstande så som hæststørklæder, tørklæder, armbånd osv, og alle former for tøj skal være lukket med elastik for enden.</p> <p>Vekselstrømsdynamoerne må aldrig eller på nogen måde være i gang med de følgende beskyttelses elementer stående åbne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -) dækning af klemmskruerne -) forside lågene -) blæserernes beskyttelse 		   	<p>Det er viktig at de personene som er i nærheten af maskinen ikke bruker flagrende klær som for eksempel; skjerf, sjal, armbånd etc og alle klær må være festet med strikk i kantene.</p> <p>Generatorene må aldri for hvilken som helst grunn være i bruk med følgende sikkerhets funksjoner åpne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -) klemmehøbs dekset. -) Forside dekset. -) Vifte beskyttelsene.
<p>I visse vekselstrømsdynamoer har regulatorerne tre kontrollamper, som ses udefra (standard på store maskiner og optionals på mindre maskiner)</p> <p>Grøn - regelmæssig funktion</p> <p>Gul - beskyttelse mod overbelastning er sat ind</p> <p>Rød - beskyttelse mod for lav hastighed er sat ind</p>		<p>Joissakin generaattorityypeissä säätimet on varustettu 3:lla ulkopuolelta näytöllä ledillä (vakiovaruste suurissa ja lisävaruste pienissä laitteissa);</p> <p>Vihreä - normaali toiminta</p> <p>Keltainen-ylikuormitussuojalaitte kytkettynä</p> <p>Punainen- hitaan käynnin suojalaitte kytkettynä.</p>	<p>Noen maskiner er utstyrt med 3 leds regulatorer som kan sees fra utsiden (som standard utstyr på store maskiner og valgfritt på små maskiner):</p> <p>Grønn led - korrett funksjon</p> <p>Gul led - vern mot overbelastning</p> <p>Rød led - vern mot for lav hastighet</p>
<p>Vekselstrømsdynamoerne er støjende; selv om støjniveauet absolut er lavere end hovedmotorens, skal de installeres i isolerede lokaler (værelse, maskinhall osv.), og dem, der skal ind til dem, skal have støjbeskytende øreklapper på.</p>		<p>Generaattorit ovat meluisia laitteita; vaikka melutaso onkin vähäisempi kuin voimalaitteen aiheuttama melu, ne tulee asentaa eristettyin tilaan (erityiseen huoneeseen, konehuoneeseen, jne.) ja tähän tilaan tulevan henkilön tulee käyttää kuulosoajaimia.</p>	<p>Generatorene avgir mye støy selvom lyden er mye lavere enn primærmotoren. De må installeres i lydtette rom (rom, motorrom, etc) hvor det er nødvendig å bruke hørselsvern.</p>
<p>Vekselstrømsdynamoer udvikler varme der kan blive meget høj afhængigt af hvilken styrke, der bliver dannet. Man skal derfor aldrig røre ved vekselstrømsdynamoen uden varmeisoleringe handsker og når man har slukket for maskinen, skal man vente med at røre ved den, indtil den er kommet ned på stuetemperatur.</p>		<p>Generaattorit synnyttää suurtakin lämpöä, joka on suhteessa niiden tuottamaan tehoon.</p> <p>Tästä syystä älkää koskeko generaattoriin paitsi suojaattuanne kätenne suojakäsimillä ja odottakaa laitteen ollessa sammutettuna kunnnes se saatuaa huonelämpötilan.</p>	<p>Generatorene produserer varme i proporsjon med effekten.</p> <p>Derfor er det viktig å ikke røre generatoren hvis en ikke har på isolerende hanske. Ikke rør generatoren med en gang den har blitt skrudd av, la den avkjøles først.</p>
<p>Selv om maskinen er beskyttet på alle sine dele, skal man undgå at stå for nært ved end.</p>		<p>Vaikka laitteen kaikki osat onkin suojaattu, välttääkää oleskelua sen läheisyydessä.</p>	<p>Selvom alle maskin delene er sikret, unngå å stoppe i nærheten av maskinen.</p>
<p>Man må aldrig læne sig op ad eller sætte sig på vekselstrømsdynamoen.</p>		<p>Älkää missään tapauksessa nojatko generaattoriin tai istuko sen päälle.</p>	<p>Aldri sitte på eller lene seg til generatoren.</p>
<p>Man må endelig ikke fjerne etiketterne, men man skal bede om nye til at skifte ud med, hvis det bliver nødvendigt.</p>		<p>Älkää missään tapauksessa poistako laitteeseen kiinnitettyjä varoituskyttejä vaan korvatka kuluneet uusilla tarpeen tullen.</p>	<p>Ta aldri vekk merkelappene, hvis nødvendig be om nye.</p>
<p>FARE FOR KORTSLUTNING Vekselstrømsdynamoen er bygget med en beskyttelsesgrad svarende til IP21; det er derfor strengt forbudt at anvende enhver form for højtryksrense eller sprøjte med væske på de elektriske dele.</p>		<p>OIKOSULUN VAARA Generaattori on valmistettu täytämään IP21 suoja-asteen vaatimukset. Tämän vuoksi sitä ei saa puhdistaa painepesureita käyttämällä tai ruiskuttaa nesteitä sähköisten osien päälle.</p>	<p>FARE FOR KORTSLUTNING Sikringsgraden på generatorene er IP21; det er ulovlig å bruke alle typer spylere eller sprute væske oppå de elektriske delene.</p>
<p>Hvis man skal udskifte reservedele, skal man udelukkende bede om originale reservedele.</p>		<p>Laitteen osia vaihdettaessa vaatikaa ainoastaan alkuperäisiä varaosia.</p>	<p>Hvis det er nødvendig å bytte reservedeler er det viktig å bare bruke originale deler.</p>
<p>Ved udskiftelse af slidte dele skal man gøre nøjagtigt som det er beskrevet i kapitlet om vedligeholdelse; disse vedligeholdelses ingreb bør kun foretages af kvalificeret personale.</p>		<p>Mitä tulee kuluneiden osien vaihtoon noudattakaa tarkoin kappaleessa "huolto" annettuja ohjeita; huoltotoimet tulee suorittaa ammatillisesti pätevien teknikoiden toimesta.</p>	<p>For bytting av utslitte deler, følg instruksjonene for vedlikehold nøye. Dette må utføres av kvalifiserte teknikere.</p>

P	NL	S	GR
PREScrições de Segurança	VEILIGHEIDSMAATREGELEN	SÄKERHETS FORESKRIFTER	KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Nas proximidades da máquina não devem estar pessoas com vestidos ondulantes, tipo: cachecol, lenço, pulseiras, etc, e todos os vestidos devem ser fechados com elásticos nas extremidades.	In de nabijheid van de machine moeten zich geen personen bevinden die fladderende kledingstukken dragen zoals: sjalen, armbanden, enz. en andere kledingstukken dienen voorzien, te zijn van elastieken sluitingssbanden.	ingen person får bärä fiaddriga kläder (t. ex. halsdukar, armband osv.) i närheten av maskin en och de mäste vara stängda med resarband i ändarna.	Δεν πρέπει να πλησιάζουν κοντά στο μηχάνημα άτομα με ενδύματα που ανεμίζουν, όπως κασκώ, φουλάρια, βραχιόλια, κ.λ.π., και οποιοδήποτε ρούχο πρέπει να είναι κλειστό στις άκρες του με λάστιχα.
Os geradores nunca devem e por nenhuma razão funcionar com as seguintes proteções abertas: -) cobertura grampos, -) tampas frontais -) proteções das ventoinhas.	De generatoren moeten nooit en voor geen enkele reden functioneren indien de volgende beschermingsinrichtingen open zijn: -) klemmenafdekking -) frontdeksels -) rotorbeschermingsinrichtingen.	Generatorema ska av ingen orsak fungera med följande skydd öppna: - tändning av skyddsklämmer; - framsidslock; - fläktskydden.	Οι γεννήτριες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργούν με ανοιχτά τα παρακάτω προστατευτικά: -) καπάκι ακροδεκτών -) εμπρόσθιο καπάκι -) προστατευτικά καπάκια ανεμιστήρων.
Em alguns tipos de gerador os reguladores estão dotados de 3 led visíveis do exterior (standard para máquinas grandes e opcional para máquinas pequenas): Verde - funcionamento regular Amarelo - intervenção da proteção sobrecarga Vermelho - intervenção da proteção baixa velocidade.	In enkele generatoren zijn de reguleurs voorzien van 3 vanuit de buitenkant zichtbare leds (standaard voor grote machines en optional voor kleine machines): Groen - correcte werking Geel - interventie beschermingsinrichting overbelasting Rood - interventie beschermingsinrichting lage snelheid.	I en del generatorerar regulatorerna försedda med 3 led sedda från utsidan (standard på stora maskiner optional på små maskiner): Grön - korrekt funktion Gul - överladdad skydd på Röd - låg hastighets skydd på	Σε ορισμένους τύπους γεννητριών οι ρυθμιστές έχουν 3 διόδους φωτοεκπομπής ορατές από τον εξωτερικό χώρο (στο βασικό εξοπλισμό των μεγάλων γεννητριών και προαιρετικές για μικρές γεννήτριες): Πράσινη διόδος φωτοεκπομπής: κανονική λειτουργία Κίτρινη διόδος φωτοεκπομπής: επέμβαση μηχανισμού προστασίας λόγω υπερφόρτωσης Κόκκινη διόδος φωτοεκπομπής: επέμβαση μηχανισμού προστασίας λόγω χαμηλής ταχύτητας
Os geradores são ruidosos; mesmo se o nível acústico é inferior àquele do primeiro motor, devem ser instalados em ambientes isolados (quarto, secção máquinas, etc.) e quem lhe acede deve munir-se de protectoras antiruido.	De generatoren maken lawaai. Ook indien de lawaaihoogte lager is dan die van de hoofdmotor, moeten zij in een geïsoleerde omgeving geïnstalleerd worden (kamer, machinekamer, enz.) en degene die bij de machine komt moet voorzien zijn van gehoorbeschermers.	Generatorema är buliriga men även om ljudnivån är lägre än huvudmotorn, ska de instäl leras i isolerade rum (maskinrummet osv) och personalen ska bara öronskydd.	Οι γεννήτριες είναι θορυβώδεις. Παρόλο ότι ο θόρυβος που προκαλούν είναι σίγουρα πιο χαμηλός από το θόρυβο του κινητήρα, η εγκατάστασή τους πρέπει να γίνεται πάντα σε χώρους με ηχοιλάση (θαλάμους, μηχανοστάσια κ.λ.π.) και όποιος εισέρχεται σ' αυτούς τους χώρους πρέπει να φοράει ωτοασπίδες.
Os geradores realizam calor mesmo elevado em função da potência gerada. Portanto não tocar o gerador se não com luvas antiqueimadura e esperar, quando apagado, que o mesmo atinja a temperatura ambiente.	De generatoren brengen hoge warmte op al naar gelang van het voortgebracht vermogen. De generatoren kunnen met beschermende handschoenen aangeraakt worden, nadat zij uitgeschakeld zijn en op omgevingstemperatuur zijn gekomen.	Generatorema halstrar värme och för därför inte den utan skyddshandskar, värta efter avstängning tills den uppnått rumstemperatur.	Οι γεννήτριες αναπτύσσουν θερμοκρασίες πολλές φορές υψηλές σε σχέση με την ισχύ την οποία παράγουν. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να αγγίζετε την γεννήτρια παρά μόνο όταν φοράτε ειδικά γάντια και όταν η γεννήτρια σταματήσει να λειτουργεί, περιμένετε μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Também se a máquina está protegida em todas as suas partes, evitar de parar nas suas vizinhanças.	Ook indien alle onderdelen van de machine beschermd zijn, is het raadzaam niet in de nabijheid van de generator te blijven staan.	Även om maskinen är skyddad i alla sina delar undvik att stå i dess närhet.	Παρά το γεγονός ότι η γεννήτρια προστατεύεται από όλες τις πλευρές, καλό είναι να αποφεύγετε να στέκεστε στο γύρω χώρο.
Por razão nenhuma apoiarse ou sentar-se sobre o gerador.	Voor geen enkele reden moet men op de generator gaan zitten of tegen hem gaan leunen.	Av ingen anledning ska man luta eller sätta sig på generatoren.	Για κανένα απολύτως λόγο δεν πρέπει να ακούμπατε ή να κάθεστε πάνω στην γεννήτρια.
Não extraír por nenhuma razão as etiquetas, antes pedir a substituição em caso de necessidade.	De etiketten moeten niet verwijderd worden en moeten, bij gebrek, direct vervangen worden.	Tag inte av någon anledning bort etiketter, tvärtom begär nya i fall det skulle behövas.	Για κανένα απολύτως λόγο δεν πρέπει να αφαιρέστε τις ετικέτες, αντίθετα όταν υπάρξει ανάγκη ζητήστε να αντικατασταθούν.
PERIGO DE CURTO-CIRCUITO O gerador tem grau de grau de proteção IP21; portanto é expressamente proibido utilizar qualquer tipo de hidrolimpadores ou jactos de líquidos nas partes eléctricas.	GEVAAR VOOR KORTSLUITING De generator is vervaardigd met beschermingsgraad IP21; het is dan ook verboden om elk willekeurig type hogedrukreiniger te gebruiken of boven de elektrische delen vloeistoffen te spuiten.	FARA FOR KORTSLUTNING Generatorms säkerhetsgrad är IP21. Det är därför förbjudet att använda någon typ av högtrycksvätt eller att spruta vätska på de elektriska delarna.	KINΔΥΝΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Η γεννήτρια είναι κατασκευασμένη με βαθμό προστασίας IP21. Ως εκ τούτου απαγορεύεται να ψεκάζετε ή να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τύπο μηχανής υδροκαθαρισμού στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
No caso de troca das peças de substituição, pedir exclusivamente substituições originais.	Bij vervanging van onderdelen alleen originele vervangstukken gebruiken.	Använd bara originala reservdelar vid behov av utbyten.	Όταν χρειαστείτε ανταλλακτικά, ζητείστε αποκλειστικά και μόνο τα γνήσια.
Para a substituição das partes gastas, comportarse rigorosamente como descrito no capítulo manutenção; tais manutenções devem ser executadas por técnicos adequadamente qualificados.	Voor de vervanging van versleten onderdelen nauwkeurig de instructies volgen van het hoofdstuk "Onderhoud"; deze handelingen dienen uitsluitend door technisch gekwalificeerd personeel verricht te worden.	Följ noga instruktionerna i kapitlet underhåll vid utbyte av utnötta delar, och det ska göras av kvalificerad personal.	Για την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων, τηρήστε αυστηρά ό,τι περιγράφεται στο κεφάλαιο που αφορά τη συντήρηση. Οι συντηρήσεις αυτές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς.

FARE VAARA

Afhængigt af hvor vekselstrømsdynamoerne skal sendes hen kan de emballeres på forskellig måde.

Når de skal flyttes, skal man under alle omstændigheder undersøge ved at læse i følgesedlen, om man har tilstrækkelig løftekapacitet, og med passende løftemidler, skal man løfte vekselstrømsdynamoerne så lidt fra jorden som muligt.

Hvis den inpakkede vekselstrømsdynamo skal køres på truck, skal man sørge for at gafflerne ellers åbne som muligt for at undgå at pakken falder eller glider.

Hvis vekselstrømsdynamoerne skal opmagasineres, skal de, hvadent de er emballeret eller ej, anbringes i et køligt og tørt lokale og må under ingen omstændigheder udsættes for vind og regn.






Når vekselstrømsdynamoen er pakket ud (med kun en bærende del), må man endelig ikke løsne det eventuelle fæstningssystem på rotoren, da dette kan glide.

Når vekselstrømsdynamoen skal installeres, skal man kun flytte den ved at løse i de dertil indrettede bæreringe.

PAS PÅ:
EFTER LANG TIDS OPBEVARING ELLER HVIS DER ER TYDELIGE TEGN PÅ FUGT ELLER KONDENS SKAL MAN KONTROLERE AT ISO-LERINGEN ER I ORDEN.

ISOLERINGSPRØVEN SKAL UDFØRES AF EN PASSENDE KVALIFICERET TEKNIKER.

FØR MAN UDFØRER DENNE PRØVE SKAL MAN SLÅ SPÆNDINGREGULATOREN FRA; HVIS PRØVERNE GIVER ET FOR LAVT RESULTAT (MINDRE END 1 MΩ) SKAL VEKSELSTRØMSDYNA-MOEN TØRRES I EN OVN PÅ 50-60°C.



Määräpaikasta riippuen vaihtovirta-generaattorit voidaan pakata kuljetusta varten useilla eri tavoilla.

Joka tapauksessa, tarkistakaa lähetysasiakirjoista laitteen paino ja asianmukaisin välinein nostakaan laitetta maan pinnasta mahdollisimman vähän.

Mikäli pakkausta tulee siirtää nostolaittein, on tarpeen pitää nosturin haarukat mahdollisimman kaukana toisistaan, jotta välittäään laitteen putoamiselta tai liukumiselta.

Mitä tulee varastointiin, pakauksessa olevat ja sitä puretut generaattorit tulee varastoida kuivaan ja viileään paikkaan eikä kuitenkaan koskaan säälle alittiksi.

Kun generaattori on purettu pakauksesta (yksittäistuki) älkää kytkö irti mahdollista roottorin kiinnitysjärjestelmää sillä tällöin roottori saattaa luiskata paikaltaan.

Laitetta siirrettäessä asennusta varten, nostakaan sitä aina sen omista nostosilmukoista.

HUOMIO!
KUN LAITE ON OLLUT PITKÄÄN VARASTOITUNA TAI KUN ON SELVÄSTI HAVAITTAVISSA LAITTEESSA KOSTEUSVAURIOITA/ VESITIIVISTEVÄURIOITA, TARKISTAKAA LAITTEEN ERISTYKSEN KUNTO.

ERISTYKSEN TARKISTUSKOESTUKSEN TULEE SUORITTAÄ AMMATILLISESTI PÄTEVÄ TEKNIKKO.

ENNEN KOESTUKSEN SUORITAMISTA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ KYTKÄÄ IRTI JÄNNITTEEN SÄÄDIN; MIKÄLI KOESTUS ANTAA LIIAN ALHAISEN TULOKSEN (VÄHEMMÄ KUIN 1 MΩ) VAIHO-VIRTAGENERAATTORI PITÄÄ KUIVATA UUNISSA 50-60 °C LÄMPÖILASSA.

Generatorene kan pakkes for sending på forskjellige måter i henhold til hvordan de sendes.

I alle tilfeller av flytting sjekk leveringsdelen for å se vekten og bruk riktig utstyr. Loft så lite som mulig fra bakken.

I tilfelle varen må flyttes med gaffeltruck er det viktig at gaffelene er posisjonert så brede som mulig for å unngå at varen faller eller sklir.

Både pakkete og upakkete generatoren må oppbevares i et kjølig og tørt rom og må ikke utsettes for værforandringer.

Når generatoren har blitt pakket opp (mono støtte), ikke adskille rotor festingen i og med at den kan skli.

Efter å ha installert generatorene, løft de ved å bruke de riktige øyeboltene.

VIKTIG:
ETTER LANGE OPPBEVARINGS PERIODER ELLER HVIS MASKINEN VISER TEGN PÅ FUKTIGHET/KONDENS ER DET VIKTIG Å TESTE ISOLASJONEN FØR BRUK.

ISOLASJONTESTER MÅ UTFØRES AV KVALIFISERTE TEKNIKERE.

FØR EN SLIK TEST UDFØRES ER DET VIKTIG Å KOPLE FRA SPENNINGS REGULATOREN; HVIS TEST RESULTATET ER FOR LAVT (LAVERE EN 1 MΩ) MÅ GENERATORENE TØRRES I EN OVN PÅ 50-60°.

**PERIGO
GEVAAR**

**FARA
ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Em função da destinação os alternadores podem ser embalados para a expedição em vários modos.

Al naar gelang van de plaats van bestemming kunnen de wisselstroomgeneratoren op een verschillende wijze voor het transport verpakt worden.

Beroende på destinationen kan generatormera packas in på olika sätt.

Οι εναλλακτήρες μπορούν να συσκευαστούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Em cada caso, para manipular, observar na guia de remessa, o peso, e com meios adequados, elevar da terra o menos possível.

Bij een verplaatsing dient het gewicht dat op het goederenbegeleidingscertificaat is aangeduid steeds in acht genomen te worden; het apparaat dient met passende hulpmiddelen zo min mogelijk vanaf de vloer omhoog geheld te worden.

För att flytta dem kontrollera vikten på följesedeln och med rätta medel lyfta den från golvet så litet som möjligt.

Πάντως, για να τους μετακινήσετε, ελέγξτε πρώτα στο δελτίο αποστολής το βάρος και με τα καταλληλα μέσα σηκώστε τους από το έδαφος όσο το δυνατόν λιγότερο.

No caso que a embalagem tenha que ser manipulada com transportadores, ocorre que as forquilhas sejam colocadas o mais largas possível de maneira a evitar caídas ou escorregadeiras.

Indien het verpakt materiaal op vorkheftrucks verplaatst wordt moeten de vorken zo wijd mogelijk gehouden worden om val of uitglijding te voorkomen.

Vid lyftning med truck ska gaffiarna vara så breda som möjligt för att undvika fall eller halkning.

Σε περίπτωση που η όλη συσκευασία πρέπει να μετακινθεί με αναβατήρα τύπου κλαρκ, τοποθετείστε τα «πτηρούνια» της βάσης του όσο πιο ανοιχτά γίνεται για να αποφύγετε τυχόν πτώσεις ή ολισθήσεις.

No caso de armazenagem, os alternadores embalados e não, devem ser depositados num local fresco e enxuto ou no entanto nunca expostos às intempéries.

Bij opslag moeten de al dan niet verpakte generatoren in een droge en koele omgeving geplaatst worden en nooit aan weer en wind worden blootgesteld.

Både in och uppackade generatorer ska förvaras i svalt och torrt rum och inte utsättas för all slags väder.

Σε περίπτωση αποθήκευσης, οι εναλλακτήρες, με ή χωρίς συσκευασία σιά, πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο στεγνό και δροσερό, που δε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκτεθεί σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Quando desembrulhado o gerador, (mono-suporte) não desligar o eventual sistema de fixação rotor, visto que este último poderia escorregar.

Na de generator (op afzonderlijk steunblok) uitgepakt hebben, het eventueel aanwezig rotorbevestigingssysteem niet losmaken daar deze kan slippen.

När generatorn är uppackad (enkel stöd) ta inte bort eventuella spärrsystem rotor, den kan glida.

Όταν βγάλετε τον εναλλακτήρα (με ένα υποστήριγμα) από τη συσκευασία του, μην αποσυνδέετε το σύστημα στερέωσης του ρότορα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γλυστρίσει.

Para a manipulação ao fim da instalação, elevar os geradores, sempre através das próprias manilhas.

Bij verplaatsing wegens installatie, de generatoren steeds middels hun eigen haken optillen.

Vid defenetiv installation av generatoren lyft den alltid med sina lyftkrokar.

Όσον αφορά τη μετακίνηση στο σημείο εγκατάστασης, ανυψώστε τη γεννήτρια αναρτώντα την από τους κοχλιοδακτύλιους.

ATENÇÃO:
DEPOIS DE LONGOS PERÍODOS DE ARMAZENAGEM OU NA PRESENÇA DE SINAIS EVIDENTES DE HUMIDAD /CONDENSAÇÃO, VERIFICAR O ESTADO DO ISOLAMENTO.

WAARSCHUWING !
NA EEN LANGE OPSLAGTIJD OF BIJ AANWEZIGHEID VAN DUIDE LIJKE SPOREN VAN VOCHTIGHEID, IS HET VERSTANDIG DE ISOLERINGSTOE STAND TE CONTROLEREN.

OBS
EFTER LÅNG LAGRINGSTDID EL LER VID TECKEN PÅ FUKT/KONDENS KONTROLLERA ISOLE RINGS TILLSTANDET.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ή ΕΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ.

A PROVA DE ISOLAMENTO DEVE SER EXECUTADA POR UM TÉCNICO ADEQUADAMENTE QUALIFICADO.

DEZE CONTROLE DIENT GE DAAN TE WORDEN DOOR EEN TECHNISCH GEKVALIFICEERD PERSOON.

KONTROLLEN SKA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.




Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

ANTES DE EXECUTAR TAL PROVA É NECESSÁRIO DESLIGAR O REGULADOR DE TENSÃO; SE AS PROVAS DARÃO UM RESULTADO DEMASIADO BAIXO (INFERIOR A 1 MΩ) DEVERÁSE ENXUGAR O ALTERNADOR NUM FORNO A 50 - 60 °C.







ALVORENS TOT DEZE CON TROLE OVER TE GAAN, MOET DE SPANNINGSREGULATEUR UIT GESCHAKELD ZIJN. INDIEN DE TEST EEN TE LAAG RESULTAAT OPLEVERT (LAGER DAN 1 MΩ) DAN MOET DE GENERATOR IN EEN OVEN OP 50-60°C GE DROOGD WORDEN.

INNAN PROVET UTFÖRS ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT TA LOSS SPÄNNINGS REGLERAREN OM PROVEN GER ETT LÄGT RESUL TAT (MINDRE ÅN 1 MΩ) SKA MAN TORKA DEN I EN UGN I 50-60°C.





ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΕΣΤΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΣΗΣ. ΕΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ (ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 MΩ), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ, ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 50-60°C.

TRANSPORT OG OPBEVARING	DK	KULJETUS JA VARASTOINTI	FIN	TRANSPORT OG OPPBEVARING	N
Husk at når først vekselstrømsdynamoen er sat sammen med hovedmotoren eller installeret på et chassis så det danner et samlet hele, må man ikke længere løfte den i dens bærende, men man skal udelukkende følge installatørens anvisninger.				On muistettava, että kun generaattori on liitetty voimalaitteeseen tai asetettu alustalle tai asennettu alarunkoon muodostamaan yhtenäinen kokonaisuus, sitä ei pidä enää siirtää omista nostosilmukoistaan vaan tulee noudattaa asentajan antamia ohjeita.	Husk at når generatoren har blitt koplet til primær motoren eller montert på en sokkel kan den ikke løftes fra øyebolterne, men en må følge indikasjonene til installatøren.
Smid ikke emballagen væk i naturen, men henved Dem til en destruktionanstalt.				Älkää hyvätkö pakkauismateriaaleja luontoon vaan käänkyää erikoistuenden jätehuollostaa vastaan myös puoleen.	Ikke kast emballasjen i naturen men kontakt et firma som tar seg av avsetning av slike materialer.
MEKANISK TILSLUTNING			MEKAANINEN LIITÄNTÄ		MEKANISK KOPLING
Tilslutningen af vekselstrømsdynamoen er på den endelige brugers ansvar og må foretages som han vil. De nødvendige advarsler er som følger: NÅR MAN STARTER VEKSELSTRØMSDYNAMOEN SKAL MAN SØRGE FOR AT ÅBNINGERNE TIL INDDSUGNING OG UDBLÆSNING AF AFKØLINGSLUFTEN ALTID ER FRI. INDSUGNINGSSIDEN MÅ IKKE VÆRE NÆR VED VARMEKILDER. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, HVIS DET IKKE ER NØJE AFTALT OG INDRETTET, MÅ LUFTTEMPERATUREN IKKE VÆRE PÅ OVER 40°C.	  		Generaattorin liittäminen voimalaitteeseen on loppukäyttäjän vastuulla ja suoritetaan hänen yksinomaiseen harkintaansa perustuen. Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään seuraaviin seikkoihin: LAITTEEN VALMISTELUSSA ON HUOLEHDITTAVA SIITÄ, ETTÄ JÄÄHDYTYSILMAN IMUAUKOT JA POISTOAUKOT ON AINA JÄTETÄVÄ VAPAIKSI. IMPUOLI EI SAA OLLA LÄMMÖN LÄHTEIDEN LÄHEISYYDESSÄ. JOKA TAPAUKSESSA, MIKÄLI EI TOISIN OLE SOVITTU, JÄÄHDYTYSILMAN LÄMPÖTILAN TULEE OLLA SAMA KUIN HUONELÄMΠITÄLÄÄ EIKÄ KUITENKAAN YLI 40°C.	Den endelige brukeren har enevansvaret for den mekaniske koplingen og må utføres i henhold til denne personens diskresjon. Advarsler	FØR EN STARTER GENERATOREN SJEKK AT LUFTINNTAKET OG LUFTUTTAKET AV KJØLINGSLUFTEN ER FRI FOR OBSTRUKSJON. LUFTINNTAKET MÅ IKKE VÆRE I NÆRHETEN AV VARMEKILDER. I ALLE TILFELLER, HVIS IKKE SPESIELT BEDT OM MÅ TEMPERATUREN TIL KJØLELUFTEN VÆRE LIK ROM TEMPERATUREN OG ALDRI OVERSTIGE 40°C.
HVIS MAN SKAL TILSLUTTE VEKSELSTRØMSDYNAMO, DER KUN HAR EN BÆRENDE DEL TIL HOVEDMOTOREN, SKAL MAN PASSE PÅ AT ROTOREN IKKE GLIDER AF; FJERN DET EVENTUELLE FÆSTNINGSSYSTEM TIL ROTOREN.			KUN ON KYSE YKSITTÄI-STUKISISTA GENERAATTORESTA, JOITA OLLAAN KYTKE-MÄSSÄ VOIMALAITTEEESEN, VAROKAA ETTEI ROOTTORI LUI-SKAHDAA; POISTAKAA MAHDOL-LISESTI ROOTTORIN KIINNITY-SLAITE. Vasta kun generaattori on tukevasti kiinnitetty mekaanisesti edetkää suorittamalla sähköliitäntä.		FØR DEN MEKANISKE KOPPLINGEN AV MONO STØTTE GENERATORER I KOPPLINGSFASEN MED PRIMÆRMOTORER, PASS PÅ AT ROTOREN IKKE TAES AV; TA VÆKK EVENTUELLE FESTNINGS SYSTEMER PÅ ROTOREN. Når generatoren har blitt koplet mekanisk korrekt, kan en fortsette med den elektriske koplingen.

P	NL	S	GR
TRANSPORTE E ARMAZENAGEM	TRANSPORT EN OPSLAG	TRANSPORT OCH MAGASINERING	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Recordar-se que, uma vez que o gerador será unido ao primeiro motor, ou montado sobre uma base, ou instalado numa armação de maneira a formar um corpo único, não deverá ser jamais elevado com as próprias manilhas mas deverão seguir as indicações do instalador.	Niet te vergeten is dat wanneer de generator aan de hoofdmotor gekoppeld is, of op een basis gemonteerd is, of in een frame geïnstalleerd is zodat het een enig blok vormt, niet meer middels zijn ophefhaak opgehangt kan worden maar dat de instructies van de installateur gevuld moeten worden.	När generatorn en gång blivit kopplad till huvudmotorn, ellen monterats på en sockel, eller installerats i ett chassi och formats till en enda kropp, ska den inte lyftas med sina lyft utan man ska följa mäntrens anvisningar.	Υπενθυμίζουμε ότι, από τη στιγμή που η γεννήτρια θα συνδεθεί με τον κύριο κινητήρα ή θα τοποθετηθεί επάνω σε μία βάση ή σε ένα πλαίσιο με τρόπο ώστε να σχηματιστεί ένα σώμα με αυτό, δεν θα πρέπει να σηκωθεί πλέον από τους κοχλιοδακτύλους αλλά θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του υπευθύνου για την εγκατάσταση.
Não deitar a embalagem no ambiente, mas dirigir-se às agências de eliminação.	Het verpakkingsmateriaal moet niet in de omgeving achtergelaten worden, maar door een opruimingsbedrijf worden afgevoerd.	Sprid inte förpackningen i miljön utan anlita en demolerings firma.	Μην πετάξετε τη συσκευασία στο περιβάλλον, αλλά απευθυνθείτε σε εταιρίες που αποσύρουν τέτοιου είδους υλικά για χώνευση.
LIGAÇÃO MECÂNICA	MECHANISCHE KOPPELING	MEKANISK HOPKOPPLING	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
A união mecânica do gerador ao primeiro motor é ao cuidado do utilizador final e é executado segundo o seu critério. Os cuidados pedidos sao: NA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO TER O CUIDADO QUE AS ABERTURAS DE ASPIRAÇÃO E DESCARGA DO AR DE ARREFECIMENTO ESTEJAM SEMPRE LIVRES. O LADO DE ASPIRAÇÃO NÃO DEVE SER PRÓXIMO À FONTES DE CALOR. EM TODO CASO, SE NÃO ESPECIFICAMENTE CONCORDADO, A TEMPERATURA DO AR DE ARREFECIMENTO DEVE SER AQUELA AMBIENTE E NO ENTANTO NÃO SUPERIOR A 40°C.	De koppeling van de generator aan de hoofdmotor dient gedaan te worden door de laatste verbruiker en wordt uitsluitend naar zijn believen verricht. Opgelet moet worden dat:	Den mekaniska hopkopplingen sköts av del sluttige användaren och görs enligt dennes diskretion. Varningar:	Η σύνδεση της γεννήτριας στον κινητήρα γίνεται με φροντίδα του τελικού χρήστη και σύμφωνα με την κρίση του. Θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στα παρακάτω: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΨΥΞΕΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Η ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΠΑΝΤΩΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΨΥΞΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 40° C.
NO CASO DE GERADORES MONO-SUPORTE NA FASE DE UNIÃO COM O PRIMEIRO MOTOR, FAZER ATENÇÃO QUE O ROTOR NÃO SAIA; EXTRAIR O EVENTUAL SISTEMA DE FIXAÇÃO ROTOR.	ALVORENS AFZONDERLIJKE GENERATOREN AAN DE HOOFDMOTOR TE KOPPELEN, DIENT OPGELET TE WORDEN DAT DE ROTOR NIET SLIPT; HET EVENUEEL AANWEZIG ROTORBEVESTIGINGSSYSTEEM DIENT VERWIJDERD TE WORDEN.	VID KOPPLING AV GENERATOR MED ENKELSTÖD, VAR AKTSAM OM ATT ROTORN INTE GLIDER UR: TA BORT EVENTUELLA SPÄRRSYSTEM.	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο ΡΟΤΟΡΑΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΟΡΑ.
Somente depois que o gerador foi bem fixado mecanicamente, proceder à ligação eléctrica.	Alleen nadat de generator op een doeltreffende wijze mechanisch is bevestigd, kan men tot de elektrische aansluiting over gaan.	Endast efter att generatorn blivit mekaniskt hopkopplad fortsät med den elektriska hopkopplingen.	Μόνο μετά από τη μηχανική σύνδεση της γεννήτριας μπορείτε να περάσετε στην ηλεκτρική σύνδεση.

DK		FIN	N
MEKANISK TILSLUTNING		MEKAANINEN LIITÄNTÄ	MEKANISK KOPLING
MONTERINGSANVISNING FOR ECO 28 I UDFØRELSE MD35.		ECO 28 ASENNUOHJEET RAKENNEYKSIKÖÖN MD35.	MONTERINGSINSTRUKSJON FOR ECO 28 MED UTFØRELSE MD35.
Benyt nedenstående fremgangsmåde i forbindelse med tilslutning af generatoren ECO28 i udførelse MD35:		Yhdistä generaattori ECO28 rakenneyksikköön seuraavasti:	Gå frem som følger for kopling av generatoren ECO28 med utførelse MD35:
a) Drej rotoren manuelt gennem en af de to sideåbnninger og lokalisér den tilhørende låseskrue på ventilatorens nav.		a) etsi vastaava kiinnitysruuvi tuulettimen keskiöstä yhden sivuaukon kautta käänämällä roottoria samanaikaisesti käsin	a) Arbeid gjennom en av de to åpningene på siden. Ved å dreie rotoren for hånd finner du den tilhørende blokeringsskruen på viftens nav.
b) Gør det muligt for ventilatoren at dreje frit ved at løsne låseskruen M8. Det sker ved hjælp af en sekskantnøgle (om muligt med leddelt hoved).		b) varmista, että tuuletin pyörii vapaasti lösäämällä kiinnitysruuvia M8. Käytä tarkoitukseen mielellään nivelletyllä päällä varustettua kuusikokoavainta.	b) La viften gå fritt ved å slakke blokkingsskruen M8 med en sekskantnøkkel, helst med ledelt hode.
c) Placer en af skivernes huller i nærheten af den højeste del i en af sideåbningerne. Placer rillen, der er skabt på et af ventilatorens hjul, i samme position.		c) sijoita yksi levyjen rei'istä yhden sivuaukon yläosan kohdalle ja aseta poistoosa yhdelle tuulettimen lavalle samaan asentoon.	c) Plasser et av skivenes hull i nærheten av den øvre delen til en av åpningene på siden, og plasser rillen på et av viftens blader i den samme posisjonen.
d) Reducér afstanden mellem generatoren og tilslutningsmotoren.		d) vie vaihtovirtageneraattori liitosmoottorin läheille	d) Reduser avstanden mellom dynamoen og koplingsmotoren.
e) Sørg for, at et af låsehullerne på svingshjulets skiver flugter med hullet på skiverne, som er blevet anbragt forudgående (punkt "c").		e) linjoita yksi vauhtipyörän levyjen kiinnitysrei'istä aiemmin paikoitettujen levyjen reikien kanssa (kohta "c")	e) Ordne på linje et av festehullene til svingshjulets skiver med hullet til skivene som er plassert på forhånd (punkt "c").

P	NL	S	GR
LIGAÇÃO MECÂNICA	MECHANISCHE KOPPELING	MEKANISK HOPKOPPLING	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM ECO 28 DE FORMA CONSTRUTIVA MD35. Para acoplagem do gerador ECO28 com forma construtiva MD35, proceder como a seguir: a) através de uma das duas aberturas laterais e girando manualmente o rotor, localizar no cubo do ventilador, o respectivo parafuso de bloqueio b) liberar o ventilador para girar desapertando o parafuso M8 de bloqueio, utilizando uma chave hexagonal possivelmente com extremidade solta c) posicionar um dos furos dos discos próximo da parte alta de uma das aberturas laterais e posicionar a descarga realizada numa das pás do ventilador, na mesma posição. d) aproximar o alternador ao motor de acoplagem e) alinear um dos furos de fixação dos discos do volante com o furo dos discos anteriormente posicionado (ponto "c")	INSTRUCTIE VOOR DE MONTAGE VAN ECO 28 IN OPBOUWENDE MD35 VORM. Voor de koppeling van de ECO 28 generator in de opbouwende MD35 vorm, moet als volgt worden gehandeld: a) Door één van de twee zijopeningen en door de rotor met de hand te draaien, wordt de relatieve blokkeerschroef van de as van de propeller vastgesteld b) De vrij draaiende propeller vierrend de blokkeerschroeven M8 positioneren, door een zeshoekige schroef met een mogelijke buigzame kop te gebruiken c) Één van de schijfgaten in de juiste positie brengen, in de nabijheid van het hoge gedeelte van één van de zijopeningen en de gerealiseerde losplaats in positie brengen op één van de propellerbladen, in dezelfde positie. d) De wissel van de koppelingsmotor benaderen e) Één van de bevestigingsgaten van het vliegwielsschijf uitleiden met het voorafgaande gepositioneerde schijfgat (punt "c")	MONTERINGSANVISNINGAR FÖR ECO 28 med UTFÖRANDE MD35. Gör följande för att koppla ihop generatorn ECO28 med utförande MD35: a) Använd en av de två sidöppningarna för att vrida rotorn för hand. Lokalisera fästskruven på fläktens axel. b) Använd en sexkantnyckel, gärna med ledat huvud, för att lossa fästskruven M8 så att fläkten kan rotera fritt. c) Placera en av skivornas hål intill en av sidöppningarnas övre del. Placera sedan rillan på en av fläktens blad i samma läge. d) För generatorn närmare kopplingsmotorn. e) Ställ in ett av fästhålen på svänghjulet skivor med hålet på skivorna som tidigare har placrats (punkt "c").	ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΗΣΗΡΙΑΣ ECO 28 Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΠΙΚΟΠΡΟΤΥΠΟ MD35 Για την συνδεση της γεννήτριας ECO 28 με κατασκευαστικό πρότυπο MD 35, προχωρείστε σύμφωνα με τα δια ακολουθιών: α) μέσω ενός από τα δύο ανοίγματα που βρίσκονται στα πλάγια και γυρίζοντας με το χέρι τον ρότορα, εντοπίστε στο κέντρο της φτερωτής, την σχετική βίδα σύσφιξης; β) χαλαρώνοντας την βίδα σύσφιξης M8 η φτερωτή ελευθερώνεται ώστε να μπορεί να γυρίζει. Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί με αρθρωτή κεφαλή, εάν είναι δυνατόν. γ) τοποθετείστε μία από τις οπές τω δίσκων κοντά στο επάνω μέρος ενός από τα πλάγια ανοίγματα και τοποθετείστε το άνοργμα που είναι πάνω σε ένα από τα πτερύγια της φτερωτής, στην ίδια θέση. δ) πλησιάστε τον εναλλακτήρα στον κινητήρα σύνδεσης ε) βάλτε στην ίδια ευθεία μία από τις οπές στερέωσης των δίσκων του σφόνδυλου με την οπή των δίσκων που τοποθετήσατε προηγουμένως (σημείο γ)

DK		FIN	N
MEKANISK TILSLUTNING		MEKAANINEN LIITÄNTÄ	MEKANISK KOPLING
<p>f) Indsæt og fastspænd den tilhørende skruen, der blokerer skiverne til svinghjulet, en smule. Hold ventilatoren stille og drej svinghjulet, indtil yderligere to huller er synlige i samme position og fastspænd herefter den tilhørende skruen en smule. Gentag dette indgreb med hensyn til alle øvrige huller.</p>		<p>f) aseta levyjen käsipyörään kiinnittävä ruuvi paikoilleen ja ruuvaa se osittain. Pidä tuuletinta paikoillaan, käännä käsipyörää kunnes kakso muuta reikää asettuvat samaan asentoon ja ruuvaaa vastaava ruuvi osittain paikoilleen. Toista tämä toimenpide kaikille muille reiille.</p>	<p>f) Før inn og stram delvis den tilhørende skruen som blokkerer skivene til svinghjulet. Hold viften i ro og drej svinghjulet helt til to andre hull er i samme posisjon og stram delvis den tilhørende skruen. Gjenta denne handlingen med alle de andre hullene.</p>
<p>g) Kontrollér, at skivernes i motorens svinghjul er centreret korrekt og fastspænd herefter skruerne fuldstændigt.</p>		<p>g) tarkista, että levyt ovat asettuneet oikein moottorin käsipyörään ja kiristä kyseiset ruuvit lopullisesti paikoilleen</p>	<p>g) Etter at du har bekreftet at skivene er rett sentrert i motorens svinghjul, blokkerer du skruene helt til.</p>
<p>h) Blokér ventilatoren efter blokering af skiverne. Dette sker ved at fastspænde den tilhørende skru med et tilspændingsmoment på $12 \text{ Nm} \pm 10\%$. Ventilatorenens radiale position er udelukkende af vejledende karakter og har ingen betydning for korrekt systemfunktion.</p>		<p>h) kiinnitä tuuletin paikoilleen levyjen lukitsemisen jälkeen kiristämällä vastaavaa ruuvi. Kiristysmomentti on oltava $12 \text{ Nm} \pm 10\%$. Tuulettimen radiaalinen asento ei vaikuta järjestelmän mointeettomaan toimintaan</p>	<p>h) Etter at du er ferdig med blokeringen av skivene, blokkerer du viften igjen ved å stramme skruen med et strammemoment på $12 \text{ Nm} \pm 10\%$. Viftens radiale posisjon er ikke bindende for at systemet skal fungere korrekt.</p>
<p>i) Montér de to sidemonterede beskyttelsesnet, der leveres sammen med generatoren.</p> <p>Overholdelse af angivelserne i punkt "h" og "i" har afgørende betydning for at undgå alvorlig beskadigelse af generatoren og faresituitioner for ting og personer.</p> <p>Tilslut først strømmen efter korrekt mekanisk fastgørelse af generatoren.</p>		<p>i) asenna kaksi generaattorin mukana toimitettavaa suoja-verkkoa sivuille.</p> <p>Kohdissa "h" ja "i" kuvattujen toimenpiteiden oikea suorittaminen on tärkeää, jotta välttyt generaattorin vahingoittumiselta ja vaarallisilta omaisuus- tai henkilövahingoilta.</p> <p>Suorita sähkökytkentä vasta sen jälkeen, kun generaattori on kiinnitetty tukivasti paikoilleen.</p>	<p>i) Monter de to beskyttelsesnettene (følger med generatoren) på siden.</p> <p>Det er veldig viktig å overholde forskriftene i punktene "h" og "i" for å unngå alvorlige skader på generatoren og farlige situasjoner for personer og ting.</p> <p>Bare etter at generatoren er godt mekanisk festet kan du fortsette med den elektriske koplingen.</p>

P	NL	S	GR
LIGAÇÃO MECÂNICA	MECHANISCHE KOPPELING	MEKANISK HOPKOPPLING	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
f) inserir e parafusar parcialmente o relativo parafuso que bloqueia os discos ao volante. Segurando o ventilador, girar o volante a fim de que os outros dois furos se coloquem na mesma posição e parafusar parcialmente o relativo parafuso. Repetir a operação para todos os outros furos.	f) De relatieve schroeven die de schijf van het vliegwiel blokkeert, gedeeltelijk plaatsen en vastschroeven. De propeller vasthoudend, het vliegwiel draaien totdat de andere twee gaten zich in dezelfde positie hernemen en de relatieve schroeven gedeeltelijk vastdraaien. Deze handeling herhalen met alle andere gaten	f) För in och dra lätt åt skruven som blockerar skivorna på svänghjulet. Håll fläkten still. Vrid svänghjulet tills två andra hål kommer till samma läge och dra åt den motsvarande skruven. Upprepa detta moment för de övriga hålen.	στ) εισαγάγετε και βιδώστε μερικώς τη αντίστοιχη βίδα που μπλοκάρει τους δίσκους στον σφόνδυλο. Κρατώντας ακίνητη την φτερωτή, γυρίστε τον σφόνδυλο μέχρις ότου άλλες δύο οπές παρουσιαστούν στην ίδια θέση και βιδώστε μερικώς την σχετική βίδα. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για όλες τις άλλες οπές.
g) depois de ter verificado a correta centralização dos discos no volante motor, bloquear definitivamente ditos parafusos	g) Na de correcte centrering van de schijven van de vliegwielmotor te hebbe gecontroleerd, de schroeven definitief blokkeren	g) Kontrollera att skivorna i motorns svänghjul har centrerats korrekt. Dra sedan åt skruvarna till rätt åtdragningsmoment.	ζ) αφού πρώτα εξακριβώσετε το σωστό κεντράρισμα των δίσκων στον σφόνδυλο του κινητήρα, σφίξτε οριστικά τις βίδες.
h) terminada a operação de bloqueio discos, rebloquear o ventilador apertando o relativo parafuso com um par de apertos correspondentes a $12 \text{ Nm} \pm 10\%$; a posição radial do ventilador não é vinculante para o correto funcionamento do sistema	h) De handeling om de schijven te blokkeren voltooien, het de-blokkeren van de propeller door de relatieve schroeven te vergrendelen met een dubbele vergrendeling gelijk aan $12\text{Nm} \pm 10\%$	h) Efter avslutad blockering av skivorna ska fläkten blockeras. Dra åt skruven med ett åtdragningsmoment på $12 \text{ Nm} \pm 10\%$. Fläktens radiella läge är inte bindande för systemets korrekta funktion.	η) όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνφρεζης των δίσκων, μπλοκάρετε ξανά την φτερωτή σφίγγοντας τη σχετική βίδα με ροπή ζεύχης ίση με $12 \text{ Nm} \pm 10\%$. Η ακτινοειδής θέση της φτερωτής δεν είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του συστήματος.
i) montar as duas redes laterais de proteção, fornecidas junto com o gerador.	i) De twee retina beschermzijdes monteren, geleverde uitrusting bij de generator	i) Montera de två sidoskyddsnätten som medföljer generatorn.	θ) συναρμολογίστε τα δύο πλάγια προστατευτικά πλέγματα, τα οποία παρέχονται με τον εξοπλισμό της γεννήτριας.
A observância das prescrições dos pontos "h" e "i" é de fundamental importância para evitar sérios danos ao gerador e situações perigosas para coisas e pessoas.	De naleving van de voorschriften van de punten "h" en "i" zijn van fundamenteel belang opdat beschadiging van de generator en de gevarenlijke situatie van personen en dingen voorkomen wordt.	Det är oerhört viktigt att föreskrifterna i punkterna "h" och "i" följs. Detta för att undvika allvarliga skador på generatorn och farliga situationer för saker och personer.	H πήρηση των όσων αναφέρονται στα σημεία "η" και "θ" είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποφυγή σοβαρών ζημιών στην γεννήτρια και επικίνδυνων καταστάσεων για τα πράγματα ή τα πρόσωπα.
Somente depois que o gerador foi bem fixado mecanicamente proceder à acoplagem elétrica.	Alleen nadat de generator mechanisch is vastgezet, met de electrische koppeling beginnen.	Endast efter korrekt mekanisk fastsättning av generatorn kan den elektriska anslutningen göras.	Αφού η γεννήτρια έχει συνδεθεί καλώς μηχανικά μόνο τότε προχωρείστε στην ηλεκτρική σύνδεση.

FARE VAARA

Det er den endelige forbrugers opgave at foretage den elektriske tilslutning, og den kan udføres, som han ønsker det. Til indgangen til klemmekassen anbefales det at anvende ledningsovergange og forbindelsesklemmskruer, der svarer til dem, der er anerkendt i eksportlandet.

Tilslutning af vindingerne (tavle 2 s. 44). Der er beregnet begge tilslutninger, stjerne med neutral (Y) og trekant (Δ) i alle vekselstrømsdynamoerne. For at komme fra en Y tilslutning til en Δ tilslutning (f.eks. fra 400V til 230V) er det tilstrekkeligt at flytte broerne på hoved klemmskrueholderen (se skema tavle 2 s. 44).

Der kræves intet indgreb på spændingsregulatorer.

Generatorer af type 28-31-32-34-37-40-43 er bygget i serier med 12 udgangsledninger for at garantere at man kan opnå forskellige spændinger (f.eks. 115/200/230/400V).

Generatorene skal altid have jordforbindelse med en ledning med passende snit ved at bruge en af de to (indre/ydre) dertil indrettede klemmskrueholder.

Efter at have udført tilslutningen, sæt låget på klemmskruekassen på igen.

BEMÆRK: variationer i frekvensen. Maskinen, der er leveret til at virke ved 50Hz kan også virke ved 60Hz (og omvendt); det er tilstrekkeligt at indstille voltmeteret til den nye spændings nominelle værdi.

Når man går fra 50Hz til 60Hz, kan styrken tiltage med 20% (udenrett strøm), hvis spændingen tiltager med 20%; hvis spændingen forbliver uændret, kan styrken tiltage med 5%, fordi der er bedre ventilation. For generatorer der er konstrueret specielt til en frekvens på 60Hz, skal spændingen og styrken nødvendigvis formindskes med 20% i forhold til den, der er ved 60Hz.

REGULATORER (tavle 3 s. 44)

Regulatorer af type UVR og SR7 kan bruges uden forskel i EC-ECO serien uden at det giver ændringer i ydelsen. UVR regulatoren er monteret i standardtype 34-37-40-43, mens SR7 i standardtype 28-31-32.






Begge regulatorer er ens i deres ydelse, men de er forskellige hvad angår beskrivelse og reference.

PAS PÅ

Kontrol af strømmen skal udføres under tomgang med vekselstrømsdynamoen på nominel frekvens.

Ved at gå ind i spændings voltmeteret kan man opnå en regulering af spændingen indenfor $\pm 5\%$ af den nominelle værdi.

Ved at indføje et voltmeter på $100\text{ k}\Omega$ i de dertil indrettede klemmskrueholderne, er det også muligt at opnå en regulering af spændingen på $\pm 5\%$ på afstand.



Sähköliittäntä on loppukäyttäjän vastuulla ja suoritetaan hänen yksinomaiseen harkintaansa perustuen. Jakorasiaan liittävässä kehotetaan käytämään kaape-lisuojuksia ja kaapelipinteitä, jotka vastaavat kyseessä vientimaassa voimassaolevia määräyksiä.

Käämien liittäntä (taulukko 2 sivu 44) Kaikissa generaattoriyypeissä kysymykseen voivat tulla molemmat typpiset liittännät, tähkitykkentä nolajohtimella (Y) ja (Δ) kolmiokytkentä. Vaihdettaessa tähkitykkentä Y kolmiokytkentään Δ (esim. 400V:sta 230V: iin) riittää kun siirretään päätauksen siltakytkennät (kts. taulukon 2 kaavioit sivulla 44).

Mitään toimenpiteitä ei tarvitse suorittaa jännitteensäätämiselle. Generaattoriyypit 28-31-32-34-37-40-43 on valmistettu vakiovuorusteina 12 ulostulokaapelilla joita saataisiin erilaisia jännitteitä (esim. 115/200/230/400V).

Generaattorit yhdistetään aina maatohjtoon sopivan kokoisella johtimella käytäen jompakumpaa (sisäinen/ulkoinen) asianmukaisista pinteistä.

Liittävän jälkeen asettakaa paikalleen jakorasiän kanssi.

HUOM! taajuusmuutokset

Laite, joka on tarkoitettu toimimaan 50Hz taajuudella voi toimia myös 60 Hz:in taajuudella (tai päinvastoin); riittää kun potentiometri säädetään uuteen nimellisarvoon.

Siiryttäässä 50Hzstä 60Hz:iin teho saattaa lisääntyä 20%: Ila (muuttumaton virta) mikäli jännite lisääntyy 20%; mikäli jännite pysyy muuttumaton teho saattaa lisääntyä 5% Ila johtuen paremmasta tuuletuksesta. Generaattoreissa, jotka on valmistettu erityisen 60Hzn taajuutta varten, siiryttäässä 50Hz:iin jännitteet ja tehon pitää väittämättä vähentää 20% Ila verrattuna 60Hz:in generaattoriin nimellisarvoihin.

SÄÄTIMET (taulukko 3 sivu 44)

UVR ja SR7 typpisiä säätimiä voidaan kumpaan käyttää sarjassa EC-ECO suorituskykyä muuttamaatta. UVR on asennettu vakiovuorusteena typpiin 34-37-40-43 kun taas SR7 typpisessä 28-31-32.

Nämä kaksi säädintä ovat täysin samalaiset suorituskyvyltään mutta ne eroavat toisistaan merkinan-nolaltaan ja viitearvoiltaan.

HUOMIO

jännitteen tarkistus tulee suorittaa tyhjäkäynnillä, jolloin generaattori toimii nirmellistäajuudella.

Jännitteen säätö voidaan saavuttaa $\pm 5\%$:n tarkkuudella nirmellisarvosta säätämällä elektronisten säätimien jännitteiden potentiometriä.

Asentamalla $100\text{ k}\Omega$ potentiometri asianomaisiin pinteisiin on myös mahdollista saavuttaa jännitteen kaukosäätö $\pm 5\%$ rajoissa.

FARE

Den endelige brukeren har enevansaret for den elektriske koplingen som må utføre denne i henhold til sin egen diskresjon. For å komme til i klemmekassen er det rådig å bruke de reglene som er i samsvar med det landet som det eksporterter til.

Vindingskoppling (tabell 2 side 44) Alle generatorene har både stjerne med nøytral (y) og trekant (Δ) koplinger.

For å gå fra en kopling Y til Δ (eks fra 400V til 230V) er det nok å modifisere koplingsystemet på hoved polklemmene (se skjema tab. 2 side 44).

Det er ikke nødvendig å justere spennings regulatorer.

Generatorene type 28-31-32-34-37-40-43 er konstruert med 12 utførelseskabler for å kunne yte forskjellig volt (eks 115/200/230/400V). Generatorene er alltid jordet med med en tilpasset leder ved å bruke en av de to (indre/ytre) tilpassede klemmene. Etter å ha utført koplingen, skru på lokket til klemmekassen.

MERKNAD: Frekvens variasjoner.

Maskinen utstyrt for å funksjonere på 50HZ kan også brukes på 60HZ (eller omvendt); ved å innstille potensiometeret på den nye nominal spenningen.

Når en går fra 50HZ til 60HZ kan kraften økes med 20% (uforanderlig strøm), hvis spenningen økes med 20%; hvis spenningen forblir uforandret kan kraften økes med 5% på grunn av forbedret ventilasjon.

For generatorer konstruert for en frekvens på 60HZ går kraften ned med 20% når en går til 50HZ i forhold til den som refererer til 60HZ.

REGULATORER (tab.3 side 44)

Begge regulatorene type UVR og SR7 kan brukes i serien EC-ECO uten å forandre ytelsen.

L' UVR er standard på 34-37-40-43 modellene mens l'SR7 er standard på 28-31-32 serien.

De to regulatorene er helt like i ytelse-senven, men har forskjellig signal system og referanser.

ANMERKNINGER

Generatorens spenningskontroll må utføres på tomgang med korrekt nominal frekvens.

Ved å skru på potensiometeret kan spenningen til de elektroniske regulatorene justeres med $\pm 5\%$ av nominal verdien.

Det er også mulig å kople til et $100\text{ k}\Omega$ potensiometer i de riktige klemmene og oppnå en avsides spennings regulasjon på $\pm 5\%$.

PERIGO GEVAAR

A ligação eléctrica é ao cuidado do utilizador final e é executado segundo o seu critério.

Para a entrada na caixa dos gramos recomendase utilizar guiacabos e apertacabos de acordo com as normas específicas do país de exportação.

Ligação enrolamentos (Tab.2 pág. 44)

São previstas ambas as ligações, estrela com neutro (Y) e triângulo (Δ) em todos os alternadores.

Para passar de uma ligação Y a Δ (ex. de 400 V a 230V) é suficiente deslocar os pontos no terminal principal (ver esquema Táb. 2 pág. 44). Não é pedida nenhuma intervenção, sobre o regulador de tensão.

Os geradores do tipo 28-31-32-34-37-40-43 são construídos de série com 12 cabos de saída para permitir de obter tensões diversas (ex. 115/200/230/400V).

Os geradores, são sempre ligados a terra por um condutor de adequada secção utilizando um dos dois (interior/exterior) gramos apóstitos. Depois de ter executado a ligação remontar a tampa da caixa gramos.

NOTA: variações de frequência.

A máquina fornecida para funcionar a 50Hz pode funcionar também a 60 Hz (ou vice-versa); é suficiente calibrar o potenciómetro ao novo valor nominal de tensão.

Passando de 50 Hz a 60Hz, a potência pode aumentar de 20% (corrente invariada), se a tensão aumenta de 20%; se a tensão fica invariada, a potência pode aumentar de 5% pelo efeito da melhor ventilação.

Para geradores construídos apó-sitamente para uma frequência de 60 Hz, na passagem a 50Hz, a tensão e a potência devem necessariamente diminuir de 20% respeito àquela referida a 60Hz.

REGULADORES (Táb. 3 pág. 44)

Os reguladores tipo UVR e SR7 podem ser indiferentemente usados na série EC - ECO sem modificar as prestações.

O UVR está montado de série nas tipologias 34 - 37 - 40 - 43, enquanto o SR7 nas séries 28 - 31 - 32. Os dois reguladores são perfeitamente iguais nas prestações, mas diferenciamse nas sinalizações e no referimento.

ATENÇÃO:

O controlo de tensão executase a vácuo com o alternador a funcionar a frequência nominal.

Agindo na tensão do potenciômetro dos reguladores electrónicos, pode-se obter a regulação da tensão entre $\pm 5\%$ do valor nominal.

É também possível, inserindo um potenciômetro de 100 K Ω nos apóstitos gramos, obter a regulação da tensão à distância entre $\pm 5\%$.



FARA ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H ηλεκτρική σύνδεση γίνεται με φροντίδα του παραλήπτη και σύμφωνα με την κρίση του. Για την είσοδο στο κουτί με τις συνδέσεις συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αγωγούς και σιφοκτήρες που συμφωνούν με τη στάνταρ της χώρας προορισμού.

Σύνδεση πηνίων (πίνακας 2 σελ. 44)

Προβλέπονται και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση αστέρος με ουδέτερο (Y) και σύνδεση δέλτα (Δ) σε όλες τις γεννήσεις. Για να περάσετε από μια σύνδεση Y σε μια Δ (για παραδειγματικά από 400V σε 230V), αρκεί να μετατοπίσετε τις γέφυρες στο κύριο πλακάδιο ακροδεκτών (βλ. σχήμα πίνακα 2 σελ. 44).

Δεν απαιτείται καμία επέμβαση στο ρυθμιστή τάσης. Οι γεννήσεις πάντοτε 28-31-32-34-37-40-43 είναι κατασκευασμένες με 12 αγωγούς εξόδου για να επιτρέπουν να επιτυχώνται διαφορετικές τάσεις (π.χ. 115/200/230/400V). Οι γεννήσεις συνδέονται πάντα με γείωση με έναν αγωγό κατάλληλης διατομής, χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο (εσωτερικό/εξωτερικό) συνδετήρες.

Όταν γίνουν όλες οι συνδέσεις βάλτε στη θέση του το καπάκι του κουτιού συνδετήρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αλλαγές συγχόνητας. Το μηχανήμα που προμηθεύεται για λειτουργία στα 50Hz μπορεί να λειτουργήσει και στα 60Hz (και αντίστροφα). Αρκεί να ρυθμίσετε το δυναμόμετρο στην καινούργια ονομαστική τάση.

Περνώντας από 50Hz σε 60Hz η ισχύς μπορεί να αυξηθεί κατά 20% (ρεύμα αμετάβλητο), εάν η τάση αυξηθεί κατά 20%. Εάν η τάση παραμείνει σταθερή, η ισχύς, με καλύτερα εξαερισμό, μπορεί να ανεβεί μέχρι και 5%. Όταν οι γεννήσεις πού έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για να λειτουργούν με συγχόνητα 60Hz περάσουν στα 50Hz, η τάση και η ισχύς πρέπει να ελαττωθούν κατά 20% σε σχέση με την τάση και την ισχύ στα 60Hz.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ (πίνακας 3 σελ. 44)

Οι ρυθμιστές τύπου UVR6 και SR7 - 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις γεννήσεις της σειράς EC - ECO χωρίς να επηρεάσουν τις επιδόσεις. Ο UVR6 είναι τοποθετημένος στους πάντοις 34-37-40-43, ενώ ο SR7 - 1 στις σειρές 28-31-32.




Οι δύο ρυθμιστές έχουν ακριβώς ίδιες επιδόσεις αλλά διαφέρουν στα σήματα και στα σημεία αναφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο έλεγχος της τάσης γίνεται χωρίς φορτίο, με τον εναλλακτήρα να λειτουργεί στην ονομαστική συγχόνητη.


Επεμβαίνοντας στο δυναμόμετρο των ηλεκτρονικών ρυθμιστών, μπορούμε να επιτύχουμε τη ρύθμιση της τάσης μέσα στο όριο του $+/- 5\%$ της ονομαστικής αξίας.

Επίσης, συνδέοντας κατάλληλα ένα δυναμόμετρο των 100K Ω στους ανάλογους συνδετήρες, μπορούμε να ρυθμίσουμε την τάση από απόσταση περίπου $+/- 5\%$.


DK	FIN	N
ELEKTRISK TILSLUTNING	SÄHKÖLIITÄNTÄ	ELEKTRISKE KOPPLINGER
<p>For yderligere oplysninger om regulatorerne henvises til den specielle manual.</p> <p>UVR-SR7 BESKYTTELSE</p> <p>Begge regulatorer er udstyret med en beskyttelse mod lav hastighed, hvis indgrebstærskel kan reguleres ved voltmeteret "Hz". Når denne beskyttelse giber ind formindsker den umiddlbar spænding på maskinen når frekvensen kommer under 10% af den nominelle frekvensværdi. Regulatorerne er også udstyret med endnu en beskyttelse (beskyttelse mod overbelastning), som mærker hvis spændingen, der går til statorene, er lammet, og hvis den i mere end 20 sekunder overstiger den indstillede værdi formindsker den spændingen på maskinen og begrænser derved magnetiseringssstrømmen indenfor sikkerhedsværdiene.</p> <p>Forsinkelsen, der er indsat med dette formål, tillader motoren, som normalt går i gang på 5-10 sekunder, at starte. Også denne indgrebstærskel kan reguleres ved voltmeteret "AMP".</p> <p>UVR</p> <p>Regulatoren UVR giver udover de tidligere omtalte ydelser følgende karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - mulighed for at være trefaset udover monofasen 2 - at have signalering med selvdianoscerende kontrollamper, der angiver hvordan maskinens funktionsbetingelser er; en grøn kontrollampe, som normalt er tændt og angiver at vekselstrømsdynamoen virker normalt; en rød lampe, der angiver at beskyttelsen mod lav hastighed er trådt i kraft, en gul lampe, der angiver, at beskyttelsen mod overbelastning er trådt i kraft. <p>BEMÆRK</p> <p>Når vekselstrømsdynamoen virker normalt, vil kun det grønne lampe være tændt. Alle disse signaleringer kan fjernstyrtes og kan blive anvendt til at have andre betydninger ved hjælp af et dispositiv, der hedder SPD96/A, som kan fås ved efterspørgsel.</p> <p>ÅRSAGER TIL AT BESKYTTELSES DISPOSITIVERNE TRÆDER I KRAFT</p> <p>Umiddelbart indgreb af beskyttelse mod lav hastighed:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - hastigheden er nedsat med 10% af den, der er angivet på typeskiltet. <p>Forsinket indgreb af beskyttelse mod overbelastning:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 - overbelastning på 20% i forhold til dataene, der er angivet på typeskiltet. 3 - styrkefaktor ($\cos \phi$) mindre end den, der er angivet på typeskiltet. 4 - temperaturen i rummet er over 50°C. <p>Begge beskyttelserne træder i kraft:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 - sammenfald af faktor 1 med faktor 2,3,4. <p>Hvis beskyttelses dispositiverne træder i kraft, vil spændingen, der dannes af vekselstrømsdynamoen, falde til en værdi, der afhænger af, hvor alvorlig uregelmæssigheden er.</p>	<p>Lisätietoja säätimistä saa asianmukaisesta erityisohjekirjasta.</p> <p>SUOJALAITTEET UVR - SR7</p> <p>Molemmat säätimet on varustettu alikäynnin suojalaitteella, jonka kytketymiskynnys on säädettäväissä potentiometrin "Hz" avulla. Suojalaitteen kytketyminen on väliön ja vähenemä laitteiden jännitteet kun taajuus alenee alle 10% nimellisarvosta. Säätimissä on myös toinenkin suojalaitte (ylikuormitusta vastaan) joka tuntee kihdyttimen staattorin kenittään tulevan osajännitteent ja kun se ylitteää kauemmin kuin 20 sekunnin ajan annetun arvon, alentaa laitteet jännitteet rajoittaen kihdytysvirran turvallisuuksiin.</p> <p>Tarkoituksellisesti säädetty viive mahdollistaan moottorin huippukuormituksun, joka normaalista käynnisty 5-10 sekunnin aikana. Myös tämän suojalaitteen kytketymiskynnys voidaan säätää "AMP" potentiometrin avulla.</p>  <p>UVR</p> <p>Säädin UVR antaa lisänä edellä mainittiuihin suorituksiin seuraavat ominaisuudet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - mahdollisuus kolmivaihesäätiöön yhtä hyvin kuin yksivaihesäätiöön. 2 - itsesääöstä kertovat merkkivalot jotka ilmaisevat laitteet toiminnotuloosuuteen; vihreä led, joka normaalista palaaessa ilmaisee generaattorin normaalilin toiminnan, punainen led joka osoittaa alikäynnin suojalaitteen kytketymisestä, keltainen led joka ilmaisee ylikuormitussuojan kytketymisestä.   <p>HUOM</p> <p>Generaattorin toimiessa normaalista vain vihreän ledin tulee olla sytytynen. Kaikki nämä merkkivalot voidaan kaukosäätää ja käyttää useisiin eri tarkoituksiin SPD 96/A nimisen erikoistilausta saatavan laitteet avulla.</p> <p>SYYT, JOTKA AIHEUTTAVAT SUOJALAITTEIDEN KYTKETYMISEN</p> <p>Väliön alikäynnin suojalaitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - nopeus hidastunut 10%: Ila typipikilvessä annettuihin arvoihin nähden. <p>Viiveellä toimiva ylikuormituksen suoja:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 - 20% ylikuormitus typpipikilvessä annettuihin arvoihin nähden. 3 - tehotekijä ($\cos \phi$) alempi kuin typipikilvessä ilmoitettu arvo 4 - ympäristön lämpötila korkeampi kuin 50 °C <p>Molempien suojalaitteiden kytketyminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 - tekijän 1 yhdistelmä tekijöiden 2,3 ja 4 kanssa. <p>Kun suojalaitteet kytketyvät, generaattorin synnyttämä jännite laskee arvoon, jonka määrä häiriön suuruus.</p>	<p>For mer informasjon angående regulatorer se i den spesifiserte manuelen.</p> <p>SIKRINGER UVR-SR7</p> <p>Begge regulatorene er utstyrt med en lavhetshastighets sikring mekanisme med en hindrings terskel som kan reguleres ved potensiometeret på "Hz". Denne inngriper med en gang ved å redusere generator volten til en sikker verdi hvis frekvensen faller til under 10% av nominal verdien. Regulatorene forutser også en annen sikring (overbelastning) som kan kjenne volt verdien til utlader statoren. Hvis denne overgår nominal verdien i lengre enn 20 sekunder så går den automatisk tilbake til sikker verdi. Denne overbelastnings funksjonen har en innebygd forsinkel som gir motoren et støt, den starter vanligvis etter 5-10 sekunder. Operasjons terskelen til denne sikringen er regulerbart på potensiometeret hvor det står "AMP".</p> <p>UVR</p> <p>Bortsett fra beskrivelsene ovenfor, tilbyr UVR regulatorene også følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Mulighet til å ha en trefase så vel som monofase. 2- Led indikatorer for selv diagnose som kan indikere maskinenes brukskondisjoner. En grønn led, som normalt viser at generatoren virker normalt, når den lyser; en rød led som viser inngrep av lavhetshastighets sikringen; en gul led som viser inngrep i overbelastnings sikringen. <p>ANMERKNING.</p> <p>Når generatoren fungerer normalt skal bare den grønne led lyse. Alle disse signalene kan fjernkontrolleres og er justert for ulikt bruk ved å ta i bruk innretningen som heter SPD 96/A, denne er mulig å få på etterspørsel.</p> <p>GRUNNER SOM TILSIER INNGREP AV SIKRINGS MEKANISMEN.</p> <p>Instant inngrep av lavhetshastighets sikringen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Hastigheten redusert med 10% i forhold til dataen på det tekniske skiltet. <p>Forsinket inngrep på overbelastnings sikringen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2- Overbelastning på 20% i forhold til dataen på det tekniske skiltet. 3- Kraft faktor ($\cos \phi$) lavere enn dataen på det tekniske skiltet. 4- Temperatur som overstiger 50°. <p>Inngrep av begge sikringene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5- Kombinasjon av faktor 1 med faktorene 2,3,4. <p>I tilfelle inngrep skjer det at spennings volten reduseres til en verdi som avhenger av funksjonsfeilen.</p>









LIGAÇÃO ELÉCTRICA	ELEKTRISCHE AANSLUITING	ELEKTRISK HOPKOPPLING	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Para maiores particularidades sobre reguladores consultar o manual específico.	Voor verdere informaties over de regelaars, de specifieke handleiding raadplegen.	För ytterligare detaljer om regulatorer se den speciella handboken.	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρυθμιστές συμβουλεύθετε το ειδικό εγχειρίδιο.
PROTECÇÕES UVR - SR7 Ambos os reguladores são dotados de uma protecção a baixa velocidade, à qual o limiar de intervenção é regulável através do aumento de potência "Hz". A intervenção de tal protecção é instantânea, reduzindo a tensão da máquina quando a frequência baixa de 10% respeito àquela nominal. Os reguladores prevêem também uma segunda protecção (protecção de sobrecarga), que detecta a tensão parcializada que vai no campo do estator do excitador e se a mesma supera por mais de 20 segundos o valor estabelecido abaixa a tensão da máquina limitando a corrente de excitação dentro valores de segurança. O atraso apositamente inserido permite o sprint do motor que normalmente se avia em 5 - 10 segundos. Também o limiar de intervenção desta protecção é regulável através do potenciômetro "AMP".	BEVEILIGINGEN UVR - SR7 Beide regelaars zijn voorzien van een door de potentiometer "Hz" regelbare beschermingsinrichting voor te lage snelheid. Het operatief ingrijpen van de beveiliging treedt onmiddellijk op en reduceert de spanning van de machine zodra de frequentie 10% onder de waarde. De reguleurs hebben ook een tweede beveiliging (bescherming tegen overbelasting) die de gedeeltelijke spanning die naar het opwekfeld van de generator gaat controleert. Zodra de spanning voor meer dan 20 seconden de vastgestelde waarde overschijdt, wordt de spanning van de machine gereduceerd en de stroom van de generator wordt onder de veiligheidswaarde teruggebracht. De opzettelijk ingevoegde vertraging staat het starten van elektromotoren toe die gewoonlijk in 5-10 seconden opstarten. Ook de interventie van deze beveiliging kan met de "AMP" potentimeter geregeld worden.	SKYDD UVR-SR7 Båda regulatorerna är försedda med ett skydd för låg hastighet, ingreppströskeln ställs med energimätaren "Hz". Ingreppet av detta skydd minskar ögonblickligen när maskinspanningen når frekvensen går under 10% av det nominella. Regulatorerna är även försedda med ett överbelastningsskydd, som känner det partiella spänningsfältet som går till statoren, och om den i mer än 20 sekunder är högre än det fastställda värdet sänker maskintrömmen till säkerhetsvärden. Den med avsikt insatta förseningen ger motom en hjälp då den normalt startar på 5-10 sekunder. Även detta skydd regleras genom energimätaren "AMP".	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ UVR - SR7 Και οι δύο ρυθμιστές είναι εφοδιασμένοι με ένα μηχανισμό προστασίας χαμηλής ταχύτητας με όριο επέμβασης που ρυθμίζεται από το δυναμόμετρο «Hz». Η επέμβαση αυτού του μηχανισμού είναι άμεση και μειώνει την τάση του μηχανήματος όταν η συχνότητα πέφτει κάτω από το 10% της ονομαστικής αξίας. Οι ρυθμιστές είναι επίσης εφοδιασμένοι με ένα δεύτερο μηχανισμό προστασίας (προστασία από υπερφόρτιση), που επισημαίνει την τεμαχισμένη τάση που διοχετεύεται στο πεδίο του στάτορα της διεγέρτριας και όταν η τάση αυτή ζεπερνά για περισσότερο από 20 δευτέρολεπτα την καθορισμένη τιμή της, μειώνει την τάση του μηχανήματος περιορίζοντας το ρεύμα διέγερσης στα όρια των τιμών ασφαλείας. Αυτή η σκόπιμη καθυστέρηση επιτρέπει το ξεκίνημα του κινητήρα, που συνήθως γίνεται σε 5-10 δευτερόλεπτα. Το σημείο επέμβασης αυτού του μηχανισμού προστασίας μπορεί να ρυθμιστεί από το δυναμόμετρο "AMP".
UVR O regulador UVR acrescenta aos serviços atrás descritos, as seguintes características: 1 - possibilidade de ter referência trifásica além da monofásica 2 - sinalizações a led de autodiagnóstico que indicam as condições de funcionamento da máquina: um led verde, que normalmente aceso indica o funcionamento normal do gerador; um led vermelho que indica a intervenção da protecção de baixa velocidade; um led amarelo que indica a intervenção da protecção de sobre-carga.	UVR De UVR regelaar biedt buiten de hierboven omschreven mogelijkheden ook de volgende: 1.- de mogelijkheid om een driefasen connectie hebben in plaats van alleen een monofase. 2.- led indicators voor zelfdiagnose die de werkingstoestand van de machine aangeven: een brandende groene led die aangeeft dat de generator op een normale wijze functioneert; een rode led die aangeeft dat de beschermingsinrichting voor de lage snelheid is ingeschakeld; een gele led die aangeeft dat de beveiliging tegen overbelasting is ingeschakeld.	UVR Regulatoren UVR har även följande karakteristiker: 1 - Mäjlighet att få häänvisning till trefas förutom till enkelfas. 2 - Ledvisare för självdiagnostics vilka visar maskinen funktionsshickten gröna som lyser vid normal funktions av generatorm; en röd led som visar ingrepp av låg hastighets skydd; en gul led som visar ingrepp för överbelastning.	UVR Ο ρυθμιστής UVR προσθέτει στις επιδόσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Δυνατότητα να έχουμε εκτός της μονοφασικής, και τριφασική αναφορά. Σήμανση στην επιδόση που αναφέρθηκε προηγουμένως, που δείχνουν τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος: μία πράσινη διόδος φωτεκπομπής, που συνήθως όταν είναι αναμμένη δείχνει ότι η γεννητήρια λειτουργεί κανονικά, μια κόκκινη διόδος φωτεκπομπής που δείχνει την επέμβαση του μηχανισμού προστασίας χαμηλής ταχύτητας και μία κίτρινη που δείχνει την επέμβαση του μηχανισμού προστασίας υπερφόρτισης.
NOTA. No funcionamento normal do gerador deve estar aceso somente o led verde. Todas estas sinalizações podem ser comandadas à distância e manobradas para usos diversos através da utilização do dispositivo chamado SPD 96/A, disponível se pedido.	NOTE Indien de generator op een normale wijze functioneert dan is alleen de groene led aan. Al deze indicators kunnen van verres en geregeld worden voor verschillend gebruik middels de als optie verkrijgbare SPD 96/A interface.	ANMÄKNING Vid normal funktion av generatorem ska bara den gröna led vara tänd. Alla dessa signaleringar kan kontrolleras och kommanderas på avstånd och för olika ändamål med hjälp av ett dispositiv SPD 96/A, tillgänglig på efterfrågan.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την κανονική λειτουργία της γεννητήριας πρέπει να είναι αναμμένη μόνο η πράσινη σήμανση. Οι σημάνσεις αυτές μπορούν να χειριστούν ή και να τροποποιηθούν από απόσταση, χρησιμοποιώντας την συσκευή SPD 96/A που διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.
CAUSAS QUE PROVOCAM AINTERVENÇÃO DAS PROTECÇÕES.	OORZAKEN DIE INTERVENTIE VAN DE BEVEILIGINGEN VEROORZAKEN	ORSAKER SOM FRAMKALLAR SKYDDENS INGREPP	ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Intervenção instantânea protecção a baixa velocidade: 1 - velocidade reduzida de 10% respeito aos dados da placa.	Onmiddellijke interventie ter bescherming van de lage snelheid: 1.- Snelheid met 10% verminderd t.o.v. de gegevens van het typeplaatje.	Lag hastighetsskydd ögonblickligt ingrepp: 1 - minskad hastighet med 10% av RPM mormer.	Άμεση επέμβαση μηχανισμού προστασίας χαμηλής ταχύτητας:
Intervenção atrasada protecção sobrecarga: 2 - sobrecarga de 20% respeito aos dados da placa.	Vertraagde interventie tegen overbelasting: 2.- overbelasting van 20% t.o.v. de gegevens van het typeplaatje	Förserat ingrepp av överbelastningsskydd: 2 - överbelastning med 20% i jämförelse med faktan på skylten.	1 - υπερφόρτιση μόνο της τιμές της πινακίδας.
3 - factor de potência ($\cos \phi$) inferior aos dados da placa.	3.- arbeidsfactor ($\cos \phi$) die lager is dan de gegevens van het typeplaatje	3 - energifakta ($\cos \phi$) mindre än faktan på skylten.	3 - συντελεστής ισχύος ($\cos \phi$) χαμηλότερος από τις τιμές της πινακίδας.
4 - temperatura ambiente além dos 50°C.	4- temperatuur omgeving boven de 50°C.	4 - rumstemperaturen över 50°C.	4 - θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 50° C.
Intervenção de ambas as protecções: 5 - combinação do factor 1 com os factores 2, 3, 4.	Interventie van beide beveiligingen: 5- combinatie van factor 1 met factoren 2, 3, 4.	Ingrepp av båda skydden: 5 - kombination av faktoren 1 med faktorema 2, 3, 4.	Επέμβαση και των δύο μηχανισμών προστασίας:
No caso de intervenção das protecções, a tensão distribuída pelo alternador baixará até um valor que dependerá da entidade da anomalia.	Bij interventie van de beveiliging, zal de door de wisselstroomgenerator uitgegeven spanning dalen tot op een waarde die afhankelijk is van de grootte van de afwijking.	Vid ingrepp av skydden, sjunker spänningen som generatoren sprider ut till ett värde som beror på enhetens oregelbundhet.	5 - συνδυασμός του παράγοντα 1 με τους παράγοντες 2,3,4.

DK	FIN	N
ELEKTRISK TILSLUTNING	SÄHKÖLIITÄNTÄ	ELEKTRISKE KOPLINGER
<p>Spændingen kommer automatisk op på sin nominelle værdi igen, når uregelmæssigheden ophører.</p> <p>OPTIONALS: Alle vekselstrømsdynamoer af type EC-ECO kan virke ved manuel betjening, uden brug for ydre hjælpemidler, men udelukkende ved hjælp af en reostat (tavle 8-9 s. 48).</p> <p>PARALLEL FUNKTION I tilfælde af at man vil have flere vekselstrømsdynamoer til at virke parallel, er det nødvendigt at montere et dispositiv der sikrer, at de ydre karakteristika er de samme. Dette betyder, at hvis maskinerne arbejder hver for sig, vil man få et ens fald i spændingen (på circa 4%) når man går fra nul til fuld kraft. Dette dispositiv er standard monteret på størrelse 40-43, hvorfor det er tilstrekkeligt, hvis to eller flere af disse maskiner skal arbejde parallelt, at fjerne den bro, som kortslutter det sekundære spolesystem på parallel-dispositivet (tavle 16-17 s. 52).</p> <p>For mindre størrelser, kan dette dispositiv monteres ved efterspørgsel, eller kunden kan selv montere det som angivet på tavle 11-13-15. Efter at have monteret dette dispositiv er det nødvendigt at kontrollere at tilslutningen er korrekt; man skal altså kontrollere at når maskinerne arbejder enkeltvis, har de et fald på circa 4% når de med nominal hastighed og cos φ går fra nul til fuld kraft.</p> <p>MONTERING AF ET PARALLEL DISPOSITIV Monter parallel transformatoren ved at følge illustrationerne i tavle 11-13-15. Tilslut vindingerne svarende til fase W2 gennem isoleringsklemmekrullen, der udlevers sammen med parallel dispositivet. Antallet af vindinger, der skal foretages på transformatoren står angivet på instruktionerne, der følger med selve transformatoren. Parallel transformatorens sekundære spolesystem skal i serie sluttet til de tilsvarende på den elektroniske regulator, som anvises på tavle 4 og 5 s. 45-46. For at gøre parallel dispositivet i stand til at virke, fjern broen, som kortslutter selve dispositivets sekundære spolesystem, sådan som de ovenfor omtalte skemaer viser.</p> <p>BEMÆRK Når man beder om et parallel dispositiv, er det nødvendigt at kende de nominelle værdier for den vekselstrømsdynamo, det skal anbringes på.</p> <p>Efter at have foretaget alle de elektriske tilslutninger, og først efter at have lukket alle beskyttelsesindretninger, er det muligt at foretage en prøve af første start af systemet.</p>	 <p>Jännite palautuu automaattisesti ni-mellisarvoon jos häiriö poistuu.</p> <p>LISÄVARUSTEET: Kaikki sanjan EC - ECO generaattorit voivat toimia myös manuaalisesti säädettyinä ilman ulkoisia apulaitteita, käytäen ainostaan reostattia (taulukko 8-9 sivu 48).</p> <p>RINNAKKAIKYTKENTÄ Silloin kun halutaan käyttää generaattoreita rinnakkaiskytkennässä on tarpeen asentaa laite, joka takaa identtisen riippuvuuden kuomituksesta antojännitteessä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli laitteet toimisivat erikseen jännitteen aleneminen olisi sama (noin 4%) siirtyvässä tyhjäkäynnistä täyskuomituukseen. Tämä laite on asennettu vakiovarusteenä läitetyppeihin 40 - 43 jonka vuoksi kun kaksoi tai useampia näistä laitteista toimii rinnakkaiskytkennässä riittää kun poistetaan hyppijohdin joka oikosulkee rinnakkaiskytkentäläimen liisokiämyksen (taulukko 16 - 17 sivu 52).</p> <p>Pienemmässä laitteissa tämä suoja-laitte asennetaan tilauksesta tai sen voi asentaa asiakas itse taulukoiden 11-13-15 mukaisesti. Laitteen asennus- jälkeen on tarpeen tarkistaa tarkka liittäntä; tulee siis tarkistaa, että laitteiden toimiessa erikseen niissä voidaan havaita jännitteen noin 4% aleneminen kun nimelliskäynnistä ja cos φ 0.8 tyhjäkäynnistä siirtyään täyteen kuomituukseen.</p> <p>RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN ASENNUS Taulukoiden 11-13-15 mukaisesti asentakaa rinnakkaiskytkentämuita taka-kuten on esitetty. Rinnakkaiskytkentälaitteen toimitukseen sisältyvän eristyspisteenvailla liittääkää väätökytkimet sarjaan vai-heeseen W2. Muuntajaan asennettavien väätökytkimien lukumäärä esitetään itse muuntajan oheistuissa ohjeissa. Rinnakkaiskytkentämuitajan toisiokiämyksi tulee liittää sarjassa elektronisen säätimen vertailuvarjojen mukaisesti kuten on ilmaistu taulukoissa 4 ja 5 sivulla 45-46. Rinnakkaiskytkentälaitteen saattamiseksi toimintavalmiuteen poistakaan hyppijohdin joka oikosulkee laitteen liisokiämyksen kuten on esitetty ylämainitussa taulukoissa.</p> <p>HUOM Rinnakkaiskytkentälaitetta tilattaessa on ehdottoman välttämätöntä tietää sen generaattorin niemelisarvot, johon laite asennetaan.</p> <p>Kaikkien sähköliitintöjen suorittamisen jälkeen ja vasta kun olette sulkenut kaikki suojaalaitteet on mahdollista suorittaa järjestelmän ensimmäisen käynnityksen koestus.</p>	<p>Spennings volten vil gå automatisk tilbake til nominal verdien så fort som feilen er eliminert.</p> <p>OPTIONALS: Alle generatorene i serien EC-ECO kan funksjonere med manuelle reguleringer uten assistanse fra ytre kilder ved å bruke en reostat (tab. 8-9 side 48).</p> <p>PARALLELL FUNKSJON I tilfelle regulatorene må funksjonene parallelt er det nødvendig å installere en innretning som forsikrer en identisk senking på den ytre karakteristikken. Dette betyr at i tilfelle maskinene opererer separat at de har en lik spennings synkning (circa 4%) når en går fra tomtgang til full styrke. Denne innretningen installeres på serien i størrelsen 40-43, derfor når to eller flere av disse må virke parallelt er det tilstrekkelig å ta vekk broen som kortslutter den sekundære parallell innretningen (tab. 16-17 side 52).</p> <p>På mindre modeller er denne innretningen installert på forespørsel eller den kan bli installert av kunden selv ved å følge instruksjonene tabell 11-13-15. Etter at denne innretningen har blitt installert, sjekk at koplingene har blitt utført riktig. En må kontrollere at det er en spennings synkning på circa 4% på maskinen når den funksjonerer individuelt når en går fra nominal hastighet og cos φ 0.8 fra tomtgang til full styrke.</p> <p>HVORDAN MONTERE PARALLEL INNRETNINGEN Monter parallel transformatoren som illustrert i tabellene 11-13-15. Gjennom isolering klemeskruen som er levert sammen med parallel innretning, kople strøm vikingene i serie med fase W2. På transformatoren er det vist antall viklinger som må utføres. Sekundær vikingene av parallel transformatoren må koples i serie under henvisning til den elektroniske regulatoren som vist i tabellene 4 og 5 side 45-46. For å kunne aktivisere parallel innretningen ta vekk broen som kortslutter den sekundære vindingen på innretningen selv som vist i tabellene som er referert til ovenfor.</p> <p>ANMERKNING Når det er forespørsel om en parallel innretning, er det nødvendig å vite nominal dataen på den regulatoren som skal ha den.</p> <p>Efter at alle de elektriske koplingene har blitt utført og bare etter å ha lukket alle sikrings innretningene, er det mulig å starte systemet.</p>





P	NL	S	GR
LIGAÇÃO ELÉCTRICA	ELEKTRISCHE AANSLUITING	ELEKTRISK HOPKOPPLING	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
A tensão tornará automaticamente ao seu valor nominal quando cessará o inconveniente.	De spanning zal automatisch op zijn nominale waarde terugkeren zodra de storing verholpen is.	Spänningen kommer automatiskt tillbaka till sitt nominella värde så snart som felet tagits bort.	H τάση θα επανέλθει στην ονομαστική τιμή της όταν δεν θα υπάρχει πλέον η αιτία που προκάλεσε την ανωμαλία.
OPTIONALS: Todos os alternadores da série EC - ECO podem funcionar também com regulação manual, sem o auxílio de fontes externas, mas só com a utilização de um reóstato (Táb. 8-9 pág. 48).	OPTIONALS: Alle generatoren van de serie EC-ECO kunnen ook functioneren met een handbediening regeling zonder gebruik van externe bronnen maar eenvoudig met behulp van een reostaat (tabel 8-9 pag. 48).	OPTIONALS: Alla generatore i serie EC-ECO kan även regleras manuellt, utan hjälp av utomstående källor, men bara med användning av en reostator (plansch 8-9 sid 48).	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Όλοι οι εναλλακτήρες της σειράς EC - ECO μπορούν να λειτουργήσουν και με ρύθμιση διάχειρες, χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών πηγών, παρά μόνο με τη χρήση ενός ρεοστάτη (πίνακας 8/9 σελ. 48).
FUNCIONAMENTO EM PARALELO No caso que se queira fazer funcionar geradores em paralelo, é necessário montar um dispositivo que garante um idêntico estatismo na característica externa. Isto significa que se as máquinas trabalhassem separadamente teria-se uma queda de tensão igual (cerca 4%) passando de vazio a carga plena. Este dispositivo é montado de série nos tamanhos 40-43, pelos quais, quando duas ou mais destas máquinas devem trabalhar em paralelo é suficiente extrair o ponto que curto-circuita o secundário do dispositivo de paralelo (Táb. 16 - 17 pág. 52).	PARALLELE BEDRYF Indien men generatorer parallel wensl te laten werken, moet men een inrichting monteren die vanaf buiten een gelijke regelingskwaliteit waarborgt. Dit betekent dat indien de machines afzonderlijk zouden werken, men eenzelfde spännings-daling zou hebben (ongeveer 4%) in de overgang van nul last naar vol last. Deze inrichting is in serie gemonteerd op de modellen 40-43, waardoor het voldoende is, wanneer twee of meer van deze machines parallel moeten werken, het bruggetje te verwijderen dat het secundair element van de parallelinrichting kortsluit. (tabel 16-17, pag. 52).	PARALLELL FUNKTION Om generatorerna ska fungera parallellt, är det nödvändigt att montera en mekanism som garanterar en lika jäknivit av de utgående spänningar. Detta betyder att om maskinerna arbetar var för sig har man en lika sänkning av spänningen (ung. 4%) vid övergång från tom till full laddning. Denna mekanism är serie monterad på 40-43 storlekarna, så när två eller flera av dessa apparater ska arbeta parallellt räcker det att man tar bort luckan som kortsluter det andra parallella mekanismen (plansch 16-17 sida 52).	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σε περίπτωση που θέλουμε η γεννήσια να λειτουργήσει παράλληλα, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέσουμε μια διάταξη που να εξασφαλίζει ίδιο στατισμό στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εάν τα μηχανήματα δούλευαν έχωριστά θα είχαμε την ίδια πτώση τάσης (περίπου 4%) περινώντας από μηδενική σε πλήρη φόρτιση. Η συσκευή αυτή τοποθετείται στο βασικό εξοπλισμό των μεγεθών 40 / 43 και κατά συνέπεια όταν δύο ή περισσότερα μηχανήματα πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα, αρκεί να αφαιρέσετε τη γέφυρα που βραχυκυλώνει το δευτερεύον της παράλληλης διάταξης (πίνακας 16/17 σελ. 52).
Para os tamanhos inferiores o dispositivo vem montado se pedido ou pode ser montado pelo próprio cliente segundo as Táb. 11-13-15. Depois de ter montado o dispositivo é necessário verificar a exacta ligação; deverá controlar que as máquinas a trabalhar individualmente apresentem uma caída de tensão de cerca de 4% passando a velocidade nominal e $\cos \phi$ 0.8 de vazio a plena carga.	Voor modellen van geringere grootheid wordt de inrichting op verzoek gemonteerd of kan door de klant zelf gemonteerd worden volgens de tabellen 11-13-15. Na de inrichting gemonteerd te hebben dient gecontroleerd te worden of het goed aangesloten is. Men zal m.a.w. moeten controleren of de machines die afzonderlijk werken bij overgang naar een nominale snelheid en $\cos \phi$ 0.8 en bij een verandering van lege naar volle lading een spänningsdaling tonen van ongeveer 4%.	För mindre storlekar blir mekanismen påmonterade vid förfrågan eller kan monteras av kunden själv enligt plansch 11-13-15. Efter att ha monterat mekanismen är det nödvändigt att kontrollera det exakta förbindelsen man ska kontrollera att apparaterna arbetar var för sig har en minskning av spänningen med ung. 4% vid övergång av nominell hastighet och $\cos \phi$ 0.8 från tom till full laddning.	Στα μικρότερα μεγέθη η διάταξη αυτή συνδέεται μόνο κατόπιν παραγγελίας ή μπορεί να συνδεθεί και από τον ίδιο τον πελάτη ακολουθώντας τους πίνακας 11-13-15. Οταν τελεώσουμε τη σύνδεση της συσκευής, πρέπει να ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία της. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουμε εάν τα μηχανήματα δουλεύοντας χωριστά παρουσιάζουν πτώση τάσης περίπου 4% περινώντας, με ονομαστική ταχύτητα και $\cos \phi$ 0.8, από μηδενική σε πλήρη φόρτιση.
MONTAGEM DE UM DISPOSITIVO DE PARALELO Referindose às tábuas 11-13-15 montar o transformador de paralelo como ilustrado. Através do grampo isolador, fornecido com o dispositivo de paralelo, ligar as espiras de potência em série à fase W2. O número das espiras a executar no transformador serão indicadas nas instruções alegadas ao próprio transformador. O secundário do transformador de paralelo ligase em série ao referimento do regulador electrónico como ilustrado nas tábuas 4 e 5 pág. 45 - 46. Para habilitar o dispositivo de paralelo remover o ponto que curto-circuita o secundário do próprio dispositivo como ilustrado nos esquemas acima indicados.	MONTAGE VAN EEN PARALLELLINRICHTING De paralleltransformator dient gemonteerd te worden volgens de gegevens van tabellen 11-13-15. Middels de isolerende klem die met de parallelinrichting is meegeleverd, dienen de serie vermogenswindingen op fase W2 aangesloten te worden. De op de transformator aan te brengen windingen zijn aangeduid in de met de transformator meegegeven instructies. De secundaire winding van de paralleltransformator moet in serie aangesloten worden op het meetpunt van de elektronische regelaar zoals in de tabellen 4 en 5 van pag. 45-46 is aangeduid. Om de parallelinrichting in werking te stellen, dient het bruggetje dat het secundair element van de inrichting kortsluit verwijderd te worden zoals in de bovengenoemde schema's is aangeduid.	MONTERING AV EN PARALLELLMEKANISM Med anvisning till plansch 11-13-15 montera parallell trasformatotom enligt illustrationer. Genom isoleringsklämmman, försatt tillsammans med parallell mekanismen, förbind energislingorna i serie till fasen W2. Slingomas nummer är skrivna i de bifogade instruktionerna. Den andra parallell transformatorn ska förenas i serie med hänvisning till elektronisk reglerare som det visas i plansch 4 och 5 sida 45-46. För att starta mekanismen ta bort luckan som kortsluter den andra mekanismen enligt ovanstående skisser.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Συνδέστε το μετασχηματιστή για παράλληλη σύνδεση σύμφωνα με τις ενδείξεις στους πίνακες 11-13-15. Με τη βοήθεια του μονωτήρα, ο οποίος προμηθεύεται με τη διάταξη για παράλληλη σύνδεση, συνδέστε τα σπειρώματα ισχύος σε σειρά στη φάση W2. Ο αριθμός σπειρωμάτων στο μετασχηματιστή θα αναφέρονται στις οδηγίες που συνοδεύουν το μετασχηματιστή. Το δευτερεύον του μετασχηματιστή παράλληλης σύνδεσης, συνδέεται σε σειρά στο σημείο αναφοράς του ηλεκτρονικού ρυθμιστή, όπως φαίνεται στους πίνακες 4 και 5 στη σελ. 45 - 46. Για να ενεργοποιήσετε τη διάταξη παράλληλης σύνδεσης αφαιρέστε τη γέφυρα που βραχυκυλώνει το δευτερεύον της ίδιας της διάταξης όπως δείχνουν τα παραπάνω σχήματα.
NOTA Ao pedir o dispositivo de paralelo é indispensável conhecer os dados nominais do alternador sobre o qual será aplicado.	NOTE: Bij de aanvraag van de parallelinrichting is het noodzakelijk de nominale gegevens van de wisselstroomgenerator waarop het toegepast wordt te kennen.	ANMÄRKUNG Vid efterfrågan om parallell mekanism är det nödvändigt att veta nominella värdena en på generatorm på vilket det ska sättas.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την παραγγελία της διάταξης παράλληλης σύνδεσης είναι απαραίτητο να αναφέρετε τα ονομαστικά στοιχεία του εναλλακτήρα στον οποίο θα προσαρμοστεί.
Depois de ter executado todas as ligações eléctricas e só depois de ter fechado todas as proteções é possível efectuar a prova de primeiro arranque do sistema.	Na alle elektrische verbindingen verricht te hebben en nadat alle beveiligingen gesloten zijn, is het mogelijk over te gaan tot keuring van de eerste in gang zetting van het systeem.	Efter att ha gjort alla elektriska förbindelser och efter att ha stängt alla skydd är det möjligt att prova systemet.	Μόλις τελειώσετε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και μόνο αφού κλείστε όλους τους μηχανισμούς προστασίας μπορείτε να κάνετε τη δοκιμή πρώτης εκκίνησης του συστήματος.

START OG STOP	DK	KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS	FIN	START OG STOPP OPERASJONER
Alt udstyr til at starte, styre og stoppe systemet skal leveres af installatøren.		Järjestelmän käynnistyksen, ohjaamiseen ja pysäytysteen kuuluvien instrumenttien hankinta on asentajan vastuulla.		Alle instrumentene for start, bruk og stopp av systemet er installatørens ansvar.
OPERATIONERNE TIL AT STARTE, STYRE OG STOPPE MÅ KUN UDFØRES AF VELK- VALIFICERET PERSONALE, DER HAR LÆST OG SAT SIG IND I SIKKERHEDSFORESK- RIFTERNE I BEGYNDELSEN AF DENNE MANUAL.			KÄYNNISTYS-, OHJAUS- JA PYSÄYTYSSTOIMENPITEET TU- LEE SUORITTAÄ AMMATILLI- SESTI PÄTEVÄN JA KÄSIKIRJAN ALUSSA OLEVAT TURVAMÄÄ- RÄYKSET LUKEENÄ JA YM- MÄRTÄNEEN HENKLÖN TOIME- STA.	START, BRUK OG STOPP OPE- RASJONENE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERTE PERSONER SOM HAR LEST OG FORSTÅTT SIKKERHETS INSTRUKSJONENE PÅ BEGYNNELSEN AV DENNE MANUALEN.
PAS PÅ: Ved den første start, som skal udføres ved nedsat hastighed, skal operatøren kontrollere at der ikke er unormale lyde. Hvis han hører unormale lyde, skal han straks standse systemet og gribe ind for at forbedre den mekaniske tilslutning.		HUOMIO! Ensimmäisen käynnityksen aikana, joka tulee suorittaa pienillä nopeuksilla, asentajan tulee tarkistaa ettei laite synnytä häiritsivää melua. Mikäli laitteesta kuuluu epätavallista melua laitteisto tulee välittömästi pysäyttää ja suorittaa parempi mekaaninen liitäntä.	ANMERKNING: Når systemet startes for første gang, som må skje med redusert hastighet, må installatøren passe på at det ikke er noen uregelmessige lyder. Hvis uregelmessige lyder er tilstede, stopp systemet med en gang slik at den mekaniske koplingen kan forbredes.	
RENSNING OG SMØRING		PUHDISTUS JA VOITELU	RENGJØRING OG SMØRING	
Før end man nærmer sig vekselstrømsdynamoen, skal man sikre sig at er på nulpunkt og på stuetemperatur; først nu er det muligt at rense den udvendigt med trykluft.		Ennen kuin generaattoria lähestytään tulee varmistua siitä, että se on kytketty iiri verkosta ja huoneen lämpötilaa vastaan lämpöinen; tällöin voidaan generaattori puhdistaa ulkopuolelta paineilmalla.	Før en nærmer seg eller rører generatorene er det viktig å passe på at den ikke er på, og at den er romtemperert; hvis det er tilfelle er det mulig å rengjøre den fra utsiden ved å bruke kompakt luft.	
BRUG ALDRIG VÆSKER ELLER VAND.		ÄLKÄÄ MILLOINKAAN KÄYT- TÄKÖ PUHDISTUSNESTEITÄ TAI VETTÄ.	BRUK ALDRI FLYTENDE VÆ- SKER ELLER VANN.	
RENS ALDRIG DE INDRE ELEK- TRISKE DELE MED TRYKLUFT , da der kan opstå kortslutning eller andre uregelmæssigheder. For at rense lejeme, se efter i tabel 18 s. 53.		ÄLKÄÄ PUHDISTAKO LAITTEEN SISÄISÄ SÄHKÖISÄ OSIA PAI- NEILMALLA, koska tämä voi aiheuttaa oikosulkuja tai muita häiriöitä. Laakereiden voitelun osalta tutustuaka taulukkoon 18 sivulla 53.	IKKE RENGJØR DE INTERNE ELEKTRISKE KOMPONENTENE MED KOMPAKT LUFT , for dette kan forårsake kortslutninger eller andre uregelmessigheter. For smøring av lagerene, se tabell 18 på side 53.	
VEDLIGEHOLDELSE		HUOLTO	VEDLIKEHOLD	
FARE VAARA	   	Sarjan EC - ECO generaattorit on valmistettu pitkäaikaiseen käyttöön ilman huoltoa.	FARE	
Vekselstrømsdynamoer af serie EC - ECO er konstrueret til at arbejde i lang tid uden vedligeholdelse.		Seuraavassa kuvataan vaihe vaiheelta miten tulee toimia silloin kun pitää vaihtaa laakerit ja irrottaa ensiroottori.	Generatorene i serien EC-ECO er laget slik at de kan fungere i lang tid uten vedlikehold.	
I det følgende vil der skridt for skridt blive beskrevet, hvordan man skal bære sig ad, hvis det skulle blive nødvendigt at udskifte et eller flere kuglelejer og trække hovedrotoren ud.		ENNEN TÄMÄN TOIMENPITEEN SUORITTAMISTA LUKEKAÄ ERIT- TÄIN HUOLELLISESTI TÄMÄN OHJEKIRJAN ALUSSA OLEVAT TURVAMÄÄRÄYKSET.	Her følger en trinnvis beskrivelse hvordan en skal forholde seg når det er nødvendig å skifte lagere/lagerene og hvordan en skal ta av hoved rotoren.	
FØR END MAN FORETAGER SIG DENNE OPERATION, SKAL MAN OMHYGGELEGT LÆSE SIKKER- HEDSFORESKRIFTERNE I BE- GYNDELSEN AF DENNE MA- NUAL.		FØR EN UTFØRER DENNE OPERASJONEN, LES VELDIG NØYE SIKKERHETS FORSK- RIFTENE PÅ BEGYNNELSEN AV DENNE MANUALEN.		






ARRANQUE E PARAGEM	P STARTEN EN STOPPEN	NL PÅSÄTTNING OCH AVSTÄNGNING	S ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ	GR ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
O equipamento para o arranque, a condução e paragem do sistema é da responsabilidade do instalador. AS OPERAÇÕES DE ARRANQUE, CONDUÇÃO E PARAGEM DEVEM SER EXECUTADAS POR PESSOAL ADEQUADAMENTE QUALIFICADO E QUE TENHA LIDO E COMPREENDIDO AS PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA AO INÍCIO DO MANUAL. ATENÇÃO: Durante o primeiro arranque que deve ser realizado a velocidade reduzida, o instalador deverá verificar que não se apresentem ruídos anormais. No caso de ruídos anormais prover à paragem imediata do sistema e intervir para melhorar a ligação mecânica.	Het bedieningsbord voor het doen starten, draaien en stopzetten van het systeem komt ten laste van de installateur. DE HANDELINGEN VOOR HET IN GANG ZETTEN, DRAAIEN EN STOPZETTEN VAN HET SYSTEEM MOETEN VERRICHT WORDEN DOOR BEVOEGD TECHNISCH PERSONEEL NA DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE HANDLEIDING GELEZEN EN BEGREPEN TE HEBBEN. WAARSCHUWING: Tijdens de eerste in gang zetting die met gereduceerde snelheid verricht moet worden, dient de installateur te controleren of er ongewoon lawaai aanwezig is. In bevestigend geval moet het systeem onmiddellijk stop gezet worden en de mechanische koppeling verbeterd worden.	Instrumentutrustning för påsättning, överföring och systemets avstängning är installerarens ansvar. PÅSÄTTNING, ÖVERFÖRNINGAR OCH AVSTÄNGNING SKA GÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL OCH SOM HAR LÄST OCH FÖRSTATT SÄKER HETS FÖRESKRIFTERNA I BÖRJAN AV HANDBOKEN. ANMÄRKNING Under den första påsättningen som ska göras med minskad hastighet ska installatören kontrollera att det inte hörs onormala ljud. År så faller stanna omedelbart systemet och förbättra den mekaniska kopplingen.	Για τα όργανα εκκίνησης, λειτουργίας και παύσης λειτουργίας του συστήματος πρέπει να προνοήσει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση. Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.	Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.
LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	REINIGING EN SMERING	RENGÖRNING OCH SMÖRNING	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ
Antes de se aproximar do gerador certificarse que esteja no estado energético zero e a temperatura ambiente; a este ponto é possível limpá-lo externamente com ar comprimido.	Alvorens bij de generator te komen dient gecontroleerd te worden dat deze niet onder stroom staat en op omgevingstemperatuur is. Daarna kan hij uiterlijk met perslucht gereinigd worden.	Försäkra sig om att generatorn är energi nollställd och att den har rumstemperatur innan rengöring som görs utväntigt med en kompressor.	Πριν πλησιάσετε την γεννήτρια βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε μηδενική ενέργητική κατάσταση και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό μπορείτε να την καθαρίσετε εξωτερικά με πεπιέσμενο αέρα. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές υγρού καθαρισμού.	ΠΡΙΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
NUNCA UTILIZAR LÍQUIDOS OU ÁGUA. NÃO LIMPAR COM AR COMPRI-MIDO AS PARTES ELÉCTRICAS INTERNAS, visto que se podem verificar curto-circuitos ou outras anomalias. Para a lubrificação das chumaceiras consultar a tabela 18 pág. 53.	NOOIT VLOEISTOFFEN OF WATER GEBRUIKEN. DE ELEKTRISCHE INTERNE DELEN MOETEN NIET MET PERSLUCHT gereinigd worden daar kortsluiting of andere storingen kunnen ontstaan. Voor het smeren van de lagers dient tabel 18 op pag. 53 geraadpleegd te worden.	ANVÄND ALDRIG A VÄTSKA ELLER VATTEN. RENGÖR INTE ELEKTRISKA INRE DELAR MED KOMPRESSORN, för det kan bli kortslutning och andra fel. För smörjning av kullagren se plansch 18 sida 53.	MHN ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ή ΝΕΡΟ ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν βραχυκυκλώματα ή άλλες ανωμαλίες. Για τη λίπανση των κουζινέτων συμβουλεύετε τον πίνακα 18 στη σελ. 53.	ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν βραχυκυκλώματα ή άλλες ανωμαλίες. Για τη λίπανση των κουζινέτων συμβουλεύετε τον πίνακα 18 στη σελ. 53.
MANUTENÇÃO	ONDERHOUD	UNDERHÅLL	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
FARE VAARA	   		FARA ΚΙΝΔΥΝΟΣ	
Os geradores da série EC - ECO são construídos para trabalhar a longo sem manutenção.	De generatoren van serie EC-ECO zijn vervaardigd om voor lange tijd zonder onderhoud te functioneren.	Generatorena i serie EC-ECO är gjorda för att arbeta för en lång tid utan underhåll.		
Aqui a seguir vem descrito passo por passo como comportarse no caso em que se apresente a necessidade de substituir a/as chumaceira/as e de extrair o rotor principal.	Hier volgt een beschrijving van de werkwijze voor het vervangen van de lagers en het demonteren van de hoofdroter.	Här följer beskrivning på hur man ska göra vid utbyte av kullager och dra ut huvudrotoren.		
ANTES DE EXECUTAR ESTA OPERAÇÃO LER COM MUITA ATENÇÃO AS PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA AO INÍCIO DESTE MANUAL.	ALVORENS TOT DEZE HANDELING OVER TE GAAN MOETEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DIE IN HET BEGIN VAN DEZE HANDLEIDING ZIJN AANGEDUID, NAUWKEURIG GELEZEN WORDEN.	INNAN MAN UTFÖR DENNA OPERATION LÄS MYCKET VÄL SÄKERHETS FÖRESKRIFTERNA I BÖRJAN PÅ DENNA HANDBOK.		

DK	HUOLTO	FIN	N
VEDLIGEHOLDELSE	VEDLIKEHOLD		
<p>For at afmontere veksel-strøms-dynamoen af serie 28-31-32 er det nødvendigt at holde sig til følgende instruktioner:</p> <p>Tag baglæget af.</p> <p>TRÆK ROTOREN UD VED HJÆLP AF ET LØFTEAPPARAT MED BLØDE REB, MEN MED PASSENDE BÆREKRAFT: FORETAG DENNE UDTRÆKNING MEGET FORSIGTIGT OG LÆG ROTOREN PÅ DET STED, HVOR MAN SKAL ARBEJDE MED DEN.</p> <p>Til eventuel udskiftning af lejet/lejerne, brug en udtrækker af den type, som er anvist på tegningen.</p> <p>For at montere lejet igen, varm det op med et speciel magnetisk dispositiv, af den type, som er anvist på tegningen.</p> <p>Sæt lejet/lejerne på igen med varmeisolerede handsker på.</p> <p>Hvis den magnet anker skal udskiftes, skal man holde sig nøje til følgende instruktioner:</p> <p>tag de fem ledninger fra den drejende diodebro ud,</p> <p>fjern blokeringskruerne fra sektorene.</p>	     	<p>Sarjan 28-31-32 generaattorin purkamiseksi on tarpeen noudattaa seuraavassa annettuja ohjeita:</p> <p>Poistakaa etukansi.</p> <p>IRROTTAKAA ROOTTORI KÄYTÄMÄLLÄ PEHMEIN VAIJEREIN VARUSTETTU MUTTA RIITÄVÄN TEHOKASTA NOSTOLAITETTA, SUORITTAKAA IRROTAMINEN ERITTÄIN VAROVASTI JA ASETTAKAA ROOTTORI ENNALTA TARKOITUKSEEN VARUSTELTUUN TYÖTILAAN.</p> <p>Mikäli laakeri/t tulee vaihtaa, käytäkää tarkoitukseen vedintä jollainen on esitetty kuvassa.</p> <p>Laakeria uudellen paikalleen asennettaessa lämmittääkää sitä asianmukaisella magneettisella laitteella kuvassa esitetyn mukaisesti.</p> <p>Käyttämällä asianmukaisia suoja-käsinkeitä asettakaa paikalleen laakeri/t.</p> <p>Mikäli magnetoimiskäämitys pitää vaihtaa noudattakaa seuraavia ohjeita:</p> <p>irrottakaa viisi pyörivän diodisililan johtoa, poista osien kiinnitysruuvit.</p>	<p>For å demontere generatorene i serien 28-31-32, er det viktig å følge instruksjonene som vist:</p> <p>Ta vekk forsiden panelen.</p> <p>TA AV ROTOREN VED Å BRUKE EN METODE MED MYKE TAU MED RIKTIG BÆRE EVNE: UTFØR UTTREKKINGEN VELDIG FOR-SIKTIG OG SETT ROTOREN PÅ ET STED SOM ER BESTEMT PÅ FORHÅND.</p> <p>For eventuell utbytting av lager/lagrene, bruk en utdrager slik som vist på figuren.</p> <p>For å remontere lageret, varm den opp med en passende magnetisk innretning slik som vist på figuren.</p> <p>Ha på passende isolerende hanske og remontér lageret/lagrene.</p> <p>I tilfell en må skifte ut indusert utlader, se på følgende instruksjoner:</p> <p>kople vekk de fem ledningene på den roterende diode broen, fjern festeskruene på sektorene.</p>





MANUTENÇÃO	P ONDERHOUD	NL UNDERHÅLL	S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	GR GR
Para desmontar o alternador da série 28-31-32 é necessário apoiar-se às seguintes instruções:	Om de wisselstroomgenerator van de serie 28-31-32 te demonteren dienen de volgende instructies in acht genomen te worden:	Följ instruktionerna för att ta isär generatorerna i serie 28-31-32.	Για να αποσυναρμολογήσετε τον εναλλακτήρα της σειράς 28-31-32, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:	
Extrair a tampa posterior. EXTRAIR O ROTOR UTILIZANDO UM MEIO COM CORDAS MACIAS MAS DE CAPACIDADE ADEQUADA: EXECUTAR A EXTRACÃO MUITO DELICADAMENTE E APOIÁLO NA ZONA DE TRABALHO PREDISPONTEA.	De voorste deksel verwijderen. DE ROTOR DEMONTEREN MET GEBRUIK VAN EEN OPHEFINRICHTING VOORZIEN VAN ZACHTE MAAR PASSENDE TOUWEN: DE ROTOR OP EEN ZEER VOORZICHTIGE WIJZE VERWIJDEREN EN OP DE VOORBEREIDE WERKINGSPLAATS NEERZETTEN.	Tag bort det bakre locket. FÖR ATT DRA UT ROTORN ANVÄND LYFTANORDNING MED MJUKA MEN STARKA REP, GÖR UTDRAGNINGEN FÖRSIKTIGT OCH SATT NER DEN PÅ EN FORBEREDD PLATS.	Aφαιρέστε το μπροστινό καπάκι ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΡΟΤΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΆΛΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΠΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΟΤΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	
Para a eventual substituição da/as chumaceira/as utilizar um extractor, do tipo ilustrado na figura.	Voor de eventuele vervanging van de lager(s), een uittrekgereedschap gebruiken (zie tekening).	Vid utbyte av kullager använd en utdragare enligt illustrationen på figuren.	Για τυχόν αντικατάσταση των κουζινέτων, χρησιμοποιήστε ανάλογο εξόλκεα με αυτόν της εικόνας.	
Para a remontagem da chumaceira, aquecer a mesma com um dispositivo magnético apósoito, do tipo ilustrado na figura.	Voor het weer monteren van het lager, deze eerst verwarmen met een passend magnetisch toestel (zie tekening).	För att montera kullagret värm upp den med den magnetiska mekanismen illustrerad på figuren.	Για την επανασυναρμολόγηση του κουζινέτου, θερμάνετε με μαγνητική συσκευή ανάλογη με αυτήν της εικόνας.	
Vestindo as apósitas luvas anti-queimadela remontar a/as chumaceira/as.	Het lager weer monteren na eerst de passende beschermingshandschoenen aangetrokken te hebben.	Bär brandskadeskära handskar och montera kullagret.	Επανασυναρμολογίστε το κουζινέτο φορώντας κατάλληλα γάντια εργασίας.	
No caso de substituição do induutor excitador apoiar-se às seguintes instruções: desligar os cinco fios da ponte díodos rodante, tirar os parafusos de bloqueio dos sectores.	Bij vervanging van de opwek rotor dienen de volgende instructies gevolgd te worden: de vijf draden van de roterende diodenbrug losmaken, de borgschroeven van de segmenten wegnemen.	Vid utbyte av den pådrivna kondensatörs följd instruktionerna: ta loss de fem trådarna på det roterande skruvstådet, ta loss sektorernas blockeringskruvar.	Σε περίπτωση αντικατάστασης του στάτορα της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος για την τροφοδότηση άλλων πηγών, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: αποσυνδέστε τα 5 καλώδια της περιστρέφόμενης γέφυρας διόδων. Αφαιρέστε τις βίδες εμπλοκής	

VEDLIGEHOLDELSE		HUOLTO	VEDLIKEHOLD
<p>Indfør en passende udtrækker, som nemt kan laves eller fås i vores hovedsæde, som anvist på tegningen. Denne udtrækker gør det muligt at fjerne den magnetiserende del hurtigt.</p>		<p>Asettaa kuvassa esitetyn mukaisesti sopiva vedin joka on helposti rakennettavissa tai saatavissa yrityksestämmme. Tämän veden avulla voidaan kihdytin poistaa erittäin nopeasti.</p>	<p>Kople inn en passende utdrager som er lett å lage eller som kan leveres av vårt hovedkontor som illustrert på figuren. Denne utdrageren gjør det mulig å ta ut utladeren veldig raskt.</p>
<p>Før end den magnetiserende del sættes på igen,rens omhyggeligt dens plads på akslen og strø et tyndt lag "Permabond AQ22" fra Angst-Pfister eller lignende på det.</p>		<p>Ennen kihdyttimen uudelleen asennusta, puhdistakaan huolellisesti akselipesä ja levittäkää sille kevyt kerros Angst- Pfisterin "Permabond AO22" tai vastaavaa tuotetta.</p>	<p>Før en remonterer utladeren , rengjør aksel setet nøyne og dekk det med et tynt lag med "permabond A022" av Angst-Pfister eller lignende.</p>
<p>Monter rotoren igen ved at udføre operationen i omvendt rækkefølge at det, der er beskrevet indtil nu, og pas på at ledningerne til tilslutning af diodevænde vender udaf.</p> <p>Sæt den magnetiserende rotor på igen ved at bruge et redskab, der svarer til det, der er vist på tegningen. Monter sektionerne og de tilhørende tilslutningsledninger på ny.</p>		<p>Asentakaan uudelleen paikalleen suorittuaan tähän asti esitetty toimenpiteet päinvastaisessa järjestysessä, pitäen huolta siitä, että diodien liittäntäjohdot on suunnattu ulospäin.</p>	<p>Remonter ved å følge instruksjonene bakvendt og passe på at diode koplingsledningene er dreid rundt mot utsiden.</p>
<p>M.h.t. serie 34-37-40-43 er det nødvendigt at fjerne rotoren for at afmontere vekselstrømsdynamoen; man bør derfor holde sig til følgende instruktioner:</p>		<p>Käyttäen kuvassa esitettyä työvälineen kaltaista työkalua, asentakaan jälleen paikalleen kihdytin. Asenna osat ja niiden kytkenhetjohdot takaisin paikoilleen.</p>	<p>Ved å bruke et verktøy likt den som er vist på figuren, remonter utladeren. Monter sektorene igjen og de relevante koplingskablene.</p>
<p>tag den bageste lukning af,</p> <p>tag de fem ledninger fra den drejende diodebro ud, med hensyn til dynamoerne (serie 34-37) fjernes blokeringsskruerne på sektionerne. Med hensyn til dynamoerne (serie 40-43) fjernes blokeringsbolten,</p> <p>fjern diodebroen ved at trække forsigt.</p>		<p>Mitä tulee sarjan 34 - 37 - 40 - 43 laitteisiin, generaattorin purkamiseksi tarpeen poistaa kihdytin, jonka vuoksi on noudata tiettyä seuraavia ohjeita:</p> <p>poistakaan takalukitus,</p> <p>kytkää irti pyörivän diodisillan viisi johdinta, poista sarjan 34-37 vaihtovirtageneraattorin osien kiinnitysruuvit ja sarjan 40-43 vaihtovirtageneraattorien lukituspultti,</p> <p>kevyesti vetämällä poistakaan diodisilta.</p>	<p>Når det gjelder serien 34-37-40-43 for å demontere generatoren er det nødvendig å ta vekk utladeren ved å følge instruksjonene som vist:</p> <p>ta vekk bak panelet,</p> <p>kople vekk de fem ledningene på den roterende diode broen, ved generatoren i serien 34-37 må festeskruene på sektorene fjernes, mens ved generatoren i serien 40-43 må festebolten fjernes,</p> <p>ta vekk diode broen ved å trekke veldig lett.</p>





P MANUTENÇÃO	NL ONDERHOUD	S UNDERHÅLL	GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Inserir um extractor adequado, facilmente construível ou encontrável na nossa sede, como ilustrado na figura. Tal extractor permite tirar o excitador com muita rapidez.	Voor een vlugge verwijdering van de opwek rotor, dient een passend uit-trekgereedschap gebruikt te worden (zie tekening); dit gereedschap is makkelijk te maken of is bij ons bedrijf verkrijbaar.	Sätt in en utdragare vilken är lätt att tillverka eller beställ den hos var central, enligt figuren. Utdragaren gör det lätt att ta bort på drivaren.	Βάλτε τον κατάλληλο εξολέα, τον οποίο μπορείτε να κατασκευάσετε εύκολα ή μπορείτε να παραγγείλετε έναν στην έδρα μας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Antes de remontar o excitador, limpar bem a sede do veio e cobrir com um extracto ligeiro "Permabond AO22" da Angst-Pfister ou equivalentes tal sede.	Alvorens de op wek rotor weer te monteren, dient de zetel van de as goed schoongemaakt te worden en gesmeerd te worden met een dun laagje "Permabond AO22" van Angst-Pfister of van een ander gelijksortig produkt.	Innan montering rengör väl axelns säte aprid över ett lätt lager av "Permabond AO22" av Angstpfister eller liknande.	Πριν ξαναβάλετε στη θέση της τη διεγέρτρια, καθαρίστε καλά την υποδοχή του άξονα και επαλείψτε με ένα λεπτό στρώμα από "Permabond AO22" της Angst-Pfister ή παρόμοιο.
Remontar seguindo às arrebas as operações até aqui descritas, fazendo atenção que: os cabos de ligação diodos estejam voltados para o exterior.	Alles weer monteren op omgekeerde wijze en oplettend dat de verbindingskabels van de dioden naar buiten zijn gericht.	Gör operationerna i öotsatt ordning vid åmontering, och ge akt på att kablarna på skruvstådet är vänta utåt.	Ξαναβάλετε στη θέση της κάνοντας τις ίδιες ενέργειες σε αντίθετη σειρά, προσέχοντας ώστε τα καλώδια σύνδεσης διόδων να είναι γυρισμένα προς τα έξω.
Utilizando um utensílio semelhante àquele representado na figura, remontar o excitador. Montar de novo os sectores e os cabos de ligação.	Voor het weer monteren van de opwek rotor een gereedschap gebruiken gelijk als dat van de tekening. De segmenten en de betreffende aansluitkabels weer monteren.	Använd ett verktyg enligt figuren och montera pådrivaren. Återmontera sektorema och tillhörande anslutningskablar.	Xρησιμοποιώντας ένα εργαλείο παρόμοιο με εκείνο της εικόνας, ξανασυνέστε τη διεγέρτρια. Επανασυναρμολογήστε τα τμήματα και τα σχετικά καλώδια σύνδεσης.
No que diz respeito à série 34 - 37 - 40 - 43 para desmontar o alternador é necessário remover o excitador, portanto apoia-se às seguintes instruções:	Voor wat betreft de serie 34-37-40-43 is het noodzakelijk om de generator te demonteren, de opwek rotor te verwijderen en de volgende instructies te volgen:	Vid isärtagning av generatorma i serie 34-37-40-43 följ dessa instruktioner:	Όσον αφορά τη σειρά 34-37-40-43, για να αποσυνδέσετε τον εναλλακτήρα είναι αναγκαίο να μετακινήσετε τη διεγέρτρια και γι' αυτό ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
extrair a fechadura posterior, desligar os cinco fios da ponte diodos rodante, no caso de alternadores da série 34-37 tirar os parafusos de bloqueio dos sectores, enquanto no caso de alternadores da série 40-43 tirar a cavilha de bloqueio,	achter deksel verwijderen, de vijf draden van de roterende diodenbrug losmaken, in geval van generatoren serie 34-37 de borgschroeven van de segmenten wegnemen en in geval van generatoren serie 40-43 de borgbout wegnemen,	ta bort det bakre låset, ta loss de fem trådarna på det roterande skruvstådet, vid generatorma i serie 34-37 ska du ta loss sektorenas lässkruvar, medan du vid generatorma i serie 40-43 ska ta loss blockeringsbulten,	αφαιρέστε το πίσω καπάκι, αποσυνδέστε τα πέντε καλώδια της περιστρεφόμενης γέφυρας διόδων, στην περίπτωση εναλλακτήρων της σειράς 34-37 αφαιρέστε τις βίδες εμπλοκής των τμημάτων, ενώ στην περίπτωση της σειράς 40-43 αφαιρέστε το μπουλόνι εμπλοκής,
pxando ligeiramente, extrair a ponte de diodos.	de diodenbrug voorzichtig uittrekken en verwijderen.	dra försiktigt och ta bort skruvstådet.	τραβώντας ελαφρά, αφαιρέστε την γέφυρα διόδων.

DK		FIN	N
VEDLIGEHOLDELSE	HUOLTO	VEDLIKEHOLD	
Indfør en passende udtrækker, som nemt kan laves eller fås i vores hovedsæde, som anvist på tegningen.		Asettaa kuvassa esitetyn mukaisesti sopiva vedin joka on helposti rakennettavissa tai saatavissa yrityksestäimme.	Kople inn en passende utdrager som er lett å lage eller som kan leveres av vårt hoved kontor, som illustrert på figuren.
Hvis diameteren på forlæget er mindre end den ydre diameter på blæseren, tag hele låget af for at trække rotoren ud.		Jos etukannen halkaisija on pienempi kuin tuulettimen ulkohalkaisija, poistakaa kansi irrottaaksenne roottorin.	I tilfelle diametert på dekselet på forsiden er mindre enn det ytre diametert på viften, ta vekk dekselet for å ta av rotoren.
TRÆK ROTOREN UD VED HJÆLP AF ET LØFTEAPPARAT MED BLØDE REB, MEN MED PASSENDE BÆREKRAFT: FORETAG DENNE UDTÆKNING MEGET FORSIGTIGT OG LÆG ROTOREN PÅ DET STED, HVOR MAN SKAL ARBEJDE MED DEN.		IRROTTAKAA ROOTTORI KÄYTÄEN PEHMEIN MUTTA TARPPEEKSI TUKEVIN VAIJEREIN VARUSTETTU NOSTOLAITetta; SUORITTAKAA NOSTO ERITTÄIN VAROVASTI JA ASETTAKAA ROOTTORI ENNALTA TARKOITUKseen VARUSTELTUUN TYÖTILAAN.	TA AV ROTOREN VED Å BRUKE EN METODE MED MYKE TAU MED RIKTIG BÆREEVNE: UTFØR UTTREKKINGEN VELDIG FORSIKTIG OG SETT ROTOREN PÅ ET STED SOM ER BESTEMT PÅ FORHÅND.
Fjern seeger ringen/ringene med en passende niptang, som vist på tegningen.		Poistakaa seegerrengas käyttäen soivia pihtejä, kuten on esitetty kuvassa.	Ta vekk seeger ringen/ringene ved å bruke en passende tang, som illustrert på figuren.
Til udskiftning af lejet/lejerne, brug en udtrækker af den type, som er anvist på tegningen.		Laakerin/ien vaihtoon käyttää viedintä, jollainen on esitetty kuvassa.	For å skifte ut lageret/lagerene bruk en utdrager som vist på figuren.

MANUTENÇÃO	ONDERHOUD	UNDERHÅLL	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Inserir um extractor adequado, facilmente fabricável ou encontrável na nossa sede, como ilustrado na figura.	Om het opwekkingselement vlug te verwijderen dient een passend uitrekgereedschap (zie tekening) gebruikt te worden.	Sätt in en utdragare vilken är lätt att tillverka, eller beställ den genom var central, enligt figuren.	Βάλτε τον κατάλληλο εξολκέα, που μπορείτε να κατασκευάσετε εύκολα ή να παραγγείλετε από την έδρα μας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
No caso que o diâmetro da tampa anterior fosse menor do diâmetro externo da ventoinha, extraí a própria tampa para extrair o rotor.	Indien de diameter van de voorste deksel kleiner is dan de externe diameter van het roterend element, dan dient de deksel verwijderd te worden om de rotor er uit te kunnen trekken.	Ifall att diametern på det främre locket är mindre än fläktens yttre diameter ta bort locket för att dra ut rotorn.	Σε περίπτωση που η διάμετρος του μπροστινού καπακιού είναι μικρότερη από την εξωτερική διάμετρο της πτερωτής, αφαιρέστε το καπάκι για να βγάλετε τον ρότορα.
EXTRAIR O ROTOR UTILIZANDO UM MEIO DE ELEVAÇÃO COM CORDAS MACIAS MAS DE CAPACIDADE ADEQUADA: EXECUTAR A EXTRACÇÃO MUITO DELICADAMENTE E APOIÁ-LO NA ZONA DE TRABALHO PREDISPONTE	VOOR HET UITTREKKEN VAN DE ROTOR EEN OPHEFFINGSAPPARAAT GEBRUIKEN VOORZIEN VAN ZACHT MAAR PASSEND TOUW: DE ROTOR OP EEN VOORZICHTIGE WIJZE OPTILLEN EN OP DE PLAATS VAN BESTEMMING NEERZETTEN.	FÖR ATT DRA UT ROTORN ANVÄND LYFTANORDNING MED MJUKA MEN STARKA REP GÖR UTDRAGNINGEN FÖRSIKTIGT OCH SÄTT NER DEN PÅ EN FÖRBEREDD PLATS.	ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΡΟΤΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΆΛΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΥΔΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΒΓΕΙ Ο ΡΟΤΟΡΑΣ ΑΚΟΥΜΠΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Extrair o/os anel/eis seeger utilizando uma pinça adequada, como ilustrado na figura.	De seeger ring(en) verwijderen met een passende tang (zie tekening).	Ta bort seeger ringen med enstång enligt figuren.	Βγάλτε τις ροδέλες σεεγερ χρησιμοποιώντας την κατάλληλη πένσα, όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα.
Para a substituição da/as chumaceira/as utilizar um extractor, do tipo ilustrado na figura.	Voor de vervanging van de lagers een uitrekgereedschap gebruiken (zie tekening).	För att byta ut kullager använd en utdragare enligt figuren.	Για την αντικατάσταση του/των κουζινέτου/ων, χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξολκέα σαν αυτόν που φαίνεται στην εικόνα.


VEDLIGEHOLDELSE	DK	HUOLTO	FIN	N
For at montere lejet igen, varm det op med et speciel magnetisk dispositiv, af den type, som er anvist på tegningen.		Laakerin paikalleen aettamista varten, lämmittääkää laakeri asianmukaisella kuvassa esitettyllä magneettisella laitteella.		For å remontere lageret, varm det opp med en passende magnetisk innretning av typen som vist på figuren.
Tag varmeisolerede handsker på. Sæt lejet/lejeme på igen.			Käyttäkää suojakäsineitä. Asettakaa uudelleen paikalleen laakeri/t.	Ha på isolerende hanske. Remonter lageret/lagrene.
Sæt Seegerringen på plads igen,rens omhyggeligt dens plads på akslen og strø et tyndt lag "Permabond AQ22" fra Angst-Pfister eller lignende på det og monter rotoren igen ved at bruge et redskab, der svarer til det, der er vist på tegningen og pas på at ledningerne til tilslutning af diodene vender udaf.			Asettakaa uudelleen paikalleen seeger-rengas, puhdistakaa huolellisesti akselipesä, levittääkää ohut kerros Angst-Pfisterin valmistamaa "Permabond AO22" tai vastaavaa akselipesään ja asettakaa paikalleen kihdytin pitäen huolta siitä, että diodeidin liitintäjohdot ovat ulospäin suunnat ja käytäen samanlaista työvälinettä kuin kuvassa on esitetty.	Sett seeger ringen tilbake i posisjon, rengjør aksel skafet ved å smøre på et tynt lag "Permabond AO22" av Angst-Pfister eller lignende. Remonter utladeren ; pass på at diode kopplings ledningene er dreid rundt mot utsiden og bruk et verktøy som vist på figuren.
Monter vekselstrømsdynamoen helt igen ved at udføre operationen i omvend rækkefølge at det, der er beskrevet indtil nu.			Asettakaa uudelleen paikalleen generaattori suorittaen päinvastaisessa järjestysessä edellä esitetyt toimenpiteet.	Remonter generatoren helt på nytt ved å følge de instruksjonene som er beskrevet ovenfor baklengs.
SÆT ALLE LÅG OG BESKYTTELSESSKÆRME PÅ IGEN.			ASETTAKAA UUDELLEEN PAIKALLEEN KAIKKI KAMPIKAMMIOT JA SUOJALAITTEET.	SETT ALLE DEKSLENE OG SIKRINGENE PÅ Plass.
BEMÆRK: Hvis vekselstrømsdynamoen ikke magnetiserer, magnetiser den med et batteri på 12Vdc.			HUOMIO: Mikäli generaattorin kihdyttäminen ei onnistu kihdyttää se uudelleen käytäen 12Vdc tasavirtaakkua.	ANMERKNING: Hvis generatoren ikke starter opp, lad den ved å bruke et batteri av typen 12Vdc.

MANUTENÇÃO	P ONDERHOUD	NL UNDERHÅLL	S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Para a remontagem da chumaceira, aquecer a mesma com um dispositivo magnético apósito, do tipo ilustrado na figura.	Om het lager weer te monteren verwarm het eerst met een passend magneettoestel (zie tekening).	För att montera kullagret värm upp den med den magnetiska mekanismen illustrerad på figuren.	Για την επανασύνδεση του κουζινέτου, ζεστάνετε με ένα κατάλληλο μαγνητικό εργαλείο, όπως αυτό της εικόνας.	
Vestindo luvas antieimadela. Remontar a chumaceira/as.	Steeds beschermingshandschoenen dragen. De lagers weer monteren.	Bär bradskade säkra handskar. Montera kullagret.	Φορέστε προστατευτικά γάντια. Επανασυνδέστε το/τα κουζινέτο/α.	
Colocar em posição o anel seeger, limpar bem a sede do veio e cobrir com um extracto ligeiro "Permabond AO22" da Angst-Pfister ou equivalentes tal sede e remontar o excitador; fazendo atenção que os cabos de ligação diodos estejam voltados para o exterior e utilizando um utensílio semelhante aquele representado na figura.	De seegerring weer op zijn plaats zetten, de zetel van de as goed schoonmaken en met een dun laagje "Permabond AD22" van Angst-Pfister of van een ander gelijksortig produkt insmeren en het opwekkingselement weer monteren. De verbindingenkabels van de dioden moeten naar de buitenkant gericht zijn. Steeds een passend gereedschap gebruiken (zie tekening).	Sätt in seeger ringen, rengör väl axeins sätte, sprid ett lätt lager "Permabond A022" av Angst-Pfister eller likvärdigt, och montera pådrivren; var noga med att kablarna på skruvstodet är riktade utåt och använd ett redskad liknande det på figuren.	Ξαναβάλτε στην θέση της την ροδέλα seeger, καθαρίστε καλά την υποδοχή του άξονα, επαλεύστε με ένα λεπτό στρώμα "Permabond AO22" της Angst-Pfister ή κάπι παρόμοιο και ξαναβάλτε τη διεγέρτρια. Τα καλώδια σύνδεσης διόδων πρέπει να είναι γυρισμένα προς τα έξω και χρησιμοποιήστε εργαλείο όμοιο με εκείνο της εικόνας.	
Remontar completamente o alternador, seguindo às arrebas as operações precedentemente descritas.	De generator weer volledig monteren door de hiervoor omschreven handelingen op omgekeerde wijze te volgen.	Montera helt generatoren genom omvärd operation av det som skrivits.	Ξανασυνδέστε τον εναλλακτήρα, κάνωντας τις προηγούμενες ενέργειες σε αντίθετη σειρά.	
REMONTAR TODOS OS CARTER E AS PROTECÇÕES.	DE CARTERS EN DE BESCHERMINGSELEMENTEN WEER MONTEREN.	MONTERA ALLA SKYDD	ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΡΤΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ.	
NOTA: Se o alternador não se excitasse, reexcitá-lo usando uma bateria de 12 Vdc.	NOTE: Indien de generator zich niet opwekt, een accu gebruiken van 12Vdc.	ANMÄRKUNG: Om generatorm inte pådrivs ladda upp den med ett batteri på 12Vdc.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν ενεργοποιηθεί ο εναλλακτήρας, ενεργοποιήστε τον χρησιμοποιώντας μια μπαταρία 12Vdc.	


UREGELMÆSSIGHEDER OG AFHJÆLPNING	DK	TOIMINTAHÄIRIÖT JA NIIDEN POISTO	FIN	REGELMESSIGHETER OG AVHJELPING	N
VEKSELSTRØMSDYNAMOEN MAGNETISERER IKKE - Kontroller sikringen. - Sæt hastigheden 15% op. - Sæt for et kort øjeblik en spænding på 12V fra et batteri der har en modstand på 30Ω , og som respekterer polariteten på + og - fra på den elektroniske regulator.		GENERAATTORI EI KIIHDY - Tarkistakaa varoke. - Lisätkää nopeutta 15%:lla. - Asettakaa hetkeksi elektronisen säätimen + ja - napoihin 12V akkujänne sarjassa 30Ω vastukseen kanssa noudattaa napojen järjestystä.	HVIS GENERATOREN IKKE STARTER OPP - Sjekk sikringen. - Øk hastigheten med 15%. - Tilfør for et lite øyeblikk en spennin på 12V fra et batteri som har en motstand på 30Ω og som respekterer polariteten på + - fra den elektroniske regulatoren.		
EFTER AT HAVE MAGNETISERET AFMAGNETISERER DEN - Kontroller tilslutningsledningerne ved hjælp af de vedlagte tegninger.		KIIHDYTETYNÄ GENERAATTO- RIN KIIHTYMINEN LAKKAA - Tarkistakaa liittäntajohtojen oikea asema käyttäen apuna oheistettua kaaviota.		SLUKKER ETTER Å HA STARTET OPP - Sjekk koplings ledningene som vist på den vedlagte tegningen.	
FOR LAV SPÆNDING NÅR VEK- SELSTRØMSDYNAMOEN STÅR STILLE - Genjuster spændingen. - Kontroller antallet af omdrejminger. - Kontroller vindingerne.		TYHJÄKÄYNNILLÄ MATALA JÄNNITE - Säätkää uudelleen jännite. - Tarkistakaa kierrosten määrä. - Tarkistakaa käämitykset.		LAV SPENNING PÅ TOMGANG - Innstill spenningen. - Sjekk antall dreininger. - Sjekk vindingene.	
FOR HØJ SPÆNDING NÅR VEK- SELSTRØMSDYNAMOEN STÅR STILLE - Genjuster spændingen. - Udskift regulatoren.		TYHJÄKÄYNNILLÄ LIAN SUURI JÄNNITE - Säätkää uudelleen jännite. - Vaihtakaa säädin.		FOR HØY SPENNING PÅ TOM- GANG - innstill spenningen. - Skift regulatoren.	
SPÆNDING MINDRE END DEN NOMINELLE VÆRDI VED FULD KRAFT - Genjuster spændingen. - Strøm for høj, cos φ mindre end 0.8, hastighed 4% mindre end den nominelle værdi. - Udskift regulatoren. - Kontroller dioderne ved at tage ledningerne af.		KUORMITUKSESSA JÄNNITE ALEMPI NIMELLISARVOA - Säätkää uudelleen jännite. - Virta liian suuri, cos φ alempi kuin 0.8 nopeus 4% alempi nimellisarvoa. - Vaihtakaa säädin. - Tarkistakaa diodit kytkemällä irti kaapelit.		NÅR LADET SPENNINGEN ER LAVERE ENN NOMINAL VERDIEN - Instill spenningen; - For høy strøm, cos φ lavere enn 0.8 hastighet lavere enn 4% av nominal verdien. - Skift ut regulatoren. - Sjekk diodene, kople vekk kablene.	
SPÆNDING STØRRE END DEN NOMINELLE VÆRDI VED FULD KRAFT - Genjuster spændingen. - Udskift regulatoren.		KUORMITUKSESSA JÄNNITE SUUREMPI KUIN NIMELLISARVO - Säätkää uudelleen jännite. - Vaihtakaa säädin.		NÅR LADET SPENNING ER HØYERE ENN NOMINAL VER- DIEN. - Innstill spenningen. - Skift ut regulatoren.	
SPÆNDING USTABIL - Kontroller at omdrejningen er regelmæssig. - Reguler regulatorens stabilitet ved hjælp af voltmeter "STAB".		EPÄSÄÄNNÖLLINEN JÄNNITE - Tarkistakaa pyörinnän tasaisuus. - Säätkää säätimen vakaus potentiometrillä "STAB".		USTABIL SPENNING - Sjekk rotasjons ensartetheten. - Reguler stabiliteten til regulatoren ved å skru på "STAB" på potensiometeret.	
For en hvilken som helst anden uregelmæssighed, skal man henvende sig til forhandleren, til de autoriserede service centre eller direkte til Mecc Alte Spa.		Muiden häiriöiden ilmaantuessa kääntykää myyjäliikkeen, valtuutetun korjaamon tai suoraan valmistajan Mecc Alte SpA puoleen.		For hvilken som helst annen uregelmæssighed, er det viktig å kontakte selgeren, service sentret eller Mecc Alte Spa direkte.	

ANOMALIAS E REMÉDIOS	P	STORINGEN EN VERHELPING	NL	FEL OCH ÅTERSTALLNING	S	GR	ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ
O GERADOR NÃO SE EXCITA - Controlar o fusível. - Aumentar a velocidade de 15%. - Aplicar por um instante + e - do regulador electrónico uma tensão de 12 V de uma bateria com em série uma resistência de 30Ω respeitando a polaridade.		DE GENERATOR WEKT ZICH NIET OP - de zekering controleren. - de snelheid met 15% vermeerderen. - voor een ogenblik op de terminals + - van de elektronische reguleurs een accuspanning van 12 V aanbrengen met een weerstand van 30Ω met inachtneming van de polariteit.		OM GENERATORN INTE STIMMULERAS - Kontrollera säkringen. - Oka hastigheten med 15%. - Sätt på för ögonblick på det elektroniska regulatorn ett 12V batterimed i serie en resistens av 30Ω rispekttera polaritet.			H ΤΕΝΗΤΡΙΑ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ - Ελένξτε την ασφάλεια. - Αυξήστε την ταχύτητα κατά 15%. - Εφαρμόστε στον ηλεκτρονικό ρυθμιστή μια μπαταρία με τάση 12V και συνδεδεμένη σε σειρά μια αντίσταση 30Ω οικτρονικά την πολικότητα.
DEPOIS DE EXCITADO NÃO SE EXCITA - Controlar os cabos de ligação servindose dos desenhos alegados.		NA OPGWEKTE TE ZIJN VALT DE OPWEKKING UIT - de verbindingenkabels controleren (zie tekeningen).		ETER STIMMULANS GENERATOREN ÄR INTE STIMMULARAD - Kontrollera kablar i hopkopplingen enligt bilagda ritningar.			AΦΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ - Ελένξτε τους αγωγούς σύνδεσης χρησιμοποιώντας τα ανάλογα σχέδια.
A VAZIO TENSÃO BAIXA - Tomar a calibrar a tensão. - Controlar o número de giros. - Controlar os enrolamentos.		BIJ ONBELASTE LOOP IS DE SPANNING LAAG - de spanning weerijken. - het toerental controleren. - de omwikkelingen controleren.		VID TOMGÅNG LÄG SPÄNNING - Justera spänningen. - Kontrollera varvnummren.			ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ - Εαναρυθμίστε την τάση. - Ελένξτε τον αριθμό στροφών. - Ελένξτε τις περιελίξεις.
A VAZIO TENSÃO DEMASIADO ALTA - Tomar a calibrar a tensão. - Substituir o regulador.		BIJ ONBELASTE LOOP IS DE SPANNING TE HOOG - de spanning weerijken. - de reguleur vervangen.		VID TOMGÅNG FÖR HÖG SPÄNNING - Justera spänningen. - Byta ut regulatorn.			ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ - Εαναρυθμίστε την τάση. - Αλλάξτε τον ρυθμιστή.
A CARGA TENSÃO INFERIOR À NOMINAL - Tornar a calibrar a tensão. - Corrente demasiado alta, cos φ inferior a 0,8, velocidade inferior de 4% da nominal. - Substituir o regulador. - Controlar os dióodos desligando os cabos.		BIJ BELASTING IS DE SPANNING LAGER DAN DE NOMINALE - de spanning weerijken. - de stroom is te hoog, cos φ is lager dan 0,8, de snelheid is 4% lager dan de nominale. - de regelaar vervangen. - de dioden controleren na de kabels los gemaakt te hebben.		LADDAD MINDRE SPÄNNING ÄN DET NOMINALA - Justera spänningen. - För hög ström cos φ mindre än 0,8, hastighet mindre än 4% än det nominala. - Byta ut regulatorn. - Kontrollera kablarna att de är lossade.			ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ - Εαναρυθμίστε την τάση - Πολύ υψηλό ρεύμα, cosφ χαμηλότερο από 0,8, ταχύτητα μικρότερη από το 4% της ονομαστικής. - Αλλάξτε τον ρυθμιστή. - Ελένξτε τις διόδους έξουσιόν τας καλώδια
A CARGA TENSÃO SUPERIOR À NOMINAL - Tornar a calibrar a tensão. - Substituir o regulador.		BIJ BELASTING IS DE SPANNING HOGER DAN DE NOMINALE - de spanning weerijken. - de regelaar vervangen.		LADDAD SPÄNNINGEN HÖGRE ÄN DET NOMINELLA - Justera spänningen. - Byta ut regulatorn.			ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΤΑΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ - Εαναρυθμίστε την τάση. - Αλλάξτε τον ρυθμιστή
TENSÃO INSTÁVEL - Controlo da uniformidade de rotação. - Regular a estabilidade do regulador agindo no potenciômetro "STAB".		DE SPANNING IS INSTABIEL - de continuïteit van toerental controleren. - de stabiliteit van regelaar regelen door op de voltmeter "STAB" te handelen.		OSTABIL SPÄNNUNG - Kontrollera rotationens enhetlighet. - Reglera regulatorens stabilitet med hjälp av energimätaren "STAB".			ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ - Έλενχος ομοιόμορφης περιστροφής. - Ρύθμιση σταθερότητας ρυθμιστή, από το δύναμόμετρο "STAB".
Para outra anomalia qualquer, dirigir-se ao revendedor, aos centros de assistência autorizados ou directamente à Mecc Alte Spa.		Bij het optreden van andere storingen is het verstandig de assistentie in te roepen van de wederverkoper, van de geautoriseerde servicediensten of rechtstreeks van Mecc Alte spa.		För andra fel vänd er till återförsäljaren eller direkt till Mecc Alte S.p.A.			Για άποιαδήποτε άλλη ανωμαλία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο, στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή κατευθείαν στην Mecc Alte Spa.


ECO 28




ECO 31 - 32




ECO 34




ECO 37



ECO 40



EC 43



N°.	BESKRIVELSE	(DK)	OSAN NIMI	(FIN)	BETEGNELSE	(N)	DENOMINAÇÃO	(P)
1	baglukning		takalukitus		Bakre segl		fechadura posterior	
2	øreklapper		suojus		Deksel		cobertura	
3	gitter		ritilä		Gitter		grelha	
5	klemmebræt		päääteteline		Polklemme anvendelse		terminal utilização	
7	baglåg		takakansi		Bakre deksel		tampa posterior	
8	chassis med stator		staattori ja runko		Innfatning med stator		armação com estator	
9	forlåg		etukansi		Forside deksel		tampa anterior	
9A	forlåg MD 35		etukansi MD35		Forside deksel MD35		tampa anterior MD 35	
10	magnetiserende stator		kiihdytinstaattori		Utlader stator		estator excitador	
11	roterende diodebro		pyörivä diodivastake		Roterende diode bro		ponte díodos rodante	
12	nav		napa		Nav		cubo	
13	magnet anker		magnetoimiskäämitys		Indusert utlader		indutor excitador	
14	rotor		pyörivä induktori		Rotor		indutor rodante	
15	blæser		tuuletin		Vifte		ventoinha	
16	udvendig flange til dækning af lejerne		laakerin ulkosuojuslaippa		Ytre flens lager deksel		brida externa cobre-chumaceira	
17	forreste leje		etulaakeri		Bakre lager		chumaceira anterior	
18	indvendig flange til dækning af lejerne		laakerin sisäsuojuslaippa		Indre flens lager deksel		brida interna cobre-chumaceira	
19	bageste leje		takalaakeri		Forside lager		chumaceira posterior	
20	klemmekasse		jakorasia		Koplingsboks		caixa terminal	
22	diodeholder skive		diodialustan tiiviste		Diode sluttskive holder		anilha porta-díodos	
23	elektronisk regulator		elektroninen säädin		Elektronisk regulator		regulador electrónico	
24	hjælpe klemmeholder		apupäääteteline		Hjelpe koplingsboks		terminal auxiliar	
28	lågstænger		lukituspultti		Deksel bolt		tirante tampas	
39	beskyttelsesskærm		suojakilpi		Sikkerhetsgitter		pequena rede de protecção	
40	kompensationsring		vahvistusrengas		kompensasjonsring		anel compensador	
42	parallel dispositiv		rinnankytktentalaite		Parallel innretning		dispositivos de paralelo	
59	nav til pladeholder		napa		Koplingsnav		cubo porta-discos	
60	plader		levyt		skiver		discos	
70	radioforstyrrelsесуделукker		radiohäiriön poistin		Radio forstyrrelsес demper		Eliminador interferências	
94	bagskærm		taka kampikammio		Bakre hylster		carter posterior	
95	sidepaneler på klemmekasse		jakorasian sivupaneelit		Side panel koplingsboks		paineis laterais caixa terminal	
96	forpaneler på klemmekasse		jakorasian etupaneeli		Forside panel koplingsboks		painel anterior caixa terminal	
97	bagpaneler på klemmekasse		jakorasian takapaneeli		Bakside panel koplingsboks		painel posterior caixa terminal	
98	panel til regulatorholder		säätimen alustalevy		Regulerings panel		painel porta regulador	
99	blokeringsring til distanceplader		levyjen lukitusrengas		Låsering distanseskiver		anel bloqueio discos distanciais	
104	panel til komponentholder		komponenttitaulu		Bærepanel komponent		painel porta-componentes	
123	afstandsring		välirengas		avstandsring		anel distancial	
143	magnetiseringsstang		Herätysgeneraattorin vetotanko		magnetiseringsstang		presilha	

n°.	BENAMING	NL	DENOMINTION	S	Ορολογίες	GR
1	Achter deksel		bakre lås		Πίσω κλείσιμο.	
2	Kap (klemmenkastdeksel)		hörlur		Κάλυμμα.	
3	Luchtrooster		grill		Γρίλια, σχάρα.	
5	Gebruikers klemmenstrook		använd skruvstad		Πλάκα με συνδετήρες (μορσεπέρα).	
7	Achterste lagerhuis		bakre lock		Πίσω σκέπαστρο.	
8	Frame met stator		chassi med stator		Σκελετός με σκέπαστρο.	
9	Voorste lagerhuis		främre lock		Μπροστινό σκέπαστρο.	
9A	Voorste lagerhuis MD35		främre lock MD35		Μπροστινό σκέπαστρο MD 35.	
10	Opwek stator		pådrivande stator		Στάτορας γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος γιά την τροφοδότηση άλλων πτηνίων.	
11	Roterende diodenbrug		roterande skruvstöd		Περιστρεφόμενη γέφυρα διόδων.	
12	Naaf		nav		Πλήμνη.	
13	Opwek inductor		pådrivande konduktør		Επαγγειακό γεννήτριας ηλ. ρεύματος γιά την τροφοδότηση άλλων πτηνίων.	
14	Roterende inductor		roterande rotor		Περιστρεφόμενος επαγγέας.	
15	Ventilator		fläkt		Φτερωτή.	
16	Buitenste lager afdekplaat		yttrefians kullager hölje		Εξωτερική φλάντζα προστασίας κουζινέτου.	
17	Voorste lager		främre kullager		Μπροστινό κουζινέτο.	
18	Binnenste lager afdekplaat		innre fläns kullager hölje		Εσωτερική φλάντζα προστασίας κουζινέτου.	
19	Achterste lager		bakre kullager		Πίσω κουζινέτο.	
20	Klemmenkast		skruvstöd		Κουτί πλάκας με συνδετήρες (μορσεπέρας)	
22	Diodenafstandsbus		rondell akruvbord		Ροδέλα πού επιφέρει δίοδους.	
23	Elektronische regelaar		elektronisk regulator		Ηλεκτρονικός ρυθμιστής.	
24	Hulpklemmenstrook		hjälp skruvstöd		Βοηθητική πλάκα με συνδετήρες.	
28	Dekselstrekker		hävarms lock		Σφιγκτήρας από τα σκέπαστρα.	
39	Beschermingsrooster		skyddsnät		Μικρό δίχτυ προστασίας.	
40	Compensatiering		kompensationsring		Αντισταθμιστικός δακτύλιος	
42	Parallelinrichting		parallel mekanism		Συσκευή γιά παράλληλη ένωση.	
59	Schijvenaaf		nav skivställ		Πλήμνη πού επιφέρει δίσκους.	
60	Schijven		skivor		Δίσκοι.	
70	Radioontstoringsfilter		hämmare för radiostörning		Εξάρτημα γιά την εξάλειψη ραδιοπαρασήτων.	
94	Achterste carters		bakre skydd		Πίσω κάρτερ.	
95	Zijpanelen klemmenkast		sido panelskrubstd		Πλάγια προστατευτικά πλάκας με συνδετήρες.	
96	Voorste paneel klemmenkast		främe panel skruvstöd		Μπροστινό προστατευτικό πλάκας με συνδετήρες.	
97	Achterste paneel klemmenkast		bakre panel skruvbord		Πίσω προστατευτικό πλάκας με συνδετήρες.	
98	Regelaar montage paneel				Πίνακας ρυθμιστή.	
99	Spanring blokkering schijven		blockerings ring distantions skivor		Δαχτυλίδι πού μπλοκάρει σε ορισμένη απόσταση τούς δίσκους.	
104	Componente montage paneel		panel delställ		Πίνακας εξαρτημάτων.	
123	Afstandsring		avståndsrings		Δακτύλιος απόστασης	
143	Opwindende verbindingsstang		magnetiseringsstag		Μπουλόνι διεγέρτων	

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

1

VINDINGERNES RESISTENS VED 20° STUETEMPERATUR
KÄÄMIEN VASTUS YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN OLLESSA 20°C
VIKLINGSMOTSTAND I 20° C ROMTEMPERATUR
RESISTÊNCIA DOS ENROLAMENTOS A 20°C AMBIENTE
WEERSTAND VAN WINDINGEN BY 20°C OMGEVINGS TEMPERATHHR
PACKNINGARNAS MOTSTÅND I 20° C MILJÖ

GENERATOR MED 4 POLER GERADORES A 4 PÓLOS
NELINAPAISET GENERAATTORIT VIERPOLIGE GENERATOREN
4 POLS GENERATORER GENERATORER 4 POLER
Γεννήτριες τεσσάρων (4) πόλων.

TYPE TYYPPI TYPE TIPO TYPE TYP Τύπος	V / Hz	GENERATOR GENERAATTORI GENERATORER	GERADOR GENERATOR GENERATOR	Στροβίτρια	MAGNETISERENDE STATOR HERÄTTÄVÄ STATOR UTLADER	EXCITADORA CAMPO VELD OMRÅDE Πεδίο	ROTOR ROOTTORI ROTOR ROTOR ROTOR Ρότορας
		STATOR STAATTORI STATOR ESTATOR STATOR STATOR Στάτορας	ROTOR ROOTTORI ROTOR ROTOR ROTOR Ρότορας		VINDING KÄÄMI VIKLINGER ENROLAMENTO OMWIKELING PACKNING Περιέλιξη	FELT KENTTÄ FELT CAMPO VELD OMRÅDE Πεδίο	Ω
ECO 28 S	115/200/230/400-50	0,424	1,260	4,267	10,60	0,64	
ECO 28 1L	115/200/230/400-50	0,389	1,537	1,110	10,60	0,64	
ECO 28 2L	115/200/230/400-50	0,269	1,806	1,009	10,60	0,64	
ECO 28 VL	115/200/230/400-50	0,106	1,860	2,070	10,60	0,64	
ECO 32 1S	115/200/230/400-50	0,125	1,939	1,240	10,60	0,64	
ECO 32 2S	115/200/230/400-50	0,097	2,010	1,098	10,60	0,64	
ECO 32 3S	115/200/230/400-50	0,078	2,163	0,929	10,60	0,64	
ECO 32 1L	115/200/230/400-50	0,061	2,473	0,993	11,35	0,442	
ECO 32 2L	115/200/230/400-50	0,041	2,861	0,909	11,35	0,442	
ECO 32 3L	115/200/230/400-50	0,035	3,171	0,790	11,35	0,442	
ECO 34 1S	115/200/230/400-50	0,03	2,477	0,965	15,28	0,410	
ECO 34 2S	115/200/230/400-50	0,02	2,951	0,838	15,28	0,410	
ECO 34 1L	115/200/230/400-50	0,018	3,165	0,796	15,28	0,410	
ECO 34 2L	115/200/230/400-50	0,015	3,577	0,914	15,28	0,410	
ECO 37 1S	115/200/230/400-50	0,0131	3,960	0,790	15,28	0,410	
ECO 37 2S	115/200/230/400-50	0,0115	4,648	0,670	15,28	0,410	
ECO 37 3S	115/200/230/400-50	0,0090	5,035	0,635	15,28	0,410	
ECO 37 1L	115/200/230/400-50	0,0075	5,525	0,633	15,28	0,410	
ECO 37 2L	115/200/230/400-50	0,0060	6,580	0,655	15,28	0,410	
ECO 37 3L	115/200/230/400-50	0,0042	7,095	0,622	15,28	0,410	
ECO 40 1S	115/200/230/400-50	0,0048	4,488	0,558	8,85	0,317	
ECO 40 2S	115/200/230/400-50	0,0074	4,881	0,521	8,85	0,317	
ECO 40 3S	230/400/460/800-50	0,0106	5,176	0,540	8,85	0,317	
ECO 40 1L	115/200/230/400-50	0,0055	6,025	0,476	8,85	0,317	
ECO 40 2L	115/200/230/400-50	0,0042	7,367	0,481	8,85	0,317	
EC 43 SA	230/400/460/800-50	0,0108	4,273	0,421	10,11	0,362	
EC 43 SB	230/400/460/800-50	0,0086	4,675	0,413	10,11	0,362	
EC 43 LA	230/400/460/800-50	0,0078	5,427	0,713	10,11	0,362	
EC 43 LB	230/400/460/800-50	0,0058	5,962	0,677	10,11	0,362	

GENERATOR MED 2 POLER GERADORES A 2 POLOS
KAKSINAPAISET GENERAATTORIT TWEEPOLIGE GENERATOREN
2 POLS GENERATORER GENERATORER 2 POLER
Γεννήτριες δύο (2) πόλων.



ECO 28 1L	115/200/230/400-50	0,246	4,877	2,706	10,60	0,64
ECO 28 2L	115/200/230/400-50	0,168	5,523	1,173	10,60	0,64
ECO 28 3L	115/200/230/400-50	0,150	5,848	1,087	10,60	0,64
ECO 31 1S	115/200/230/400-50	0,221	3,302	1,753	10,60	0,64
ECO 31 2S	115/200/230/400-50	0,187	3,650	1,553	10,60	0,64
ECO 31 3S	115/200/230/400-50	0,083	4,071	1,403	10,60	0,64
ECO 31 1L	115/200/230/400-50	0,071	4,301	1,358	11,35	0,442
ECO 31 2L	115/200/230/400-50	0,054	4,680	1,141	11,35	0,442
ECO 31 3L	115/200/230/400-50	0,035	5,223	1,116	11,35	0,442

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας







2

TILSLUTNING MED STJERNE
TÄHTIKYTKENTÄ
STJERNEKOPPLING
LIGAÇÃO A ESTRELA
STERVERBINDING
STJÄRN FÖRBINDELSE
Σύνδεση σε αστέρισκο.

TILSLUTNING MED TREKANT
KOLMIOKYTKENTÄ
TREKANTKOPLING
LIGAÇÃO A TRIÂNGULO
DRIEHOEKVERBINDING
TRIANGLE FÖRBINDELSE
Σύνδεση σε δέλτα.



TILSLUTNING AF GENERATORER MED 12 TRÅDE
12-JOHTOISET GENERAATTORIKYTKENNÄT
GENERATOR KOPPLINGER MED 12 LEDNINGER
LIGAÇÃOES GERADORES A 12 FIOS
VERBINDINGEN GENERATOREN MET 12 DRAADEN
GENERATORER MED 12 KABELARS FÖRBINDELSER
Σύνδεση σε γεννητριά με δώδεκα(12) ηλεκτρικά καλώδια.



$\lambda \nu$

$\lambda \lambda \nu$

$\Delta \nu$

$\Delta \Delta \nu$





$\lambda \nu$

$\Delta \nu$

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

3


S.R.7



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

4



ELEKTRISK SKEMA EC ECO MED S.R.7.
SÄHKÖKAAVIO EC ECO, S.R.7:N KERA
ELEKTRISK SKJEMA EC ECO MED S.R.7
ESQUEMA ELÉCTRICO EC ECO COM S.R.7
ELEKTRISCH SCHEMA EC ECO MET S.R.7
EC ECO MED S.R.7 ELEKTRISK SCHEMA
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ EC ECO με S.R.7.



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

5

ELEKTRISK SKEMA EC ECO MED U.V.R.
SÄHKÖAAVIO EC ECO, U.V.R:N KERA
ELEKTRISK SKJEMA EC ECO MED U.V.R
ESQUEMA ELECTRICO EC ECO COM U.V.R.
ELEKTRISCH SCHEMA EC ECO MET U.V.R
EC ECO MED U.V.R ELEKTRISKT SCHEMA
Ηλεκτρικό σχέδιο EC ECO με U.V.R.




BROEN P SLÅR PARALLEL DISPOSITIVET TIL ELLER FRA, HVIS DER ER ET.
P SILTA KYTKEE RINNAKKAIKYTTÄITTEEN PD PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ, MIKÄLI LAITE ON
OLEMMASSA
DEN LILLE BROEN P DYKTIGGJØR ELLER UDYKTIGGJØR PARALLEL INNRETNINGEN HVIS DEN ER
TILSTED.
A PEQUENA PONTE P HABILITA E DESABILITA O DISPOSITIVO DE PARALELO SE PRESENTE.
HET BRUGGESETTE P SCHAKELD DE PARALLEL INRICHTING U IT INDIEN AANWEZIG.

**PARALLEL DISPOSITIVET ER EN OPTIONAL INDTIL 350KVA.
RINNAKKASKYKTENLAITE PD ON VALINNANVARAINEN 350 KVA:HAN SAAKKA
PARALLEL INNRÖTNINGEN PD ER VALGFR OPTILT 350 KVA.
O DISPOSITIVO DE PARALELO PD É OPCIONAL ATÉ 350 KVA.
DE PARALLELEINRICHTUNG PD IS OPTIONAL TOT OP 350 KVA.
PARALLEL MEKANISMEM PD ÄR OPTIONELL UPP TIL 350 KVA.
Η ΣΥΣΤΕΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΝΕΣΗΣ PD ΕΙΝΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΧΡΙ 350 KVA**

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

4A


ELEKTRISK SKEMA EC ECO 12 KLEMSKRUER MED S.R.7.
SÄHKÖAAVIO EC ECO, 12 KAAPELIKENKÄÄ, S.R.7:N KERA
ELEKTRONISK SKJEMA EC ECO 12 KLEMSKRUER MED S.R.7
ESQUEMA ELECTRICO EC ECO12 GRAMPOS COM 5.R.7
ELEKTRISCH SCHEMA EC ECO 12 KLEMMEN MET S.R.7
EC ECO ELEKTRISK SCHEMA 12 KLÄMMOR MED S.R.7
Ηλεκτρικό σχήμα EC ECO διάδεκτα(12) συνδετήρων με S.R.7.



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

5A

ELEKTRISK SKEMA EC ECO 12 KLEMSKRUER MED U.V.R.
SÄHKÖAAVIO EC ECO, 12 KAAPELIKENKÄÄ, U.V.R:N KERA
ELEKTRISK SKJEMA EC ECO 12 KLEMSKRUER MED U.V.R.
ESQUEMA ELECTRICO EC ECO12 GRAMPOS COM U.V.R.
ELEKTRISCH SCHEMA EC ECO 12 KLEMMEN MET U.V.R.
EC ECO ELEKTRISK SCHEMA 12 KLÄMMOR MED U.V.R.
Ηλεκτρικό σχήμα EC ECO διάδεκτα(12) συνδετήρων με U.V.R.




Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

6

ELEKTRISK SKEMA EC ECO TREFASE REFERENCE
SÄHKÖKAAVIO EC ECO VERTAILUVAIHEENA KOLMIVAIHE
ELEKTRISK SKJEMA EC ECO TREFASE REFERANSE
ESQUEMA ELECTRICO EC ECO REFERÉNCIA TRIFÁSICA
ELEKTRISCH SCHEMA EC ECO DRIEFASENMEETING
EC ECO ELEKTRISK SCHEMA HÄNVISSNING TILL TREFAS
Ηλεκτρικό σχήμα EC ECO με τριφασική αναφορά

UDELUKKER AF RADIO FORSTYRELSER
RADIOHÅRINNAN ESTIN
RADIO FORSTYRELSES BEGRÆNSER
ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS
RADIONESTORINGSETTER
RADIOSTØRNINGSSTYR
ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ πεδιοποιών παρατήνων




Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

7

ELEKTRISK SKEMA EC ECO 12 KLEMSKRUE TREFASE REFERENCE
SÄHKÖKAAVIO EC ECO, 12 KAAPELIKENKÄ VERTAILUVAIHEENA KOLMIVAIHE
ELEKTRISK SKJEMA EC ECO 12 KLEMSKRUE TREFASE REFERANSE
ESQUEMA ELECTRICO EC ECO 12 GRAMPOS REFERÉNCIA TRIFÁSICA
ELEKTRISCH SCHEMA EC ECO 12 KLEMKENN DRIEFASENMEETING
EC ECO ELEKTRISK SCHEMA 12 KLÄMMOR MED HÄNVISSNING TILL TREFAS
Ηλεκτρικό σχήμα EC ECO δωδεκά(12) συνδετηρών με τριφασική αναφορά

UDELUKKER AF RADIO FORSTYRELSER
RADIOHÅRINNAN ESTIN
RADIO FORSTYRELSES BEGRÆNSER
ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS
RADIONESTORINGSETTER
RADIOTØRNINGSSTYR
ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ πεδιοποιών παρατήνων



BROEN P SLÅR PARALLEL DISPOSITIVET TIL ELLER FRA, HVIS DER ER ET.
P SILTA KYTKEE RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN PD PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ, MIKÄLI LAITE ON
OLEMASSA
DEN LILLE BROEN P DYKTIGGØR ELLER UDYKTIGGØR PARALLELL INNRETNINGEN HVIS DEN ER
TILSTED.
A PEQUENA PONTE P HABILITA O DISPOSITIVO DE PARALELO SE PRESENTE.
HET BRUGGETSE P SCHAKELDE PARALLEL INRICHTING UIT INDien AANWEZIG.
BRYGGAN P SÄTTER PÅ ELLER STÄNGER PÅ PARALLELL MEKANISMEN OM DEN ÄR
NÄRVARANDE.


Η γέφυρα Ε συνεργούστει ή αποκλείει τη συσκευή παράλληλης σύνδεσης
όταν αυτή υπάρχει.

PARALLEL DISPOSITIVET ER EN OPTIONAL INDTIL 350KVA
RINNAKKAIKYTKENTÄLAITE PD ON VALINNANVARAINEN 350 KVA:HAN SAAKKA
PARALLELL INNRETNINGEN PD ER VALGFRI OPPITIL 350 KVA.
O DISPOSITIVO DE PARALELO PD É OPCIONAL ATÉ 350 KVA.
DE PARALELINRICHTING PD IS OPTIONAL TOT OP 350 KVA.
PARALLEL MEKANISMEN PD ÄR OPTIONAL UPP TIL 350 KVA.
Η συσκευή παράλληλης σύνδεσης PD είναι αξεσουάρ μέχρι 350 KVA

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

8


KOMMANDO TIL HÅNBETJENING ELLER AUTOMATISK BETJENING MED REGULATOR S.R.7.
KÄSIKÄYTÖINEN/AUTOMAATTINEN OHJAUS S.R.7 SÄÄTIMELLÄ
MANUELL / AUTOMATISK STYRING MED REGULATOR S.R.7
COMANDO MANUAL/AUTOMÁTICO COM REGULADOR S.R.7
HAND- AUTOMATISCHE BEDIENING MET REGULATEUR S.R.7
MANUEL/AUTOMATISK KOMMENDERING MED REGULATOR S.R.7
Μοχλός για αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία με ρυθμιστή S.R.7.



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

9

KOMMANDO TIL HÅNBETJENING ELLER AUTOMATISK BETJENING MED REGULATOR U.V.R.
KÄSIKÄYTÖINEN/AUTOMAATTINEN OHJAUS U.V.R. SÄÄTIMELLÄ
MANUELL / AUTOMATISK STYRING MED REGULATOR U.V.R.
COMANDO MANUAL/AUTOMÁTICO COM REGULADOR U.V.R.
HAND- AUTOMATISCHE BEDIENING MET REGULATEUR U.V.R.
MANUEL/AUTOMATISK KOMMENDERING MED U.V.R.
Μοχλός για αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία με ρυθμιστή U.V.R.



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας


10

REGULERINGSHUS 28-31-32
SÄÄTÖKOTELO 28-31-32
REGULERINGSBOKS 28-31-32
CAIXA REGULAÇÃO 28-31-32
AANSLUITKAST 28-31-32
REGLERINGS DOSA 28-31-32
Κουτί ρύθμισης 28-31-32



ISOLATOR
ERISTIN
ISOLATOR
ISOLADOR
ISOLATOR
ISOLATOR
Μοντέρας.

UDELUKKER AF RADIO FORSTYRRELSE
RADIOHÄRINNÄN ESTIN
RADIO FORSYRRELSES BEGRÆNSER
ELIMINADOR DE INTERFERÊNCIAS
RADIOONTSTORINGSFILTER
RADIOSTÖRNINGSSKYDD
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής S.R.7.



ELEKTRONISK REGULATOR S.R.7
ELEKTRONINEN SÄÄDIN S.R.7
ELEKTRONISK REGULATOR S.R.7
REGULADOR ELECTRÓNICO S.R.7
ELEKTRONISCHE REGELAAR S.R.7
ELEKTRONISK REGULATOR S.R.7
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής παρασίτων.


Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

11

REGULERINGSHUS 28-31-32 MED PARALLEL DI POSITIV
SÄÄTÖKOTELO 28-31-32 RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN KERA
REGULERINGSBOKS 28-31-32 MED PARALLELL INNRETNING
CAIXA REGULAÇÃO 28-31-32 COM DISPOSITIVO DE PARALELO
AANSLUITKAST 28-31-32 MET PARALLELINRICHTING
DOSA 28-31-32 MED PARALLELL MEKANISM
Κουτί ρύθμισης 28-31-32 με συσκευή περάλληλης σύνδεσης.

ISOLATOR
ERISTIN
ISOLATOR
ISOLADOR
ISOLATOR
ISOLATOR
Μοντέρας.

UDELUKKER AF RADIO FORSTYRRELSE
RADIOHÄRINNÄN ESTIN
RADIO FORSYRRELSES BEGRÆNSER
ELIMINADOR DE INTERFERÊNCIAS
RADIOONTSTORINGSFILTER
RADIOSTÖRNINGSSKYDD
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής παρασίτων



ELEKTRONISK REGULATOR S.R.7
ELEKTRONINEN SÄÄDIN S.R.7
ELEKTRONISK REGULATOR S.R.7
REGULADOR ELECTRÓNICO S.R.7
ELEKTRONISCHE REGELAAR S.R.7
ELEKTRONISK REGULATOR S.R.7
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής S.R.7.

FJERN BROEN FOR AT SLÅ PARALLEL DISPOSITIVET TIL
KØRSEL MED RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN TØMMANNEN
ÅPNAKSAMMENSES!
TA VENN DEN LILLE BROEN FOR Å DYSTIGLEKOMMENDELAITE INNRETNINGEN
RETT OG TIL HØYRE FOR Å SATT PÅ PARALLEL DISPOSITIVET.
DET ER IKKE VERKLIGHETEN OM DE PARALLELINRICHTINGEN
EST BORT BYGGAN FOR ATT SATTA PÅ PARALLEL MEKANISMEN.
Αφαιρέστε την γέφυρα για να θέτετε τη συσκευή περάλληλης σύνδεσης.


PARALLEL DISPOSITIV
RINNAKKAIKYTKENTÄLAITE
PARALLELL INNRETNING
DISPOSITIVO DE PARALELO
PARALLELINRICHTING
PARALLEL MEKANISM
Συσκευή περάλληλης σύνδεσης.



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

12

REGULERINGSHUS 34
SÄÄTÖKOTELO 34
REGULERINGSBOKS 34
CAIXA REGULAÇÃO 34
AANSLUITKAST 34
REGLERINGS DOSA 34
Κουτί ρύθμισης 34



ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
ELEKTRONINEN SÄÄDIN U.V.R.
ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
REGULADOR ELECTRÓNICO U.V.R.
ELEKTRONISCHE REGELAAR U.V.R.
ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
Ελεκτρονικός ρυθμιστής U.V.R.

FJERN BROEN FOR AT SLÅ PARALLEL DISPOSITIVET TIL
POISTA SILTA RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN TOIMINNAN
AIKAANSAAMISEKS!
TA VÆKK DEN LILLE BROEN FOR Å DYKTIGGIJØRE PARALLELL INNRETNINGEN
REMOVER A PEQUENA PONTE PARA HABILITAR O DISPOSITIVO DE PARALELO
HET BRUGGETJE VERWIJDEREN OM DE PARALLELINRICHTING IN WERKING TE STELLEN.
TA BORT BRYGGAN FÖR ATT SÄTTA PÅ PARALLELL MEKANISMEN.
Αφαιρέστε την γέφυρα για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή
παράλληλης σύνδεσης.

ISOLATOR
ERISTIN
ISOLATOR
ISOLADOR
ISOLATOR
ISOLATOR
Μοντέρας.

UDELUKKER AF RADIO FORSTYRELSE
RADIOHÄRINNÄN ESTIN
RADIO FORSYRELSES BEGRENSEN
ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS
RADIOONTSTORINGSINFILTER
RADIODÖRNINGSSKYDD
Σχελεπτηρικά παρασίτων.

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

13

REGULERINGSHUS 34 MED PARALLEL DISPOSITIV
SÄÄTÖKOTELO 34 RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN KERA
REGULERINGSBOKS 34 MED PARALLELL INNRETNING
CAIXA REGULAÇÃO 34 COM DISPOSITIVO DE PARALELO
AANSLUITKAST 34 MET PARALLELINRICHTING
REGLERINGS DOSA 34 MED PARALLELL MEKANISM
Κουτί ρύθμισης 34 με συσκευή παράλληλης σύνδεσης

ISOLATOR
ERISTIN
ISOLATOR
ISOLADOR
ISOLATOR
ISOLATOR
Μοντέρας.

PARALLEL DISPOSITIV
RINNAKKAIKYTKENTÄLAITE
PARALLELL INNRETNING
DISPOSITIVO DE PARALELO
PARALLELINRICHTING
PARALLELL MEKANISM
Συσκευή παράλληλης
σύνδεσης

ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
ELEKTRONINEN SÄÄDIN U.V.R.
ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
REGULADOR ELECTRÓNICO U.V.R.
ELEKTRONISCHE REGELAAR U.V.R.
ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
Ελεκτρονικός ρυθμιστής U.V.R.

FJERN BROEN FOR AT SLÅ PARALLEL DISPOSITIVET TIL
POISTA SILTA RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN TOIMINNAN
AIKAANSAAMISEKS!
TA VÆKK DEN LILLE BROEN FOR Å DYKTIGGIJØRE PARALLELL INNRETNINGEN
REMOVER A PEQUENA PONTE PARA HABILITAR O DISPOSITIVO DE PARALELO
HET BRUGGETJE VERWIJDEREN OM DE PARALLELINRICHTING IN WERKING TE STELLEN.
TA BORT BRYGGAN FÖR ATT SÄTTA PÅ PARALLELL MEKANISMEN.
Αφαιρέστε την γέφυρα για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή
παράλληλης σύνδεσης.

ISOLATOR
ERISTIN
ISOLATOR
ISOLADOR
ISOLATOR
ISOLATOR
Μοντέρας


UDELUKKER AF RADIO FORSTYRELSE
RADIOHÄRINNÄN ESTIN
RADIO FORSYRELSES BEGRENSEN
ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS
RADIOONTSTORINGSINFILTER
RADIODÖRNINGSSKYDD
Σχελεπτηρικά παρασίτων



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

14

REGULERINGSBUS 37
SÄÄTÖKOTELO 37
REGULERINGSBOKS 37
CAIXA REGULAÇÃO 37
AANSLUITKAST 37
REGLERINGS DOSA 37
Κουτί ρύθμισης 37



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας




15

REGULERINGSBUS 37 MED PARALLEL DISPOSITIV
SÄÄTÖKOTELO 37 RINNAKKAIKYTKENTÄLAITTEEN KERA
REGULERINGSBOKS 37 MED PARALLEL INNRETNING
CAIXA REGULAÇÃO 37 COM DISPOSITIVO DE PARALELO
AANSLUITKAST 37 MET PARALLEL INRICHTING
REGLERINGS DOSA 37 MED PARALLEL MEKANISM
Κουτί ρύθμισης 37 με συσκευή παραλληλής σύνδεσης



PARALLEL DISPOSITIV
RINNAKKAIKYTKENTÄLAITE
PARALLEL INNRETNING
DISPOSITIVO DE PARALELO
PARALLELINRICHTING
PARALLEL MECHANISM
Συσκευή παραλληλής σύνδεσης

ISOLATOR
ERISTIN
ISOLATOR
ISOLADOR
ISOLATOR
ISOLATOR
Μοντέρας.



UDELUKKER AF RADIO FORSTYRELSE
RADIOHÄRINNÄN ESTIN
RADIO FORSYRELSES BEGRÆNSER
ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS
RADIOONTSTORINGSINFILTER
RADIOSTÖRNINGSSKYDD
Σχεδιασμός παρασήτων

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

16

REGULERINGSHUS 40
SÄÄTÖKOTELO 40
REGULERINGSBOKS 40
CAIXA REGULAÇÃO 40
AANSLUITKAST 40
REGLERINGS DOSA 40
Κουτί ρύθμισης 40




TERMO SONDE
LAMPOANTURI
TERMISK SONDE
SONDA TERMICA
THERMISCHE SENSOR
VÄRME SONDE
Θερμικό αισθητήριο
δργανο

ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
ELEKTRONINEN SÄÄDIN U.V.R.
ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
REGULATOR ELECTRÓNICO U.V.R.
ELEKTRONISCHE REGELAR U.V.R.
ELETTRONISCHER REGULATOR U.V.R.
Ελεκτρονικός ρυθμιστής U.V.R.

UDELUKKER AF RADIO FORSTYRELSE 182/18
RADIODÄRRINNAN ESTIN 182/18
RADIO FORSTYRELSES BEGRENSEN 182/18
ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS 182/18
RADIONSTORINGSINFILTER 182/18
RADIOSTÖRNINGSSKYDD
εξάτμηση για την εξάτμηση
ραδιοφωνικών παρασιτών 182/18.

PARALLEL DISPOSITIV
RINNAKAIKYNTÄLAITE
PARALLELL INNRETNING
DISPOSITIVO DE PARALELO
PARALELL INNRETNING
PARALLEL MECHANISM
Επισκεψή παράλληλης σύνδεσης



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábua
Tabel
Πίνακας

17

REGULERINGSHUS
SÄÄTÖKOTELO 43
REGULERINGSBOKS 43
CAIXA REGULAÇÃO 43
AANSLUITKAST 43
REGLERINGS DOSA 43
Κουτί ρύθμισης 43




UDELUKKER AF RADIO FORSTYRELSE
RADIODÄRRINNAN ESTIN
RADIO FORSTYRELSES BEGRENSEN
ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS
RADIONSTORINGSINFILTER
RADIOSTÖRNINGSSKYDD
εξάτμηση για την εξάτμηση
ραδιοφωνικών παρασιτών

ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
ELEKTRONINEN SÄÄDIN U.V.R.
ELEKTRONISK REGULATOR U.V.R.
REGULADOR ELECTRÓNICO U.V.R.
ELEKTRONISCHE REGELAR U.V.R.
ELETTRONISCHER REGULATOR U.V.R.
Ελεκτρονικός ρυθμιστής U.V.R.

FJERN BROEN FOR AT SLÅ PARALLEL DISPOSITIVET TIL
POSTA SILTA RINNAKAIKYNTÄLAITTEEN TÖMMINNAN
AIKAANSAAMISEKSI
TA KÖRDEL MED BROEN FOR Å DYNAMICKE PARALLELLE INNRETNINGEN
TA BRÖDDET MED BROEN FOR A HABILITARE O DISPOSITIVO DE PARALELO
HET BRUGGEJE VERWIJDEREN OM DE PARALLELINRICHING IN WERKING TE STELLEN.
TA BÖRJA MED BROEN FOR ATT SATTA PA PARALLEL MECHANISMEN
Αφαιρέστε την γέφυρα για να θέσετε το ηλεκτρογύριζα τη συσκευή^η
παράλληλης αρχείστε.

VÄRMELEGEME
VÄRME INNRETNING
BOTYL
WÄRMWATERBAK
VÄRMEBÄLLARE
Μιαουγή ζάχα

TERMO SONDE
LAMPOANTURI
TERMISK SONDE
SONDA TERMICA
THERMISCHE SENSOR
VÄRME SONDE
Θερμικό αισθητήριο δργανο



Tavle
Taulukko
Tabell
Tábuas
Tabel
Πίνακας

18

TABEL OVER KUGLELEJER OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
LAAKERILUETTELÖ JA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN
SUORITETTAVA HUOLTO
LAGER TABELL OG PERIODISK VEDLIKEHOLD
TABELA DAS CHUMACEIRAS E MANUTENÇÕES PERIÓDICAS
TABEL LAGERS EN REGELMATIG HERHAALD ONDERHOUD.
KULLAGER TABELL OCH PERIODISKT UNDERHALL.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Alle kuglelejer bliver smurt i monteringsfasen. Normalt anvendes fedt type SKF 28 eller tilsvarende type.
Kaikki laakerit on rasvattu asennusvaiheessa. Normaalisti käytetty rasa on SKF 28 tai vastaava.
Alle lagrene er smørt ved innstillingen. Bruk smøring av typen SKF 28 eller tilsvarende.

Todas as chumaceiras são lubrificadas na fase de montagem. Lubrificador usado normalmente do tipo SKF 28 ou correspondente.

Alle lagers zijn in monteringsfase gesmeerd. Gebruikt vet: SKF 28 of gelijksoortig.

Alla kullager är insmorda vid monteringen. Den använda oljan är SKF 28 eller motsvarande.

Όλα τα κουζινέτα λιπαίνονται με γράσο κατά τη διάρκεια της φάσης της συναρμολόγησης. Το γράσο που χρησιμοποιείται συνήθως είναι τύπου SKF 28 ή παρόμοιο.

Vekselstrømsdynamo typer Vaihtovirtajeneraattori Vekselstrøm generator type Alternador tipo Wisselstroomgeneratortype Generator typ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ	Type kuglelejer Laakerityyppi Lager typer Tipo chumaceiras Lagersype Kullader typ Τύπος κουζινέτων.	L.A. D.E. R.A.R.	L.O.A. O.D.E. R.A.V.	Interval mellem smøring timer Voieluvälist Interval smearing timer Interval de lubrificação hora Smearingsafstand in uren Smörnings interval tider Χρονικό διάστημα (σε ώρες) λίπανσης	L.A. D.E. R.A.R.	L.O.A. O.D.E. R.A.V.	L.A. D.E. R.A.R.	L.O.A. O.D.E. R.A.V.	Mængde fedt i gram Rasvamäärä grammaissa Smøringens kvantitet i gram Quantidad de lubrificador em gramas Hoeveelheid smeervet in gram Öljnings mängd i gram Ποσότητα γράσου σε γραμμάρια
ECO 28	6309.2RS	6207.2RS	(*)	(*)	-	-			
ECO 31	6312.2RS	6309.2RS	(*)	(*)	-	-			
ECO 32	6312.2RS	6309.2RS	(*)	(*)	-	-			
ECO 34	6314.2RS	6311.2RS	(*)	(*)	-	-			
ECO 37	6318.2RS	6314.2RS	(*)	(*)	-	-			
ECO 40	6322	6318.2RS	4000	(*)	60	-			
EC 43	NU2224	6322	1.500	4.000	70	60			

(*) Bærende kuglelejer:

Det er ikke nødvendigt at foretage vedligeholdelse under hele virkeperioden (cirka 30.000 timer).

(*) Kestovoidellut laakerit:

huolto ei ole tarpeen koko toiminta-aikana (noin 30.000 tuntia)

(*) Seglede lagere;

Det er ikke nødvendig med vedlikehold i hele funksjons perioden. (ca 30. 000 timer).

(*) Chumaceiras estanques:

não são necessárias manutenções para todo o período de funcionamento (cerca 30.000 horas).

(*) Dichte lagers; voor de gehele werkingstijd (ongeveer 30.000 uren) is geen onderhoud nodig.

(*) Isolerade kullager:

det behövs inget underhåll under hela funktionstiden (cirka 30.000 timmar).



(*) Στεγανά κουζινέτα :

γιαδί άλη την διάρκεια της λειτουργίας τους (περίπου 30.000 ώρες),
δεν έχουν ανάγκη από συντήρηση.

Tavle
Taulukko
Tabell
Tábuas
Tabel
Πίνακας

19

TABEL OVER TILSPÆNDINGSMOMENTER FOR KLEMBRÆTTER
LIITINALUSTOJEN KIRISTYSMOMENTTIEN TAULUKKO
TABELL OVER DREIEMOMENT FOR KLEMMEBRETT
BINÁRIO DE APERTO PARA TERMINAIS DE BORNES
OVERZICHT VAN DE AANHALALMOMENTEN VOOR KLEMMENBORDEN
TABELL ÖVER KLÄMMORNAS ÅTDRAKNINGSMOMENT
ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΠΩΝ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ




GEVINDDIAMETER DI KIERTEITYKSEN LAPIMITTA DI DRÖGDIADEMETER DI SCHROEFDRÄDDODIAMETER DI GÅNGDIAMETER DI ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΛΟΥ ΔΙ	KIRISTYSMOMENTTI Nm DREIEMOMENT Nm PINTTU MOMENT Nm AANHALALMOMENT Nm ÅTDRAKNINGSMOMENT Nm ΠΟΡΗ ΣΤΙΓΜΗΣ ΗΛ Νm
M5	3 ± 7%
M6	6 ± 7%
M8	11 ± 7%
M12	36 ± 7%
M14	54 ± 7%
M16	60 ± 7%
M18	100 ± 7%

ECO 28

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ B3/B14

mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm



TIPO / TYPE	A	B	I
28 S/4	516	458	216,5
28 L	596	538	216,5
28 VL/4	626	568	286,5


TIPO / TYPE	CG*	TIPO / TYPE	CG*
28-1L/2	225	28-S/4	210
28-2L/2	235	28-1L/4	230
28-3L/2	240	28-2L/4	240

* Center of Gravity

ECO 31

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ B3/B14

mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm
 ölçütlerin mm




TIPO / TYPE	CG*
31-1S/2	264
31-2S/2	272
31-3S/2	285
31-1L/2	311
31-2L/2	336
31-3L/2	355

* Center of Gravity

ECO 32

ΕΦΟΡΜ ΜΙΟΤΟ ΕΦΟΡΜΑ ΒΟΒΜ ΣΧΗΜΑ B3/B14

mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm




TIPO / TYPE	CG*
32-1S/4	264
32-2S/4	272
32-3S/4	285
32-1L/4	311
32-2L/4	336
32-3L/4	355

* Center of Gravity

ECO 28

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ MD 35



SAE Nº	led tiltiskappaleet koppling		koppelingen koppling		juntos άρθραση		
	L	d	Q1	Nº fori	S1	α1	F
6 ½	30,2	215,9	200	6	9	60°	7
7 ½	30,2	241,3	222,25	8	9	45°	7
8	62	263,52	244,47	6	11	60°	2
10	53,8	314,32	295,27	8	11	45°	10
11 ½	39,6	352,42	333,37	8	11	45°	24


SAE Nº	flange laippa flens		flens flans φλάντζα		brida		
	O	P	Q	Nº fori	S	α	
5	356	314,3	333,4	8	11	22°30'	
4	403	362	381	12	11	15°	
3	451	409,6	428,6	12	11	15°	

TIPO / TYPE	CG*	TIPO / TYPE	A	I
28-S/4	235	28 S/4	445	203
28-1L/4	255	28 L	525	203
28-2L/4	265	28 VL/4	555	273

* Center of Gravity

ECO 31

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ MD 35



SAE Nº	led tiltiskappaleet koppling		koppelingen koppling		juntos άρθραση		
	L	d	Q1	Nº fori	S1	α1	F
6 ½	30,2	215,9	200	6	9	60°	7
7 ½	30,2	241,3	222,25	8	9	45°	7
8	62	263,52	244,47	6	11	60°	2
10	53,8	314,32	295,27	8	11	45°	10
11 ½	39,6	352,42	333,37	8	11	45°	24

SAE Nº	flange laippa flens		flens flans φλάντζα		brida		
	O	P	Q	Nº fori	S	α	
5	356	314,3	333,4	8	11	22°30'	
4	403	362	381	12	11	15°	
3	451	409,6	428,6	12	11	15°	
2	489	447,7	466,7	12	11	15°	
1	552	511,2	530,2	12	11	15°	

TIPO / TYPE	CG*
31-1S/2	288
31-2S/2	296
31-3S/2	310
31-1L/2	335
31-2L/2	360
31-3L/2	381

mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensions em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm

SAE Nº	led tiltiskappaleet koppling		koppelingen koppling		juntos άρθραση		
	L	d	Q1	Nº fori	S1	α1	F
6 ½	30,2	215,9	200	6	9	60°	7
7 ½	30,2	241,3	222,25	8	9	45°	7
8	62	263,52	244,47	6	11	60°	2
10	53,8	314,32	295,27	8	11	45°	10
11 ½	39,6	352,42	333,37	8	11	45°	24


SAE Nº	flange laippa flens		flens flans φλάντζα		brida		
	O	P	Q	Nº fori	S	α	
5	356	314,3	333,4	8	11	22°30'	
4	403	362	381	12	11	15°	
3	451	409,6	428,6	12	11	15°	
2	489	447,7	466,7	12	11	15°	
1	552	511,2	530,2	12	11	15°	

TIPO / TYPE	CG*
32-1S/2	288
32-2S/2	296
32-3S/4	310
32-1L/4	335
32-2L/4	360
32-3L/4	381

mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensions em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm

ECO 32

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ MD 35




SAE Nº	led tiltiskappaleet koppling		koppelingen koppling		juntos άρθραση		
	L	d	Q1	Nº fori	S1	α1	F
6 ½	30,2	215,9	200	6	9	60°	7
7 ½	30,2	241,3	222,25	8	9	45°	7
8	62	263,52	244,47	6	11	60°	2
10	53,8	314,32	295,27	8	11	45°	10
11 ½	39,6	352,42	333,37	8	11	45°	24

SAE Nº	flange laippa flens		flens flans φλάντζα		brida		
	O	P	Q	Nº fori	S	α	
5	356	314,3	333,4	8	11	22°30'	
4	403	362	381	12	11	15°	
3	451	409,6	428,6	12	11	15°	
2	489	447,7	466,7	12	11	15°	
1	552	511,2	530,2	12	11	15°	

mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensions em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm

ECO 34

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ B3/B14



mål i mm
mittel mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm


TIPO / TYPE	A	B	C	I
34 S	809	704	292	227
34 L	909	804	392	317

TIPO / TYPE	CG*
34-1S/4	395
34-2S/4	425
34-1L/4	432
34-2L/4	458

* Center of Gravity

ECO 37

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ B3/B14



mål i mm
mittel mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm


TIPO / TYPE	A	B	C	I
37 S	903	773	270	284
37 L	1123	993	430	504

TIPO / TYPE	CG*
37-1S/4	371,5
37-2S/4	384
37-3S/4	399
37-1L/4	424
37-2L/4	464
37-3L/4	504

* Center of Gravity

ECO 40

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ B3/B14



mål i mm
mittel mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm


TIPO / TYPE	A	B	C	I	H
40 S	1187	1017	369,5	305	425
40 L	1352	1182	534,5	470	590

TIPO / TYPE	CG*
40-1S/4	362
40-2S/4	372
40-3S/4	442
40-1L/4	537
40-2L/4	547

* Center of Gravity

ECO 34

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ MD 35



mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm

TIPO / TYPE	A	B	C	I
34 S	823	763	351	356
34 L	923	863	451	446

SAE N°	flange lens flens läppa flens φλέντζα				brida koppling juntos δράμαση
	O	P	Q	N° fori	
3	451	409,6	428,6	12	
2	489	447,7	466,7	12	
1	552	511,2	530,2	12	


SAE N°	led läppa kopplingen juntos litoškappaleet koppling δράμαση				
	L	d	Q1	N° fori	S
10	53,8	314,32	295,27	8	11
11½	39,6	352,42	333,37	8	11
14	25,4	466,72	438,15	8	14

TIPO / TYPE	CG*
34-1S/4	455
34-2S/4	485
34-1L/4	490
34-2L/4	515

* Center of Gravity

ECO 37

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ MD 35



TIPO / TYPE	A	B	C	I
37 S	903	844	420	355
37 L	1123	1064	580	575


SAE N°	led läppa kopplingen juntos litoškappaleet koppling δράμαση				
	L	d	Q1	N° fori	S1 α1
11½	39,6	352,42	333,37	8	11 45°
14	25,4	466,72	438,15	8	14 45°

TIPO / TYPE	CG*	flange lens flens läppa flens φλέντζα				
		SAE N°	O	P	Q	N° fori
37-1S/4	419	3	451	409,6	428,6	
37-2S/4	433	2	489	447,7	466,7	
37-3S/4	450	1	552	511,2	530,2	
37-1L/4	478	½	648	584,2	619,1	
37-2L/4	523					
37-3L/4	568					

* Center of Gravity

ECO 40

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ MD 35



SAE N°	flange lens flens läppa flens φλέντζα					brida koppling juntos δράμαση
	O	P	Q	N° fori	S	
1	552	511,2	530,2	12	11	30°
½	648	584,2	619,1	12	14	30°
0	711	647,7	679,5	16	14	22,5°
00	883	787,4	850,9	16	14	22,5°

SAE N°	led läppa kopplingen juntos litoškappaleet koppling δράμαση				
	L	d	Q1	N° fori	S1 α1
14	25,4	466,72	438,15	8	14 45°
18	15,7	571,5	542,92	8	17 60°

TIPO / TYPE	CG*	flange lens flens läppa flens φλέντζα				
		TIPO / TYPE	B	C	I	H
40-1S/4	422	40 S	1077	429,5	305	425
40-2S/4	432	40 L	1242	594,5	470	590
40-3S/4	442					
40-1L/4	597					
40-2L/4	607					



mål i mm
mitat mm
mål i mm
dimensões em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm

* Center of Gravity

EC 43

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ B3/B14

mål i mm
mittel mm
mål i mm
dimensions em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm



TIPO / TYPE	A	B	I	L
43 S	1530	1330	350	500
43 L	1730	1530	550	700



TIPO / TYPE	CG*
43-SA/4	580
43-SB/4	620
43-LA/4	720
43-LB/4	810

* Center of Gravity

EC 43

FORM MUOTO FORMA VORM ΣΧΗΜΑ MD 35

mål i mm
mittel mm
mål i mm
dimensions em mm
afmetingen in mm
διαστάσεις mm



TIPO / TYPE	A	B	I	L
43 S	1415	1375	350	500
43 L	1615	1575	550	700

SAE Nº	flange laippa flens φλάντιξ						brida brida φράντιξ
	O	P	Q	Nº fori	S	α	
0	711	647,7	679,5	16	14	11°25'	
00	883	787,4	850,9	16	14	11°25'	

TIPO / TYPE	CG*
43-SA/4	500
43-SB/4	570
43-LA/4	660
43-LB/4	770

* Center of Gravity

GARANTI	DK	TAKUU	FIN	GARANTI	N
A MECC ALTE garanterer sine vekselstrømsdynamoers konstruktion og kvalitet i 12 måneder fra den dag, de bliver leveret til installatøren.		A MECC ALTE takaa valmistamiensa generaattoreiden hyvin rakenteen ja tuotteen laadun 12 kuukauden ajan laitteen toimittamisesta asentajalle.		A Mecc Alte garanterer en god konstruksjon og kvalitet av generatorene sine i 12 måneder fra leverings da-toen.	
B I den ovenfor omtalte periode tegner MECC ALTE sig for på egen regning at reparere eller på fabrikken at udskifte de dele, der eventuelt er beskadiget, dog uden at være pligtig til at betale skadeserstatning hverken for direkte eller indirekte skader.		B Yllä mainittuna aikana MECC ALTE sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan (omalla kustannuksellaan) omassa tuotantolaitoksessaan huonokuntoiset laiteosat olematta kuitenkaan velvollinen korvaamaan suuria tai epäsuuria vahinkoja.		B I løpet av den nevnte perioden lover Mecc Alte å reparere eller skifte ut, på sin omkostning de delene som er feilaktige uten å være ansvarlig for direkte eller indirekte skader.	
C Afgørelse om hvorvidt garantikravet skal godkendes eller ej er udelukkende overladt til MECC ALTE efter en undersøgelse af de beskadigede dele, der kan sendes portofrit til hovedsædet i Vicenza.		C Päättös takkuun piirin kuuluvista seikoista on yksinomaan MECC ALTE:n harkinnanvarainen sen tutkittua huonokuntoiset osat, jotka asiakkaan tullee lähettilää vapaasti yrityksen tuotantolaitos Vicenzassa.		C Bestemmelsen for garanti godkjennelse er utelukkende Mecc Alte's og de defekte delene kan sjekkes på forhånd og deretter sendes til Mecc Alte Italia tollfritt, for å bli analysert.	
D Alle eventuelle udgifter m.h.t. rejse, dagpenge, transport, arbejdskraft til at afmontere og genmontere vekselstrømsdynamoen fra de maskiner, den sidder på, er altid på forbrugerens regning.		D Kaikki mahdollisesti syntyvät matkakulut, päävähät, kuljetuskulut, generaattorin käyttölaiteesta purkamisesta ja uudelleenasentamisesta aiheutuvat työvoimakulut ovat aina asiakkaan vastuulla.		D Alle eventuelle utgifter som har med reise, transport, og arbeids utgifter for montering og demontering av generatoren er alltid på brukerens omkostning.	
E GARANTIEN BORTFALDER hvis MECC ALTE produkter i den omtalte tid :		E TAKUU RAUKEAA mikäli edellä mainitun ajan kuluessa MECC ALTE:n tuotteet on :		E Garantien er ikke gyldig hvis noen av de nedenfor nevnte tingene oppstår i garanti perioden :	
1 opbevares på et uegnet sted		1 varastoitu epäsopivin tiloihin		1 Feilaktig lagring	
2 reparereres eller ændres af personale, der ikke er autoriseret af MECC ALTE		2 korjattu tai muunneltu MECC ALTE:n valtuuttamattoman henkilön toimesta		2 Reperasjon eller modifiseringer utført av uautoriserte personer	
3 anvendes, eller udsættes for vedligeholdelse, der ikke stemmer overens med normer, som MECC ALTE har udformet		3 käytetty tai huollettu MECC ALTE:n antamien määräysten vastaisella tavalla		3 Bruks eller vedlikeholds kondisjoner som ikke er i samsvar med normene bestemt av Mecc Alte	
4 overbelastes eller anvendes til ydelse, der afviger fra dem, de er leveret til.		4 ylikuormitettu tai käytetty erilaisiin tehtäviin kuin mitä varten ne on toimitettu.		4 Overbelastning eller bruk som er annerledes enn det maskinen er laget for.	
Garantien bortfalder under alle omstændigheder, såfremt klienten ikke overholder betalingsfristene, uanset af hvilken årsag.		Takuu raukeaa joka tapauksessa aina kun asiakas on mistä tahansa syystä maksukyytön.		Garantien utgår hvis kunden, av hvilken som helst grunn, betaler sent.	

GARANTIA	P	GARANTIE	NL	GARANTI	S	ΕΓΓΥΗΣΗ	GR
A A MECC ALTE garante a boa fabricação e qualidade dos seus alternadores por 12 meses desde a data de entrega ao instalador.		A MECC ALTE stelt zich garant voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aflevering aan de installateur, voor de goede constructie en kwaliteit van al haar wisselstroom-generatoren.		A MECC ALTE garanterar god kvalitet oc konstruktion på deras generatorer i 12 månader från leveransdagen till installatören.		A. MECC ALTE εγγείται στον υπέθυνο γιά την εγκατάσταση την άριστη κατασκευή και ποιότητα των εναλλακτήρων της για 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.	
B Durante o período acima dito a MECC ALTE empenha-se a conservar ou substituir (com os próprios custos) na própria sede, as peças que se tivessem avariado, sem no entanto ser obrigada a indemnização por danos directos ou indirectos.		B Tijdens genoemde periode verplicht MECC ALTE zich op eigen kosten bij haar zetel de beschadigde onderdelen te repareren of te vervangen zonder echter gehouden te zijn direkte of indirekte schade te vergoeden.		B Under denna tid ålägger sig MECC ALTE att laga eller byta ut (på egen bekostnad) i sitt säte de delar som förstörts, utan att vara skyldiga att ersätta direkta eller indirekta skador.		B. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η MECC ALTE αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκευάσει ή να αλλάξει (με δικά της έξοδα) τα μέρη που τυχόν έχουν καταστραφεί, χωρίς να υποχρεούται να αποζημιώσει άμεσες ή έμεσες ζημιές.	
C A decisão sobre o reconhecimento ou não da garantia está reservada exclusivamente à MECC ALTE prévio exame das peças avariadas que deverão chegar em porto franco, à sua sede de Vízenza.		C MECC ALTE behoudt zich het recht voor te beslissen de garantie al dan niet te erkennen na controle van de beschadigde onderdelen die franco naar haar zetel te Vicenza verzonden dienen te worden.		C Beslut om att erkänna eller inte av garantin är reserverad ekskusivt av MECC ALTE, efter föreående undersökning av delarna vilka ska komma till deras fabrik i Vicenza fraktfritt.		C. Η απόφαση γιά την αναγνώριση ή όχι της εγγύησης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την MECC ALTE αφού πρώτα προηγθεί εξέταση από τα μέρη που τυχόν έχουν καταστραφεί, τα οποία μέρη θα παραλάβει F.O.B. στην έδρα της στην Vicenza.	
D Todas as eventuais despesas da viagem de deslocação, transporte, mão-de-obra para a desmontagem e montagem do alternador da aparelhagem accionante são sempre à custa do utente.		D Alle eventuelle reis- en verblijfkosten, zoals ook de kosten voor het transport, het arbeidsloon voor het demonteren en weer monteren van de generator, zijn altijd ten laste van de gebruiker.		D Alla eventuella kostnader för resor, traktamente, transport, arbetskraft, för isärplöckning och montering av generator från antägningen är alltid på bekostnad av förbrukaren.		D. Ολα τα έξοδα μεταφοράς, ταξιδιού, μετάβασης εκτός έδρας, εργατικών γιά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση τού εναλλακτήρα της εγκατάστασης αφορούν τον πελάτη.	
E A GARANTIA CADUCA se durante o período já referido os produtos MECC ALTE fossem :		E De GARANTIE VERVALT indien tijdens genoemde periode de MECC ALTE producten :		E Garantin förfaller om under perioden om MECC ALTEs produkter inte skulke vara :		E. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ εάν κατά τη διάρκεια της προσαναφρόμενης περιόδου τα προϊόντα της MECC ALTE :	
1 armazenados em lugar não apto 2 consertados ou modificados por pessoal não autorizado pela MECC ALTE 3 usados ou submetidos a manutenção não em base às normas estabelecidas pela MECC ALTE 4 Sobrecarregados ou usados em serviços diferentes daqueles para os quais foram fornecidos. A garantia termina no entanto quando o cliente fosse não cumpridor nos pagamentos por qualquer razão.		1 in een niet geschikte plaats zijn opgeborgen 2 gerepareerd of gewijzigd zijn door niet door MECC ALTE geautoriseerd personeel 3 gebruikt of onderhouden zijn zonder inachtneming van de door MECC ALTE voorgeschreven normen 4 overbelast zijn of gebruikt zijn voor prestaties die verschillend zijn dan die waarvoor zij zijn geleverd. De garantie vervalt in ieder geval indien de klant zijn betalingsplichten om welke reden dan ook niet nakomt.		1 lagradei en inte lamplig plats 2 lagade och ändrade av okvalificerad personal inte autoriserad av MECC ALTE 3 används eller inte underhållits enligt MECC ALTEs normativaer 4 överbelastade eller används för vilken anledning som helst inte betatt.		1 έχουν αποθηκευτεί σε όχι κατάλληλο χώρο. 2 έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από πρωσωπικό που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από την MECC ALTE. 3 έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν κάνει συντήρηση που δεν συμφωνεί με τους κανόνες που έχει ορισει η MECC ALTE. 4 έχουν υπερφορτιστεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιδόσεις διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. Η εγγύηση λέγεται επίσης, από την σημή που ο πελάτης δεν εκπληρώνει τις πληρωμές του για οποιοδήποτε λόγο.	

CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI ITALIANI

VALLE D'AOSTA O.R.M.E. DI JANNIN SECONDINO FRAZ.CLOS DE BARME,2 (S.S.26) 11200 ARNAD (AO) TEL/FAX 0125/966108	SVALUTO M.IVO ELETTROMECCANICA VIA G. GOER MAHL ZONA INDUSTRIALE OVEST, 26 39031 BRUNICO (BZ) TEL 0474/553033 FAX 0474/551955	ANTONIOLI LUCIANO VIA DELL'ARTIGIANO, 14/16 43010 FONTANELLE DI ROCCABIANCA (PR) TEL/FAX 0521/870351	ELETTROMECC. FUTURA S.N.C. VIA SALINE EST S.N. 65013 CITTA S. ANGELO (PE) TEL/FAX 085/950120	PUGLIA CEL ELETTROMECCANICA VILLAGGIO ARTIGIANA CAPANNONE 2B 71100 FOGGIA TEL 0881/709073 FAX 0881/703683
PIEMONTE R.I.M.E.M. S.N.C. VIA L. DA VINCI, 141 10095 GRUGLIASCO (TO) TEL 011/4117972 FAX 011/4117972	ELETTROMECCANICA PLET di FICICH E SCABINI & C. S.N.C. VIA MUGGIA 12 34018 SAN DORLINGO DELLA VALLE, TRIESTE TEL 040/281049-281098 FAX 040/8324518	TOSCANA AUTOEL.GROSSETANA S.N.C. VIA NAPOLI, 2/6 58100 GROSSETO TEL/FAX 0564/24505	LAZIO - MOLISE MOSCATELLI GIANCARLO VIA G.MATTEOTTI 00013 MENTANA (RM) TEL 06/9060707 FAX 06/9090676	SICILIA EMERIF.OFF.ELETTR. DI NOTARO CARMELO VIA CALA, 62/B 90100 PALERMO TEL / FAX 091/6221837
LOMBARDIA ESSE GI ESSE S.R.L. VIA CALDINI, 87 20100 MILANO TEL 02/6466688 FAX 02/6466654	VALLE, TRIESTE TEL 040/281049-281098 FAX 040/8324518	ELETTR.REMAS VIA G.ROSSA, 1/B 57013 ROSIGNANO SOLVAJ (LI) TEL/FAX 0586/790658	CAMPANIA ELETTR.REGA S.N.C. VIA MULITIELLO, 15 80040 STRIANO (NA) TEL/FAX 081/8276655	ELETTROMECCANICA SEBASTIANO ODDO VIA ASMARA 98076 S.AGATA MILITELLO (ME) TEL 0941/701171 FAX 0941/723066
VENETO - TRENTO ALTO ADIGE - FRIULI EREDI DI FIORASO SERGIO VIA MONTEVERALDO, 115 36073 CORNEGO (VI) TEL 0445/951190 FAX 0445/951454	VIA P.PASTORIONO, 128R 16162 GENOVA BOLZANETO TEL 010/7450066 FAX 010/7450154	Z.I. MADONNA DEL MORO VIA CALABRIA 06019 UMBERTIDE (PG) TEL/FAX 075/9415792	UMBRIA ELETTR.F.V.VENTANNI G.& L. S.N.C. VIA PASTORIONO, 128R 16162 GENOVA BOLZANETO TEL 010/7450066 FAX 010/7450154	CALABRIA OFF.LUCIA ANTONIO VIA DE FILIPPIS TRAVERSARIA MARAGIOTTI, 12 88100 CATANZARO TEL/FAX 0961/773209
ELETTR.TREVIGIANA VIA SILE, 33 31067 SILEA (TV) TEL/FAX 0422/360515	EMILIA ROMAGNA OBERTI TOMMASO S.N.C. VIA M.GIOIA, 2 44044 CASSANA (FE) TEL 0532/730219 FAX 0532/732137	ZONA ARTIGIANALE 06070 S.ENEA (PG) VIA M.GIOIA, 2 44044 CASSANA (FE) TEL 0532/730219 FAX 0532/732137	MARCHE - ABRUZZO ELETTR.MONTESILVANO C.SO UMBERTO, 590 65015 MONTESILVANO (PE) TEL/FAX 085/4453458	SARDEGNA ORIP.EG. VIA GIBERTI, 4 87100 COSENZA TEL 0984/463943 FAX 0984/849435
				DITTA FRANCO SAINAS & C. S.N.C. C/O DEINA PIERO Z.I. SETTORE 2 GOLFO ARANCI 07026 OLBIA (SS) TEL/FAX 0789/58409

MECC ALTE SERVICE NETWORK EUROPE

ITALIA MECC ALTE SPA 36051 CREAZZO (VI) ITALIA VIA ROMA,20 TEL 0444/396111 FAX 0444/396166 TELEX 480374 MECCAL I	ENGLAND MECC ALTE U.K. LTD 6 LANDS' END WAY OAKHAM RUTLAND TEL 1572/771160 FAX 1572/771161	GREECE AARGYRIOU & CO. AGIAS ANNIS 6A 18233 RENTIS TEL/ FAX 01/4916601 TELEX 224807 VIMA GR	NORWAY GENETECH NORGE AS RINGSVEIEN 11A 1368 STABEKK TEL. 47/67530320 FAX 47/67530411	SLOVENIA/CROATIA MOLL-MOTOR ZAGREB FALLEROVO SETALISTE,22 CR - 41000 ZAGREB TEL 0038/541317646 FAX 0038/541311927
AUSTRIA LEOPOLD PFEIFFER BECKMANNGASSE,15 1140 WIEN TEL 01/8942351 FAX 01/8942340 TELEX 136185 ELMOT A	FINLAND HSA OY HOLLOWAN SANKOAUTOMATIKKA OY VIIALAANKATU 10 15520 LAHTI TEL 03/7520732 FAX 03/7520532	HOLLAND TECHNO GAMMA ALKMAAR B.V. PETTEMERSTRAAT 50 1823 CW ALKMAAR 1823 CW ALKMAAR TEL 072/5121620 FAX 072/5150533	POLSKA BTH FAST BIURO TECHNICZNO HANDLOWE ul.GRANICZNA 73 A 05-500 NOWA IWICZNA k/ WARSZAWY TEL/FAX (0-22)7569229 / 7569616 GSM 0-90219311 / 0-90209959	SPAIN MECC ALTE S.A. POLIGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE PARCELA,12 D 03180 TORREVIEJA (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103
CANARY ISLES MECC ALTE ESPANA S.A. POLIGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE PARCELA,12 D 03180 TORREVIEJA (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103	FRANCE MECC ALTE INTERNATIONAL S.A. Z.E. LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 0545/397562 FAX 0545/398820	HUNGARY GANZ - SET JOINT-STOCK COMPANY 6400 KISKUNHALAS SZENES U.15 TEL +36 / 77 423 466 / 421 257 FAX +36 / 77 422 037	PORTUGAL SORSADO AV.LUISA TODY,408-1 2900 SETUBAL TEL 065/535109 FAX 065/535084	SWEDEN BUSCK & CO AB BOX 16007 41221 GOETEBORG TEL 031/870900 FAX 031/872712 E-mail info@busck.se
	GERMANY MECC ALTE GENERATOREN GmbH ENSENER WEG 21 D-51149 KÖLN TEL 02 23 / 50 38 10 FAX 0 22 03 / 50 37 96	MALTA ZAHRA ENTERPRISES LTD ST CATHERINE STREET ATTARD BZN,12 TEL 6431961 FAX 6437842	RUSSIA ENERGOLAT GEN SETS OFFICE 54 15 SIRENEVY BOULEVARD RUS 105425 MOSCOW TEL.007-095-164-98-33	SWITZERLAND REPELEC ROUTE DE LA PETITE CORNICHE 1095 LUTRY TEL 021/7914575 FAX 021/7911247

MECC ALTE SPAIN

MECC ALTE ESPANA S.A. POLIGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE PARCELA,12C 03180 TORREVIEJA (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103	ALMERIA TALLER ELECTROMECHANICA TORSAN, S.L. CL. GRANADA, 299 04008 ALMERIA TEL Y FAX : 950-234004	BARCELONA FILLS DE ROCHA I LOPEZ, S.L. NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, 7 08903 HOSPITALET DE LLOBREGAT TEL 93-3333753 FAX 93-3337236	CUIDAD REAL SALVADOR CAMACHO GALLEG CL. GRANADA, 13 13170 MIGUEL TURRA CUIDAD REAL TEL 926-241775	GUIPUZCOA AIZPURU, S.A. ESTACIOKO KALEA, 21 20750 ZUMAIA GUIPUZCOA TEL 943-861327 FAX 943-860020
ALAVA AYERBE IND. DE MOTORES, S.A. AVDA. DEL ZADORRA, 10, APDO. 689 01013 VITORIA ALAVA TEL 954-292297 FAX 954-292298	BADAJOZ ELECTROMECHANICA VAZQUEZ, S.L. FERNANDO MORENO MARQUEZ, 45 06300 ZAFRA (BADAJOZ) TEL Y FAX 924-554039	BURGOS ELECTRO CARCA BURGOS JAIME GARCA CAMARERO Y OTRO, C.B. SAN PEDRO DE CARDEÑA, 28 09002 BURGOS TEL Y FAX 947-204122	GERONA ELECTROMECANIQUE MATA, S.A. SANT ANDREU, 67-69 17834 MATA GERONA TEL 972-572508 FAX 972-582674	HUELVA COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A. SR. FCO. GARCIA AVDA. NORTE, S/N 21080 HUELVA TEL 955-248622
ALICANTE ONCINA ELECTRICIDAD, S.L. SR. JORGE ONCINA AVDA. MARE NOSTRUM, NAVE 20 03006 ALICANTE TEL Y FAX 96-5100934	BALEARES AGROSERVICIO BALEAR CL. INFANTA PAZ, 5 BAJO 07006 PALMA DE MALLORCA BALEARES TEL Y FAX 971-460519	CANTABRIA ELECTROCHISPA Y MECANICA DE SANTONA, S.L. POL.IND. NAVE 37 39740 SANTONA CANTABRIA TEL. Y FAX 942-661569	GUADALAJARA MULTILEC, C.B. FRANCISCO ARITIO, 117, NAVE 24 19004 GUADALAJARA TEL Y FAX 949-202136	HUESCA AMADEO ORDUNA, S.A. SAN URBEZ, 8-12 22005 HUESCA TEL : 974-211176 FAX : 974-211206

LA CORUÑA
GRUPOS ELEC, LESTON, S.L.
CL. GUTEMBERG, 40, P.I.LA GRELA
15008 LA CORUÑA
TEL. : 981-250024
FAX : 981-268299

LUGO
UNISOLDA, S.L.
CL. ARIAS DE ARQUIETO, S/N
27680 SARRIA
LUGO
TEL 982-533406
FAX 982-532200

MADRID
VESERTEC, S.L.
CL.PLOMO, 17, POL.IND. AIMAYR
28330 SAN MARTIN DE LA VEGA
MADRID
TEL. : 91-6915704
FAX: 91-6920721

MURCIA
ALCARAZ LARRIBA, MANUEL
DR. PELAYO SIMARRO, 13, 1º
30730 SAN JAVIER
MURCIA
TEL. : 968-190036

NAVARRA
BOBINADOS LABRIT, S.L.
POL. TALLUNTXE, 2, CL. B, N° 80
31110 NOAIN (NAVARRA)
TEL 948-312031
FAX 948-312012

SEVILLA
ELECTROMECANICA MARTINEZ, S.C.
POL. EL PINO, PARCELA 17, NAVE 47
41016 SEVILLA
TEL 95-4255602
FAX 95-4251017

VALENCIA
HNOS. SALES VALLS, S.A.
CL. COLON, 64- PRENTE, N°1
46290 ALCACER
VALENCIA
TEL 96-1231180
FAX 96-1240076

VIGO
CERVIMAR, S.L.
BEIRAMAR, 117 BAJO
36028 VIGO
TEL 986-206442
FAX 986-204450

ZARAGOZA
SORILUX, S.L.
DEBAJO DE LA VENTA, NAVE 22
50410 CUARTE HUERTA
ZARAGOZA
TEL 976-503963
FAX 976-504515

MECC ALTE UK

MECC ALTE U.K. LTD
6 LANDS' END WAY
OAKHAM RUTLAND
TEL 1572/771160
FAX 1572/771161

PEDEN POWER PRODUCTS LTD
STATION ROAD IND EST
MAGHERAFELT CO
LONDONDERRY
NORTHERN IRELAND

WALCO GENERATORS
PARFILLAN COTTAGE
KILMACOLM ROAD
HOUSTON
RENFREWSHIRE PA6 7HY
TEL 0505/615258

SCORPION GENERATORES
124 WEYHILL ROAD
ANDOVER - HANTS SP10 3NP
TEL 0264/332312

BROOK THOMPSON LTD
FACTORY 5
INDUSTRIAL ESTATE
BRECON
POWYS LD3 8LA
TEL 0874/624244

ADDICOTT ELECTRICS LTD
QUAY ROAD
TEIGNMOUTH - DEVON TQ14 8EL
TEL 0626/774087

MECC ALTE GERMANY

MECC ALTE GENERATOREN GmbH ENSENER WEG 21 D-51149 KÖLN TEL 0 22 03 / 50 38 10 FAX 0 22 03 / 50 37 96	09380 THALHEIM/ERZGEB. ELEKTROM. & TECHNIK GmbH ZWONITZTALSTR,11 TEL 03721/84313 FAX 03721/84256	30519 HANNOVER HELMKE & CO. HERR VON DER RECKE GARVENSTR, 5 TEL 0511/8703128 FAX 0511/863930	68169 MANNHEIM OTTO A. WAGNER ELEKTROMASCHINENBAU INH. THORSTEN LULEI WALTHER-BOTHE-STR.,14 TEL 0621/313332 FAX 0621/313337	86152 AUGSBURG ELEKTROMASCHINENBAU INH. THORSTEN LULEI ALTES ZEUGHAUSSGAßCHEN, 3 TEL 0821/510005 FAX 0821/510006
01139 DRESDEN G. GLASER MOTOREN FRANKE STERNSTR., 47 TEL 0351/8491533 FAX 0351/8497464	13405 BERLIN HEINZ GRAF GmbH ELEKTROMEISTER NORDLICHTSTR, 24 TEL 030/4137024-25 FAX 030/4139401	39126 MAGDEBURG EINBECK ELEKTROMOTOREN GUTENSWEGER STR. 15 TEL 0391/5051722 FAX 0391/5051723	72762 REUTLINGEN G. MAIER GmbH ELEKTROTECHNIK GUSTAV-SCHWAB - STR, 14/20 TEL 07121/26900 FAX 07121/269090	90518 ALTDORF WOLFGANG FREI ELEKTROMOTOREN MUHLWEG 31 TEL 09187/804447 FAX 09187/804448
03253 DOBERLUG-KIRCHHAHN KARL-HEINZ FROESCHKE ELEKTROMOTOREN-SERVICE SUEDSTR. 45 TEL 035322/2624 FAX 035322/2635	17321 LOCKNITZ HERR MATZ ELEKTROMASCHINEN E.G. STRÄBE D. REPUBLIK 14b TEL 039754/20331 FAX 039754/20331	48231 WARENDFOR TIPPKOTTER GmbH ELKTROMASCHINENBAU VELSEN 49 TEL 02584/930250 FAX 02584/930250	73033 GOPPINGEN W. KRAUTER GmbH STROMAGGREGATE SIEMENSSTR., 5 TEL 07161/73333 FAX 07161/69612	93059 REGensburg ELEKTRO HERMANN WEICH PFAFFENSTEINER WEG, 8/10 TEL 0941/85612 FAX 0941/897419
04129 LEIPZIG A. HENTSCHEL ELEKTROMASCHINENBAU WERKSTAETTENWEG 6 TEL 0341/3015953 FAX 0341/3015953	18059 ROSTOCK IBH ING BURO HARM SCHWAANER LANDSTR, 110 TEL 0381/445125 FAX 0381/445126	50937 KOLN ROLF SEEMANN GmbH ELEKTROBAU NIKOLAUSSTR, 107 TEL 0221/428519 FAX 0221/412622	73066 UHINGEN W. KRAUTER GmbH STROMAGGREGATE ROMER STR., 74 TEL 07161/93830 FAX 07161/938370	97514 OBERAURACH LUDWIG LIPS ELEKTRO OT TRETZENDORF WEISBRUNNER WEG 8 TEL 09522/1279 FAX 09522/7505
04651 BAD LAUSICK G. LEHMAN BLITZSCHUTZANLAGEN BORNAER STR.40 TEL 034345/2932 FAX 034345/2932	22848 NORDERSTEDT IHb HERR HINZE GUTENBERGRING, 35 TEL 040/5230520 FAX 040/5281174	55120 MAINZ-MOMBACH FREY GmbH ELEKTROMASCHINENBAU INDUSTRIESTR, 44 TEL 06131/969620 FAX 06131/684396	74930 ITTLINGEN ELEKTRO-SERVICE ELMER AUF DER SPREIT 26 TEL 07266/3963 FAX 07266/3862	98574 SCHMALKALDEN ANSCHUTZ GmbH ELEKTROMOTOREN SERVICE ROTHWEG, 4A TEL 03683/402567 FAX 03683/62261
04758 OSCHATZ ELEKTRO-MECHANIK GmbH WELLERSWALDER WEG,11 TEL 03434/622555	23556 LUBECK IBH ING BURO HARM SPENGLER STR,1A TEL 0451/893083 FAX 0451/898659	56729 KEHRIG FUHRMANN ELKTROMOTOREN MAYENER STR., 16 TEL 02651/3715 FAX 02651/76502	77652 OFFENBURG BRUNNENSTR/BAHNGELANDE ELEKTROMOTOREN WINDSCHLAGER STR., 95 A TEL 0781/25701 FAX 0781/25698	99867 GOTHA ELEKTROREPARATUREN & MASCHINEN ANACKER GmbH LANGENSALZAER STR, 24 TEL 03621/45820 FAX 03621/458213
08012 ZWICKAU RELMA SERVICE GmbH ELEKTROMASCHINEN AM BAHNHOF 7 TEL 0375/293811-13 FAX 0375/293814	24768 RENDSBURG IBH ING BURO HARM HELGOLANDER STR,22 TEL 04331/42011 FAX 04331/42993	66115 SAARBRUCKEN KLUG & KAYSER GmbH ELEKTROMECH. WERKSTATT BRUNNENSTR/BAHNGELANDE TEL 0681/776191 FAX 0681/776460	79108 FREIBURG BOHLER ANTRIEBSTECHNIK HERR PLAGA WEIßERLENSTR., 1G TEL 0761/130970 FAX 0761/1309755	
08228 RADEWISCH BERND SCHWABE ELEKTROMASCHINENBAU STIFTSTR., 4 TEL 03744/33176 FAX 03744/33176				

MECC ALTE FRANCE

MECC ALTE INTERNATIONAL S.A. Z.E.LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 0545/397562 FAX 0545/398820	DPT. 17 VOIR 79 DPT. 18 SAET RUE ANDRE' CHARLES BOULLE 18230 ST. DOULCHARD TEL 48/708292	DPT. 33 SEMIBEN 83, COURS E. VAILLANT BP N.13 33028 BORDEAUX TEL 56/396844	DPT. 55 VOIR 51 DPT. 56 VOIR 44 DPT. 57 EST BOBINAGE DISTRIBUTION CHAMP DE MARS 57270 RICHEMONT TEL 87/717050	DPT. 79 REDIEN 374, AV. DE PARIS 79000 NIORT TEL 49/330442
DPT. 01 FLASH ELEC ZONE INDUSTRIELLE SURE 01390 ST.ANDRE DE CORCY TEL 72/261259	DPT. 19 ELECTRO BOBINAGE 1, AV.WINSTON CHURCHILL 19000 TULLE TEL 55/201902	DPT. 34 LOCAWATT 96 RUE DE MONTPELLIERS 34200 SETE TEL 67/518900	DPT. 59 PREVOST 12, RUE DE PLANQUE 59128 FLERS EN ESCREBIEUX TEL 27/889696	DPT. 80 VOIR 60 DPT. 81 VOIR 31 DPT. 82 VOIR 31
DPT. 02 VOIR 59 DPT. 03 VOIR 63	DPT. 20 FERRATO RUE NICOLAS PERALDI 20000 AJACCIO TEL 95/224236	DPT. 35 ROULIN Z.A. MIVOIE 35136 ST. JACQUES DE LA LANDE TEL 99/353535	DPT. 60 SEIBO 6, RUE DUCHAMP DES COSAQUES 60400 NOYON TEL 44/441496	DPT. 83 GAY RUE SAINT HERMENTAIRE 83300 DRAGUIGNAN TEL 94/684177
DPT. 05 ROSTANT Z.A. LA JUSTICE 05000 GAP TEL.92/510776	DPT. 21 S.N.J.B. 10, RUE J.DAGUERRE 21300 CHENOYE TEL 80/523734	DPT. 36 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 30, RUE CANTRELLE 36000 CHATEAUROUX TEL 54/340459	DPT. 62 FDRC RUE DE VERROTIERES Z.I. DES DUNES 62105 CALAIS TEL 21/967424	DPT. 84 E.I.T.B. 167 ROUTE DE MONTFAVET 84000 AVIGNON TEL 90/876423 FAX 90/889167
DPT. 06 LUZORO Z.FUON SANTA 06340 NICE LA TRINITE TEL 93/542555	DPT. 22 MOTELEC 7, RUE ALUMIERE Z.I. 22000 ST. BRIEUX TEL 73/833850	DPT. 37 LEPRON BP N°1 / VALLERES 37190 AZAY LE RIDEAU TEL 47/454550	DPT. 63 CME RUE DES FRERES LUMIERES 63430 PONT DU CHATEAU TEL 73/833850	DPT. 85 GIRARD Z.I. ACTI SUD BP 161 85004 LA ROCHE SUR YON TEL 51/055629
DPT. 07 GASCON ELECTRO DIST. 76 AV. DE MARSEILLE 07200 AUBENAS TEL 75/350766	DPT. 23 VOIR 63	DPT. 40 SUD BOBINAGE ROUTE DE MONT MARSAN 40990 ST. PAUL LES DAX TEL 58/916969	DPT. 64 VOIR 40 DPT. 66 VOIR 34	DPT. 86 ELECTRO BOBINAGE 77, BLD GRAND CERC 86000 POITIERS TEL 49/582471
DPT. 08 DOSSOT 22,RUE DES SOURCES 08000 CHARLEVILLES MEZIERES TEL 24/597515	DPT. 24 SUDER Z.A. DE MARSAC BP N 1 24430 MARSAC/L'ISLE TEL 53/047160	DPT. 41 BEFIM 6, RUE D'AMBOISE 41400 MONTRICHARD TEL 54/322547	DPT. 69 BEI LES PETIT PASSELOUP 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE TEL 74/628011	DPT. 87 VOIR 79
DPT. 09 VOIR 31	DPT. 25 GRANDJEAN Z.A.AUSORBIR RUE THALES 25410 DANNEMARIE SUR CRETE TEL 81/585526	DPT. 43 VOIR 63	DPT. 71 PRUDHOMME 173, RUE DES FLANDINES 71040 MACON TEL 85/347776	DPT. 88 TOUSSAINT 30, GRANDE RUE 88260 SANS VALOIS TEL 29/075233
DPT. 10 HALLIER 57 RUE H DUNANT 10800 ST.JULIEN LES VILLAS TEL 25/713029	DPT. 26 GASCON ELECTRO DIST. 76 AV.DE MARSEILLE 26000 VALENCE TEL.75/416844	DPT. 45 OURY 48, RUE DE LA BATARDIERE 45140 ST JEAN DE LA RUELLE TEL 38/432336	DPT. 72 SMEM 74, RUE DE LA MARIETTE 72000 LE MANS TEL 43/846640	DPT. 89 PICHON Z. DES VAUGUILLETTES 89100 SENS TEL 86/652257
DPT. 11 VOIR 34	DPT. 27 VOIR 76	DPT. 46 VOIR 47	DPT. 73 GIRARD 330, CHEMIN DE LA ROTONDE 73000 CHAMBERY TEL 79/620054	DPT. 90 ELECTRO BELFORT Z.A. DE LA JUSTICE 90000 BELFORT TEL 84/221220
DPT. 12 MASSABUAU RUE LAVOISIER 12100 MILLAU TEL 65/600890	DPT. 29 ARCEM Z.I. DE KERVIN 29210 MORLAIX TEL 98/885565	DPT. 47 BERBIGUIER 5, RUE A BERGER 47304 VILLENEUVE SUR LOT TEL 53/703704	DPT. 74 SECA Z.I. RUE DU MONT BLANC BP229 74105 ANNEMASSE CEDEX TEL 79/620054	DPT. 91 VOIR 93 DPT. 92 VOIR 93
DPT. 13 MIS PROVENCE 183 ROUTE NATIONALE 113 13170 LES PENNES MIRABEAU TEL 91/961333	DPT. 30 SOBELEC 534 AV. DOCTEUR FLEMING 30900 NIMES TEL. 66/621463	DPT. 48 RUBIO J. 8, RUE CARRIERES 48000 MENDE TEL 66/650270	DPT. 75 VOIR 93	DPT. 93 SOSELEC 67, RUE RACINE 93320 ROMAINVILLE TEL 48/573091
DPT. 14 BORELEC sarl Z.I. RUE BELLEVUE B.P. 56 14650 CARPIQUET	DPT. 31 LAURENT Z.I. PRAT GIMONT 31130 BALMA TEL 61/484214	DPT. 49 VOIR 44 DPT. 50 VOIR 76	DPT. 76 SEEM Z.I. N°2/88 6 RUE F. ARAGO 76300 SOTTEVILLE LES ROUENS TEL 35/732476	DPT. 94 VOIR 93 DPT. 95 VOIR 93
DPT. 15 VOIR 63	DPT. 32 VOIR 40	DPT. 51 NAUDE & FILS 15, PLACE ST. NICIAISE 51100 REIMS TEL 26/853277	DPT. 77 VOIR 93 DPT. 78 VOIR 93	DPT. 97 SOMATE SAV Z.I. DE HUELBOURG JARRY 97122 BAIE-MAHAULT TEL 590/267497
DPT. 16 MECC ALTE INTERNATIONAL S.A. Z.E.LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 45/397562 FAX 45/398820		DPT. 52 VOIR 51 DPT. 54 VOIR 57		

MECC ALTE SERVICE WORLDWIDE

AFRICA

ALGERIA REFER TO FACTORY	KENYA CGM AFRICA COMPANY GENERATOR	NAMIBIA ELWERE 5,BOHR STREET WINDHOEK - NAMIBIA	SOUTH AFRICA MC.BEAN'S IMPL CO PTY LTD P.O.BOX 455 PIETERMARITZBURG 3200 NATAL TEL 0331/421541 FAX 0331/421570 TELEX 43067 SA	TUNISIA PROMOTECHNI S.A. Z.I. - CITE DISPENSAIRE 2013 BEN AROUS TEL 01/385990 FAX 01/383509
EGYPT EL DEGHEIDY ALEX CO CAIRO HEAD OFFICE 4 MAMAAL EL SUCRE ST. GARDEN CITY 4TH FLOOR CAIRO TEL 02/3551531 FAX 02/3548935 TELEX 22644 DEGCO UN	MACHINES (K) LIMITED P.O. BOX 230 MTWAPA TEL +254 +11 473208 - 473170 FAX +254 +11 475625	P.O.BOX 80380 - WINDHOEK NAMIBIA TEL 061/228298 - 230713 FAX 061/33921	ZAMBIA REFER TO SOUTH AFRICA	ZAMBIA REFER TO SOUTH AFRICA
LESOTHO REFER TO SOUTH AFRICA	NIGERIA INTERNATIONAL DIESEL SALES LTD		SWAZILAND REFER TO SOUTH AFRICA	ZIMBABWE REFER TO SOUTH AFRICA
MALAWI REFER TO SOUTH AFRICA	198B ISALE EKO AVE DOLPHIN ASTATE			
MOZAMBIQUE REFER TO SOUTH AFRICA	IKOYI - LAGOS - NIGERIA TEL 01/2694430 FAX 01/2694458		TANZANIA REFER TO SOUTH AFRICA	

NORTH AMERICA

U.S.A. & CANADA
MAGIL CORPORATION
815 N. OAKWOOD RD., UNIT I
LAKE ZURICH, IL 60047 (USA)
TEL 847/550-0503
FAX 847/550-0528

CENTRAL AMERICA

EL SALVADOR LA CASA CASTRO S.A. CALLE RUBEN DARIO N. 1027 SAN SALVADOR C.A. TEL 503/711177 FAX 503/229256 TELEX 20556 CASTROL	HONDURAS AGRINSA 1a AV 10 Y 11 CALLE SE BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA TEL 504/576407 FAX 504/576649	MEXICO INDUSTRIAL FUNDIDORA VALSI SA DE C.V. HEROES FERROCARRILEROS N 283 COL AURORA C.P. 44440 GUADALAJARA JALISCO TEL 38/119547 FAX 38/122236 TELEX 683246 COVAME	REPUBLICA DOMINICANA PATIÑO C.ELECTRICIDAD BOBINADO AV.HERMANAS MIRABAL #632 VILLA MELLA SANTO DOMINGO TEL 809/5695228 FAX 908/5687248
--	---	---	---

SOUTH AMERICA

ARGENTINA CASA FENK SACIFI J.B. ALBERDI 7138 1440 BUENOS AIRES TEL 1/6870000 FAX 1/6871871	CHILE LUREYE IND. ELECTROMECANICAS S.A.C.E.I. VICUNA MECKENNA 1503 - SANTIAGO TEL 02/5561723 - 5555487	EQUADOR MASUM CIA LTDA AV.J. AROSEMENA, KM 1.1/2 GUAYAQUIL TEL 04/20 - 1339, 20 - 2618 FAX 04/20 - 0953	PERU' MABECO TRADING SYSTEM AV.AVIACION, 3297 LIMA TEL 014/75 - 5336 FAX 014/76 - 3537	VENEZUELA RIMES ELECTRO MECANICA C.A. AV. INTERCOMUNAL CIUDAD OJEDA 4019 ZULIA TEL +58 65 411763 FAX +58 65 413261
BOLIVIA IMPORADORA Y DISTRIBUIDORA TOA AV.CANHOTO,100 SANTA CRUZ DE LA SIERRA TEL 03/32 - 1272, 32 - 6303 FAX 03/34 - 0485	PARAGUAY GOTZE INGENIERIA MCAL ESTIGARIBIA, KM 9 ASUNCION TEL 021/50 - 9231, 50 - 9232 FAX 021/67 - 2779	COLOMBIA ENERGI & POTENCIA P.O. BOX 95521 CALLE 25 AA SUR NO 48 - 105 MEDELLIN TEL 4/3319200 FAX 4/3320354	URUGUAY FIVISA - FIERRO VIGNOLI S.A. AV.URUGUAY, 1274 MONTEVIDEO TEL 02/92 - 1230 FAX 02/92 - 0808	
BRASILE REFER TO FACTORY				

MIDDLE EAST


CYPRUS M.KYRIACOU AND SON LTD P.O.BOX 5460 NICOSIA CIPRO TEL 02/438123 FAX 02/437171 TELEX 3838 KYRIACOU CY	IRAN DIESEL SAZ CO. N°1, 3TH FLOOR EGHTESED BLDG BOUSHEHRI ALLEY SADI AVE TEHRAN TEL. 021/301585 FAX 021/399349	JORDAN CONSOLIDATED INTERNATIONAL TRADERS PO BOX 925237 AMMAN 11110 JORDAN TEL 00962 6 5692578 FAX 00962 6 5696259	SAUDI ARABIA REFER TO FACTORY	UNITED ARAB EMIRATES AIKAH ESTABLISHMENT PO BOX 5804 AIRPORT ROAD DUBAI TEL 00971 4 2955999 FAX 00971 4 2955599
		LEBANON HASSENIEN CO FOR TRADING & INDUSTRY B.P.380 - SAIDA TEL 07/721411 - 724006 FAX 07/725673 TELEX 47445 HAFNI LE BEIRUT TEL 01/864743	SYRIA REFER TO FACTORY	YEMEN AKSA MAKINA SANAYI A.S. BARBAROS BULVARI 91 80690 BESIKTAS - INSTANBUL TEL 212/2616380 FAX 212/5504157 TELEX 27382 AKSM TR

NEAR EAST

INDIA REFER TO FACTORY	PAKISTAN REFER TO FACTORY	SRI LANKA REFER TO FACTORY
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

FAR EAST

AUSTRALIA MECC ALTE ALTERNATORS PTY LTD UNIT5-17/19CHURCHILL ROAD NTH DRY CREEK SOUTH AUSTRALIA 5094 TEL 08/83498422 FAX 08/83498455	HONG KONG REFER TO FACTORY	NEW ZEALAND V.M.DIESELS (NZ) LTD 130 NELSON STREET P.O. BOX 38 - 370 PETONE TEL 04/688843 FAX 04/684789	SINGAPORE MECC ALTE (F.E.) PTE LTD 19 KIAN TECK DRIVE 628836 SINGAPORE TEL 2657122 FAX 2653991	TAIWAN JEMMYTEX INTERNATIONAL CORP. 3FL NO 35 FU HSING SOUTH ROAD SEC 2 TAIPEI 10841 TAIWAN R.O.C. TEL 02/754 - 9449 - 51 FAX 02/754 - 9213
CHINA REFER TO FACTORY	INDONESIA REFER TO FACTORY	PHILIPPINES REFER TO FACTORY		THAILAND REFER TO FACTORY



FRANCE

MECC ALTE INTERNATIONAL S.A.
Z.E.LA GAGNERIE
16330 ST.AMANT DE BOIXE
TEL. 0545/397562 FAX 0545/398820
e-mail : mecc.alte@wanadoo.fr

UNITED KINGDOM

MECC ALTE U.K LTD
6 LANDS' END WAY
OAKHAM RUTLAND LE 15 6RF
TEL. 1572/771160 FAX 1572/771161
e-mail : fjt@meccalte.co.uk

DEUTSCHLAND

MECC ALTE GENERATOREN GmbH
ENSENER WEG 21
D-51149 KÖLN
TEL. 0 22 03 / 50 38 10 FAX 0 22 03 / 50 37 96
e-mail : meccalte@aol.com

POLSKA

MECC ALTE GENERATOREN GmbH
ODDZIAŁ w WARSZAWIE
SKIERDY-OSIEDLE JABLONIE
PL 05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI
TEL 48(0)22/7755603 FAX 48(0)22/7755680
e-mail : biuro@meccalte.com.pl

ESPAÑA

MECC ALTE ESPAÑA S.A.
POLIGONO INDUSTRIAL
CASAGRANDE PARCELA 12 C
03180 TORREVIEJA (ALICANTE)
TEL. 096/6702152 FAX 096/6700103
e-mail : gerencia@meccalte.es

AUSTRALIA

MECC ALTE ALTERNATORS PTY LTD
UNIT 5 - 17/19 CHURCHILL ROAD NTH
DRY CREEK - SOUTH AUSTRALIA 5094
TEL. 08/3498422 FAX 08/3498455
e-mail : sales@meccalte.com.au

FAR EAST

MECC ALTE (F.E.) PTE LTD
19 KIAN TECK DRIVE
SINGAPORE 628836
TEL. 2657122 FAX 2653991
e-mail : mafe@pacific.net.sg

U.S.A. AND CANADA

MAGIL CORPORATION
815 N. OAKWOOD RD., UNIT I
LAKE ZURICH, IL 60047
TEL. 847/550-0530 FAX 847/550-0528
e-mail : sales@magilcorp.com



via Roma, 20 - 36051 Creazzo (VI)
Tel 0444 / 396111 - Fax 0444 / 396166
e-mail : mecc-alte-spa@meccalte.it
web site : www.meccalte.com